

RENAULT

اطلاعیه فنی 592A

X06 - X44 - X57 - X65 - X85 - X77 - X90 - X53 -
X64 - X84 - X48 - X56 - X74 - X91 - X29 - X54 -
X73 - X11 - X63 - X66 - X81 - X94 - X40 - X76 -
X61 - XTP - X83 - X24 - XRQ - X70 - X35 - X95 -
X45 - X38 - X62

رنگ مراحل کاربردی



ویرایش ۱۰

LOGRM1J/25/1

رنگ مراحل کاربردی

فهرست

صفحه

مراحله کاربرد رنگ روی صفحه فلزی

94A

- 94A-1 قطعات فولادی بدنه: آماده سازی و مراحل رنگ کاری
- 94A-6 قطعات آلومینیمی بدنه: آماده سازی و مراحل رنگ کاری
- 94A-8 کف خودرو: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

رنگ

04E

- 04E-1
- 04E-2
- 04E-3
- 04E-6

کد رنگ: شناسایی

- مواد محافظ ضد زنگ: مشخصات
- محافظ ضد زنگ و خورندگی توسط آب کاری گالوانیزه: مشخصات
- محصولات آب بندی: مشخصات

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

95A

مراحله کاربرد رنگ روی پلاستیک

- 95A-1 قطعات بدنه از جنس SMC: آماده سازی و مراحل رنگ کاری
- 95A-2 قطعات بدنه از جنس پلی پروپیلن / پلی اتیلن: آماده سازی و مراحل رنگ کاری
- 95A-5 قطعات بدنه از جنس نوریل: آماده سازی و مراحل رنگ کاری
- 95A-8 قطعات بدنه از جنس ABS: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

اطلاعات کلی

90A

- 90A-1 رنگ: احتیاطهای لازم برای انجام تعمیرات
- 90A-3 ترمیم رنگ: آماده سازی و مراحل رنگ کاری
- 90A-7 لکه گیری: آماده سازی و مراحل رنگ کاری
- 90A-9 حسگر تشخیص مانع: آماده سازی و مراحل رنگ کاری
- 90A-10 ایراد در رنگ: مشخصات

اصول - ویژگی های پوشاندن خودرو با نوار پوششی

99A

- 99A-1 پوشاندن خودرو با نوار پوششی: مشخصات

04E


رنگ

کد رنگ: شناسایی

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
 X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38
 – X62

I - نمونه محل قرارگیری پلاک شناسایی خودرو


تذکرہ:
MR جهت آگاهی از اطلاعات بیشتر در مورد شناسایی خودرو، به خودروی مربوطه مراجعه نمایید، (01C، خودرو: شناسایی).



II - نمونه جزئیات پلاک شناسایی خودرو

سرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



(1) پلاک شناسایی خودرو

(2) شماره کد رنگ

04E


رنگ

محصولات محافظ ضد زنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
 X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

قسمت‌های فرو رفته بدن را به موم آغشته کنید (به بخش خودرو:
 قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات مراجعه نمایید)
 (04B)، مواد مصرفی).

III - روش استفاده



109692 خودرو سمهه (مسئولیت تحریر)
 109692

شماره	شرح
(4)	میله نازل را تا انتهای در بدن خودرو وارد کنید
(5)	موم را در حالتی که میله نازل را بپرون می‌کشد، تزریق کنید

تذکرات مهم
 استفاده از لوازم ایمنی شخصی مانند (دستکش، عینک و ماسک
 محافظ مجاری تنفسی) الزامی است.

I - نکات مهم برای تزریق موم


هنگام نصب اولیه، قسمت‌هایی که باید تحت تزریق موم قرار گیرند،
 به شرح زیر می‌باشند:

- قسمت‌های فرورفته کفی خودرو (مانند: سرشاری‌ها)،
- قطعات رکاب،
- قسمت‌های پایین گلگیرهای عقب،
- قسمت جلوی درب موتور.

در بخش خدمات پس از فروش، تزریق موم باید پس از رنگ کردن
 بدن انجام شود.

II - ابزار آلات و تجهیزات بدن

پیستوله تزریق: شماره مرجع: 77 01 421 476



272-1

272-1

شماره	مشخصات
(1)	تنظیم میزان خروجی مواد
(2)	قسمت انتهایی با اتصال سریع
(3)	نازل انعطاف پذیر قابل تعویض

تذکر:

نازل انعطاف پذیر متناسب با عملیات را انتخاب کنید.

04E

رنگ

محافظ ضد زنگ و خورندگی با آب کاری گالوانیزه: مشخصات


X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

I - نواحی استفاده از آب کاری گالوانیزه

تذکرات مهم

استفاده از لوازم ایمنی شخصی مانند (دستکش، عینک و ماسک محافظ مجاری تنفسی) الزامی است.

نواحی استفاده از آب کاری گالوانیزه



133610

تعداد	مشخصات
۱	پایه آنود با قطر ۱۳ میلیمتر
۱	آنود با قطر ۱۰۰ میلیمتر
۲	آنود با قطر ۱۳ میلیمتر
۱	کیسه پلاستیکی
۱	عینک

III - محتویات کیت گالوانیزاسیون

کیت، امکان تعمیر سطحی در حدود 8 dm^2 با ضخامت ۸ میکرومتر را فراهم می‌کند.

قطعات: درب موتور، دربهای جانبی، گلگیرهای جلو و عقب. عملیات گالوانیزاسیون روی صفحه فولادی بدون پوشش پس از صافکاری انجام می‌شود. این سطح هنگام صاف کاری باید عاری از ماده ماستیک پلی استر باشد.

II - محتویات جعبه ابزار

تعداد	مشخصات
۱	ژنراتور ۸ V (به برق ۲۲۰ V وصل شود) با کابل سیاه و قرمز
۱	پایه آنود با قطر ۱۰۰ میلیمتر

04E

رنگ

محافظ ضد زنگ و خورندگی با آب کاری گالوانیزه: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
 X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

V - راه اندازی

مرحله	شرح
۱	ژنراتور را به برق ۲۲۰ وصل کنید
۲	کابل سیاه را به قطب (-) ژنراتور وصل کرده و گیره را روی اتصال بدن خودرو (رنگ نشده) تثبیت کنید. مثال: زبانه درب
۳	کابل قرمز را به قطب (+) ژنراتور و سر دیگر آنرا به پایه آنود انتخاب شده وصل کنید
۴	برای سهولت در آغشته کردن محلول فلز روی، سرپوش انتخاب شده را با آب مرطوب کنید
۵	آنود را روی پایه آن پیچ کنید
۶	سرپوش را روی آنود در محل مناسب قرار دهید
۷	مجموعه را در یک ظرف پلاستیکی قرار دهید و محلول فلز روی را بر روی آن بریزید

مشخصات	تعداد
سرپوش با قطر ۱۳ میلیمتر	۱
سرپوش با قطر ۱۰۰ میلیمتر	۱
جفت دستکش	۱
قوطی ۱۲۵ میلی لیتر محلول فلز روی	۱

IV - انتخاب آنود

آنودهای با قطر ۱۰۰ میلیمتر برای سطوح صاف در نظر گرفته شده‌اند.

آنودهای با قطر ۱۳ میلیمتر برای سطوح کوچک استفاده می‌شوند.
(مثال: اتصال ورق‌های فلزی).

آنها را می‌توان بر حسب فرم دلخواه شکل داد. شکل دهنده را می‌توان با سوهان یا مواد ساینده انجام داد.

برای محل‌های با دسترسی مشکل با استفاده از آنود با قطر ۱۳ میلیمتر تمامی سطوح بدون پوشش را پوشانید.

VI - آماده سازی سطوح و گالوانیزاسیون
اولین سامانه دیجیتال تعییرات خودرو در ایران

مرحله	شرح	نکات مهم
۱	سطح مورد نظر را چربی زدایی کنید	دستمال بدون پرز آغشته به ماده پاک کننده سطوح
۲	سطحی را که باید گالوانیزه شود سمباده بزنید	P280 - P400 کمی مرطوب
۳	سطح مورد نظر را تمیز کنید	دستمال مرطوب
۴	سطح مورد نظر را به وسیله سرپوش نصب شده بر روی آنود که به محلول فلز روی آغشته شده مرطوب کنید	
۵	ژنراتور را روشن کنید (نیشانگر سبز روشن)	
۶	چندین مرتبه پایه آنود را روی سطح مورد نظر بکشید	

04E

رنگ

محافظه ضد زنگ و خورندگی با آب کاری گالوانیزه: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
 X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38
 – X62

مرحله	شرح	نکات مهم
۷	سطح تعمیر شده را با آب بشویید	
۸	به وسیله هوای فشرده یا دستمال خشک کنید	

تذکر:

در پایان روز پس از استفاده، سرپوش‌ها را با آب بشویید.

سرعت خشک کردن باید حدود ۲۵ سانتیمتر در ثانیه باشد.

سرپوش باید همیشه آغشته به محلول فلز روی باشد.

در صورت پدیدار شدن خطوط سیاه روی ناحیه تعمیر شده، آنها را با سمباده نرم از بین ببرید.

برای جلوگیری از اکسیداسیون فلز روی، رنگ کاری باید فوری انجام شود (به بخش ۹۴A، کاربرد رنگ روی فلز، قطعات فولادی بدنه: آماده سازی و مراحل رنگ کاری، صفحه ۹۴A-۱ مراجعه کنید).

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

04E

رنگ

محصولات آب بندی: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62



تذکرات مهم

استفاده از لوازم اینمی شخصی مانند (دستکش، عینک و ماسک
محافظه مجاری تنفسی) الزامی است.

مرحله	شرح	نکات مهم
۱	ماستیک را از روی ناحیه مورد تعمیر بردارید	(به بخش ابزار لایه برداری ماستیک ضخیم: استفاده مراجعةه کنید)
۲	خشک کردن / دمیدن هوا	(به بخش ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده مراجعة کنید)
۳	سمباده زدن	P240 – P180 خشک
۴	خشک کردن / دمیدن هوا	خشک کردن / دمیدن هوا
۵	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۶	چنانچه صفحه فلزی بدون پوشش است آب کاری گالوانیزه انجام دهید	(به بخش ۰۴E، رنگ، محافظ ضد زنگ و خورندگی توسط آب کاری گالوانیزه: مشخصات، صفحه ۳ مراجعةه کنید)
۷	استفاده از لایه فسفات ببروی نواحی بدون پوشش	(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)
۸	حلال زدایی	
۹	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۱۰	از بتونه دو ترکیبی استفاده کنید	(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)
۱۱	از ماستیک آب بندی استفاده کنید	(به بخش محصولات محافظ ضد زنگ بعد از نصب: استفاده مراجعة کنید) (04F)، محصولات و اتصالات بدنه (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)
۱۲	ماده آب بندی را در نواحی مشخص صاف کنید	ابزار car. 1786

90A

اطلاعات کلی

رنگ: احتیاطهای لازم برای انجام تعمیرات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

II - تعمیرات بدنه بروی خودروهای با سوخت LPG

قرار گرفتن در کوره رنگ

- هنگام قرار گرفتن خودرو در کوره رنگ، به منظور رعایت احتیاط، مخزن سوخت را باز نکنید یا نسبت به سوزاندن و تخلیه گاز به وسیله یک مشعل اقدام نمایید، سپس توسط جریان سریع ازت آنرا خنثی کنید.

- اگر برای خشک کردن ماستیک، بتونه یا رنگ، در مجاورت مخزن LPG باید از تجهیزات (لامپ مادون قرمز...) استفاده شود، به عنوان مثال هنگام عملیات لکه گیری، حتماً نسبت به سوزاندن و تخلیه گاز به وسیله یک مشعل اقدام نمایید، سپس توسط جریان سریع ازت آنرا خنثی کنید.

تمام عملیات رنگ کاری باید در محلی که برای این کار در نظر گرفته شده است انجام شود (مثال: کوره).

کوره‌های اسپری کردن باید مطابق استانداردهای جاری باشند (سرعت هوا برابر یا بیشتر از ۴۰،۰ متر در ثانیه با مقدار کمتر از ۳۰،۰ متر بر ثانیه انجام نشود).

سرویس و نگهداری و بررسی دوره‌ای دستگاهها ضامن ایمنی و کیفیت می‌باشند.

تذکرات مهم

استفاده از لوازم ایمنی شخصی مانند (دستکش، عینک و ماسک محافظه مجاز تنفسی) الزامی است.

هنگام خشک کردن با دستگاه مادون قرمز، حتماً موارد زیر را رعایت کنید:

- فاصله، زمان و دمای داده شده در برگه راهنمای محصول. از یک دماسنجد از فاصله دور با شماره مرجع: ۰۱۰ ۲۱۷ ۲۳۷ ۷۷ استفاده کنید.

- دستورالعمل‌های استفاده و ایمنی سازنده دستگاه مادون قرمز سامانه دیجیتال خودرو سامانه (مستولیت محدود)

III - پولیش با دوام بالا

توصیه

- هنگامی که خودرو به پولیش با دوام بالا مجهز است، در زمان تعمیرات استفاده از پولیش ضد خش IXALIS IXELL اکیداً توصیه می‌شود.

- استفاده از این نوع پولیش عملکرد اولیه پولیش با دوام بالا را تضمین می‌کند.

در مورد تجهیزات رنگ کاری، کلیه لوازم ایمنی (ماسک، کارتیریج فیلتر، دستکش، عینک محافظ، لباس کار و غیره) را نزد نماینده IXELL خواهید یافت.

I - تعمیرات بدنه بروی خودروهای با سوخت CNG / گاز طبیعی خودرو

دماهی کوره (T):

- اگر (T) کمتر با مساوی 65°C باشد: قرار گرفتن خودروی با سوخت CNG درون کوره بدون تخلیه مخزن مجاز است،

- اگر (T) بین 65°C و 80°C باشد: قرار گرفتن درون کوره بدون اجبار در تخلیه مخزن مجاز است،

- اگر (T) بیشتر از 80°C باشد: قرار گرفتن خودروی با سوخت CNG درون کوره بدون تخلیه و باز کردن مخزن ممنوع است.

IV - محافظ ضد زنگ و خورندگی بعد از سوراخ کاری

هر گاه قسمتی از ورق تراشیده شد به عنوان مثال هنگام سوراخ کردن، چربی‌ها را پاک نمایید و قسمت مورد نظر را تمیز کنید سپس به کمک یک قلم موی نازک مواد زیر را روی آن بمالید:

- لایه فسفات،

- بتونه دو ترکیبی

- رنگ مطابق با رنگ خودرو.

90A

اطلاعات کلی

رنگ: احتیاطهای لازم برای انجام تعمیرات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38
– X62

۷ - محصولات قابل انعطاف

توصیه

- هنگام رنگ کردن قطعه‌ای که با ماسه ساییده شده، توصیه می‌شود، ماده انعطاف پذیر در بتونه دو ترکیبی و پولیش یا لایه محافظ اضافه نمایید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



90A

اطلاعات کلی

ترمیم رنگ: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

روش ترمیم رنگ

پوشش‌های پایه آبی یا پایه حلال و پولیش.

- روش ۱: ترمیم پوشش پایه آبی،
- روش ۲: ترمیم پوشش پایه حلال،
- روش ۳: ترمیم پولیش .LS - MS - HS

۱ - ترمیم پوشش پایه آبی

روش شماره ۱

روش استاندارد:

تذکر:

روش ترمیم نامشخص رنگ هنگام تعویض قطعه‌ای از سطح، روی اجزای مجاور انجام می‌شود.

تذکرات مهم

استفاده از لوازم ایمنی شخصی مانند (دستکش، عینک و ماسک محافظه‌گاری تنفسی) الزامی است.



مرحله	شرح	نکات مهم
۱	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح H ₂ O (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (0.04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۲		خشک کردن / دمیدن هوا
۳	سمباده زدن	اوین سامانه / در نواحی تعمیر شده P400 - P500 / در نواحی اطراف سمباده نرم مرطوب یا P1000
۴		خشک کردن / دمیدن هوا
۵	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح H ₂ O (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (0.04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۶	پوشش پایه آبی را آماده کنید	بر حسب برگه راهنمای محصول
۷	پوشش پایه آبی را به کار ببرید	یک لایه به اضافه یک تا دو لایه (پوشاننده) به علاوه یک لایه نازک ضمن گسترش رنگ کاری به سمت قسمت‌های بیرونی ناحیه تعمیر شده کاهش تدریجی رنگ در محدوده وسیع هنگام پاشیدن رنگ
۸		زدودن حلال / خشک کردن خشک شدن (با یا بدون تهویه اجباری)

روش قطره‌ای:

90A

اطلاعات کلی

ترمیم رنگ: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

مرحله	شرح	نکات مهم
۱	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح H ₂ O (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۲		خشک کردن / دمیدن هوا
۳	سمباده زدن	روی نواحی تعمیر شده P400 - P500 / در نواحی اطراف سمباده نرم مرطوب یا P1000
۴		خشک کردن / دمیدن هوا
۵	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح H ₂ O (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۶	پوشش پایه آبی را آماده کنید	بر حسب برگه راهنمای محصول
۷	پوشش پایه آبی را به کار ببرید	یک لایه به اضافه یک تا دو لایه (پوشاننده) به علاوه یک لایه نازک ضمن گسترش رنگ کاری به سمت قسمت‌های پیرونی ناحیه تعمیر شده کاهش تدریجی رنگ در محدوده وسیع هنگام پاشیدن رنگ
۸	خشک کردن / زدون حلال	خشک شدن (با یا بدون تهویه اجباری)
۹	رنگ ترمیمی را آماده کنید	از همان مخلوط استفاده کنید، فشار هوا را به نحوی کم کنید که با اسپری کردن قطره‌های ریز به دست آید
۱۰	به کار ببرید	یک لایه نازک در مجموعه ناحیه ضمن کاهش تدریجی رنگ از بیرون به سمت داخل (ظاهر قطره هنگام خشک شدن از بین می‌رود)
۱۱	زدون حلال / خشک کردن	خشک شدن (با یا بدون تهویه اجباری)

مکمل پوشش ثابت کننده:

مرحله	شرح	نکات مهم
۱	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح H ₂ O (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۲		خشک کردن / دمیدن هوا
۳	سمباده زدن	روی نواحی تعمیر شده P400 - P500 / در نواحی اطراف سمباده نرم مرطوب یا P1000

90A

اطلاعات کلی

ترمیم رنگ: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

خشک کردن / دمیدن هوا	۴
دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح H ₂ O (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B. مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید	چربی زدایی ۵
بر حسب برگه راهنمای محصول	پوشش ثابت کننده پایه آبی را آماده کنید ۶
بر حسب برگه راهنمای محصول	پوشش پایه آبی را آماده کنید ۷
یک لایه نازک پوشش ثابت کننده روی کل قطعه	پوشش ثابت کننده پایه آبی را به کار ببرید ۸
روی تمام قسمت تعمیر شده در یک تا دو لایه (پوشاننده)، به علاوه یک لایه نازک ضمن گسترش رنگ کاری به سمت قسمت های بیرونی ناحیه تعمیر شده	پوشش پایه آبی رنگ شده را به کار ببرید ۹
خشک شدن (با یا بدون تهویه اجباری)	زدودن حلال / خشک کردن ۱۰

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

۲ - ترمیم پوشش پایه حلال

روش شماره ۱

روش استاندارد:

مرحله	شرح	نکات مهم	اوین سامانه دیجیتال تعمیر کاران خودرو ایران
۱	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح H ₂ O (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B. مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید	
۲		خشک کردن / دمیدن هوا	
۳	سمباده زدن	روی نواحی تعمیر شده P400 - P500 / در نواحی اطراف Sمباده نرم مرطوب یا P1000	
۴		خشک کردن / دمیدن هوا	
۵	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح H ₂ O (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B. مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید	
۶	پوشش پایه حلال را آماده کنید	پوشش را بر حسب برگه راهنمای محصول رقیق کنید	
۷	پوشش پایه حلال را به کار ببرید	دو یا سه لایه از این مخلوط را برای رسیدن به پوشش کامل، ضمن گسترش رنگ کاری از بیرون به سمت داخل ناحیه تعمیر شده، به کار ببرید	
۸	زدودن حلال / خشک کردن	خشک شدن بین هر لایه، ۱۵ دقیقه قبل از به کار بردن پولیش صبر کنید	

90A

اطلاعات کلی

ترمیم رنگ: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
 X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 –
 X62

روش شماره ۱

روش استاندارد:

LS - MS - HS ۳ - ترمیم پولیش

تذکر:

نواحی مورد ترمیم را صیقل دهید

مرحله	شرح	نکات مهم
۱	پولیش را آماده کنید	تسريع و رقيق سازی بر حسب برگه راهنمای محصول LS - MS - HS
۲	پولیش را به کار ببرید	بر حسب نوع پولیش (۲-۳ یا یک لایه) ناحیه رنگ شده را بپوشانید کمی به سمت بیرون ناحیه تعییر شده گسترش دهید
۳	پوشش پایه حلال را به کار ببرید	در لایه های نازک به کار ببرید
۴	خشک کردن	بر حسب برگه راهنمای محصول



90A

اطلاعات کلی

لکه گیری: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
 X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

I - محصولات

- مایع پولیش (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات مراجعه کنید) (04B، مواد مصرفی)،
- مایع جلا (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات مراجعه کنید) (04B، مواد مصرفی).

II - مشخصات روش‌ها

1 - روش ۱: دانه زدن

صلاح ایرادهای:

- دانه زدن روش ۱،
- شهره روش ۲،
- سطح پوست پر تقالی روش ۳،
- خراش‌های سطحی روش ۴،
- روش برق انداختن روش ۵.

مرحله	شرح	نکات مهم
۱	سمباده زدن به صورت دوار یا با سمباده دستی ضمن کاهش تدریجی سمباده‌زنی	P2000 تا P1500
۲	سمباده‌زنی را با عملیات پرداخت به پایان برسانید	(به روش ۵: برق انداختن مراجعه کنید)

2 - روش ۲: شهره

مرحله	شرح	نکات مهم
۱	سمباده زدن به صورت دوار یا با سمباده دستی ضمن کاهش تدریجی سمباده‌زنی	P2000 تا P1500
۲	سمباده‌زنی را با عملیات پرداخت به پایان برسانید	(به روش ۵: برق انداختن مراجعه کنید)

3 - روش ۳: سطح پوست پر تقالی

مرحله	شرح	نکات مهم
۱	سمباده زدن به صورت دوار یا با سمباده دستی ضمن کاهش تدریجی سمباده‌زنی	P2000 تا P1500
۲	سمباده‌زنی را با عملیات پرداخت به پایان برسانید	(به روش ۵: برق انداختن مراجعه کنید)

4 - روش ۴: خراش‌های سطحی

مرحله	شرح	نکات مهم
۱	برای ایجاد راهنمای هنگام سمباده زنی، یک مازیک ماندگار یا رنگ روی خراش بشکشد	رنگ سفید یا سیاه بر حسب رنگ‌های سطح
۲	برای کاهش ضخامت خراش بدون برداشتن کامل راهنمای سمباده‌زنی شروع کنید	P1500

90A

اطلاعات کلی

لکه گیری: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

P2000	سپس تا از بین رفتن کامل راهنمای با کاهش تدریجی سمباده زنی، سمباده بزنید	۳
(به روش ۵: برق انداختن مراجعه کنید)	سمباده زنی را با عملیات پرداخت به پایان برسانید	۴

۵ - روش ۵: برق انداختن

تذکر:

هنگام عمل برق انداختن، دمای مواد پلاستیکی خیلی زود بالا می‌رود؛ رنگ نرم می‌شود.

مرحله	شرح	نکات مهم
۱	به اندازه یک فندق از مایع پولیش روی صفحه نمایی یا روی سطح فوم ببریزید	مایع پولیش
۲	ناحیه سمباده زده شده و کل قطعه را دوباره رنگ بزنید	P2000
۳	تا محو شدن کامل محصول پولیش بزنید	خراسیدگی هنگام پولیش زدن به تدریج کم می‌شود
۴	به اندازه یک فندق از مایع پولیش روی صفحه نمایی یا روی سطح فوم ببریزید	مایع پولیش
۵	عمل پرداخت را با پوست گوسفند انجام دهید	پوست گوسفند

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئلیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

90A

اطلاعات کلی

حسگر تشخیص مانع: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

X44 – X85 – X77 – X84 – X95 – X45 – X74 – X91 – X73 – X66 – X81 – X61

در صورت اصلاح رنگ روی سپر، حسگرهای تشخیص مانع را با نوار چسب پوششی بپوشانید یا آنها را جدا کنید.
حسگرهای تشخیص مانع نباید چندین بار رنگ شوند.


II - عملکرد اشتباه

ایرادهایی که باعث عملکرد اشتباه حسگرهای تشخیص مانع می‌شوند:

- شره یا ضخامت خیلی زیاد رنگ روی پوسته،
- شره رنگ درون گلوبی اطراف پوسته،
- تغییر شکل پوسته،
- تغییر شکل سپر که باعث تغییر جهت حسگر تشخیص مانع شود.

توجه

حسگرهای تشخیص مانع شکننده هستند، قسمت خارجی آن ضربه را تحمل نمی‌کند، با احتیاط جابه‌جا کنید.
هنگام خشک شدن سپر و/یا حسگرهای تشخیص مانع، دما نباید از 60°C تجاوز کند.



111313

111313

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

تشخیص از طریق یک پوسته (1) با حساسیت بالا انجام می‌شود.

میزان حساسیت پوسته می‌تواند توسط یک روکش نامناسب تغییر کند.

در این صورت، تشخیص غیر واقعی است یا وجود ندارد.

I - رنگ کاری

فقط حسگرهای تشخیص مانع که در فروشگاه قطعات یدکی فروخته می‌شوند، می‌توانند رنگ شوند.

حسگرهای تشخیص مانع و سپر را جداگانه رنگ کنید.

آن قسمت از حسگر را که نباید رنگ شود با نوار چسب پوششی بپوشانید.

در مورد حسگر تشخیص مانع که سوار نشده ارائه می‌شود، فقط حسگر را رنگ کنید و پس از خشک شدن مجموعه را نصب کنید.

مراحل کاربرد رنگ برروی پلاستیک پلی پروپیلن / پلی اتیلن را اجرا کنید (به بخش 95A، مراحل کاربرد رنگ روی پلاستیک، اجزاء بدنه از پلی پروپیلن: آماده سازی و مراحل رنگ کاری، صفحه 95A-2 مراجعه نمایید).

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
 X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

انواع ایرادهای رنگ
I دانه زدن
II شرهها
III پودر شدن بتونهای تکی و دو ترکیبی
IV پودر شدن پوشش‌های اولیه
V خلل و فرج در لایه ماستیک پلی استر
VI ابلق شدن
VII پوست پرتقالی شدن
VIII رگه رگه شدن
IX پلیسه شدن
X دیده شدن رنگ‌های ترمیمی در پوشش دو لایه دوباره پولیش شده
XI دیده شدن رنگ‌های ترمیمی در محافظ برآق
XII ریزش گرده رنگ
XIII ظاهر شدن خطوط سمباده‌زنی
XIV چین خوردن لایه رنگ هنگام نصب دوباره
XV سوراخ در لایه بتونه
XVI سرسوزنی و حبابدار شدن پولیش و محافظ
XVII مات شدن پولیش و محافظ
XVIII بد سفت شدن پولیش یا محافظ
XIX بد خشک شدن بتونه تکی یا دو ترکیبی
XX تشکیل شدن لکه‌ها
XXI توده شدن رنگ
XXII تغییر وضعیت ماستیک پلی استر
XXIII تغییر وضعیت بتونه دو ترکیبی
XXIV عدم چسبندگی (سیلیکون)
XXV ترک برداشت / خرد شدگی
XXVI ورآمدن پوسته روی مواد پلاستیکی
XXVII ورآمدن پوسته پوشش اولیه
XXVIII ورآمدن پوسته پولیش یا محافظ

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

انواع ایرادهای رنگ

XXIX ورآمدن پوسته ماستیک پلی استر

XXX تشکیل شدن حباب

۱ - مواد / محیط

۱ - دانه زدن

شرح: وجود ذرات با اندازه و شکل مختلف، این ایراد روی سطح لایه رنگ مشاهده می‌شود. جهت شناسایی روش کار، بسیار مهم است که محل ایراد به دقت در ضخامت روکش تعیین شود.

راه حل	علت‌ها
کف زمین را با جارو برقی تمیز کنید و دیوارهای کوره را دوباره رنگ بزنید محافظت از جدارهای با یک لایه یا محصول پایدار	نگهداری نامناسب از کوره
فیلترهای ورودی و خروجی را تعویض کنید فواصل زمانی تعویض را رعایت کنید: – سقف ۱۰۰۰ ساعت، – کف زمین ۹۰ ساعت، – پیش فیلتر ۵۰۰ ساعت.	فیلترهای ورودی و خروجی هوا مسدود شده‌اند، به این ترتیب ناهمانگی به وجود می‌آورند
تهویه را در فشار زیاد تنظیم کنید	کاهش فشار کوره
بالاصله پس از هر بار استفاده، پیستوله را تمیز کنید هرگز آنرا کاملاً در حلال قرار ندهید (جرم گرفتن مدار هوا) از پیستوله مخصوص پوشش، محافظ، پولیش استفاده کنید	پیستوله کثیف است
پوشیدن لباس کار ضد الکتریسیته ساکن، منحصرأ برای عملیات می‌شوند	لباس خاکی، کثیف، یا دارای فیبرهایی که در هوا پراکنده می‌شوند
پس از مخلوط کردن تمام مواد را از صافی عبور دهید از صافی‌های مخروطی یا پلاستیکی تمیز و سوراخ نشده استفاده کنید	محصولات صاف نشده یا فیلترهای رنگ کثیف یا سوراخ شده
کمپرسور را تخلیه کنید و از یک دستگاه تصفیه استفاده نمایید، تمیزی کارتريچ‌ها را بررسی کنید	آلودگی هوای اسپری شده

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
 X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

۲ - محصولات

علت‌ها	راه حل
رسوب در رنگ‌های پایه تاریخ استفاده منقضی شده است	از فیلترهای رنگ تمیز و سوراخ نشده استفاده کنید رنگ‌های پایه از یک مجموعه تولیدی دیگر به کار ببرید
دریوش‌ها و روکش‌های جعبه‌ها را پس از هر بار استفاده بیندید نتیجه هر گونه آلودگی می‌تواند داخل قوطی شود.	قوطی‌ها و روکش‌های جعبه‌ها را پس از هر بار استفاده بیندید

۳ - روش‌ها

علت‌ها	راه حل
روش‌های عملیاتی، شستشو، تمیز کردن، دمیدن هوا، چربی زدایی خودروها کافی نیستند. سطوح داخل خودرو را بشویید و تمیز کنید: - هوای فشرده بدمید، فشار باید بالاتر از فشار کاری محصول باشد (+1 bar), - با سمباده تمیز کننده روی خودرو و محل پوشاننده شده را بشایید.	برای خشک کردن از کاغذ یا پارچه پرزدار استفاده نکنید سطوح داخل خودرو را بشویید و تمیز کنید:
استفاده از کاغذ پوشاننده نامناسب (مانند کاغذ روزنامه) قسمت‌های داخلی محفظه موتور را بپوشانید (سمت براق کاغذ به طرف بیرون)	از کاغذ پوشاننده استفاده کنید
ورآمدن گرد رنگ پوشش هنگام به کار بردن پولیش	با کم کردن فشار، گرد رنگ اضافی پوشش را با یک لایه نازک پولیش روی پوشاننده ثابت کنید
عدم سرویس و نگهداری تجهیزات و تمیزی در مجموعه کارگاه	برنامه سرویس و نگهداری تجهیزات را اجرا کنید
سطح بدنه دارای الکتریسیته ساکن است و باعث جذب گرد و غبار می‌شود	یک لوله هوای ضد الکتریسیته ساکن نصب کنید (به تجهیزات کارگاه رجوع کنید) در کوره: - اجزائی را که باید رنگ شوند، روی زمین به هم وصل کنید، - از ماده پاک کننده ضد الکتریسیته ساکن استفاده کنید (مواد مرکب)

II - شره

شرح: این ایراد با زیاد بودن محصول، ضخامت بیش از حد آن در یک محل روی سطح عمودی یا شیب دار مشخص می‌شود. این مازاد در طول سطح می‌ریزد و تشکیل شره می‌دهد.

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

۱ - مواد / محیط

علت‌ها	راه حل
تنظیم نامناسب پیستوله	تنظیمات پیستوله‌ها، خروجی، فشار و عرض پاشش را بر حسب قطعه‌ای که باید رنگ شود، اصلاح کنید
پیستوله کثیف یا معیوب	سرپوش، نازل، سوزن آنرا تمیز کنید
فشار نامناسب هوا	فشار عملکرد را بر حسب نوع پیستوله تنظیم کنید
نبود روشنایی	عملکرد نئون‌های کوره را بررسی کنید
پایین بودن زیاد از حد دمای محیط (18°C)	دمای کاری را بین 18°C تا 23°C بالا ببرید

۲ - محصولات

علت‌ها	راه حل
حلال و سفت کننده نامناسب	از سفت کننده و حلال متناسب با دمای کاری استفاده کنید
دماهی محصول خیلی پایین است	قبل از استفاده محصولات را حرارت دهید
ویسکوزیته غیر منطبق با برگه راهنمای محصول	ویسکوزیته را تنظیم کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)
زمان تبخیر ناکافی بین لایه‌ها	بین هر لایه زمان تبخیر حلال‌ها را رعایت کنید

۳ - روش‌ها

علت‌ها	راه حل
دمای سطح کاری خیلی پایین است	دمای سطح رنگ کاری خیلی زیاد است
سطح بد چربی زدایی شده است	سطح را با پاک کننده سطوح دارای حلال تمیز کنید
سطح کثیف است	به روش‌های سمباده‌زنی سطوح رجوع کنید
کمبود سمباده‌زنی سطوح	به روش اسپری کردن رجوع کنید
اسپری کردن نامنظم	
فاصله اسپری کردن رعایت نشده است	

III - پودر شدن بتنوه‌های تکی و دو ترکیبی

شرح: اسپری خشک، بافت ریز دانه که معمولاً بدون جلا و همراه با خلل و فرج است.

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

۱ - مواد / محیط

راه حل	علت‌ها
تهویه کوره را بهبود دهید (سرعت هوا): حداکثر ۰,۴ متر بر ثانیه	سرعت هوا خیلی سریع است
تمیز بودن پیستوله را کنترل کنید	کشیف بودن پیستوله بد اسپری کردن
فشار هوای پیستوله را بررسی کنید	فشار هوای خیلی زیاد است
تنظیمات پیستوله را اصلاح کنید	تنظیم نامناسب پیستوله
انتخاب نازل (به برگه راهنمای محصول رجوع کنید)	نازل نامناسب یا خیلی کوچک است

۲ - محصولات

راه حل	علت‌ها
ویسکوزیته محصولات را تنظیم کنید	ویسکوزیته غیر منطبق با دستورالعمل
از رقیق کننده با تبخیر سنگین تر استفاده کنید، در صورت بالا بودن دما، ۵ تا ۱۰٪ رقیق کننده اضافه کنید تاریخ ذخیره‌سازی سفت کننده‌ها را بررسی کنید	استفاده از حلال و سفت کننده نامناسب بر حسب دمای کاری سرکت دیجیتال ریستولیت محدود تاریخ استفاده منقضی شده است

۳ - روش‌ها

راه حل	علت‌ها
اولین پوشش را به صورت مخروطی به کار ببرید: لایه اول را روی قسمت تعمیر شده به صورت خیلی پهن بزنید و لایه‌های بعدی را کاهش دهید	بتنه کاری جزئی نامناسب
برای پوشش دهی مناسب محصول فاصله را رعایت کنید	فاصله خیلی زیاد اسپری کاری از سطح

۱ - مواد / محیط

۴V - پودر شدن پوشش‌ها

شرح: اسپری خشک، بافت ریز دانه که معمولاً بدون جلا و همراه با خلل و فرج است. ممکن است باعث از دست دادن چسبندگی به کل سطح پوشش شود.

راه حل	علت‌ها
یک ریتاردر اضافه کنید (مثال: D40)	دمای کوره خیلی بالا است
تهویه کوره را بهبود دهید (سرعت هوا): حداکثر ۰,۴ متر بر ثانیه	سرعت هوا خیلی سریع است

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

علت‌ها	راه حل
کشیف بودن پیستوله بد اسپری کردن	تمیز بودن پیستوله را کنترل کنید
فشار هوا خیلی زیاد است	فشار هوا خیلی زیاد است
تنظیمات نامناسب پیستوله ناازل نامناسب یا خیلی کوچک است	تنظیمات پیستوله را اصلاح کنید انتخاب نازل (به برگه راهنمای محصول رجوع کنید)

۲ - محصولات

علت‌ها	راه حل
ویسکوزیته غیر منطبق با دستورالعمل	ویسکوزیته محصولات را تنظیم کنید
استفاده از حلال و سفت کننده نامناسب بر حسب دمای کاری تاریخ ذخیره‌سازی سفت کننده‌ها را بررسی کنید	هنگام تبخری از حلال سنگین تر استفاده کنید تاریخ استفاده منقضی شده است

۳ - روش‌ها

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

علت‌ها	اوین سام	راه حل
سطح رنگ کاری خیلی داغ است		دماهی سطح رنگ کاری را پایین بیاورید، در صورت امکان به اندازه دمای محصول
فاصله خیلی زیاد اسپری کاری از سطح		برای پوشش دهی مناسب محصول فاصله را رعایت کنید

۱ - مواد / محیط

۷ - خلل و فرج در لایه ماستیک پلی استر

شرح: مشخصه این حالت، وجود یک مجموعه سوراخ‌های ریز یا گروهی سوراخ درون لایه ماستیک است. هنگام به کار بردن ماستیک یا پس از سمباده زنی مشاهده شود.

علت‌ها	راه حل
ذخیره‌سازی جعبه‌های ماستیک پلی استر در محیط خیلی مرطوب یا همراه با تغییر شدید دما	ذخیره‌سازی جعبه‌های ماستیک پلی استر در محیط خیلی مرطوب محیط خشک آنبار کنید
استفاده از کاردک با وضعیت نامناسب	وضعیت تمیزی کاردک‌های ماستیک زنی را بررسی کنید

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
 X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 –
 X62

۲ - محصولات

علت‌ها	راه حل
کیفیت ماستیک پلی استر نشده‌اند یا بد	ابتدا از ماستیک پلی استر استاندارد سپس ماستیک صافکاری برای پیر کردن خلل و فرج‌ها استفاده کنید یا مستقیماً از ماستیک پلی استر پر کننده و تکمیل کاری استفاده کنید کیفیت سطح مورد تعمیر را در نظر داشته باشید (آلومینیوم، روی، غیره)
بسهولت شدن و آلدگی ماستیک می‌شود	در بقطی‌های ماستیک پلی استر را خوب ببندید، حلالی که هنگام تولید داخل آن می‌شود به کارگیری از محصول را سهولت می‌بخشد و بهبود کیفیت نهایی کمک می‌کند

۳ - روش‌ها

علت‌ها	راه حل
برده شده است	مارکت درختال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
خلل و فرج روی سطح ماستیک پلی استر	در مرحله تکمیلی یک لایه نازک به کار ببرید

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۱ - مواد / محیط

۶ - ابلق شدن

شرح: ناحیه رنگ شده با انعکاس پر رنگ تر (حالت ابر) همراه با رنگ‌های صدفی یا متالیک که در اثر حرکت رگه‌های آلومینیوم یا ذرات صدف باعث تشکیل لکه‌های کوچک خاکستری می‌شود.

علت‌ها	راه حل
دمای کوره خیلی کم است	برای تسهیل عمل تبخیر حلال‌ها، دمای کوره را بین 18°C و 23°C تنظیم کنید
اسپری کردن پیستوله یکنواخت نیست	به تمیز بودن پیستوله توجه کنید محکم بودن نازل و درپوش هوا را بررسی کنید تنظیمات پیستوله را اصلاح کنید روی کاغذ تست کنید
فشار هوا مناسب نیست	فشار پیستوله را بررسی کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

۲ - محصولات

علت‌ها	راه حل
ویسکوزیته غیر منطبق با برگه راهنمای محصول مراجعه کنید	ویسکوزیته را تنظیم کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)
رقيق کننده استفاده شده برای رنگ‌های دارای حلال مناسب با سطح یا دما نیست	در انتخاب رقيق کننده، برای سطوح بزرگ یا سادمای بالا، رقيق کننده کند، تجدید نظر کنید، از انتخاب انواع سریع آن اجتناب کنید

۳ - روش‌ها

علت‌ها	راه حل
سطحی که باید رنگ شود خیلی سرد است	دماهی سطح و محصول را تا 23°C بالا ببرید
پیستوله از سطح خیلی دور یا خیلی به آن نزدیک است سرعت حرکت پیستوله نامنظم است	روش اسپری کردن، فاصله و سرعت را متناسب با پیستوله بررسی کنید
زمان تبخیر بین لایه‌ها ناکافی است	نشست آلمینیوم در آخرین لایه قبل از تبخیر کامل حلال‌ها انجام می‌شود

۱ - مواد / محیط

VII - پوست پر تقالی شدن

شرح: خراب شدن رنگی که مشخصات قرار گرفتن و شرایط خشک شدن نامناسب آن، منجر به تشکیل رگه در لایه رنگ شده است.

علت‌ها	راه حل
دماهی کاری خیلی بالا است، تبخیر حلال‌ها سریع انجام می‌شود	دماهی کوره را بین 18°C و 23°C تنظیم کرده، تهویه را بررسی کنید (سرعت هوا)
فشار هوا کافی نیست	فشار هوا را اصلاح کنید، فشار خیلی کم باعث می‌شود عمل اسپری کردن خوب انجام نشود و محصول پاشیده نشود
نازل پیستوله مناسب نیست	انتخاب نازل پیستوله را بررسی کنید، اگر نازل خیلی قوی باشد، خروجی هم قوی خواهد بود (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

۲ - محصولات

علت‌ها	راه حل
حلال و سفت کننده را با دمای کاری منطبق کنید از دمای 25°C به بالا، از حلال کنتر استفاده کنید	حلال و سفت کننده متناسب با دمای کاری نیست
ویسکوزیته لایه محافظ را تنظیم کنید دمای محصول باید بین 18°C و 23°C باشد، در صورت لزوم محصول را در کوره گرم کنید	ویسکوزیته منطبق با دستورالعمل‌ها نیست

۳ - روش‌ها

علت‌ها	راه حل
پوشش قدیمی که از قبل دارای سطح پوست پرتفالی است سمباده بزنید	برای زودهن حالت پوست پرتفالی موجود، سطح مورد نظر را از دستگاه سمباده زنی مکنده P320 یا P400 خشک استفاده کنید
روش اسپری کردن صحیح نیست سرعت عملیات نامنظم است	فرآیند اسپری کردن را اصلاح کنید اسپری کردن منظم

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۱ - مواد / محیط

VIII - رگه شدن

شرح: ایراد ظاهر رنگ متالیک که اثر هر بار اسپری کردن به جا می‌ماند. رگه‌های آلومینیوم یا ذرات صدفی غیر منظم زده شده‌اند، این مسئله باعث بروز نوارهای مستقیم تیره و روشن می‌شود.

علت‌ها	راه حل
دمای محصولات، سطوح و کوره را بین 18°C و 23°C تنظیم کنید	دمای کوره خیلی کم است
مرکز یا انتهای قسمت اسپری پیستوله خیلی پر است	تنظیمات پیستوله را اصلاح کنید روی یک ورق کاغذ تست کنید (شکل جهش و توزیع محصول)
فشار هوا مناسب نیست	فشار هوا را بررسی کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)
کشیف بودن پیستوله، بد اسپری کردن	تمیز بودن پیستوله را بررسی کنید

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

۲ - محصولات

راه حل	علت‌ها
ویسکوزیته را تنظیم کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)	ویسکوزیته منطبق با دستورالعمل‌ها نیست
در هوای سرد یا مرطوب از یک حلال که زودتر خشک می‌شود انتخاب کنید	حلال استفاده شده کافی نیست

۳ - روش‌ها

راه حل	علت‌ها
دماهی سطح و محصول را بالا ببرید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)	سطحی که باید رنگ شود خیلی سرد است
خودرو را به اتصال بدنه کوره وصل کنید	زیادی الکتریسیته ساکن
دوباره به روش اسپری کردن مراجعه کنید، اگر ایراد تنها بعد از کار بردن پولیش مشخص می‌شود، خشک کنید، سمباده بزنید، دوباره پوشش و پولیش بزنید	هم پوشانی رنگ‌ها نامنظم است پیستوله بر سطوح عمود نیست
به زمان تبخیر را بین هر لایه توجه کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)	زمان تبخیر بین لایه‌ها کافی نیست
تعداد لایه‌های توصیه شده را رعایت کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)	تعداد لایه‌ها بیش از حد است

۱ - مواد / محیط

IX - پلیسه شدن

شرح: خراب شدن سطح رنگ که توسط پلیسه کم و بیش عمیق، ورآمدن لایه رنگ هنگام فرآیند سفت شدن مشخص می‌شود.

راه حل	علت‌ها
دماهی سطح و محصول را تا 23°C بالا ببرید	دماهی کاری خیلی پایین است عدم تبخیر شدن حلalها

۲ - محصولات

راه حل	علت‌ها
از رقیق کننده ملایم تر استفاده کنید	رقیق کننده استفاده شده خیلی قوی است
(به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)	ویسکوزیته صحیح نیست

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

۳ - روش‌ها

راه حل	علت‌ها
میزان حساسیت ماده پایه را بررسی کنید تست حلال‌ها (سختی سطوح)	عدم وجود تست سازگاری با حلال‌ها
سطوح را کاملاً سمباده بزنید و مرحله رنگ کاری را دوباره انجام دهید با بتونه دو ترکیبی بپوشانید یا کاملاً لایه برداری کنید و مرحله رنگ کاری را دوباره انجام دهید	رنگ کاری روی لایه محافظ خوب سفت نشده
با بتونه دو ترکیبی بپوشش دهید، برای اجتناب از خیس خوردن، لایه‌ها را نازک بزنید	سوراخ روی خودروی با پولیش سمباده خورده، تا پوشش دولایه
اولین لایه را بسیار نازک بزنید، این کار باعث عایق شدن ماده پایه می‌شود	اولین لایه خیلی مرطوب است و باعث خیس خوردن ماده پایه می‌شود
زمان تبخیر بین لایه‌ها را رعایت کنید	عدم تبخیر شدن حلال‌ها

۱- مواد / محیط دوباره پولیش شده

شرح: زمینه یا اطراف رنگ ترمیمی دیده می‌شود.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

راه حل	علت‌ها
دماهی کاری را کاهش دهید (بهترین حالت بین ۱۸ °C و ۲۳ °C)	دماهی کاری بسیار بالا
تمیزی و عملکرد نئون‌های کوره را بررسی کنید (به برنامه سرویس و نگهداری مراجعه کنید)	نبود روشنایی دید نامناسب
فشار عملکرد را بررسی کنید	فشار عملکرد خیلی زیاد است
تنظیمات پیستوله را بر حسب سطوح (خروجی) و عملکرد اصلاح کنید: برای یک قطعه کامل تا حد اکثر باز کنید، برای سطوح کوچک کم کنید	تنظیم نامناسب پیستوله (عرض پاشش، خروجی ماده)

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

۲ - محصولات

راه حل	علت‌ها
از رقیق کننده مخصوص این عمل استفاده کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)	حلال نامناسب خیلی رقیق قرارگیری نادرست ذرات
ویسکوزیته را بر حسب توصیه‌های برگه راهنمای محصول تنظیم کنید به گرمای زیاد توجه کنید (رقیق شدن بیش از حد ممکن)	ویسکوزیته پوشش دو لایه با دستورالعمل‌ها منطبق نیست
قبل از به کار بردن رنگ، آن را روی صفحه تست کنترل کنید	تفاوت رنگ بسیار زیاد است
زمان تبخیر بین هر لایه را رعایت کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)	زمان تبخیر ناکافی بین لایه‌ها

۳ - روش‌ها

راه حل	علت‌ها
پولیش ناحیه‌ای را که باید رنگ برداری شود، پاک کنید از سمباده خاکستری نرم یا P1000 استفاده کنید و مجموعه قطعه را چربی زدایی کنید قطعه را خشک کنید و هوا بدمید	آماده سازی نامناسب سطحی که باید ترمیم رنگ شود
برای ادغام رنگ ناحیه ترمیم، لایه‌ها را به صورت تدریجی و منظم گسترش دهید قطعه کامل را پولیش بزنید (به پودر شدن اجزاء رجوع کنید)	گرده رنگ خیلی خشک و زیاد (نواحی تیره رنگ)

۱ - مواد / محیط

XI - دیده شدن رنگ‌های ترمیمی در محافظ برآق

شرح: زمینه یا اطراف رنگ ترمیمی دیده می‌شود.

راه حل	علت‌ها
تمیزی و عملکرد نئون‌های کوره را بررسی کنید (به برنامه سرویس و نگهداری مراجعه کنید)	نبود روشنایی دید نامناسب
دماه کاری را بین 18°C و 23°C تنظیم کنید	نوسان خیلی زیاد دماه کاری
فشار عملکرد را بررسی کنید	فشار عملکرد خیلی زیاد است
تنظیمات پیستوله را بر حسب سطوح (خروجی) و عملکرد اصلاح کنید: برای یک قطعه کامل تا حد اکثر باز کنید، برای سطوح کوچک کم کنید	تنظیم نامناسب پیستوله (عرض پاشش، خروجی ماده)

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
 X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

۲ - محصولات

راه حل	علت‌ها
ویسکوزیته را تنظیم کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)	حلال نامناسب ویسکوزیته لایه محافظ با دستورالعمل‌ها منطبق نیست
قبل از به کار بردن رنگ آنرا بررسی کنید	تفاوت رنگ بسیار زیاد
زمان تبخير بین لایه‌ها را رعایت کنید	زمان تبخير ناکافی بین لایه‌ها

۳ - روش‌ها

راه حل	علت‌ها
ناحیه‌ای را که باید رنگ برداری شود، بر حسب روش آماده کنید سطح قطعه را برق بیاندازید (قسمت براق) قطعه را چربی زدایی و خشک کنید و هوا دمید	آماده سازی نامناسب سطوحی که باید ترمیم رنگ شوند
گسترش لایه‌های محافظ به صورت لایه‌های نازک‌تر اما مرتبط. با حلal رنگ را خیلی رقیق کنید و ناحیه گرده رنگ را محو کنید با رقیق کننده رنگ ترمیمی کار را تمام کنید	گرد رنگ خیلی خشک و ناحیه مات وسیع

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

این مورد را بایز حباب‌ها اشتباه نگیرید، ظاهر آنها عملاً یکسان است ولی دلایل متفاوت هستند.

۱ - مواد / محیط

XII - ریزش گرده رنگ

شرح: ذرات کوچک اسپری شده در اولین مرحله خشک شدن روی خودرو می‌ریزند، به این ترتیب دانه‌های ریز روی سطح ایجاد می‌شود.

راه حل	علت‌ها
فیلترهای ورودی و خروجی هوا را تعویض کنید	تراکم شدید گرده رنگ درون کوره فیلترهای مسدود شده
سرعت هوا را بررسی کنید دریچه‌های ورودی و خروجی هوا را روی دودکش‌ها تنظیم کنید کمی فشار مضاعف ایجاد کنید	خارج شدن هوا کافی نیست گردش هوا ناقص است
فشار هوا را هنگام کار بررسی کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)	فشار هوا مناسب نیست (خیلی قوی)

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

۲ - محصولات

راه حل	علت‌ها
نسبت رقیق سازی توصیه شده توسط سازنده رنگ را رعایت کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)	نسبت رقیق سازی خیلی زیاد است

۳ - روش‌ها

راه حل	علت‌ها
به روش اسپری کردن رجوع کنید	فاصله اسپری کردن از سطح خیلی زیاد است
با پولیش زدن یا برق انداختن، گرده موجود را بردارید	گرده رنگ از قبل بر روی خودرو موجود است
قبل از رنگ کاری داخل و خارج خودرو را کاملاً پوشانید استفاده از روکش یک بار مصرف یا قابل استفاده مجدد	بی‌دقیقی هنگام پوشاندن خودرو

۱ - مواد / محیط

XIII - ظاهر شدن خطوط سمباده‌زنی

شرح: پس از پایان یافتن تعمیرات، آثار سمباده‌زنی در ضخامت پوشش ظاهر می‌شود. می‌تواند با از دست دادن برآقی روی قسمت‌های مورد نظر همراه باشد.

اوین سامنه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

راه حل	علت‌ها
نواحی موردنظر را سمباده بزنید تراشیدن رنگ‌های قدیمی با کاغذ سمباده دارای نگهدارنده P80 / P100	سمباده‌زنی خیلی خشن قبل از پلی استر زدن
دمای توصیه شده را رعایت کنید استفاده از خشک کن مادون قرمز برتری دارد	دمای خشک شدن برای ماستیک و پوشش‌های زیرین رعایت نشده

۲ - محصولات

راه حل	علت‌ها
پوشش اولیه محافظت از نوع دو ترکیبی برای تعمیرات قابل استفاده از ۶۰ تا ۳۰۰ μm و یک پوشش اولیه از نوع ۱K برای قطعات جدید حداکثر $30\text{ m}\mu$ انتخاب کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه نمایید)	پوشش اولیه مناسب پرداخت کردن نیست

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
 X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

راه حل	علت‌ها
از رقیق کننده ملایم تر استفاده کنید	رقیق کننده قوی (تبخیر آرام)
سمباده‌زنی (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید): سطوح رنگ قدیمی را سمباده بزندید (P600 تا P500 خشک / P800 تا P400 خشک) بین هر بار سمباده زدن بیش از سه اندازه کاغذ سمباده استفاده نکنید (مثال: P240 خشک‌های P80 را از بین نمی‌برد، برای این مورد باید از P180 یا P150 استفاده کنید).	کاغذ سمباده خیلی زبر

۳ - روش‌ها

راه حل	علت‌ها
مواد پایه را با یک پارچه آغشته به حلال شناسایی کنید مواد نامطمئن را تا صفحه فلزی سمباده بزندید و با پوشش اولیه دو ترکیبی پوشانید	صافکاری اولیه ماده پایه قدیمی حساس به حلال
ماستیک‌های پلی استر را خشک سمباده بزندید آنها باید با لایه فسفات پوشانده شوند	پرداخت نامناسب پلی استرها
ماستیک‌های پلی استر را خشک سمباده بزندید آنها باید با لایه فسفات پوشانده شوند	ناکافی بودن سفت شدگی پوشش اولیه (زمان خشک شدن)
پوشش اولیه را به صورت مخروطی در تمام سطح، تا هم پوشانی در نواحی تعمیر ماستیک زده شده، بمالید یک راهنمای سمباده زنی سیاه مات به کار ببرید	پوشش اولیه ضخامت ندارد

۱ - مواد / محیط

XIV - چین خوردن لایه رنگ هنگام نصب دوباره

شرح: لایه رنگ کاملاً سفت نشده و نرم باقی مانده است و هنگام نصب تجهیزات، آتنن و دستگیره درب‌ها، پس از محکم کردن تغییر شکل می‌دهد. لایه رنگ در اطراف قطعات نصب شده چین می‌خورد.

راه حل	علت‌ها
انتخاب نازل پیستوله را بررسی کنید	انتخاب نازل پیستوله نامناسب است (قطر خیلی پهن)

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

۲ - محصولات

راه حل	علت‌ها
ویسکوزیته محصول را تنظیم کنید	ویسکوزیته محصول صحیح نیست محصول خیلی ضخیم است
انتخاب رقیق کننده را بررسی کنید	رقیق کننده استفاده شده مناسب نیست، خیلی سنگین است تبخیر نامناسب

۳ - روش‌ها

راه حل	علت‌ها
سطوح رنگ بد سفت شده را ۳۰ دقیقه در ۶۰ °C حرارت دهد	رنگ قدیمی به قدر کافی سفت نشده است
لایه‌های نازک تر به کار ببرید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)	پولیش یا لایه محافظ با ضخامت زیاد به کار برد شده است
تعداد لایه‌های توصیه شده را رعایت کنید	تعداد لایه‌ها بیش از حد است
عمل حرارت دادن را با رعایت زمان پخت و دمای توصیه شده توسط شرکت سازنده رنگ انجام دهید قبل از نصب از خنک شدن کامل آن مطمئن شوید	حرارت دهی نادرست است

اوین سامانه دیجیتال تعمیر کاران خودرو در ایران

۱ - مواد / محیط

XV - سوراخ در لایه بتونه

شرح: ایراد در لایه رنگ که از طریق وجود سوراخ‌های ریز سوزنی، مشخص می‌شود.

راه حل	علت‌ها
به وسیله خشک کن مادون قرمز عمل حرارت دادن را انجام دهید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)	خشک شدن پوشش اولیه نادرست است استفاده نادرست از خشک کن مادون قرمز
فاصله بین سطح و خشک کن مادون قرمز را رعایت کنید ۶۰ تا ۷۰ سانتیمتر	
مرحله حلال زدایی را رعایت کنید	
در انتخاب نازل پیستوله تجدید نظر کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)	نازل پیستوله نامتناسب یا خیلی بزرگ است
کمپرسور، حسگرهای لوله‌های هوای تیز کنید	وجود ذرات خارجی در کمپرسور، دستگاه تصفیه یا لوله‌های هوای
تنظیمات خروجی پیستوله را بر حسب عملکرد اصلاح کنید	تنظیمات پیستوله نامناسب است
فشار هوای را بررسی کنید	فشار هوای مناسب نیست

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

۲ - محصولات

راه حل	علت‌ها
ویسکوزیته را کنترل کنید توصیه‌های برگه راهنمای را رعایت کنید هنگام تبخیر از حلال سبک تر استفاده کنید	ویسکوزیته با توصیه‌ها منطبق نیست (آماده سازی بدون رقیق کننده) حلال استفاده شده مناسب نیست
از بتنه دو ترکیبی محافظت استفاده کنید	پوشش اولیه مورد استفاده مناسب نیست (مثال: بتنه 1K)
تاریخ مصرف استفاده از محصول را بررسی کنید	تاریخ استفاده منقضی شده است soft-kenned رطوب را جذب کرده است

۳ - روش‌ها

راه حل	علت‌ها
طمئن شوید روی سطح سوراخ وجود نداشته باشد. در صورت وجود سوراخ، تا به دست آوردن یک سطح هموار سمباده بزنید، سپس بتنه دوترکیبی به کار ببرید	ایراد موجود که در تعمیرات قبلی، با کیفیت مناسب انجام نشده است
از بتنه کاری روی سطح خیلی داغ اجتناب کنید	سطحی که باید بتنه شود خیلی داغ است
قبل از بتنه کاری خلل و فرجها را با ماستیک پلی استر خیلی نرم بپوشانید	خلل و فرج ماستیک‌های پلی استر
تمیزی سطحی را که باید بتنه کاری شود، بررسی کنید	باقي مانده‌های سمباده زنی سطح سمباده زده با آب کاملاً خشک نشده است (تراکم رطوبت)
لایه‌های نازک تربه کار ببرید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)	ضخامت لایه بتنه به کار بردۀ شده خیلی زیاد است
به زمان تبخیر بین هر لایه توجه کنید (خشک شدن کامل)	زمان تبخیر بین لایه‌ها ناکافی است
تعداد لایه‌های توصیه شده را رعایت کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)	تعداد لایه‌ها بیش از حد است

XVI - سرسوزنی و حبابدار شدن پلیش یا محافظ

شرح: سرسوزنی شدن: ایراد در لایه رنگ که از طریق وجود سوراخ‌های ریز سوزنی، مشخص می‌شود.
حبابدار شدن: ظاهر شدن انبوی از حباب‌های خیلی ریز در ضخامت لایه رنگ که به سختی دیده می‌شوند.

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

۱ - مواد / محیط

راه حل	علت‌ها
کوره را با ۵ تا ۱۰ دقیقه حلال زدایی قبیل از حرارت دادن و افزایش دما تا 60°C در مراحل ۷ درجه سانتیگراد در دقیقه تنظیم کنید	بالا رفتن خیلی سریع دما در مرحله حرارت دادن
سرعت هوا را در ۴۰،۰۰ متر در ثانیه تنظیم کنید به طور موقت یک رقیق کننده ریتاردر اضافه کنید	تهویه خیلی شدید است
دمای کاری را بین 18°C و 23°C کاهش دهید از شوک‌های حرارتی اجتناب کنید	دما هنگام کار خیلی بالا است
انتخاب نازل پیستوله نامناسب است، خروجی خیلی قوی است	
کمپرسور، حسگرها و لوله‌های هوا را تمیز کنید	وجود ذرات خارجی در کمپرسور، دستگاه تصفیه و لوله‌های هوا.
تنظیم پیستوله را اصلاح کنید (خروجی رنگ / سرعت عملکرد) فشار هوا را بررسی کنید	تنظیم پیستوله کافی نیست فشار هوا مناسب نیست

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

۲ - محصولات

اوین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

راه حل	علت‌ها
سفت کننده باید بر حسب دمای کاری انتخاب شود (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)	سفت کننده مناسب دمای کاری نیست
از حلال مناسب با دما استفاده کنید. رقیق کننده خیلی سریع است، درون لایه‌های پشت سر هم حبس می‌شود	رقیق کننده استفاده شده مناسب نیست، خیلی کند یا خیلی سریع اجازه تبخیر درست حلال‌های موجود در پولیش یا محافظ را از دمای 25°C به بالا نمی‌دهد
ویسکوزیته محصول را تنظیم کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)	ویسکوزیته با توصیه‌ها و شرایط کار منطبق نیست
طول عمر محصولات را رعایت کنید	تاریخ استفاده منقضی شده است

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

۳ - روش‌ها

علت‌ها	راه حل
ضخامت پوشش دولایه خیلی زیاد است، یا به قدر کافی خشک نیست	ضخامت پوشش دولایه خیلی زیاد است، یا تعداد لایه‌ها را رعایت کنید زمان بین زدن پوشش و پولیش رعایت کنید
سطحی که باید رنگ شود خیلی داغ است	دماه سطوح و محصولات را برای اجتناب از شوک حرارتی بررسی کنید
لایه‌های نازک تر به کار ببرید. تعداد لایه‌های توصیه شده را رعایت کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)	لایه پولیش به کار برده شده در ضخامت زیاد
زمان تبخر بین لایه‌ها ناکافی است	به زمان تبخر بین لایه‌ها توجه کنید، این زمان بر حسب محصول و دما متغیر است
شوک حرارتی پس از حرارت دادن	پس از به کار بردن، ۵ تا ۱۰ دقیقه قبل از حرارت دادن در 60°C منتظر بمانید
شوک حرارتی پس از حرارت دادن	قبل از بیرون آوردن خودرو بگذارید کوره به آرامی سرد شود

۱ - مواد / محیط

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اوین سامانه دیجیتال تعییرکاران خودرو در ایران

XVII - مات شدن پولیش و محافظ

شرح: این ایراد توسط درخشندگی کمتر لایه رنگ و عدم برآقی و انعکاس مشخص می‌شود. در مجموعه قسمت‌های تعمیر شده می‌تواند ظاهر شود.

علت‌ها	راه حل
دماه کاری را بین 18°C و 23°C تنظیم کنید به دیوارها و کف زمین آب نپاشید (آب راکد در کوره)	دماه کوره نامنظم است روطوبت بسیار زیاد در کوره
تراکم خیلی زیاد گرده رنگ	فیلترهای ورودی و خروجی هوا را تعویض کنید
ایراد خروجی (خروجی ضعیف) خروج نامناسب حلال‌ها	سرعت هوای درون کوره را روی 4°C متر بر ثانیه تنظیم کنید فشار کابین باید بیش از حد باشد
وجود ذرات خارجی در دستگاه‌های تصفیه	تمیزی دستگاه‌های تصفیه را کنترل کنید
نازل پیستوله مناسب نیست	انتخاب نازل پیستوله را اصلاح کنید توصیه‌ها را رعایت کنید

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

علت‌ها	راه حل
تنظیم پیستوله مناسب نیست	تنظیم پیستوله را بررسی کنید (خروجی محصول / سرعت عملکرد)
حرارت دادن نادرست است	بررسی کنید کوره سیکل کامل حرارت دهی را انجام می‌دهد: مدت و دما اگر خودرو به قدر کافی حرارت ندیده، پلیمریزاسیون در سرما و در خارج ادامه می‌یابد، و خطر جذب رطوبت توسط سفت کننده وجود دارد

۲ - محصولات

علت‌ها	راه حل
رقیق کننده استفاده شده نامناسب است	از رقیق کننده یا سفت کننده دیگری استفاده کنید
ویسکوزیته محصول را تنظیم کنید، رقیق سازی بیش از حد قدرت رزین را کاهش می‌دهد	ویسکوزیته منطبق با توصیه‌ها نیست
تاریخ استفاده منقضی شده است	طول عمر محصولات را رعایت کنید

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

۳ - روش‌ها

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

علت‌ها	راه حل
پوشش اولیه خیس / خیس با ضخامت زیاد	یک پوشش اولیه با ضخامت حداکثر μ 20 بزنید
لایه‌های محافظ یا پولیش در ضخامت‌های خیلی زیاد یا خیلی کم به کار برده شده است	تعداد لایه‌ها، ضخامت‌ها، زمان تبخیر بین هر لایه را رعایت کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)
زمان تبخیر بین لایه‌های محافظ و پولیش رعایت نشده است	به زمان تبخیر بین لایه‌های محافظ توجه کنید زمان تبخیر بین پوشش دو لایه و لایه محافظ را رعایت کنید

XVIII - بد سفت شدن پولیش یا محافظ

شرح: این ایراد با کمترین فشار انگشت قبل احساس است، سطح چسبناک یا نرم است. مقدار کمی حباب‌های ریز، از دست رفتن درخشندگی، حساسیت بسیار زیاد به خراش می‌تواند در لایه رنگ به وجود آید.

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

۱ - مواد / محیط

راه حل	علت‌ها
دماهی سطح، محصول و کوره را بین ۱۸ و ۲۳ °C تنظیم کنید. دماهی کمتر از ۵ °C عمل پولیمریزاسیون را متوقف می‌کند.	کمبود دما هنگام عملکرد فضا خیلی مرطوب است
حرارت دهی توصیه شده، زمان پخت و دما را رعایت کنید زمان توصیه شده بالا رفتن دما را شامل نمی‌شود	حرارت دهی نادرست است، زمان پخت کوتاه است ناکافی بودن دما هنگام پخت
سرعت هوای کوره را هنگام اسپری کردن بررسی کنید ۴۰,۰ متر در ثانیه در حرارت دهی، هوا باید برای تخلیه حلال‌ها و نگهداری میزان اکسیژن لازم، از ۸۵ تا ۹۰٪ بازیافت شود	گردش هوا درون کوره اشکال دارد تخلیه نامناسب حلال‌ها هوای تازه کافی نیست
نازل پیستوله را بر حسب محصول استفاده شده منطبق کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید) تنظیمات پیستوله را اصلاح کنید	انتخاب نازل پیستوله مناسب نیست (قطر خیلی زیاد) تنظیم پیستوله مناسب نیست

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

۲ - محصولات

راه حل	اوین سام	علت‌ها
مقادیر توصیه شده را رعایت کنید، (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)		نسبت ترکیب پولیش و سفت کننده درست نیست
مقدار اضافی سفت کننده اجازه نمی‌دهد سریع تر خشک شود		
شرایط استفاده و مقادیر توصیه شده را رعایت کنید		مقدار اضافی رقیق کننده ریتادر یا ضد سیلیکون
درب قوطی‌ها را پس از استفاده بیندید تمیزی و کیفیت سفت کننده را بررسی کنید تاریخ ذخیره‌سازی محصولات را بررسی کنید		soft کننده رطوب را جذب کرده است انتخاب اشتباه سفت کننده

۳ - روش‌ها

راه حل	علت‌ها
ضخامت پوشش دوالیه را رعایت کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)	ضخامت پوشش اولیه خیلی زیاد است
دماهی سطح و محصول را تا ۲۳ °C بالا ببرید	سطحی که باید رنگ شود خیلی سرد است
لایه‌های نازک به کار ببرید. مراقب باشید سطوح صاف بیش از حد پوشانده نشوند	لایه‌های پولیش و محافظ با ضخامت زیاد به کار برد شده است

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

علت‌ها	راه حل
زمان تبخیر بین لایه‌ها ناکافی است حبس شدن حلال‌ها	زمان تبخیر بین لایه‌ها را رعایت کنید
تعداد لایه‌های توصیه شده را رعایت کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)	تعداد لایه‌ها بیش از حد است

دست دادن در خشندگی در هنگام پرداخت شود.

۱ - مواد / محیط

XIX - بد خشک شدن بتنونه تکی یا دو ترکیبی

شرح: با کمترین فشار انگشت قابل احساس است. لایه رنگ سفت نیست. این مورد می‌تواند هنگام سمباده زنی با جرم گرفتن کاغذ مشاهده شود. می‌تواند باعث ظاهر شدن مجدد آثار سمباده زنی و از

علت‌ها	راه حل
دماهی مناسب نیست فضا خیلی سرد یا خیلی مرطوب است	دماهی سطح و محصول را تا 23°C بالا بیرید
پوشش اولیه حرارت داده نشده است	(به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید) پوشش اولیه را خشک کنید
انتخاب نازل پیستوله مناسب نیست (قطر خیلی زیاد)	انتخاب نازل پیستوله را اصلاح کنید (قطر نازل)
تنظیم پیستوله مناسب نیست (خروجی خیلی زیاد)	پیستوله را مجدداً تنظیم کنید: خروجی رنگ / سرعت عملکرد فشار هوا را بررسی کنید

۲ - محصولات

علت‌ها	راه حل
نسبت ترکیب بتنونه و سفت کننده درست نیست	مقادیر توصیه شده را رعایت کنید، سفت کننده اضافی باعث زودتر خشک شدن نمی‌شود
سفت کننده برای خشک شدن بتنونه‌های مورد استفاده مناسب نیست	از سفت کننده‌های توصیه شده استفاده کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)
سفت کننده رطوب را جذب کرده است	در ب قوطی‌ها را پس از استفاده بیندید تمیزی و کیفیت سفت کننده را بررسی کنید

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

۳ - روش‌ها

راه حل	علت‌ها
دماه سطح و محصول را تا 23°C بالا ببرید	سطحی که باید بتونه شود خیلی سرد است
لایه‌های نازک‌تر به کار ببرید. به برگه راهنمای محصول توجه کنید	ضخامت لایه بتونه به کار برده شده خیلی زیاد است تعداد لایه‌ها بیش از حد است
به زمان تبخیر حلال‌ها توجه کنید، در صورت ضخامت بیش از حد زمان حرارت دهی را زیاد کنید	زمان تبخیر بین لایه‌ها کافی نیست حلال‌ها در ضخامت محصول حبس شده‌اند

۱ - مواد / محیط

XX - تشکیل شدن لکه

شرح: توسعه ایراد فیزیکی یا بی‌رنگ شدن سطح رنگ مشخص می‌شود.

راه حل	علت‌ها
تمیزی پیستوله را برسی کنید، هنگام تمیز کردن، آن را غوطه نر نکنید	پیستوله درست تمیز نشده است، ذرات استفاده قبلی، محصول مورد نظر را آلوده می‌کنند
جرم گرفتگی مدار هوا سامانه (مسئولیت محدود)	حلال‌های پاک کننده کثیف هستند

اولین سامانه دیجیتال تعوییرکاران خودرو در ایران

۲ - محصولات

راه حل	علت‌ها
مقدار سفت کننده پروکسید را رعایت کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید) از یک ترازو استفاده نمایید در صورت مصرف بیش از حد، تمیز کنید و عملیات ماستیک کاری را مجددآ شروع کنید	بالا رفتن پروکسید، سفت کننده ماستیک پلی استر بیش از حد استفاده شده است

۳ - روش‌ها

راه حل	علت‌ها
برای آلودگی کمتر از ۲۴ ساعت، با آب و صابون بشویید، بعد از این مدت با مایع تربانتین تمیز کنید	صمغ درخت
با ماده پاک کننده و آب بشویید - سمباذهزنی نرم، برق انداختن، - سمباذهزنی تا برطرف شدن کامل ایرادها. لایه بتونه را دوباره بزنید و پرداخت کنید	فضولات پرندگان

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

علت‌ها	راه حل
لکه‌های خشک، نشست عوامل خارجی: لاستیک پایه باربند، برچسب	اگر لکه‌ها سطحی هستند پرداخت کنید، در غیر این صورت با بتونه دو ترکیبی و صافکاری سمباده بزنید و بپوشانید
باران اسیدی لکه‌هایی بدون رنگ در دانه‌های لایه آخری	با ماده پاک کننده و آب بشویید - سمباده‌زنی نرم، برق انداختن، - سمباده‌زنی تا برطرف شدن کامل ایرادها. لایه بتونه را دوباره بزنید و پرداخت کنید
لکه‌های سیمان	در صورتی که لکه تازه است، با آب و صابون بشویید سپس آب + اسید استیک ۱۰٪ به کار ببرید
واکنش بین رنگ دانه‌های پرداخت کاری اولیه و حلال‌های پوششی که روی آن زده شده است. کیفیت بد رنگ دانه	با زدن یک لایه رنگ در یک قسمت کوچک، لایه پرداخت شده قدیمی را تست کنید
پدیدار شدن رنگ دانه رنگ اصلی یا محصولات تعمیرات حساس به حلال‌ها (مثال: سفید روی قرمز = صورتی کم رنگ)	رنگ دانه‌های ظاهر شده را با پوشش اولیه دو ترکیبی یا پوشش سیاه رنگ بپوشانید

دیجیتال خودرو

۱ - مواد / محیط سامانه (مسئولیت محدود)

XXI - توده شدن رنگ

شرح: با ظاهر چروک خورده و از دست دادن درخشنده‌گی مشخص می‌شود. با پدیدار شدن آثار سمباده‌زنی همراه است.

اوین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

علت‌ها	راه حل
نازل پیستوله مناسب نیست	انتخاب نازل پیستوله را اصلاح کنید (قطر نازل)
تنظیم پیستوله مناسب نیست، خروجی آن خیلی زیاد است	خروجی رنگ / سرعت عملکرد را مجدداً تنظیم کنید
نیوود تجهیزات برای خشک کردن پوشش‌های اولیه	کارگاه را به دستگاه خشک کن مادون قرمز تجهیز کنید باید در تمام دوره تعمیر استفاده شود

۲ - محصولات

علت‌ها	راه حل
سفت کننده و رقیق کننده نامناسب، محصولات خیلی سریع راهنمای محصول مراجعه کنید	انتخاب سفت کننده و رقیق کننده را بررسی کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)
نسبت نامناسب سفت کننده	نسبت سفت کننده را رعایت کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)
ویسکوزیته منطبق با دستورالعمل‌ها نیست	ویسکوزیته محصولات خود را تنظیم کنید

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
 X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 –
 X62

۳ - روش‌ها

راه حل	علت‌ها
با بتونه دو ترکیبی در لایه‌های نازک پوشانید	لایه محافظ اصلی به حلال‌ها حساس است
تعداد لایه‌های توصیه شده را رعایت کنید	ضخامت پوشش اولیه دو لایه خیلی زیاد است
به صورت منظم به برگه‌های راهنمای مراجعه و آنها را رعایت کنید	عدم رعایت برگه‌های راهنمای
حرارت دهی توصیه شده، زمان پخت و دمای رعایت کنید، (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید) پس از حرارت دهی و خنک کردن، درب‌های کوره را باز کنید	هنگام رنگ کاری، دمای خشک شدن برای استفاده از کلیه محصولات رعایت نشده است

۱ - مواد / محیط

XXII - تغییر وضعیت ماستیک پلی استر

شرح: پدیدار شدن کناره‌های قسمت تعمیر شده پس از خشک شدن پوشش اولیه. در قسمت ماستیک کاری کمبود درخشندگی و در مجموعه قسمت تعمیر شده خطوط سمباده زنی نمایان می‌شود.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

علت‌ها

راه حل	علت‌ها
زمان و دمای خشک شدن توصیه شده را رعایت کنید برای خشک شدن کامل، استفاده از خشک کن مادون قرمز را بهبود دهید	دمای خشک شدن ماستیک پلی استر رعایت نشده
از یک نگهدارنده دستی مناسب سطح مورد نظر یا دستگاه سمباده زنی لرزنده مکشی با یک صفحه محکم استفاده کنید	برای سطح ماستیک زده شده نگهدارنده سمباده به اندازه کافی بلند و پهن نیست.

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

۲ - محصولات

راه حل	علت‌ها
<p>اندازه سفت کننده پروکسید را رعایت کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)</p> <p>برای مشخص کردن اندازه گیری از بک ترازو استفاده کنید</p>	ماستیک پلی استر به اندازه کافی سفت نیست، اندازه سفت کننده پروکسید نامناسب است
<p>از سمباده‌زنی ماستیک‌های پلی استر با سمباده‌های زیر اجتناب کنید:</p> <ul style="list-style-type: none"> - خیلی نرم P240 P320: صافکاری بد، - خیلی درشت P40 P60: خطوط بسیار عمیق که هموار کردن آن ناممکن است. <p>ماستیک‌های پلی استر با کاغذ سمباده P100 / P150 سمباده‌زنی کنید برگه راهنمای محصول</p>	ماستیک پلی استر با کاغذ سمباده‌های نامناسب سمباده زده شده است

۳ - روش‌ها

راه حل	علت‌ها
<p>ماده را با یک پارچه آغشته به حلال شناسایی کنید ماستیک پلی استر را فقط روی صفحه فلز بدون پوشش به کار ببرید. سپس با یک پوشش اولیه دوترکیبی یا یک بتونه پلی استر اسپری شونده پوشانید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)</p>	به کار بردن نامناسب ماستیک پلی استر روی ماده پایه
<p>پس از صافکاری قطعه، سمباده‌زنی خشک با P80 به صورت دوراً یا با P100 با نگهدارنده (صفحه سفت)</p> <p>مواد قدیمی را صاف کنید، نواحی مورد تعمیر باید بدون عیوب و ضخامت باشند</p>	سمباده‌زنی پس از صافکاری زیادی خشن و پرداخت کاری نامناسب است
<p>ماستیک را با دو کاردک مناسب سطح تعمیرات به کار ببرید و تا جای ممکن آن را گسترش دهید</p>	ماستیک زنی به قدر کافی کشیده نیست سمباده‌زنی ماستیک بد محو شده است
<p>سمباده‌زنی را از مرکز ماستیک شروع کنید</p>	سمباده‌زنی ماستیک با مرتب کردن لبه‌ها
<p>یک راهنمای سمباده‌زنی به کار ببرید با یک نگهدارنده مناسب سطح، ماستیک پلی استر را سمباده بزنید</p> <p>با P150 P220 به صورت ضربه‌ی بر حسب برگه راهنمای محصول سمباده بزنید</p>	سمباده‌زنی ماستیک بدون نگهدارنده (یا نامناسب) برای ترمیم همواری قسمت ماستیک زده شده

XXIII - تغییر وضعیت بتونه دو ترکیبی

شرح: این ایراد هنگام بتونه کاری جزئی فرورفتگی لایه محافظ، با ترکیب چروک خورده به پهناهی حدود ۵ میلیمتر در اطراف قسمت بتونه کاری پس از خشک شدن رنگ مشاهده می‌شود.

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

۱ - مواد / محیط

راه حل	علت‌ها
کوره یا خشک کن مادون قرمز را روی دما و زمان توصیه شده تنظیم کنید دمای توصیه شده را رعایت کنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)	دمای خشک شدن رعایت نشده
با یک دستگاه سمباده زنی دورانی مکشی P320 P400 سمباده بزنید از دو صفحه نرم استفاده کنید (سمباده زنی صاف تر می‌شود) برای سطوح تعمیراتی بزرگ، با یک نگهدارنده بزرگ سمباده بزنید	نگهدارنده سمباده زنی مناسب نیست سمباده زنی دستی

۲ - محصولات

راه حل	علت‌ها
از رقیق سازی خیلی زیاد اجتناب کنید. از رقیق کننده توصیه شده استفاده کنید	رقیق سازی نامناسب
تعداد لایه‌ها و زمان خشک شدن توصیه شده را رعایت کنید استفاده از مادون قرمز توصیه می‌شود	زمان خشک شدن ناکافی است

۳ - روش‌ها

راه حل	علت‌ها
الزاماً ماستیک‌های پلی استر را خشک سمباده بزنید، به سرعت با لایه فسفات و بتونه دو ترکیبی پوشانید	ماستیک پلی استر اشباع شده از رطوبت
قسمت‌های ماستیک زده شده را به طور صحیح سمباده بزنید	عدم چسبندگی بتونه روی قسمت‌های براق، کمبود سمباده زنی
اطراف بتونه را با کاغذ سمباده نرم P320 P400 به صورت خشک پخ کنید، و عمل پرداخت را با P500 P600 انجام دهید	کمبود سمباده زنی در اطراف بتونه
اوین پوشش را به صورت مخروطی به کار ببرید: لایه اول را روی قسمت تعمیر شده به صورت خیلی پهن بزنید و لایه‌های بعدی را کاهش دهید	کاربرد ناکافی بتونه در اطراف قسمت‌های تعمیر شده گردد رنگ زیاد در اطراف قسمت بتونه کاری جزئی

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

۱ - مواد / محیط

XXIV - عدم چسبندگی (سیلیکون)

شرح: به فرورفتگی هایی گفته می شود که هنگام یا بعد از کار بر روی سطحی که قبل یا هنگام عمل اسپری کردن آلوده شده ظاهر می شوند.

راه حل	علت ها
تهویه خارجی انجام دهید (به تجهیزات کارگاه رجوع کنید)	تهویه کوره در کارگاه انجام می شود

۲ - محصولات

راه حل	علت ها
درب قوطی ها و جعبه ها را پس از هر بار استفاده بیندید. محصولات ضد سیلیکونی که باید با محافظ مخلوط شود، محصولات موقتی هستند	در پوششها و روکشها به خوبی روی قوطی ها بسته نشده اند در نتیجه هر گونه آلودگی می تواند داخل قوطی شود.

۳ - روش ها

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

راه حل	علت ها
خودرو را با محلول ۲۰٪ سرکه یا محلول قلیایی ۱۰٪ آمونیاک در یک سطل آب داغ، بشویید. سپس با آب تمیز بشویید و خشک کنید	کوتاهی در تمیز کردن سطح باقیمانده های سیلیکون، گریس، روغن، غیره
سطحی را که باید رنگ شود با دقت، در سطوح کوچک چربی زدایی کنید و قبل از تبخیر خشک کنید	سطح چرب. آثار عرق بدن. صابون، روغن، دود اگزوز، غیره
از محصولات دارای سیلیکون استفاده نکنید. سیلیکون خیلی فرار است، می تواند به سرعت کارگاه را آلوده کند	استفاده از اسپری و محصولات برآق کننده دارای سیلیکون در کارگاه
اصول تمیزی را رعایت کنید، خودرو را با موتور خاموش به داخل کوره هدایت کنید	خودروها چون با موتور روشن وارد کوره می شوند، گاز اگزوز بیرون می دهند

۱ - مواد / محیط

XXV - ترک برداشت / خرد شدگی

شرح: خرد شدن سطحی پوشش رنگ که به وسیله شکاف های ریز با شکل موزائیک در مجموعه قطعه رنگ شده مشخص می شود.

راه حل	علت ها
(به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)	انتخاب نازل پیستوله مناسب نیست

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

۲ - محصولات

راه حل	علت‌ها
یک پوشش اولیه دو ترکیبی انتخاب کنید	استفاده از پوشش اولیه ارجاعی در ضخامت زیاد
اندازه‌های سفت کننده، رقیق کننده را رعایت کنید تا رسیدن به ماده پایدار سمباده بزنید، سپس مرحله رنگ کاری را انجام دهید	به کار بردن محافظه تسریع نشده (مخلوط شدن با پوشش دو لایه)

۳ - روش‌ها

راه حل	علت‌ها
لایه‌های نازک به کار ببرید. زمان تبخیر حلال‌ها را بین هر لایه از محصول رعایت کنید	ضخامت‌های پوشش اولیه مرتبط و محافظه خیلی زیاد است
قبل از شروع مجدد مراحل کار، تمام قسمت‌های آسیب دیده را، حتی اگر لازم است تا رسیدن به صفحه فلزی، تمیز کنید	به کار بردن محصول دو ترکیبی، روی سطوح کاملاً سفت نشده
کلیه ایرادهای سمباده‌زنی را بزدایید، سپس با پوشش اولیه دو ترکیبی بپوشانید	ترک برداشتن لایه رویی در اثر انبساط ناشی از انعطاف پذیری ماده پایه به وجود آمده است ماده پایه ثابت نشده، کاملاً سفت نشده است

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۱ - مواد / محیط

XXVI - ورآمدن از روی مواد پلاستیکی

شرح: ایراد باز دست دادن چسبندگی ایجاد می‌شود و با ورآمدن کم و بیش گسترده لایه رنگ از روی سطح یا جدا شدن لایه‌ها از یکدیگر نمایان می‌شود.

راه حل	علت‌ها
دمای سطح، کوره و محصول را بین 18°C و 23°C حفظ کنید	فضا خیلی مرتبط است، هنگام کار به مقدار رطوبت توجه کنید
تمیزی کمپرسور، دستگاه تصفیه، فیلتر و لوله‌های هوا را بررسی کنید	وجود آلودگی‌های سیار زیاد و مختلف در کمپرسور، دستگاه تصفیه، لوله‌های هوا، (روغن، رطوبت، گرد و غبار، غیره)

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

۲ - محصولات

راه حل	علت‌ها
از بتونه مواد پلاستیکی استفاده کنید	بتونه با چسبندگی نامناسب برای سطح پلاستیکی
نسبت‌های ترکیب را رعایت کنید، (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)	نسبت ترکیب بتونه چسبنده مناسب نیست

۳ - روش‌ها

راه حل	علت‌ها
سطحی را که باید رنگ شود، با محلول چربی زدای ضد الکتریسیته ساکن دو بار کاملاً تمیز کنید	عدم تمیزی سطح
قطعات رنگ کاری را که دارای بتونه اصلی یا سفت شونده حرارتی هستند، به نحو صحیح سمباده بزنید	سمباده‌زنی کافی نیست
دو لایه با ضخامت کمتر بزنید (نازک). تعداد لایه‌های توصیه شده را رعایت کنید	لایه‌های بتونه چسبنده با ضخامت زیاد زده شده‌اند
زمان (واکنش شیمیایی) پوشش‌دهی آستری و بتونه یا محافظ را رعایت کنید	تعداد لایه‌ها بیش از حد است زمان پوشش‌دهی خیلی طولانی یا خیلی کوتاه است
نیم ساعت در دمای 60°C بپزید، سپس دوباره چربی زدایی کنید	قطعات از فوم پلی اورتان نرم با گاز تخلیه نشده مواد ترکیبی (پلاستیک) آغشته به ماده درآوردن از قالب

۱ - مواد / محیط

XXVII - ورآمدن پوسته پوشش اولیه

شرح: ایراد مشخص شده توسط از دست دادن چسبندگی بین پوشش اولیه و ماستیک یا کاتافورز اصلی، که با بلند شدن کم و بیش وسیع لایه رنگ از روی سطح یا با جدا شدن لایه‌ها از یکدیگر نمایان می‌شود.

راه حل	علت‌ها
دماهی سطح، کوره و محصول را بین 18°C و 23°C حفظ کنید	سطحی که باید رنگ شود خیلی داغ است
دماهی سطح، کوره و محصول را بین 18°C و 23°C حفظ کنید	فضا خیلی مرطوب است، به میزان رطوبت توجه کنید
فاصله سطح / مادون قرمز و حالل زدایی را رعایت کنید	استفاده نادرست از خشک کن مادون قرمز

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
 X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 –
 X62

۲ - محصولات

علت‌ها	راه حل
سفت کننده رطوبت را جذب کرده، تاریخ مصرف منقضی شده است	درب قوطی‌ها را پس از استفاده بیندید تمیزی و کیفیت سفت کننده و تاریخ ذخیره‌سازی محصولات را بررسی کنید
نسبت سفت کننده نامناسب است انتخاب رقیق کننده یا سفت کننده نامناسب است	نسبت سفت کننده را بررسی کنید از رقیق کننده یا سفت کننده توصیه شده استفاده کنید

۳ - روش‌ها

علت‌ها	راه حل
عدم تمیزی سطح	قطعه‌ای را که باید بتونه شود، با تمیز کننده سطوح کاملاً تمیز کنید
سمباده‌زنی رنگ قدیمی کافی نیست	سطوحی را که باید بتونه شوند، با دقت چربی زدایی کنید و سمباده بزنید، ظاهر مات بسیار مهم است
سطح بدون پوشش، یا آستر نخورده یا بد آستر زده شده است	بر حساب برگه راهنمای محصول سمباده بزنید و لیست محدود روى سطوح بدون پوشش (صفحه فلزی، مواد ترکیبی) آستری مناسب بزنید (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)

۱ - مواد / محیط

XXVIII - ورآمدن پوسته پولیش یا محافظ

شرح: ایراد، با از دست دادن چسبندگی ایجاد می‌شود و با ورآمدن کم و بیش گستردگی لایه رنگ از روی سطح یا جدا شدن لایه‌ها از یکدیگر نمایان می‌شود.

علت‌ها	راه حل
پودر شدن پوشش اولیه	از به کار بردن مواد خیلی خشک اجتناب کنید از رقیق کننده پوشش اولیه دولایه، مناسب با دمای 25°C استفاده کنید یک رقیق کننده کند به کار ببرید. (مثال: رقیق کننده ریتاردر)

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

۲ - محصولات

راه حل	علت‌ها
درب قوطی‌ها را پس از استفاده ببندید تمیزی و کیفیت سفت کننده و تاریخ ذخیره‌سازی محصولات را بررسی کنید	سفت‌کننده رطوب را جذب کرده است
از بین بردن آلودگی‌های روی سطح با مواد دارای آمونیاک یا استفاده از لایه‌های نازک پوشش اولیه برای ثابت کردن سیلیکون ممنوع است	استفاده از ضد سیلیکون در پوششی که باید دوباره پولیش شود
نسبت سفت کننده را بررسی کنید از رقیق کننده یا سفت کننده توصیه شده استفاده کنید	نسبت سفت کننده، نامناسب است انتخاب رقیق کننده یا سفت کننده نامناسب است

۳ - روش‌ها

راه حل	علت‌ها
با دقت سطوحی را که باید رنگ شوند چربی زدایی کنید و سمباده بزنید، ظاهر مات آن قبل از رنگ کاری خیلی اهمیت دارد. به همین ترتیب با کاغذ سمباده در چارچوب عملیات ترمیم رنگ عمل کنید	سمباده‌زنی و تمیز کردن رنگ قدیمی کافی نیست
لایه‌های پوشش دولایه را نازک تر بزنید، با ضخامت ۲۰ میکرون (به برگه راهنمای محصول مراجعه کنید)	لایه‌های پوشش دولایه با ضخامت زیاد زده شده است
زمان تبخیر بین پوشش دو لایه و لایه محافظ را رعایت کنید	زمان تبخیر بین پوشش دو لایه و لایه محافظ خیلی طولانی است

۱ - مواد / محیط

XXIX - ورآمدن پوسته ماستیک پلی استر

شرح: با جدا شدن ماستیک از روی صفحه فلزی یا انواع دیگر سطوح، (الکترو، گالوانیزه، آلومینیومی) مشخص می‌شود.

راه حل	علت‌ها
هنگام استفاده از دستگاه مادون قرمز، فاصله بین ۶۰ تا ۷۰ سانتیمتر را با سطح رعایت کنید	هنگام استفاده از دستگاه مادون قرمز، ماستیک سوخته شده است
به درجه رطوبت توجه کنید هنگام به کار بردن ماستیک دما را بین ۱۸ °C و ۲۳ °C حفظ کنید	فضا خیلی مرطوب است هنگام به کار بردن ماستیک دما خیلی پایین است

۲ - محصولات

راه حل	علت‌ها
از ماستیک مناسب با سطوحی که باید ماستیک کاری شوند استفاده کنید	ماستیک نامناسب است

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

۳ - روش‌ها

راه حل	علت‌ها
با تمیز کننده سطوح، سطحی را که باید ماستیک کاری شود را کاملاً تمیز کنید	عدم تمیزی سطح
برای اجتناب از شوک‌های حرارتی، دمای سطح را بالا ببرید (مساوی با دمای محصول)	هنگام ماستیک کاری سطح خیلی سرد است

۱ - مواد / محیط

XXX - تشکیل شدن حباب

شرح: پدیده ای است که با ظاهر شدن تغییر شکل‌های کم و بیش حجمی در زیر لایه رنگ یا زیر پوشش‌های ترکیبی مشخص می‌شود. حباب‌های ریز درون لایه رنگ تشکیل می‌شوند.

راه حل	علت‌ها
دمای کارگاه و کوره را بین 18°C و 23°C تنظیم کنید. سرعت هوا را در $0,40$ متر در ثانیه تنظیم کنید	تهویه نامناسب درون کوره، رطوبت زیاد در هوا به درجه رطوبت توجه کنید، محیط بیرون برای افزایش رطوبت مساعد است (رودخانه)
کوره باید تحت فشار زیاد باشد	ورآمدن رنگ در اثر بالا رفتن سریع دما به وسیله خشک کن مادون قرمز
مرحله حلال زدایی و فاصله سطح / مادون قرمز را رعایت کنید	وجود ذرات خارجی زیاد و آب در کمپرسور، دستگاه تصفیه و لوله‌های هوای استفاده شده در کارگاه رنگ کاری و کوره را بررسی کنید

۲ - محصولات

راه حل	علت‌ها
از رقیق کننده مناسب با لایه پرداخت کاری و منطبق با شرایط موجود کارگاه استفاده کنید	رقیق کننده خیلی قوی، می‌تواند باعث متورم شدن و تغییر حالت مواد پایه شود
تمیزی و کیفیت سفت کننده را بررسی کنید درب قوطی‌ها را بلافاصله پس از استفاده بیندید	soft کننده رطوب را جذب کرده است
مواد پلی استر را فقط خشک سمباده بزنید، آنها را به سرعت با لایه فسفات و بتونه دو ترکیبی بپوشانید	ماستیک پلی استر سمباده زده شده با آب

90A

اطلاعات کلی

ایراد در رنگ: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

۳ - روش‌ها

راه حل	علت‌ها
مطمئن شوید سطوح تمیز هستند. شستن، دمیدن هوا، چربی زدایی	تمیز کردن نامناسب است. سطح بر اثر رطوبت آسیب دیده است. باقي مانده سمباده‌زنی گریس، روغن
سطح را گرم کنید. قبل از رنگ کاری، دمای سطح باید دمای محیط را داشته باشد از شوک‌های حرارتی اجتناب کنید	سطح خیلی سرد است
لایه پرداخت شده را در قسمت‌های مربوطه بردارید و دوباره عملیات را انجام دهید، احتمالاً لازم است کل رنگ را از بین ببرید و دوباره یک عملیات کامل روی فلز بدون پوشش انجام دهید	هنگام رنگ کاری یا در زمان خشک شدن، سطح مورد نظر تغییر شکل می‌دهد یا چین می‌خورد

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



94A

مرحله کاربرد رنگ روی صفحه فلزی

قطعات فولادی بدن: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

۱- فلز زنگ زده

تذکرات مهم

استفاده از لوازم اینمی شخصی مانند (دستکش، عینک و ماسک
محافظه مجاری تنفسی) الزامی است.

مرحله	شرح	نکات مهم
۱	قسمت زنگ زده را لایه برداری کنید	(به بخش ابزار آلات لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده مراجعه کنید) (A, 40A, اطلاعات کلی)
۲	خشک کردن / دمیدن هوا	
۳	کل قسمتهای تعمیرات را با گسترش محدوده از ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیمتر سمباده بزنید	P180-P240 خشک
۴	خشک کردن / دمیدن هوا	
۵	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B, مواد مصرفی). یا یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۶	یک آب کاری گالوانیزه روی ورقه فلزی بدون پوشش انجام دهید	(به بخش ۰۴E، رنگ، محافظه ضد زنگ و خورنده کنید) (04E-3 توصیف، صفحه ۰۴E-۳ مراجعه کنید) (رنگ، ۰۴E)
۷	پوشاندن با آب تمیز بشویید	اولین مرحله تعمیر کاران خودرو در ایران
۸	پوشاندن	کاغذ پوششی
۹	لایه فسفات بزنید	(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B, مواد مصرفی).
۱۰	حلال زدایی	
۱۱	از بتونه دو ترکیبی استفاده کنید	(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B, مواد مصرفی).
۱۲	زدودن حلal / خشک کردن	
۱۳	بتونه را سمباده بزنید	P500 تا P400 خشک / P400 با آب
۱۴	کل قطعه را سمباده بزنید	P600 تا P500 خشک / P800 تا P1000 با آب
۱۵	خشک کردن / دمیدن هوا	
۱۶	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B, مواد مصرفی). یا یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۱۷	پوشاندن	(به بخش ۹۹A-۱ اصول - ویژگی های پوشاندن خودرو با نوار پوششی، پوشاندن خودرو با نوار پوششی: مشخصات، صفحه ۹۹A-۱ مراجعه کنید)

94A

مرحله کاربرد رنگ روی صفحه فلزی

قطعات فولادی بدنه: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

نکات مهم	شرح	مرحله
هوای بدمید / با سمباده تمیز کننده بسایید		۱۸
رنگ نهایی را بزنید		۱۹

II - قطعات تعمیر شده

۱ - با ماستیک پلی استر

نکات مهم	شرح	مرحله
(به بخش محصولات تکمیل کاری (بتنونه کاری) بدنه: استفاده رجوع کنید) (40A، اطلاعات کلی)	ماستیک را سمباده بزنید	۱
P240 تا P280 خشک	کل قسمت‌های تعمیرات را با گسترش محدوده از ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیمتر سمباده بزنید	۲
خشک کردن / دمیدن هوای		۳
دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید	چربی زدایی	۴
کاغذ پوششی	پوشاندن	۵
(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی).	لایه فسفات بزنید	۶
حلال زدایی		۷
(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی).	از بتنونه دو ترکیبی استفاده کنید	۸
زدودن حلال / خشک کردن		۹
P400 تا P500 خشک / P400 تا P800 با آب	بتنونه را سمباده بزنید	۱۰
P500 تا P600 خشک / P800 تا P1000 با آب	کل قطعه را سمباده بزنید	۱۱
خشک کردن / دمیدن هوای		۱۲
دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید	چربی زدایی	۱۳
(به بخش ۹۹A، اصول - ویژگی‌های پوشاندن خودرو با نوار پوششی، پوشاندن خودرو با نوار پوششی: مشخصات، صفحه ۹۹A-۱ مراجعه کنید)	پوشاندن	۱۴
هوای بدمید / با سمباده تمیز کننده بسایید		۱۵
رنگ نهایی را بزنید		۱۶

94A

مرحله کاربرد رنگ روی صفحه فلزی

قطعات فولادی بدن: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

۲ - بدون ماستیک پلی استر

مرحله	شرح	نکات مهم
۱	خشک کردن / دمیدن هوا	
۲	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۳	کل قسمت‌های تعمیرات را با گسترش محدوده از ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیمتر سمباده بزنید	P280 تا P240 خشک
۴	خشک کردن / دمیدن هوا	
۵	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۶	یک آب کاری گالوانیزه روی ورقه فلزی بدون پوشش انجام دهید	(به بخش ۰۴E، رنگ، محافظ ضد رنگ و خورندگی توسط آب کاری گالوانیزه: توصیف، صفحه ۰۴E-۳ مراجعه کنید (04E، رنگ))
۷	با دقت با آب تمیز نشوید	شرکت با دقت با آب تمیز نشوید و سامانه (مسئولیت محدود)
۸	پوشاندن	کاغذ پوششی
۹	لایه فسفات بزنید	(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی).
۱۰	حلال زدایی	
۱۱	از بتونه دو ترکیبی استفاده کنید	(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی).
۱۲	زدودن حلal / خشک کردن	
۱۳	بتونه را سمباده بزنید	P500 تا P400 خشک / P800 تا آب با آب
۱۴	کل قطعه را سمباده بزنید	P600 تا P500 خشک / P800 تا آب با آب P1000
۱۵	خشک کردن / دمیدن هوا	
۱۶	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۱۷	پوشاندن	(به بخش ۹۹A-۱، اصول - ویژگی‌های پوشاندن خودرو با نوار پوششی، پوشاندن خودرو با نوار پوششی: مشخصات، صفحه ۹۹A-۱ مراجعه کنید)

94A

مرحله کاربرد رنگ روی صفحه فلزی

قطعات فولادی بدنه: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

مرحله	شرح	نکات مهم
۱۸	هوای بدمید / با سمباده تمیز کننده بسایید	
۱۹	رنگ نهایی را بزنید	

۱ - حالت واکنش به تست

III - مواد پایه دارای ایراد

تذکر:

با رقیق کننده دارای حلال، تست رقیق سازی انجام دهید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)

مرحله	شرح	نکات مهم
۱	مواد معیوب را لایه برداری کنید	(به بخش ابزار آلات لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده مراجعه کنید) (40A، اطلاعات کلی)
۲		(به قطعات تعمیر شده رجوع کنید)

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

۲ - حالت عدم واکنش

مرحله	شرح	نکات مهم
۱		(به قطعات نو رجوع کنید)

IV - قطعات نو

تذکر:

به لایه محافظ آسیب نرسانید.

مرحله	شرح	نکات مهم
۱		خشک کردن / دمیدن هوا
۲	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۳	قسمت داخل قطعه را سمباده بزنید	سمباده قرمز
۴	قسمت بیرونی قطعه را سمباده بزنید	P240 خشک
۵		خشک کردن / دمیدن هوا

94A

مرحله کاربرد رنگ روی صفحه فلزی

قطعات فولادی بدن: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

مرحله	شرح	نکات مهم
۶	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۷	پوشاندن	کاغذ پوششی
۸	در صورت از بین رفتن لایه کاتافورز هنگام سمباده زنی، لایه فسفات بزنید	(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی).
۹	حلال زدایی	
۱۰	روی کل قطعه بتونه تکی یا دو ترکیبی بزنید	(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی).
۱۱		زدودن حلال / خشک کردن
۱۲	بتونه را سمباده بزنید	بر حسب برگه راهنمای محصول
۱۳		خشک کردن / دمیدن هوا
۱۴	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۱۵	در صورت لزوم ماستیک آب بندی به کار ببرید	(به بخش مخصوصات محافظ ضد زنگ بعد از نصب: استفاده مراجعه کنید) (40A)، اطلاعات کلی) (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۱۶		هوا بدمید / با سمباده تمیز کننده بسایید
۱۷		رنگ نهایی را بزنید

94A

مرحله کاربرد رنگ روی صفحه فلزی

قطعات آلومینیمی بدنه: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

X65 – X85 – X77 – X74 – X91 – X73 – X66 – X81

۱ - خط افتادگی

تذکرات مهم

استفاده از لوازم ایمنی شخصی مانند (دستکش، عینک و ماسک
محافظه مجاری تنفسی) الزامی است.

مرحله	شرح	نکات مهم
۱	خط افتادگی را صاف کنید	P150 تا P240 خشک
۲	خشک کردن / دمیدن هوا	
۳	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۴	در صورت لزوم ماستیک پلی استر بمالید و سمباده بزنید	(به بخش محصولات بتونه کاری بدنه: استفاده مراجعه کنید) (40A، اطلاعات کلی) (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)
۵	پوشاندن	کاغذ پوششی
۶	در صورتی که فلز بدنه بدون پوشش است لایه فسفات بزنید	(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)
۷	حلال زدایی	
۸	از بتونه دو ترکیبی استفاده کنید	(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)
۹	زدودن حلال / خشک کردن	
۱۰	بتونه را سمباده بزنید	P400 تا P500 خشک / P400 تا P800 با آب
۱۱	کل قطعه را سمباده بزنید	P500 تا P600 خشک / P800 تا P1000 با آب
۱۲	خشک کردن / دمیدن هوا	
۱۳	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۱۴	پوشاندن	(به بخش ۹۹A-۱، اصول - ویژگی‌های پوشاندن خودرو با نوار پوششی، پوشاندن خودرو با نوار پوششی: مشخصات، صفحه ۹۹A-۱ مراجعه کنید)
۱۵	هوا بدمید / با سمباده تمیز کننده بسایید	
۱۶	رنگ نهایی را بزنید	

94A

مرحله کاربرد رنگ روی صفحه فلزی

قطعات آلومینیمی بدنه: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

X65 – X85 – X77 – X74 – X91 – X73 – X66 – X81

۱۱ - قطعات نو

تذکر:

به لایه محافظ آسیب نرسانید.

مرحله	شرح	نکات مهم
۱		خشک کردن / دمیدن هوا
۲	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۳	قسمت داخل قطعه را سمباده بزنید	سمباده قرمز
۴	قسمت بیرونی قطعه را سمباده بزنید	P240 خشک
۵		خشک کردن / دمیدن هوا
۶	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۷	در صورت از بین رفتن لایه کاتافورز هنگام سمباده زنی، لایه فسفات بزنید	(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)
۸	حلال زدایی	اوین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران
۹	روی کل قطعه بtoneه تکی یا دو ترکیبی بزنید	(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)
۱۰		زدودن حلal / خشک کردن
۱۱	بtoneه را سمباده بزنید	بر حسب برگه راهنمای محصول
۱۲		خشک کردن / دمیدن هوا
۱۳	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۱۴	در صورت لزوم ماستیک آب بندی به کار ببرید	(به بخش محصولات محافظ ضد زنگ بعد از نصب: استفاده مراجعه کنید) (40A، اطلاعات کلی) (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۱۵		هوا بدمید / با سمباده تمیز کننده بساید
۱۶		رنگ نهایی را بزنید

94A

مرحله کاربرد رنگ روی صفحه فلزی

کف خودرو: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
 X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62



تذکرات مهم

استفاده از لوازم ایمنی شخصی مانند (دستکش، عینک و ماسک
 محافظتی تنفسی) الزامی است.

مرحله	شرح	نکات مهم
۱	کفی کامل خودرو را تمیز کنید	آب و صابون
۲	با آب بشویید / هوا بدمید	
۳	پلاستیک PVC کفی خودرو را از روی قسمت مورد تعمیر بتراشید	(به بخش ابزار لایه برداری ماستیک ضخیم: استفاده مراجعه کنید) (به بخش ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده رجوع کنید) (40A، اطلاعات کلی)
۴	خشک کردن / دمیدن هوا	
۵	به آرامی ماستیک PVC باقی مانده از تعمیرات را با گسترش محدوده از ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیمتر سمباده بزنید	P180-P240 / سمباده قرمز
۶	خشک کردن / دمیدن هوا	
۷	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۸	پوشاندن	کاغذ پوششی
۹	لایه فسفات بزنید	(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)
۱۰	حلال زدایی	
۱۱	از بتونه دو ترکیبی استفاده کنید	(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)
۱۲	زدودن حلال / خشک کردن	
۱۳	بتونه را سمباده بزنید	P500 تا P400 خشک / P400 تا آب با آب
۱۴	خشک کردن / دمیدن هوا	
۱۶	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به پاک کننده سطوح (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۱۷	پوشاندن	کاغذ پوششی

94A

مرحله کاربرد رنگ روی صفحه فلزی کف خودرو: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

مرحله	شرح	نکات مهم
۱۸	از ماستیک آب بندی استفاده کنید	(به بخش محصولات محافظ ضد زنگ و خورندگی بعد از نصب: استفاده مراجعه کنید) (40A، اطلاعات کلی) (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)
۱۹	رنگ نهایی را بزنید	

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



95A

مرحله کاربرد رنگ روی پلاستیک

قطعات بدنه از جنس SMC: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

X65 – X53 – X84 – X74 – X91 – X29 – X73 – X66 – X63 – X81 – X40 – X61 – X70 – X62

I - قطعات از پیش بتوونه شده



تذکرات مهم

استفاده از لوازم ایمنی شخصی مانند (دستکش، عینک و ماسک)
محافظه مجازی تنفسی) الزامی است.

مرحله	شرح	نکات مهم
۱	خشک کردن / دمیدن هوا	
۲	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۳	صف کردن	سمباده نرم خاکستری آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات مراجعه کنید) (04B، مواد مصرفی)
۴	خشک کردن / دمیدن هوا	
۵	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۶	از بتوونه دو ترکیبی استفاده کنید	(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)
۷	زدودن حلال / خشک کردن	
۸	سمباده زدن	P400-P500 خشک / P400-P800 با آب
۹	خشک کردن / دمیدن هوا	
۱۰	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۱۱		هوابدمید / با سمباده تمیز کننده بسایید
۱۲		رنگ نهایی را بنزیند

II - قطعات تعمیری

(به بخش قطعات پلاستیکی بدنه: تعمیر مراجعه کنید) (اطلاعیه
فنی 662A، 50A، اطلاعات کلی).

تذکر:

بررسی این نوع مواد هرگز لایه فسفات و بتوونه آستری استفاده
نکنید.

95A

مرحله کاربرد رنگ روی پلاستیک

قطعات بدن از جنس پلی پروپیلن / پلی اتیلن: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
X29 – X54 – X73 – X66 – X81 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70 – X38 – X62

I - قطعات از پیش بتونه شده

تذکر:

سپرهای MPR خودروی III Mégane با رنگ 676 ارایه می‌شوند (سیاه صدفی).

تذکرات مهم

استفاده از لوازم ایمنی شخصی مانند (دستکش، عینک و ماسک محافظه مجاری تنفسی) الزامی است.

نکات مهم	شرح	مرحله
خشک کردن / دمیدن هوا		۱
دستمال بدون پرز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید	چربی زدایی	۲
سمباده نرم خاکستری آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات مراجعه کنید) (04B، مواد مصرفی)	صف کردن	۳
خشک کردن / دمیدن هوا		۴
دستمال بدون پرز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید	چربی زدایی	۵
با سمباده تمیز کننده بسایید		۶
رنگ نهایی را بزنید		۷

II - قطعات بتونه نشده

تذکر:

قبل از استفاده از محصولات، برگه راهنمای سازنده را مطالعه کنید.

نکات مهم	شرح	مرحله
خشک کردن / دمیدن هوا		۱
دستمال بدون پرز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)	چربی زدایی	۲
۳۰ دقیقه در ۶۰ °C	حرارت دادن	۳
سمباده نرم خاکستری آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات مراجعه کنید) (04B، مواد مصرفی)	صف کردن	۴

95A

مرحله کاربرد رنگ روی پلاستیک

قطعات بدن از جنس پلی پروپیلن / پلی اتیلن: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
X29 – X54 – X73 – X66 – X81 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70 – X38 – X62

خشک کردن / دمیدن هوا	۵
دستمال بدون پرز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعوییرات) (04B، مواد مصرفی)	چربی زدایی ۶
(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعوییرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)	یک ایجاد کننده چسبندگی به کار ببرید ۷
حال زدایی	۸
(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعوییرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)	بر حسب برگه راهنمای محصول ایجاد کننده چسبندگی، بتونه دو ترکیبی به کار ببرید ۹
زدودن حال / خشک کردن	۱۰
P400-P500 خشک / P400-P500 با آب	سمباده زدن ۱۱
خشک کردن / دمیدن هوا	۱۲
دستمال بدون پرز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعوییرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)	چربی زدایی ۱۳
با سمباده تمیز کننده بسایید	۱۴
شرکت دیگر رنگ نهایی را بنزیند	۱۵

اولین سامانه دیجیتال تعوییرکاران خودرو در ایران

III - خط افتادگی

مرحله	شرح	نکات مهم
۱	خشک کردن / دمیدن هوا	
۲	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعوییرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)
۳	محل ایراد را سمباده بنزیند	P240 / دستگاه سمباده زنی دوار (سرعت متوسط)
۴		خشک کردن / دمیدن هوا
۵	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعوییرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)
۶	در صورت لزوم ماستیک پلی استر بمالید و سمباده بنزیند	(به بخش قطعات پلاستیکی بدن: تعویر مراجعه کنید) (اطلاعیه فنی A، 662A، 50A، اطلاعات کلی).
۷		خشک کردن / دمیدن هوا

95A

مرحله کاربرد رنگ روی پلاستیک

قطعات بدن از جنس پلی پروپیلن / پلی اتیلن: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
 X29 – X54 – X73 – X66 – X81 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70 – X38 – X62

دستمال بدون پرز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)	چربی زدایی	۸
(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)	یک ایجاد کننده چسبندگی به کار ببرید	۹
حلال زدایی		۱۰
(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)	از بتونه دو ترکیبی استفاده کنید	۱۱
زدودن حلال / خشک کردن		۱۲
P400-P500 خشک / P400-P500 با آب	سمباده زدن	۱۳
خشک کردن / دمیدن هوا		۱۴
دستمال بدون پرز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)	چربی زدایی	۱۵
با سمباده تمیز کننده بساید		۱۶
رنگ نهایی را بزنید		۱۷

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

تذکر:

بر روی این نوع مواد هرگز لایه فسفات و بتونه آستری استفاده نکنید.

95A

مرحله کاربرد رنگ روی پلاستیک

قطعات بدن از جنس نوریل: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X77 – X64 – X84 – X95 – X74 – X91 – X73 – X66 – X81 – X76 – X61 – X83 –
X24 – X70 – X38 – X62

I - قطعات (یدکی)

تذکرات مهم

استفاده از لوازم اینمی شخصی مانند (دستکش، عینک و ماسک
محافظه مجاری تنفسی) الزامی است.

مرحله	شرح	نکات مهم
۱		خشک کردن / دمیدن هوا
۲	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۳	صف کردن	سمباده نرم خاکستری آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات مراجعه کنید) (04B، مواد مصرفی)
۴		خشک کردن / دمیدن هوا
۵	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۶	از بتونه دو ترکیبی استفاده کنید	(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)
۷		زدودن حلال / خشک کردن
۸	سمباده زدن	P400-P500 خشک / با آب
۹		خشک کردن / دمیدن هوا
۱۰	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۱۱		هوا بدمید / با سمباده تمیز کننده بسایید
۱۲		رنگ نهایی را بزنید

خط افتادگی

II - قطعات تعمیر شده

تذکر:

قبل از استفاده از محصولات، برگه راهنمای سازنده را مطالعه کنید.

95A

مرحله کاربرد رنگ روی پلاستیک

قطعات بدن از جنس نوریل: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X77 – X64 – X84 – X95 – X74 – X91 – X73 – X66 – X81 – X76 – X61 – X83 –
X24 – X70 – X38 – X62

مرحله	شرح	نکات مهم
۱	چربی زدایی	خشک کردن / دمیدن هوا
۲	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۳	محل ایراد را سمباده بزنید	P240 / دستگاه سمباده زنی دوار (سرعت متوسط)
۴	چربی زدایی	خشک کردن / دمیدن هوا
۵	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B)، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۶	در صورت لزوم ماستیک پلی استر بمالید و سمباده بزنید	(به بخش قطعات پلاستیکی بدن: تعمیر مراجعه کنید) (اطلاعیه فنی 50A، 662A).
۷	چربی زدایی	خشک کردن / دمیدن هوا
۸	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۹	صف کردن	سمباده ترم خاکستری آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات مراجعه کنید) (04B، مواد مصرفی)
۱۰	چربی زدایی	خشک کردن / دمیدن هوا
۱۱	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۱۲	از بtone دو ترکیبی استفاده کنید	(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)
۱۳		زدودن حلال / خشک کردن
۱۴	سمباده زدن	P400-P800 خشک / P400-P500 با آب
۱۵		خشک کردن / دمیدن هوا

95A

مرحله کاربرد رنگ روی پلاستیک

قطعات بدن از جنس نوریل: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X77 – X64 – X84 – X95 – X74 – X91 – X73 – X66 – X81 – X76 – X61 – X83 –
X24 – X70 – X38 – X62

دستمال بدون پر ز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعییرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی) با یک دستمال خشک بدون پر خشک کنید	چربی زدایی	۱۶
هوای بدمید / با سمباده تمیز کننده بسایید		۱۷
رنگ نهایی را بزنید		۱۸

تذکر:

برروی این نوع مواد هرگز لایه فسفات و بتونه آستری استفاده
نکنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعییرکاران خودرو در ایران



95A

مرحله کاربرد رنگ روی پلاستیک

قطعات بدن از جنس ABS: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 –
X29 – X54 – X73 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70 – X38



I - قطعات از پیش بتونه شده

تذکرات مهم

استفاده از لوازم ایمنی شخصی مانند (دستکش، عینک و ماسک
محافظه مجاری تنفسی) الزامی است.

مرحله	شرح	نکات مهم
۱	خشک کردن / دمیدن هوا	
۲	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۳	سمباده زدن	P400-P500 خشک / P400-P800 با آب
۴		خشک کردن / دمیدن هوا
۵	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۶		هوای بدمید / با سمباده تمیز کننده بسایید
۷		رنگ نهایی را بزنید

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

خط افتادگی

II - قطعات تعمیر شده

تذکر:

قبل از استفاده از محصولات، برگه راهنمای سازنده را مطالعه کنید.

مرحله	شرح	نکات مهم
۱		خشک کردن / دمیدن هوا
۲	چربی زدایی	دستمال بدون پرز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید
۳	محل ایراد را سمباده بزنید	P240 خشک / دستگاه سمباده زنی دوار (سرعت متوسط)
۴		خشک کردن / دمیدن هوا

95A

مرحله کاربرد رنگ روی پلاستیک

قطعات بدن از جنس ABS: آماده سازی و مراحل رنگ کاری

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
X29 – X54 – X73 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70 – X38

دستمال بدون پرز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید	چربی زدایی	۵
(به بخش قطعات پلاستیکی بدن: تعمیر رجوع کنید) (50A، اطلاعات کلی)	در صورت لزوم ماستیک پلی استر بمالید و سمباده بزنید	۶
خشک کردن / دمیدن هوا		۷
دستمال بدون پرز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید	چربی زدایی	۸
سمباده نرم خاکستری آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات مراجعه کنید) (04B، مواد مصرفی)	صف کردن	۹
خشک کردن / دمیدن هوا		۱۰
دستمال بدون پرز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید	چربی زدایی	۱۱
(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)	از بتونه دو ترکیبی استفاده کنید	۱۲
زدودن حلال / خشک کردن		۱۳
P400-P500 خشک / P400-P800 با آب	سمباده زدن	۱۴
خشک کردن / دمیدن هوا		۱۵
دستمال بدون پرز آغشته به رقیق کننده ضد الکتریسیته ساکن (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی). با یک دستمال خشک بدون پرز خشک کنید	چربی زدایی	۱۶
هوابدمید / با سمباده تمیز کننده بسایید		۱۷
رنگ نهایی را بزنید		۱۸

تذکر:

بررسی این نوع مواد هرگز لایه فسفات و بتونه آستری استفاده نکنید.

99A

اصول - ویژگی‌های پوشاندن خودرو با نوار پوششی

پوشاندن خودرو با نوار پوششی: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

سوراخ‌های قابل دسترس را از داخل با نوار چسب پوششی ۲۵ میلیمتری بپوشانید (نازل شیشه شور شیشه جلو، زههای محافظ و آرم‌ها). درب را بندید.



128106 **128106** **اولین سامانه خودرو سامانه (مسئولیت محدود)**

آن قسمت از نوار چسب پوششی (2) را که از قطعه به روی قطعه مجاور می‌رسد، با نوار چسب پوششی ۱۹ میلیمتری ثابت کنید.

سراسر خودرو را با روکش بپوشانید (پلاستیک یک بار مصرف یا قابل استفاده مجدد).

به پوشاندن خودرو با نوار پوششی ادامه دهید. از ابعاد مناسب با قطعاتی که باید محافظت شوند استفاده کنید (کاغذ، پلاستیک).

تذکر:


قبل از شروع مراحل پوشاندن، باید خودرو را با تمیز کننده سطوح و چربی زدایی تمیز کرد (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات) (0.04B. مواد مصرفی)

- روش ۱: پوشاندن خودرو برای رنگ کاری یکی از درب‌ها،
- روش ۲: بپوشاندن خودرو برای رنگ کاری یک درب و گلگیر عقب،
- روش ۳: پوشاندن خودرو برای رنگ کاری سقف،
- روش ۴: پوشاندن شیشه‌ها.

تذکر:

هنگام رنگ کاری، حتماً باید قسمت‌های داخلی قطعات را برای جلوگیری از نشست گرده رنگ و گرد و غبار تحت اثر فشار اسپری بپوشانید.

1 - روش ۱: پوشاندن خودرو برای رنگ کاری یکی از درب‌ها



128105
128105

درب را در وضعیت باز قرار دهید.

نیمی از نوار چسب پوششی ۵۰ میلیمتری (1)، را در قسمت داخلی پیramon قطعه بچسبانید، بگذارید نیمه دیگر نوار چسب پوششی بیرون بزند.

99A

اصول - ویژگی های پوشاندن خودرو با نوار پوششی

پوشاندن خودرو با نوار پوششی: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
 X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

II - روش ۲: پوشاندن خودرو برای رنگ کاری یک درب و گلگیر عقب



128109

128109



128107

128107

درب جانبی را باز کنید.

نوار فوم ۱۹ میلیمتری (3) را داخل گلگیر عقب بچسبانید.

درب را با اطمینان از اینکه فوم برای عایق بندی به خوبی نصب شده است، بندید.


چرخ را با کاغذ متصل (5) به قسمت بیرون زده نوار چسب پوششی، محافظت کنید.
 سراسر خودرو را با روکش بپوشانید (پلاستیک یک بار مصرف یا قابل استفاده مجدد).
 به پوشاندن خودرو با نوار پوششی ادامه دهید. از ابعاد متناسب با قطعاتی که باید محافظت شوند استفاده کنید (کاغذ، پلاستیک).

III - روش ۳: پوشاندن خودرو برای رنگ کاری سقف



128115

128115



128108

128108

نوار چسب پوششی ۵۰ میلیمتری (4) را روی گلگیر داخل محفظه چرخ قرار دهید.

99A

اصول - ویژگی‌های پوشاندن خودرو با نوار پوششی

پوشاندن خودرو با نوار پوششی: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
 X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 – X62

IV - روش ۴: پوشاندن شیشه‌ها




128112

نوار مخصوص (6) را ابتدا با سر دادن قسمت سخت نوار به داخل لاستیک آب بندی شیشه جلو بچسبانید.

(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (B، مواد مصرفی)

تذکر:

برای خودروهای مربوطه، نوار فوم ۱۹ میلیمتری در داخل قسمت فوقانی درب‌های جانبی بچسبانید.



128110

چسب نواری (7) را در قسمت عقب سقف بچسبانید و بگذارید تا روی درب بزرگ عقب ادامه یابد.

چسب نواری را با نوار چسب پوششی ۱۹ میلیمتری ثابت کنید.

به پوشاندن خودرو با نوار پوششی ادامه دهید. از ابعاد مناسب با قطعاتی که باید محافظت شوند استفاده کنید (کاغذ، پلاستیک).



128113

کاغذ مناسب با قطعه را روی شیشه قرار دهید.


کاغذ را ببرید و آنرا با نوار چسب پوششی ۱۹ میلیمتری با ۰,۵ سانتیمتر لبه اضافی، ثابت کنید.

99A

اصول - ویژگی های پوشاندن خودرو با نوار پوششی

پوشاندن خودرو با نوار پوششی: مشخصات

X06 – X44 – X57 – X35 – X65 – X85 – X90 – X77 – X53 – X64 – X84 – X95 – X45 – X48 – X56 – X74 – X91 –
 X29 – X54 – X73 – X11 – X63 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – XTP – X83 – X24 – XRQ – X70 – X38 –
 X62



128114

در پایان نوار چسب پوششی تکمیل کاری (8) به عرض ۱۹ میلیمتر را در اطراف شیشه قرار دهید (این نوار را بعد از اتمام رنگ کاری قبل از حرارت دادن بردارید).

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران