

قسمت جلویی سرشاسی جلو: تعویض

توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است!


۱. اجزاء قطعه یدکی

سمت چپ



شماره	مشخصات	ضخامت (میلیمتر)
(۱)	قطعه تقویتی نگهدارنده گیربکس	۱,۶
(۲)	قطعه تقویتی سرشاسی جلو سمت چپ	۱,۶
(۳)	نگهدارنده رام	۳
(۴)	فاصله انداز نگهدارنده رام	۴
(۵)	سرنشاسی جلو سمت چپ	۲,۶/۱,۶
(۶)	قطعه تقویتی ضربه‌گیر سرشاسی جلو سمت چپ	۲
(۷)	ضربه‌گیر	۱,۲

سمت راست




شماره	مشخصات	ضخامت (میلیمتر)
(۸)	سرنشاسی جلو سمت راست	۲,۶/۱,۶
(۹)	قطعه تقویتی ضربه‌گیر سرشاسی جلو سمت راست	۲
(۱۰)	فاصله انداز نگهدارنده رام	۲
(۱۱)	نگهدارنده رام	۲
(۱۲)	قطعه تقویتی پایه نگهدارنده جلویی رام	۲
(۱۳)	ضربه‌گیر	۱,۲

کپچر

عنوان : قسمت جلویی سرشارسی

۲. در صورت تعویض

- گزینه‌های تعویض قطعه عبارت است از:
- تعویض کامل.
- تعویض قسمتی از قطعه از محل برش A.
- تعویض قسمتی از قطعه از محل برش B.



توجه اگر سطوح درگیر قطعات قابل دسترسی نیستند، از اتصال با جوشکاری میگ/مگ پلاگ به جای جوشکاری مقاومت الکتریکی اولیه آن استفاده نمایید (به 400 MR رجوع کنید).

توجه برای جلوگیری از آسیب رسیدن به قطعات الکتریکی و الکترونیکی خودرو، اتصال‌های بدنه دسترسی‌های منطقه جوشکاری جدا کنید.

کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود (به 400 MR رجوع کنید).

اتصال‌های بدنه نزدیک منطقه جوشکاری را شناسایی کنید (به اتصال‌های بدنه: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید).

۱- تعویض کامل




اولین سامانه در جیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

هشدار

جهت اطمینان از محل قرارگیری نقاط و وضعیت هندسی اکسل‌ها، از میز شاسی کشی استفاده کنید.

(1) قطعه نصب شده



۲) نذکرات مربوط به سطوح درگیر



توجه

در صورتی که سطوح اتصال قطعاتی که باید جوش داده شوند قابل دسترسی نیستند، به جای جوشکاری توسط مقاومت الکتریکی اولیه از جوش میگ/مگ (اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظه گاز) استفاده کنید (به اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظه گاز: شرح رجوع کنید) (GMAW). (MR 400, 40C)

کپچر


عنوان : قسمت جلویی سرشاسی

۲- تعویض قسمتی از محل برش A

هشدار

جهت اطمینان از محل قرارگیری نقاط و وضعیت هندسی اکسل ها، از میز شاسی کشی استفاده کنید.

(1) قطعه نصب شده



تصویر جزئیات A



۲) نذکرات مربوط به سطوح درگیر

توجهدر صورتی که سطوح اتصال قطعاتی که باید جوش داده شوند قابل دسترسی نبیستند، به جای جوشکاری توسط مقاومت الکتریکی اولیه از جوش میگ/مگ (اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظ گاز) استفاده کنید (به اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظ گاز: شرح رجوع کنید) (GMAW).
40C، MR 400) (شرح رجوع کنید).

۳- تعویض قسمتی از محل برش B.

هشدار


جهت اطمینان از محل قرارگیری نقاط و وضعیت هندسی اکسل ها، از میز شاسی کشی استفاده کنید.

!

کپچر

عنوان : قسمت جلویی سرشاسی

(1) قطعه نصب شده



۲) تذکرات مربوط به سطوح درگیر

توجه

در صورتی که سطوح اتصال قطعاتی که باید جوش داده شوند قابل دسترسی نیستند، به جای جوشکاری توسط مقاومت الکتریکی اولیه از جوش میگ/امگ (اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظ گاز) استفاده کنید (به اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظ گاز: [شرح رجوع کنید](#)) (MR 400, 40C). اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظ گاز (GMAW)).

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

