

L9935

GND

GND

ارتباط با خروجی استپر به پایه D۳ کانکتور خاکستری

با یک خازن سری C ارتباط با ۱۲ ولت پایه A۴ کانکتور مشکی

با یک خازن موازی C به منفی

{ ورودی ۱۲ ولت به پایه A۴ کانکتور مشکی

ارتباط با خروجی استپر به پایه E۳ کانکتور خاکستری

GND

GND

GND

ارتباط با خروجی استپر به پایه D۲ کانکتور خاکستری

ارتباط با پایه LM۲۹۰۱۲

ارتباط با پایه ۱۱ میکرو

VCC-5V

ارتباط با پایه ۷۵ میکرو

و با یک مقاومت 1002 به ۵ ولت

ارتباط با پایه ۷۶ میکرو

و با یک مقاومت 1002 به ۵ ولت

ارتباط با پایه ۸۰ میکرو

و با یک مقاومت 1002 به ۵ ولت

ارتباط با خروجی استپر به پایه D۱ کانکتور خاکستری

GND