

NZRM1G/2/1


فصل دوم



۲-۱ سیستم استارت


(۱) سیستم استارت

سیستم استارت شامل باتری، استارت، سوئیچ استارت، قفل سوئیچ، رله استارت و غیره است. شکل ۲-۲ این ارتباطات را نشان می‌دهد.




(۲) استارت

سیستم استارت از استارت مغناطیسی کاهنده استفاده می‌کند. از محور آن به عنوان محور پینیون نیز استفاده می‌شود. وقتی سوئیچ بسته می‌شود، نقاط تماس سوئیچ مغناطیسی به هم نزدیک می‌شوند به طوری که آرمیچر شروع به چرخش می‌کند. در همین زمان، هسته آهنی متحرک جذب شده و پینیون توسط میله تقسیم کننده به طرف جلو رانده می‌شود تا با دنده حلقوی درگیر شود. سپس دنده حلقوی موتور را راه اندازی می‌کند. وقتی موتور روشن شد و سوئیچ قطع شد، هسته آهنی متحرک به جای خود بر می‌گردد و پینیون از دنده حلقوی دور می‌شود به طوری که آرمیچر متوقف می‌شود. وقتی که سرعت موتور بیشتر از پینیون شود، پینیون دور آرام است، بنابراین آرمیچر نمی‌چرخد.




شکل ۲-۲ : استارت

(۳) سیم پیچ استارت



شكل ۲-۳: سیم پیچ استارت



شكل ۱-۴: ترتیب باز و بسته کردن استارت

۲-۲ تعمیر در خودرو

ترتیب پیاده‌سازی:

۱. ترمینال 50


۲. ترمینال 30

۳. ترمینال کابل زمین

۴. مجموعه استارت

۵. صفحه ایزوله

ترتیب نصب بر عکس ترتیب پیاده‌سازی است.



شکل ۵-۲ : پیاده‌سازی مجموعه استارت


نصب

صفحه ایزوله (۵) را بیندید.

مجموعه استارت (۴) را بیندید.

پیچ‌های ثابت را با گشتاور معین سفت کنید.

گشتاور سفت کردن پیچ‌های ثابت استارت: 81 Nm



شکل ۶-۲ : اتصال کابل زمین باتری

ترمینال کابل زمین (۳) را بیندید.

ترمینال 30 (۲) را بیندید.


ترمینال 50 (۱) را بیندید.

کابل منفی باتری را به ترمینال استارت وصل کرده و مهره‌ها را با گشتاور معین سفت کنید.

گشتاور سفت کردن مهره‌های ثابت: 9 Nm


کابل منفی باتری را وصل کنید (شکل ۶-۲).

۳-۲ تعمیر قطعات



- ترتیب پیاده سازی
۱. سر سیم
 ۲. پیچ بلند
 ۳. مجموعه یوک
 ۴. محفظه یوک
 ۵. ذغال و پایه ذغال
 ۶. آرمیچر
 ۷. محفظه رانش
 ۸. کلاچ یکطرفه
 ۹. فنر برگشت
 ۱۰. ساقمه فولادی
 ۱۱. دنده دور آرام کوچک
 ۱۲. نگهدارنده
 ۱۳. غلتک
 ۱۴. سوئیچ مغناطیسی


شكل ۷-۲: ترتیب باز و بسته کردن مجموعه استارت



شكل ۸-۲ : باز کردن سرسیم


پیاده سازی
سرسیم (۱) را باز کنید.
سرسیم را از سوئیچ مغناطیسی باز کنید (شکل ۷-۲).

HELP DESK



بیچ بلند (۲) را از یوک باز کنید (شکل ۹-۲).

شکل ۹-۲ : باز کردن پیچ یوک



مجموعه یوک (۳) را از سوئیچ مغناطیسی باز کنید (شکل ۱۰-۲).

غلاف یوک (۴) را باز کنید.

شکل ۱۰-۲ : جدا کردن یوک از سوئیچ مغناطیسی

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال خودرو در ایران



ذغال کربنی و پایه آن (۵) را باز کنید.

ذغال و پایه آن را با استفاده از آرمیچر جدا کنید (شکل ۱۱-۲).

شکل ۱۱-۲ : درآوردن ذغال و پایه ذغال




آرمیچر (۶) را باز کنید.

غلاف سر رانش (۷) را باز کنید.

کلاچ جفجه‌ای (۸) را از غلاف درآورید (شکل ۱۲-۲).

شکل ۱۲-۲ : درآوردن کلاچ جفجه‌ای


HELP DESK



فner برگشت (۹) را از سوئیچ مغناطیسی جدا کنید (شکل ۱۳-۲).

شکل ۱۳-۲ : پیاده‌سازی فner برگشت سوئیچ مغناطیسی

گوی فولادی (۱۰) را از کلاچ جنجهای جدا کنید (شکل ۱۴-۲).




شکل ۱۴-۲ : درآوردن ساقمه فولادی از کلاچ یکطرفه

**دنده دور آرام کوچک (۱۱) را از غلاف جدا کنید (شکل ۱۵-۲).
برت دیجیتال خودرو سامانه (۱۲) را بسته به مسئولیت محدود**

اولین سامانه دیجیتال تعمیر خودرو در ایران



شکل ۱۵-۲ : پیاده‌سازی دنده دور آرام کوچک




بست (۱۲) را از غلاف جدا کنید (شکل ۱۶-۲).

غلتک (۱۳) را جدا کنید.

سوئیچ مغناطیسی (۱۴) را درآورید.

شکل ۱۶-۲ : باز کردن بست



شکل ۱۷-۲ : کنترل پرس شعاعی کوموتاتور

بازرسی و تعمیر

در صورت مشاهده قطعات فرسوده یا خراب، آنها را تنظیم، تعمیر یا تعویض کنید.

آرمیچر


پرس شعاعی کوموتاتور را بررسی کنید. اگر پرس شعاعی بیش از حد مجاز است آن را تعویض کنید (شکل ۱۷-۲۰).

پرس شعاعی کوموتاتور:

توان خروجی: 2.8 kW

استاندارد: 0.02 mm

حد مجاز: 0.05 mm



شکل ۱۸-۲ : کنترل قطعه میکا

کنترل کنید قطعه میکا خراب یا فرسوده نباشد (شکل ۱۸-۲).

عمق قطعه میکا:

توان خروجی: 2.8 kW

استاندارد: 0.70 mm

حد مجاز: 0.20 mm

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (ملائکت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو ایران



شکل ۱۹-۲ : کنترل قطر خارجی کوموتاتور


قطر خارجی کوموتاتور را کنترل کنید (شکل ۱۹-۲).

قطر خارجی کوموتاتور:

توان خروجی: 2.8 kW

استاندارد: 35.00 mm

حد مجاز: 34.00 mm




شکل ۲۰-۲ : تست اتصال کوتاه آرمیچر

تست اتصال کوتاه آرمیچر


آرمیچر را روی تستر اتصال کوتاه قرار داده و آن را تست کنید (شکل ۲۰-۲). تیغ اره را به هسته آهنی آرمیچر نزدیک کنید و آن را به آرامی با دست بچرخانید. اگر آرمیچر اتصال کوتاه باشد تیغ اره نوسان می کند و هسته آهنی آن را جذب می کند. اگر تیغ اره نوسان کند یا جذب شود، آرمیچر را تعویض کنید.

HELP DESK



شکل ۲۱-۲ : تست زمین آرمیچر

تست زمین آرمیچر یک سر مولتی متر را به کوموتاتور و سر دیگر را به هسته آهنی آرمیچر وصل کنید (شکل ۲-۲۱). باید مدار باز را نشان دهد. اگر مدار بسته را نشان می دهد، بدین معنی است که آرمیچر زمین شده است، پس آن را تعویض کنید.



شکل ۲۲-۲ : تست مدار بسته آرمیچر

تست مدار بسته آرمیچر دو سر مولتی تستر را به دو قطعه کوموتاتور وصل کنید (شکل ۲-۲۲). باید مدار بسته را نشان دهد. اگر مدار باز را نشان می دهد آرمیچر را تعویض کنید.



یوک

تست زمین سیم پیچ میدان مغناطیسی

یک سر مولتی تستر را به سر سیم سیم پیچ میدان مغناطیسی یا ذغال کربنی و سر دیگر آن را به سطح خارجی یوک وصل کنید (شکل ۲-۲۳). باید مدار باز را نشان دهد. اگر مدار بسته را نشان می دهد، بدین معنی است که سیم پیچ میدان مغناطیسی زمین شده است، پس مجموعه یوک را تعویض کنید.


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مستولیک محدود)

اولین سامانه دیجیتال شکل ۲۳-۲ : تست زمین سیم پیچ میدان مغناطیسی



شکل ۲۴-۲ : تست مدار بسته سیم پیچ میدان مغناطیسی

تست مدار بسته سیم پیچ میدان مغناطیسی یک سر مولتی تستر را به سیم ترمیمال C و سر دیگر را به ذغال کربنی وصل کنید (شکل ۲-۲۴). باید مدار بسته را نشان دهد. اگر مدار باز را نشان می دهد، مجموعه یوک را تعویض کنید.



شکل ۲۵-۲ : اندازه گیری طول ذغال


ذغال و پایه ذغال

طول ذغال کربنی را اندازه بگیرید. اگر خوردگی آن بیش از حد مجاز است آن را تعویض کنید.
طول ذغال کربنی:

توان خروجی: 2.8 kW


استاندارد: 14.5 mm

حد مجاز: 10 mm



شکل ۲۶-۲ : تست عایق پایه ذغال

تست عایق پایه ذغال از مولتی تستر برای تست پایه ذغال استفاده کنید (شکل ۲۶-۲). یک سر مولتی تستر را به صفحه پایه ذغال و سر دیگر را به مشبт پایه ذغال وصل کنید. باید مدار باز را نشان دهد.



شکل ۲۷-۲ : بررسی کلاچ یکطرفه

کلاچ یکطرفه در صورتی که دندانه پینیون فرسوده یا خراب شده است آن را تعویض کنید (شکل ۲۷-۲). گردش پینیون در جهت ساعتگرد باید راحت باشد. اما پینیون در جهت پاد ساعتگرد باید قفل شود.



اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل ۲۸-۲ : بررسی بلبرینگ

بلبرینگ کنترل کنید آیا بلبرینگ فرسوده شده یا خیر. اگر در حین کار صدا می‌دهد آن را تعویض کنید (شکل ۲۸-۲).



شکل ۲۹-۲ : نصب دنده دور آرام و غلاف

نصب

ترتیب نصب:


- سوئیچ مغناطیسی
- دنده دور آرام
- مجموعه کلاچ
- غلاف

(۱) مجموعه کلاچ را روی سوئیچ مغناطیسی نصب کنید.


(۲) دنده دور آرام و غلاف را نصب کنید (شکل ۲۹-۲).

• توجه: فراموش نکنید که گوی فولادی و فنر را قبل از نصب کلاچ روی سوئیچ مغناطیسی نصب کنید. ابتدا غلتک را روی دنده دور آرام نصب کنید.

HELP DESK




شکل ۳۰-۲ : تست نیروی کشش



شکل ۳۱-۲ : تست نگهداری



شکل ۳۲-۲ : تست برگشت



شکل ۳۳-۲ : اندازه‌گیری جریان

سوئیچ مغناطیسی

وقتاً سوئیچ مغناطیسی را بین کلاچ و غلاف وصل کرده و آزمایشات زیر را انجام دهید.

هر آزمایش باید طی ۳-۵ ثانیه تمام شود.

(۱) تست نیروی کشش

ترمینال منفی باتری را به ترمینال M وصل کنید. وقتی که جریان از ترمینال مثبت باتری به ترمینال 50 برسد، پینیون باید جابه‌جا شود.

(۲) تست نگهداری

سیم ترمینال M را جدا کنید. پینیون باید به حالت جابه‌جایی خود ادامه دهد.

(۳) تست برگشت

ترمینال منفی باتری را به ترمینال 50 و غلاف و ترمینال مثبت باتری را به ترمینال M وصل کنید. پینیون باید جابه‌جا شود. وقتی که سیم ترمینال 50 را جدا می‌کنید، پینیون باید بالافاصله به وضعیت قبل از جابه‌جایی برگردد.

اولین سامانه دیجیتال تعییرکاران خودرو در ایران

(۴) اندازه‌گیری جریان

همانند شکل ۳۳-۲ متصل کنید. ترمینال مثبت باتری را به مثبت

آمپر متر وصل کنید. ترمینال منفی باتری را به غلاف، و منفی آمپر متر

را به ترمینال 30 و ترمینال 50 وصل کنید، سپس جریان را اندازه بگیرید.

جریان:

استاندارد: 120 A یا کمتر

• توجه:

(۱) باتری باید بعد از شارژ کامل باشد.

(۲) سیم باید ضخیم باشد، زیرا جریان زیادی از آن می‌گذرد.