


سیستم کنترل موتور (بخش دوم)

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




کد شناسایی : PKPRNZSRZRM1G21

۷۷ حسگر موقعیت میل سوپاپ (CMPS)
۸۳ عیب‌یابی هوشمند برای «حسگر مقدار هوای ورودی موتور»(کد«DTC» ۱۲)
۸۳ حسگر مقدار هوای ورودی به موتور (MAFS)
۸۸ عیب‌یابی هوشمند برای «حسگر درجه حرارت مایع خنک کننده موتور» (کد«DTC» ۱۳)
۸۸ حسگر درجه حرارت مایع خنک کننده موتور (ECTS)
۹۳ عیب‌یابی هوشمند برای «علائم الکتریکی (سیگنال) جرقه -اویله» (کد«DTC» ۲۱)
۹۳ علامت الکتریکی (سیگنال) جرقه
۱۰۱ عیب‌یابی هوشمند برای «گرم کردن موتور»(کد DTC ۲۸)
۱۰۱ گرم کردن
۱۰۴ عیب‌یابی هوشمند برای «حسگر ضربه احتراق موتور»(کد «DTC» ۳۴)
۱۰۴ حسگر ضربه احتراق موتور (KS)
۱۰۸ عیب‌یابی هوشمند برای «حسگر موقعیت دریچه گاز»(کد«DTC» ۴۳)
۱۰۸ حسگر موقعیت دریچه گاز
۱۰۸ عیب‌یابی برای موارد غیر قابل عیب‌یابی هوشمند
۱۱۳ حسگر سرعت خودرو (VSS)
۱۱۸ شیر برقی کنترل دور آرام (IACV)- شیر کمکی کنترل دور آرام (AAC)
۱۲۳ کلید(فسنگی) وضعیت پارک / خلاص
۱۲۷ انژکتور
۱۳۱ علامت الکتریکی (سیگنال) استارت
۱۳۳ پمپ بنزین
۱۳۷ کلید(فسنگی) فشار روغن هیدرولیک فرمان
۱۴۱ شیربرقی دور آرام و دور آرام زیاد FICD-IACV
۱۴۶ علامت الکتریکی(سیگنال) مقدار بار الکتریکی
۱۴۸ سوکت‌های چراغ اعلام عیب(MIL) و ارتباط اطلاعات
۱۵۰ مشخصات عمومی
۱۵۰ بازررسی و تنظیم‌ها

برای خواندن نقشه‌های الکتریکی:

- «تحویه خواندن نقشه‌های مدارات الکتریکی» در بخش GI را مطالعه کنید.
- برای اطلاع از تحویه تغذیه برق در مدارات، «مسیر تغذیه برق» در بخش EL را مطالعه کنید.
- برای انجام عیب‌یابی، «چگونه ترتیب انجام کار را در جدول عیب‌یابی دنبال کنیم» و «چگونه فرایند عیب‌یابی را در موقع بروز عیب دنبال کنیم» را در بخش GI مطالعه کنید.

ادامه مدار منبع تغذیه اصلی برق و اتصال بدنه





ر * نیست

شروع بازرسی

موتور را روشن کنید.
آیا موتور کار می‌کند؟

بلی



ر * نیست





ر * است

B

منبع تغذیه - II را چک کنید.

1. موتور را خاموش کنید.
2. ولتاژ بین سریم **(7)** سوکت کامپیوتر و بدنه را با دستگاه عیب یاب یا ولتمتر چک کنید.
ولتاژ : ولتاژ باتری



ر * است

C


منبع تغذیه - III را چک کنید.

سویچ خودرو را باز «ON» کنید سپس به بندید «OFF» .

1. ولتاژ بین سریمهای **(16)** و **(9)** و بدنه را با دستگاه عیب یاب یا ولتمتر چک کنید.

ولتاژ :

پس از بستن سویچ خودرو «OFF» ، ولتاژ باتری برای چند ثانیه وجود خواهد داشت،
سپس به مقدار تقریبی **0V** 0افت خواهد کرد.



احتمال 1: ولتاژ باتری وجود نداشته باشد.
احتمال 2: ولتاژ باتری برای بیش از چند ثانیه وجود داشته باشد.

به «چک رله کامپیوتر» در صفحه بعد رجوع کنید.


ر * = رضایت‌بخش

(به صفحه بعد رجوع کنید)

ر * نیست احتمال 2

احتمال 1

ادامه مدار منع تغذیه اصلی برق و اتصال بدنه





پیوستگی دسته سیم بین رله کامپیوتر و کامپیوتر را چک کنید.

1. سوکت دسته سیم کامپیوتر را جدا کنید.
2. رله کامپیوتر را جدا کنید.
3. پیوستگی بین سرسیمهای ⑥ و ⑨ سوکت دسته سیم کامپیوتر و سرسیم ⑦ رله کامپیوتر را چک کنید.

به نقشه مدار سیم کشی رجوع کنید.

پیوستگی باید وجود داشته باشد.



اگر رضایت‌بخش است، دسته سیم را از نظر قطعی یا اتصالی به بدنه و اتصالی به برق چک کنید.



D ولتاژ بین رله کامپیوتور و بدنه را چک کنید.

ولتاژ بین سرسیمهای ⑥ و ① و بدنه را بوسیله دستگاه عیب یاب یا ولتمتر چک کنید.

ولتاژ : ولتاژ باتری




E مدار علائم الکتریکی (سیگنال) خروجی را چک کنید.

پیوستگی بین سر سیم ⑪ سوکت دسته سیم کامپیوتر و سر سیم ② رله کامپیوتر را چک کنید.

به نقشه مدار سیم کشی مراجعه کنید.

پیوستگی باید وجود داشته باشد.

اگر رضایت‌بخش است، دسته سیم را از نظر اتصالی به بدنه و اتصالی به برق چک کنید.



F رله کامپیوتر را چک کنید.

1. برق 12 ولت مستقیم DC را بین سر سیم ① و ② رله برقرار کنید(بدهید).
2. پیوستگی بین سرسیمهای ⑥ و ⑦ رله را چک کنید.

پس از برقراری ولتاژ در ① - ② ():

پیوستگی وجود دارد.

عدم برقراری ولتاژ :

پیوستگی وجود ندارد.



ر * است
(به صفحه بعد رجوع کنید)

ر * = رضایت‌بخش

ادامه مدار منبع تغذیه اصلی برق و اتصال بدنه





عیب یابی هوشمند برای «حسگر موقعیت میل سوپاپ»(کد «DTC 11«)**حسگر موقعیت میل سوپاپ (CMPS)****شرح اجزاء**

حسگر موقعیت میل سوپاپ یکی از اجزاء اصلی مورد نیاز کامپیوتر می‌باشد، این حسگر بر دور موتور و موقعیت پیستون نظارت دارد. علائم الکتریکی (سیگنال) فرستاده شده حسگر (ورودی به کامپیوتر) برای کنترل عمل پاشش (انژکتور) زمان (تايم) جرقه و کارهای ديگر مورد استفاده قرار می‌گيرد.

حسگر موقعیت میل سوپاپ دارای یک صفحه دور و موج مغناطیسی می‌باشد که با هم یک مدار را تشکیل می‌دهند. صفحه دور دارای 360 چاک یا شکاف برای علائم الکتریکی (سیگنال) ${}^{\circ} 1$ و ${}^{\circ} 4$ شکاف برای علائم الکتریکی (سیگنال) ${}^{\circ} 180$ می‌باشد. موج مغناطیسی تشکیل دهنده مدار متشكل از دیودهای متضاد کننده نور (LED) و دیودهای نوری (فتودیود) می‌باشد.

صفحه دور بین ال ئی دی (LED) و دیودهای نوری واقع شده است. ال ئی دی (LED) نور را بسمت دیود نوری متضاد می‌کند. همچنانکه صفحه دور میچرخد، شکافها نور را قطع کرده و ایجاد ضربان‌های (پالس) دندانهایی می‌کنند. ضربان‌ها سپس توسط موج که بصورت مدار عمل می‌کند تبدیل به علائم قطع و وصل شده و برای کامپیوتر ارسال می‌شوند. توزیع کننده (دلکو) قابل تعویض نبوده و باید به صورت مجموعه تعویض شود و تنها در آن را می‌توان به تنهایی تعویض نمود.



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)





اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



ادامه حسگر موقعیت میل سوپاپ (CMPS)

سوکت کامپیوتر و مقادیر مرجع

توضیحات : اطلاعات مشخصات مقادیر مرجع هستند و بین هر یک از سرسیمها و سرسیم ۳۵ (اتصال بدن کامپیوتر) با ولتمتر اندازه گیر شوند.

شماره سرسیم	رنگ سیم	مورد	شرایط	اطلاعات (DC) (ولتاژ مستقیم)
W	31	حسگر موقعیت میل سوپاپ (موقعیت) عالمی الکتریکی (سیگنال) ۱°	موتور روشن دور آرام	تقریباً 2.5V 
		حسگر موقعیت میل سوپاپ (موقعیت) عالمی الکتریکی (سیگنال) ۱°	موتور روشن دور موتور 2000 rpm	تقریباً 2.5V 
OR	45	حسگر موقعیت میل سوپاپ (موقعیت) عالمی الکتریکی (سیگنال) 180°	موتور روشن دور آرام	تقریباً 0.4V 
		حسگر موقعیت میل سوپاپ (موقعیت) عالمی الکتریکی (سیگنال) 180°	موتور روشن دور موتور 2.000 rpm	تقریباً 0.4V 


ادامه حسگر موقعیت میل سوپاپ

چگونگی عمل عیب یابی هوشمند در خودرو

شماره کد عیب(DTC)	عیب کشف خواهد شد اگر	موارد مورد آزمایش (علل احتمالی)
11	• هر کدام از علائم الکتریکی (سیگنال) 1° یا 180° در چند ثانیه اول استارت، به کامپیوتر ارسال نشوند.	دسته سیم یا سوکتها (مدار حسگر موقعیت میل سوپاپ قطعی یا اتصالی دارد)
	• هر کدام از علائم الکتریکی (سیگنال) 1° یا 180° در زمان کار موتور به کامپیوتر ارسال نشوند.	حسگر موقعیت میل سوپاپ موتور استارت (به بخش EL رجوع کنید)
	• هر کدام از علائم الکتریکی (سیگنال) 1° یا 180° در شکل و نمودار معمول (نرمال) خود نباشد.	مدار سیستم استارت (به بخش EL رجوع کنید) باتری خالی (ضعیف)

روش تأیید کد عیب

قبل از انجام روش زیر از ولتاژ باتری در حد 7V یا بیشتر مطمئن شوید.




(۱) سویچ خودرو را باز کرده «ON» و حالت «نظرات بر اطلاعات» را در دستگاه عیب‌یاب انتخاب کنید.

(۲) موتور را روشن کرده و حداقل 2 ثانیه در دور آرام روشن نگهدارید.
(اگر موتور روشن نمی‌شود، حداقل 2 ثانیه سویچ خودرو را در وضعیت استارت «STAR» قرار دهید).

(۳) موتور را روشن کرده و حداقل 2 ثانیه در دور آرام روشن نگهدارید.
(اگر موتور روشن نمی‌شود، حداقل 2 ثانیه سویچ خودرو را در وضعیت استارت «STAR» قرار دهید).
سویچ خودرو را به بندید «OFF»، حداقل 5 ثانیه صبر کنید سپس سویچ خودرو را باز کنید «ON».


(۴) توسط کامپیوتر خودرو حالت آزمایش عیب‌یابی (مد) II (نتایج عیب‌یابی هوشمند) را انجام دهید.

EC-CMPS-01



شرکت رجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولن سیستمه دیجیتال تعمیر ران جودرو در ایران






به صفحه آخر مراجعه کنید.
(صفحه تاخویه).



M5 E101

ادامه حسگر موقعیت میل سوپاپ (CMPS)

روش عیب‌یابی



ادامه حسگر موقعیت میل سوپاپ (CMPS)




ولتاژ	سریمها	شرایط
قریباً 0.4V	① و بدنه	موتور روشن در دور آرام
قریباً 2.5V*	④ و بدنه	

*: متوسط ولتاژ برای علائم الکتریکی (سیگنال) ضربان ها (پالس)، (ولتاژ دقیق پالس را می توان با اسیلوسکوپ اندازه گیری کرد).

اگر رضایتبخش نبود، مجموعه دلکو را با حسگر موقعیت میل سوپاپ تعویض کنید.
۳. صفحه دوار (سیگنال) را از نظر ظاهری و از جهت آسیب دیدگی و جرم گرفتگی چک کنید.

عیب یابی هوشمند برای «حسگر مقدار هوای ورودی موتور» (کد «DTC» (12**حسگر مقدار هوای ورودی به موتور (MAFS)****شرح اجزاء**

حسگر مقدار هوای ورودی به موتور، در محل جریان هوای ورودی به موتور قرار داده شده است. این حسگر نرخ جریان هوای ورودی را با اندازه‌گیری مقداری از کل هوای ورودی اندازه می‌گیرد. حسگر سیمی گرم است که با جریان الکتریکی از کامپیوتر تغذیه می‌شود. درجه حرارت سیم گرم بوسیله کامپیوتر در حد معینی کنترل می‌شود. درجه حرارت سیم گرم با عبور جریان هوا از اطراف آن کم خواهد شد. هر چه هوا بیشتر باشد درجه حرارت بیشتر کم می‌شود.



بنابر این کامپیوتر، باید جریان الکتریکی بیشتری را برای گرم کردن سیم در هنگام زیاد شدن جریان هوای ورودی به موتور تأمین نماید. این عمل درجه حرارت سیم گرم را یکنواخت نگهاداری می‌کند، کامپیوتر بوسیله اندازه‌گیری مقدار تغییر جریان الکتریکی، مقدار هوای ورودی را کشف می‌کند.

مقادیر مرجع دستگاه عیب یاب در حالت نظارت بر اطلاعات

توضیحات : اطلاعات مشخصات ، مقادیر مرجع هستند.

مشخصات		شرایط	موارد مورد نظارت
0.9 – 1.8V	دور آرام	موتور : پس از گرم شدن کلید ایر کاندیشن (کولر) : خاموش «OFF» دسته دندنه : در حالت خلاص	حسگر مقداری هوای ورودی موتور
1.8 V – 2.3	2,500 rpm	نبود بار روی موتور	

سر سیمهای (پین‌های) سوکت کامپیوتر و مقادیر مرجع

توضیحات: اطلاعات مشخصات مقادیر مرجع هستند و بین هر یک از سرسیمها و سرسیم (اتصال بدن کامپیوتر) با ولتمتر اندازه‌گیری می‌شوند.

اطلاعات (ولتاژ مستقیم DC)	شرایط	موارد	رنگ سیم	شماره سر سیم
0.9 – 1.8V	موتور روشن (در وضعیت گرمای معمولی) دور آرام	حسگر مقدار هوای ورودی به موتور	L	24
1.8 – 2.3 V	موتور روشن (در وضعیت گرمای معمولی) 2.500 rpm دور موتور	اتصال بدن حسگر مقدار هوای ورودی به موتور	B/G	36
0.001 – 0.02	موتور روشن (در وضعیت گرمای معمولی) دور آرام			

چگونگی عمل عیب یابی هوشمند در خودرو

شماره کد عیب (DTC)	عیب کشف خواهد شد اگر	موارد مورد آزمایش (علل احتمالی)
12	مقدار ولتاژ بسیار زیاد یا بسیار کمی از حسگر به کامپیوتر ارسال شود*	دسته سیم یا سوکت (مدار حسگر قطعی بالاتصالی دارد) حسگر مقدار هوای ورودی به موتور


*: هنگامیکه این عیب کشف شود، کامپیوتر به حالت تغییر به وضعیت موقت وارد خواهد شد.

شرط کار کرد موتور در حالت تغییر به وضعیت موقت	بعثت قطع بنزین دور موتور از 2400 rpm بالاتر نخواهد رفت.
---	---

ادامه حسگر مقدار هوای ورودی به موتور (MAFS)

روش تأیید کد عیب

- ۱) سویچ خودرو را باز کرده «ON» و حداقل ۶ ثانیه صبر کنید.
 - ۲) حالت «نظرارت بر اطلاعات» را در دستگاه عیب یاب انتخاب کنید.
 - ۳) موتور را روشن کرده و حداقل ۳ ثانیه صبر کنید.
- یا
- ۱) سویچ خودرو را باز کرده «ON» و حداقل ۶ ثانیه صبر کنید.
 - ۲) موتور را روشن کرده و حداقل ۳ ثانیه صبر کنید.
- ۳) سویچ خودرو را به بندید «OFF» و حداقل ۵ ثانیه صبر کنید سپس سویچ را باز کنید «ON»
- ۴) توسط کامپیوتر خودرو حالت آزمایش عیب یابی (مد) II (نتایج عیب یابی هوشمند) را انجام دهید.



دیجیتال خودرو



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران














(MAFS) ادامه حسگر مقدار هوای ورودی به موتور

EC-MAFS-01



ادامه حسگر مقدار هوای ورودی به موتور (MAFS)


روش عیب یابی



ر* = رضایت‌بخش

(به صفحه بعد رجوع کنید)

ادامه حسگر مقدار هوای ورودی به موتور(MAFS)



بازرسی قطعات اعماهه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



حسگر مقدار هوای ورودی به موتور

1. سویچ خودرو را باز کنید. «ON»
2. موتور را روشن کرده و بمقدار کافی گرم کنید.
3. ولتاژ بین سرسیم $\textcircled{24}$ و بدن را چک کنید.

ولتاژ V	شرایط
کمتر از 7V	سویچ خودرو بار «ON» (موتور خاموش)
0.9 – 1.8	دور آرام (موتور بمقدار کافی گرم باشد).
1.8 – 2.3	2. 500 rpm
4.0 تا تقریباً 0.9 – 1.8	دور آرام تا * 4000 rpm

*: بالا رفتن خطی ولتاژ را در جواب به افزایش تقریبی تا 4000 RPM (سرعت موتور) چک کنید.

4. اگر رضایت‌بخش نبود، حسگر مقدار هوای ورودی به موتور را از کاتال هوا پیاده کنید.
سیم گرم شونده را از نظر صدمه‌دیدگی یا جرم گرفتگی چک کنید.



عیب یابی هوشمند برای «حسگر درجه حرارت مایع خنک کننده موتور»


(کد «DTC 13»)

حسگر درجه حرارت مایع خنک کننده موتور (ECTS)

شرح اجزاء


حسگر درجه حرارت مایع خنک کننده موتور برای آشکارسازی مقدار درجه حرارت مایع خنک کننده موتور بکار گرفته شده است. حسگر، ولتاژ (سیگنال) ارسالی کامپیوتر را بر حسب درجه حرارت تغییر می‌دهد. ولتاژ (سیگنال) تغییر یافته به عنوان ورودی درجه حرارت مایع خنک کننده به کامپیوتر وارد می‌شود. حسگر از یک مقاومت حرارتی که نسبت به تغییر درجه حرارت حساس است بهره می‌برد. مقدار مقاومت الکتریکی مقاومت حرارتی با بالا رفتن درجه حرارت کم می‌شود.

<اطلاعات مرجع >



مقاطومت KΩ	Voltaje * ولتاژ *	درجہ حرارت موتور °C (°F)
7.0 – 11.4	4.4	- 10 (14)
2.1 – 2.9	3.5	20 (68)
0.68 – 1.00	2.2	50 (122)
0.236 – 0.260	1.0	90 (194)

* : این اطلاعات مقادیر مرجع هستند و بین سر سیم (پین) ۲۷ کامپیوتر (حسگر درجه حرارت مایع خنک کننده موتور) و سر سیم (پین) ۲۶ (اتصال بدنه کامپیوتر) اندازه‌گیری می‌شوند.



چگونگی عمل عیب یابی هوشمند در خودرو

موارد مورد آزمایش (علل احتمالی)	عیب کشف خواهد شد اگر	شماره کد عیب (DTC)
دسته سیم یا سوکتها (مدار حسگر قطعی یا اتصالی دارد) حسگر درجه حرارت مایع خنک کننده موتور	حسگر، ولتاژ بیش از اندازه پائین یا بیش از اندازه بالا را به کامپیوتر ارسال کند*	13

*: هنگامیکه این عیب کشف شود کامپیوتر به حالت تغییر به وضعیت موقت وارد خواهد شد. **تیال تعییرکاران خودرو در ایران**

درجہ حرارت تعیین شده برای مایع خنک کننده موتور (نمایش دستگاه عیب یاب)	شرط	شرط کار کرد موتور در حالت تغییر به وضعیت موقت
40°C (104 F)	درست پس از چرخانیدن سویچ بحال روشن یا استارت	درجہ حرارت مایع خنک کننده موتور بر مبنای درجه حرارت زمان چرخانیدن سویچ خودرو بحال «روشن» یا «استارت» تعیین می‌شود.
80°C (176 OF)	4 دقیقه پس از بکار افتادن سیستم جرقه	دستگاه عیب یاب درجه حرارت معین شده بوسیله کامپیوتر را نشان خواهد داد.
40 – 80°C (140 – 176 OF)	جز مواد بالا	

روش تأیید کد عیب

۱) سویچ خودرو را باز کنید «NO».



۲) حالت «نظارت بر اطلاعات» را در دستگاه عیب یاب انتخاب کنید.

۳) حداقل ۵ ثانیه صبر کنید.


یا

۱) سویچ خودرو را باز کرده «ON» و حداقل ۵ ثانیه صبر کنید.



۲) سویچ خودرو را به بندید «OFF» و حداقل ۵ ثانیه صبر کنید، سپس سویچ خودرو را باز کنید «ON».

۳) توسط کامپیوتر خودرو حالت آزمایش عیب یابی (مد II) (نتایج عیب یابی هوشمند) را انجام دهید.



ادامه حسگر درجه حرارت مایع خنک کننده موتور (ECTS)


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



EC-ECTS-01



حسگر درجه حرارت مایع
خنک کننده موتور : M215

F15 :

L

R

LG/R B/G

2 1


مدل فرمان سمت چپ :

مدل فرمان سمت راست :

مدل اتوماتیک :

خطوط قابل عیب یابی هوشمند :

خطوط غیر قابل عیب یابی هوشمند :



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال خودرو در ایران



کامپیوتر




M32 : L

F51 : R



TCM
(کنترل الکترونیکی
گیربکس)

M71 : A



خنک کننده موتور (ECTS)

روش عیب یابی

شروع بازرسی

دسته سیم یا سوکت را
تعمیر کنید.

- A** بع تغذیه برق را چک کنید.
- سویچ خودرو را باز کنید «ON».
 - سوکت دسته سیم حسگر درجه حرارت مایع خنک کننده موتور را جدا کنید.
 - سویچ خودرو را باز کنید «ON».
 - ولتاژ بین سرسیم $\textcircled{②}$ و بدنها با دستگاه عیب یاب یا ولتمتر چک کنید.
ولتاژ:
5V تقریباً

موارد زیر را چک کنید.

- دسته سیم از نظر قطعی یا اتصالی بین کامپیوتر و حسگر درجه حرارت مایع خنک کننده موتور اگر رضایت‌بخش نیست، قطعی مدار، اتصالی به بدنها یا اتصالی به برق را در سوکت دسته سیم تعمیر کنید.

- A** مدار اتصال بدن را چک کنید.
- سویچ خودرو را به بندید «OFF».
 - پیوستگی بین سرسیم $\textcircled{①}$ و اتصال بدن موتور را چک کنید.
به نقشه مدار سیم کشی رجوع کنید.
پیوستگی باید وجود داشته باشد.
اگر رضایت‌بخش است، دسته سیم را از نظر اتصالی به بدنها و اتصالی به برق چک کنید.

حسگر درجه حرارت مایع خنک کننده موتور را چک کنید

- A** قطعات را چک کنید.
(حسگر درجه حرارت مایع خنک کننده موتور).
به «بازرسی قطعات» در صفحه بعد مراجعه کنید.



A $*$ = رضایت‌بخش

- سوکت‌های دسته سیم‌های مدار را جدا کرده مجدداً وصل کنید. سپس دو باره آزمایش کنید.


مشکل برطرف ننمی‌شود

سوکت کامپیوتر را از نظر صدمه دیدگی سرسیمهای (پین‌ها) و نیز سرسیمهای سوکت دسته سیم کامپیوتر را از نظر صدمه دیدگی چک کنید. سوکت دسته سیم کامپیوتر را مجدداً وصل و آزمایش کنید.

پایان بازرسی




بازرسی قطعات
حسگر درجه حرارت مایع خنک کننده موتور
 مقاومت را مطابق جدول چک کنید.



< اطلاعات مرجع >

مقاومت KΩ	درجه حرارت °C (°F)
2.1 – 2.9	20 (88)
0.68 – 1.00	50 (122)
0.236 – 0.260	90 (194)



اگر رضایت‌بخش نیست، حسگر درجه حرارت مایع خنک کننده موتور را تعویض کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




**عیب یابی هوشمند برای «علامکتریکی (سیگنال) جرقه - اولیه»
(کد «DTC 21)»**

علامکتریکی (سیگنال) جرقه

شرح اجزاء

کویل جرقه و ترااتریستور قدرتی (تعییه شده در دلکو)

علامکتریکی جرقه (سیگنال) از کامپیوتر به ترااتریستور قدرتی ارسال شده و توسط آن تقویت می‌شود. ترااتریستور قدرتی مدار اولیه کویل جرقه را قطع و وصل می‌کند. این عمل قطع و وصل، ولتاژ بالای مناسب را در مدار سیم پیچ ثانویه القا می‌کند.



مقادیر مرجع دستگاه عیب یاب در حالت نظارت بر اطلاعات

توضیحات : اطلاعات مشخصات ، مقادیر مرجع هستند.

مشخصات	شرایط	موارد مورد نظرت
20° قبل از نقطه مرگ بالا	دور آرام	<ul style="list-style-type: none"> موتور: پس از گرم شدن کلید ایر کاندیشن: «خاموش»
بیش از 18° قبل از نقطه مرگ بالا	2000 rpm	<ul style="list-style-type: none"> دسته دنه: حالت خلاص بدون فشار روی موتور

سر سیمهای (پین‌های) سوکت کامپیوتر و مقادیر مرجع

توضیحات : اطلاعات مشخصات، مقادیر مرجع هستند و بین هر یک از سر سیمهای سر سیمی (اتصال بدنه کامپیوتر) با ولتمتر اندازه‌گیری می‌شوند.

اطلاعات (ولتاژ مستقیم DC)	شرایط	موارد	رنگ سیم	شماره سر سیم
0.3V تقریباً	<p>موتور روشن</p> <p>دور آرام</p>	علامکتریکی (سیگنال) جرقه	L	12
0.1V تقریباً	<p>موتور روشن</p> <p>دور موتور 2,000rpm</p>			

ادامه علامت الکتریکی (سینگال) جرقه

شماره سرسیم	رنگ سیم	موارد	شرایط	اطلاعات (ولتاژ مستقیم DC)
19	L/R	چک جرقه	موتور روشن دور آرام	قریباً 13 V
			موتور روشن دور موتور 2000 rpm	قریباً 13 V


چگونگی عمل عیب یابی هوشمند در خودرو

شماره کد عیب(DTC)	عیب کشف خواهد شد اگر	موارد مورد آزمایش (علل احتمالی)
21	• علامت الکتریکی (سینگال) جرقه در مدار اولیه، در هنگام استارت یا کار موتور به کامپیوتر فرستاده نشود.	• دسته سیم یا سوکت‌ها (مدار اولیه جرقه قطعی یا اتصالی دارد). تراتریستور قدرتی مقاومت حسگر موقعیت میل سوپاپ مدار حسگر موقعیت میل سوپاپ

روش تأیید کد عیب

توجه : اگر «روش تأیید کد عیب» را یکبار انجام داده‌اید، همیشه قبل از انجام آزمایش بعدی، سویچ خودرو را بسته و حداقل 5 ثانیه صبر کنید.

- اگر هر دو کد DTC 21 و کد 11 ببنایی در آمدند، ابتدا عیب یابی هوشمند را برای کد DTC 11 انجام دهید. (به EC-77 رجوع کنید).



- (۱) سویچ خودرو را باز کنید.«ON».
- (۲) حالت «نظرات بر اطلاعات» را در دستگاه عیب‌یاب انتخاب کنید.


- (۳) موتور را روشن کرده و حداقل 2 ثانیه صبر کنید. (اگر موتور روشن نمی‌شود، سویچ خودرو را حداقل 5 ثانیه به حالت «استارت» بچرخانید).

یا

- (۱) سویچ خودرو را باز کنید.«ON»
- (۲) موتور را روشن کرده و حداقل 2 ثانیه صبر کنید.(اگر موتور روشن نمی‌شود، سویچ خودرو را حداقل 5 ثانیه به حالت «استارت» بچرخانید).
- (۳) سویچ خودرو را به بندید«OFF» و حداقل 5 ثانیه صبر کنید، سپس سویچ را باز کنید.«ON»
- (۴) توسط کامپیوتر خودرو حالت آزمایش عیب‌یابی (مد) II (نتایج عیب‌یابی هوشمند) را انجام دهید.

ادامه علامت الکتریکی (سیگنال) جرقه

EC-IGN/SG-01


به صفحه آخر مراجعه کنید
(صفحه تا خورده)

(M5 , E101)


1	3	5
6	2	4

M20

1	2
5	7
3	6

E53 , E54

M32

EC-IGN/SG-02



به صفحه آخر مراجعه کنید



(صفحه تا خود راه).

(M5), (E101)

1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
5	6	7	8	16	17	18	19	20	21	22	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

ادامه علائم الکتریکی (سیگنال) جرقه

روش عیب‌یابی



ادامه علائم الکتریکی (سیگنال) جرقه

B

سوکت‌های دسته سیم‌های مدار را جدا کرده مجدداً وصل کنید. سپس دو باره آزمایش کنید.

مشکل برطرف نمی‌شود

سوکت کامپیوتر را از نظر صدمه دیدگی سرسیمهای (پین‌ها) و نیز سرسیمهای سوکت دسته سیم کامپیوترا از نظر صدمه دیدگی چک کنید. سوکت دسته سیم کامپیوتر را مجدداً وصل و آزمایش کنید.

پایان بازررسی

A



قطعی در مدار و اتصالی به بدنه یا اتصالی به برق را در دسته سیم یا سوکت تعمیر کنید.

- علائم الکتریکی (سیگنال)، ورودی را چک کنید.**
۱. موتور را خاموش کنید.
 ۲. سوکت دسته سیم کوبیل جرقه را جدا کنید.
 ۳. نوار پیچیده شده روی مقاومت را باز کنید.
 ۴. سوکت دسته سیم مقاومت را جدا کنید.
 ۵. سوکت دسته سیم کامپیوتر را جدا کنید.
 ۶. پیوستگی بین سرسیم ⑥ سوکت کوبیل جرقه و سرسیم ① سوکت مقاومت همچنین پیوستگی بین سرسیم ② سوکت مقاومت و سرسیم کامپیوترا در دسته سیمهای چک کنید.

(مسئولیت محدود) **پیوستگی باید وجود داشته باشد.**

اگر رضایت‌بخش است، دسته سیم را از نظر اتصالی به بدنه یا اتصالی به برق چک کنید.

ر* نیست

ر* نیست

قطعات را چک کنید.
(مقاومت).

به «بازرسی قطعات» در صفحه بعد مراجعه کنید.

مقاومت را تعویض کنید.

سوکت‌های دسته سیمهای مدار را جدا کرده و مجدداً وصل کنید. سپس دو باره آزمایش کنید.

سوکت کامپیوتر را از نظر صدمه دیدگی سرسیمهای (پین‌ها) و نیز سرسیمهای سوکت دسته سیم کامپیوترا از نظر صدمه دیدگی چک کنید. سوکت دسته سیم کامپیوتر را مجدداً وصل کنید.

پایان بازررسی

ر* است

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



ادامه علام الکتریکی (سیگنال) جرقه


بازرسی قطعات

کویل جرقه

۱. سوکت دسته سیم کویل جرقه را جدا کنید.
۲. در دلکو را پیاده کنید.
۳. مقاومت را مطابق جدول چک کنید.

مقاومت [در (25°C)]	سر سیم
۱Ω تقریباً	⑦ - ⑧
20 KΩ تقریباً	⑧ - ⑨

اگر رضایت‌بخش نیست، مجموعه دلکو را تعویض کنید.




تراتریستور قدرتی

۱. سوکت‌های دسته سیم حسگر موقعیت میل سوپاپ و دسته سیم تراتریستور قدرتی همچنین سوکت دسته سیم کویل جرقه را جدا کنید.
۲. مقاومت تراتریستور قدرتی را در بین سر سیمهای ② و ⑧ چک کنید.

نتیجه	مقادیم	سر سیم
رضایت‌بخش است	0Ω بجز	② و ⑧
رضایت‌بخش نیست	0Ω	

اگر رضایت‌بخش نیست، مجموعه دلکو را تعویض کنید.




مقاومت

۱. سوکت دسته سیم مقاومت را جدا کنید.
۲. مقاومت بین سر سیم ① و ② را چک کنید.

مقادیم : تقریباً [در (25°C)] 2.2 KΩ [در (77°F)] 25°C (مسئولیت محدود)

اگر رضایت‌بخش نیست مقاومت را تعویض کنید.



اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

عیب یابی هوشمند برای «گرم کردن موتور»(کد 28«DTC

گرم کردن

چگونگی عمل عیب یابی هوشمند در خودرو

اگر فن خنک کننده یا قطعه دیگری در سیستم خنک کننده موتور خراب شود، درجه حرارت مایع خنک کننده موتور بالا خواهد رفت. زمانیکه درجه حرارت مایع خنک کننده، تا حد زیاد غیر معمولی بالا رود، عیب آشکار خواهد شد.

شماره کد عیب (DTC)	عیب کشف خواهد شد اگر	موارد مورد آزمایش (علل احتمالی)
28	درجه حرارت مایع خنک کننده تا حد غیر معمولی بالا رود.	<ul style="list-style-type: none"> • فن خنک کننده • شلنگ رادیاتور • رادیاتور • در رادیاتور • واتر پمپ • ترمومتر <p>برای اطلاعات بیشتر به «12 علت اصلی گرم کردن «EC-101 رجوع کنید.</p>

احتیاط

اگر عیب اتفاق افتد، از تعویض مایع خنک کننده به روش توصیه شده در بخش MA («تعویض مایع خنک موتور» «نگهداری موتور») اطمینان حاصل کنید. همچنین روغن موتور را تعویض کنید.

- مانند اینکه با - کتری در موتور، مایع خنک کننده می‌بزید، رادیاتور را با مایع خنک کننده تا سطح توصیه شده با سرعت 2 لیتر در دقیقه پر کنید. از نسبت مناسب مخلوط مایع خنک کننده اطمینان حاصل کنید. به بخش MA («نسبت مخلوط ضدیخ» «مایعات و روغنها توصیه شده») مراجعه کنید.
- پس از پرکردن مایع خنک کننده، موتور را روشن کنید تا از قطع شدن صدای حرکت آب در سیستم مطمئن شوید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

چک عملی کلی
هشدار

هرگز در رادیاتور را هنگام داغ بودن موتور باز نکنید، سوختگی های شدید می تواند در هنگام فرار مایع تحت فشار ایجاد شود.


پارچه ضخیمی را دور در رادیاتور به پیچید. با احتیاط یک چهارم دور در رادیاتور را باز کنید. تا فشار ایجاد شده تخليه شود سپس در را کاملاً باز کنید.

1. سطح مایع خنک کننده را در مخزن و رادیاتور چک کنید.

قبل از چک سطح مایع خنک کننده، اجازه دهید موتور سرد شود.

اگر سطح مایع خنک کننده در مخزن و یا رادیاتور کمتر از حدود مناسب بود مراحل بعدی را حذف کرده و به «روش عیب یابی» در صفحه بعد مراجعه کنید.

2. از پرکردن یا پرنکردن مایع خنک کننده توسط مشتری مطمئن شوید اگر مشتری پر کردن را انجام داده است به «روش عیب یابی» در صفحه بعد مراجعه کنید.




ادامه گرم کردن

روش عیب یابی


موارد زیر را از نظر نشتی چک کنید.

- شلنگ
- رادیاتور
- واتر پمپ

به بخش LC («واترپمپ») رجوع کنید.



A



با دستگاه تستر به سیستم خنک کننده فشار وارد آورده و افت فشار را چک کنید.
فشار آزمایش: 157kpa (1.57 bar, 1.6kg/cm², 23 PSI)
فشار نباید افت کند.

احتیاط

فشار بیش از اندازه مشخص شده ممکن است باعث صدمه به رادیاتور شود.


* است

در رادیاتور را تعویض کنید.

* نیست

در رادیاتور چک کنید.
با دستگاه تستر به در رادیاتور فشار وارد کنید.
فشار عمل کردن در رادیاتور: 78 – 98kpa (0.78 – 0.48bar, 0.8 – 1.0kg/cm², 11 – 14 psi)

B




ترموستات را تعویض کنید.

* نیست

ترموستات را چک کنید.
۱. چگونگی نشست شیر ترموموستات را در درجه حرارت اطاق چک کنید.
باید محکم در محل نشست قرار داشته باشد.
۲. درجه حرارت باز شدن ترموموستات و مقدار باز شدن آنرا چک کنید.
درجه حرارت باز شدن ترموموستات:
[استاندارد] 76.5 °C (170 °F)
مقدار باز شدن (بلند شدن) ترموموستات
بیش از 10 mm/90 °C (0.39in/194 °F)
۳. بسته شدن ترموموستات را در 5 °C (9 °F) کمتر از درجه حرارت باز شدن چک کنید.
برای شرح بیشتر به بخش LC («ترموستات») مراجعه کنید.

* است



حسگر مایع خنک کننده موتور را چک کنید.
را تعویض کنید.

* نیست

حسگر مایع خنک کننده موتور را چک کنید. به «بازدید قطعات» EC-91 مراجعه کنید.

* است

اگر علت مشخص نشد، به «12 علت اصلی گرم کردن» در صفحه بعد رجوع کنید.

پایان بازرسی

* رضایت‌بخش

پس از پایان تعمیرات بازرسی نهائی را به روش زیر انجام دهید.

۱. موتور را گرم کنید. با خودرو حداقل 20 دقیقه راندگی کنید. به نشانگر درجه حرارت موتور در صفحه نمایشگر توجه نمایید. اگر نشانگر درجه حرارت را بیش از اندازه معمول نشان داد، قطعه دیگری ممکن است ایراد داشته باشد.

۲. خودرو را متوقف کرده و اجازه دهید موتور در دور آرام کار کند. سیستمهای ورود هوا و اگزووز را از نظر نشتی بوسیله گوش دادن به صدا یا بازدید ظاهری از قطعات، چک کنید.

۳. اجازه دهید موتور سرد شود تا بتوانید نشتی آب و روغن را ظاهرآ چک کنید. سپس «چک عملی کلی» را انجام دهید.

ادامه گرم کردن

12 علت اصلی گرم کردن

موتور	مرحله	مورد بازرگانی	تجهیزات	استاندارد	صفحه مرجع
خاموش OFF	1	مسدودبودن رادیاتور مسدودبودن کندانسر مسدودبودن شبکه‌های رادیاتور مسدودبودن جلو سپر (جلو پنجره)	• ظاهری	مسدود نباشد	_____
روشن *2 ON	2	مخلوط مایع خنک کننده	تستر مایع خنک کننده	مخطوط (50-50) % مایع خنک کننده	به «مایعات و روغن‌های توصیه شده» در بخش MA مراجعه کنید.
روشن *2 ON	3	سطح مایع خنک کننده	• ظاهری	مایع خنک کننده تا سطح حد اکثر در مخزن و تا گلوبل رادیاتور	به «تعویض مایع خنک کننده موتور» «نگهداری موتور» در بخش MA مراجعه کنید.
روشن *1 ON	4	در رادیاتور	دستگاه تست فشار	78-98 kpa (0.78-0.98 bar, 0.8-1.0 kg/cm ² , 11-14 psi) 59-98 kpa (0.59-0.98 bar, 0.6-1.0 kg/cm ² , 9-14psi) (limit) (حد آخر)	به «چک سیستم» «سیستم خنک کننده موtor» در بخش LC رجوع کنید.
روشن *2 ON	5	نشستی مایع خنک کننده	• ظاهری	نشستی نداشته باشد	به «چک سیستم» «سیستم خنک کننده موtor» در بخش LC مراجعه کنید.
روشن *3 ON	6	ترموستات	• شلنگ‌های بالا و پائین رادیاتور را لمس کنید	هردو شلنگ باید داغ باشد.	به «ترموستات» و «رادیاتور» «سیستم خنک کننده موtor» در بخش LC مراجعه کنید.
روشن *4 OFF	7	فن خنک کننده	• ظاهری	کار کند	به «فن خنک کننده» «سیستم خنک کننده موtor» در بخش LC مراجعه کنید.
روشن *1 ON	8	نشست کمپرس موتور	• دستگاه تست 4 گاز	نشاشته باشد	_____
روشن *3 ON	9	رشانگر درجه حرارت مایع خنک کننده	• ظاهری	در حین رانندگی نشانگر کمتر از 3/4 نشان دهد	_____
خاموش *4 OFF	10	سرریز کردن مایع خنک کننده از رادیاتور به مخزن	• ظاهری	باید در سطح اوایله خود در مخزن قرار داشته باشد	به «تعویض مایع خنک کننده موtor» در بخش MA مراجعه کنید.
خاموش OFF	11	سر سیلندر	• خطکش صاف و فیلر	حداکثر تاب - 0.1mm(0.004in)	به «بازرسی» «سرسیلندر» در بخش EM مراجعه کنید.
خاموش OFF	12	بلوک سیلندر و پیستون‌ها	• ظاهری	هیچگونه خراشی در دیواره سیلندر یا پیستون وجود نداشته باشد.	به «بازرسی» «بلوک سیلندر» در بخش EM مراجعه کنید.

* 1 : موتور روشن در دور آرام.

* 2 : موتور روشن در 3000rpm برای 10 دقیقه.


* 3 : دقیقه با سرعت 90km/h (55 MPH) رانندگی کنید سپس اجازه دهید موتور 10 دقیقه در دور آرام کار کند.

* 4 : 60 دقیقه پس از زمان خنک شدن.

برای اطلاعات بیشتر به «بررسی علل گرم کردن» در بخش LC مراجعه کنید.

عیب یابی هوشمند برای «حسگر ضربه احتراق موتور» (کد «DTC» 34)**حسگر ضربه احتراق موتور (KS)**

حسگر ضربه احتراق موتور به بلوک سیلندر وصل شده است. این حسگر ضربه احتراق موتور را با استفاده از المنت پیزوالکتریک حس می‌کند. لرزش ناشی از ضربه بلوک سیلندر بصورت فشارلرزشی حس می‌شود. فشار در این سیستم به علائم الکتریکی (سیگنال ولتاژی) تبدیل شده و برای کامپیوتر ارسال می‌شود.



شماره کد عیب(DTC)	عیب کشف خواهد شد اگر	موارد مورد آزمایش
34	ولتاژ بسیار کم یا بسیار زیادی از حسگر ضربه احتراق موتور به کامپیوتر وارد شود.	<ul style="list-style-type: none"> • دسته سیم یا سوکت‌ها (مدار حسگر ضربه احتراق موتور قطعی یا اتصالی دارد.) • حسگر ضربه احتراق موتور

روش تأیید کد عیب

- (۱) سویچ خودرو را باز کرده «ON» و حالت «نظرارت بر اطلاعات» را در دستگاه عیب‌یاب انتخاب کنید.

(۲) موتور را روشن کرده و اجازه دهید موتور حداقل ۵ ثانیه در دور آرام کار کند.

(۱) موتور را روشن کرده «ON» و اجازه دهید حداقل ۵ ثانیه در دور آرام کار کند.

(۲) سویچ خودرو را بسته «OFF» و حداقل ۵ ثانیه صبر کنید سپس سویچ خودرو را باز

کنید «ON».

(۳) توسط کامپیوتر خودرو حالت آزمایش عیب یابی (مد) II (نتایج عیب یابی هوشمند) را

انجام دهید

اوین سامانه دیجیتال تعییرکاران خودرو در ایران



(KS) موتور احتراق ضربه حسگر

EC-KS-01



مدل فرمان سمت چپ :



مدل فرمان سمت راست :

*1 ... L : M230 , R : F10


*2 ... L : M321 , R : F121

خطوط قابل عیب یابی هوشمند :

خطوط غیر قابل عیب یابی هوشمند :






L : M208
R : F8 M207 : L
 F7 : R



ادامه حسگر ضربه احتراق موتور (KS)

روش عیب یابی



ادامه حسگر ضربه احتراق موتور (KS)

بارزسی قطعات


حسگر ضربه احتراق موتور

- استفاده از اهم متری که بتواند بیش از $10M\Omega$ را اندازه گیری کند ضروری است.
- سوکت دسته سیم حسگر ضربه احتراق موتور را جدا کنید.
- مقاومت بین سرسبیم (پین) ② دنه را در (77°F) (25°C) چک کنید.

مقاومت : $500 - 620 \text{ K}\Omega$

احتیاط

حسگر ضربه احتراق موتور نباید از دست رها شده و زمین بخورد یا به آن شوک وارد شده باشد، در غیر این صورت آنرا دور انداخته و از حسگر نو استفاده کنید.



دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



عیب یابی هوشمند برای «حسگر موقعیت دریچه گاز» (کد «DTC 43»)**حسگر موقعیت دریچه گاز****شرح اجزاء**

حسگر موقعیت دریچه گاز با حرکت پدال گاز تحریک شده و از آن تاثیر می‌پذیرد. این حسگر نوعی پتانسیل متر است که حرکت پدال را تبدیل به ولتاژ خروجی کرده و این علامت الکتریکی ولتاژی (سیگنال) را به کامپیوتر ارسال می‌کند، بعلاوه حسگر سرعت باز و بسته شدن دریچه گاز را تشخیص داده و بر این اساس علامت الکتریکی ولتاژی، (سیگنال) به کامپیوتر ارسال می‌کند موقعیت دور آرام دریچه گاز بوسیله کامپیوتر بر پایه دریافت علامت الکتریکی (سیگنال) از حسگر موقعیت دریچه گاز تعیین می‌شود. این خاصیت عملکرد موتور، مانند قطع بنزین و غیره را کنترل می‌کند.



مقدادر مرجع در حالت نظارت بر اطلاعات دستگاه عیب یاب

توضیحات: اطلاعات مشخصات مقدادر مرجع هستند.

مشخصات	شرطیت	وارد مورد نظر
0.35 – 0.65 V تقرباً	دریچه گاز: کاملاً بسته	سویچ خودرو: باز «ON» (موتور خاموش)
4V تقرباً	دریچه گاز: کاملاً باز	سویچ خودرو: باز «ON» (موتور خاموش)
ON	دریچه گاز: موقعیت دور آرام	کلید(فشنگی) بسته بودن دریچه گاز *
OFF	دریچه گاز: کمی باز	

* فقط مدل اتوماتیک

سرسیمهای (پین‌های) سوکت کامپیوتر و مقدادر مرجع

توضیحات: اطلاعات مشخصات مقدادر مرجع هستند و بین هر یک از سرسیمهای سریم (اتصال بدنه کامپیوتر) با ولتمتر اندازه‌گیر می‌شوند.

اطلاعات (ولتاژ DC مستقیم)	شرطیت	وارد	رنگ سیم	شماره سیم
5 V	سویچ خودرو باز «ON»	منبع تغذیه برق حسگر موقعیت دریچه گاز	G/B	26
0.35 – 0.65 V	سویچ خودرو باز «ON» (موتور گرم باشد) پدال گاز آزاد	حسگر موقعیت دریچه گاز	G	34
4V	سویچ خودرو باز «ON» پدال گاز کاملاً فشرده			
0.001 – 0.02V	موتور روشن (موتور گرم باشد) دور آرام	اتصال بدنه حسگر	B/G	36

ادامه حسگر موقعیت دریچه گاز

چگونگی عمل عیب یابی هوشمند در خودرو



شماره کد عیب (DTC)	عیب کشف خواهد شد اگر	
43	ولتاژ بسیار کم یا بسیار زیادی از حسگر به کامپیوتر * ارسال شود.	• دسته سیم یا سوکت‌ها (مدار حسگر قطعی یا اتصالی دارد.) • حسگر موقعیت دریچه گاز
	*هنگامیکه این عیب کشف شود کامپیوتر به حالت تغییر به وضعیت موقت وارد خواهد شد.	

شرایط رانندگی	شرایط	شرایط کار کرد موتور در حالت تغییر به وضعیت موقت
معمولی (نرمال)	در دور آرام	موقتیت دریچه گاز بر مبنای مقدار هوای ورودی و سرعت موتور تعیین خواهد شد، بنابر این شتاب گرفتن ضعیف خواهد بود.
شتاب گرفتن ضعیف	هنگام شتاب گرفتن	

چک عملی کلی

از این روش برای چک عملی کلی در مدار حسگر موقعیت دریچه گاز استفاده کنید. در طول این آزمایش کد عیب DTC ممکن است تائید نشود.


- (۱) موتور را روشن کرده و آنرا تا درجه حرارت معمول (نرمال) گرم کنید.
- (۲) سویچ خودرو را بسته «OFF» و حداقل ۵ ثانیه صبر کنید.
- (۳) سویچ خودرو را باز کنید «ON».
- (۴) با دستگاه عیب‌یاب «حسگر موقعیت دریچه گاز» را در حالت (مد) «نظرات بر اطلاعات» انتخاب کنید.







(۵) عالم الکتریکی (سیگنال) «حسگر موقعیت دریچه گاز» را خوانده و موارد زیر را چک کنید.

- ولتاژ در زمانیکه پدال گاز کاملاً آزاد باشد تقریباً ۰.۳۵ – ۰.۶۵V خواهد بود.
- ولتاژ در زمانیکه پدال گاز کاملاً فشار داده شود تقریباً ۴V خواهد بود.

- _____ يا _____
- (۱) موتور را روشن کرده و تا درجه حرارت معمول (نرمال) گرم کنید.
 - (۲) سویچ خودرو را بسته «OFF» و حداقل ۵ ثانیه صبر کنید.
 - (۳) سویچ خودرو را باز کنید «ON».
 - (۴) ولتاژ بین سرسیمهای ③ و ④ (اتصال بدنه) کامپیوتر را چک کرده و موارد زیر را کنترل کنید.
- ولتاژ در زمانیکه پدال گاز کاملاً آزاد باشد، تقریباً ۰.۳۵ – ۰.۶۵V خواهد بود.
 - ولتاژ در زمانیکه پدال گاز کاملاً فشرده شده باشد تقریباً ۴V خواهد بود.







EC-TPS-01



ادامه حسگر موقعیت دریچه گاز

روش عیب یابی



ر* = رضایت‌بخش

ادامه حسگر موقعیت دریچه گاز




بازرسی قطعات

حسگر موقعیت دریچه گاز

- موتور روشن کرده و آنرا تا حد معمول (نرمال) گرم کنید.
- سوییچ خودرو را بیندید «OFF».
- سوکت حسگر موقعیت دریچه گاز را جدا کنید.
- از تغییر مقاومت بین سریمهای (۲) و (۳) در هنگام باز کردن دریچه گاز با دست مطمئن شوید.

همچنین امکان بازرسی با استفاده از سوکت دسته سیم کمکی (6 سر سیمه) نیز وجود دارد.




اگر رضایت‌بخش نیست، حسگر موقعیت دریچه گاز را تعویض کنید.


برای تنظیم حسگر موقعیت دریچه گاز، مبادرت به انجام «بازرسی اساسی» EC-51 نمایید.

حسگر سرعت خودرو (VSS)**شرح اجزاء**

حسگر سرعت خودرو در گیربکس تعبیه شده است. حسگر مجهز به ژنراتور پالسی (ضریانی) است. کار ژنراتور تهیه علائم الکتریکی (سیگنال) برای سرعت سنج می‌باشد. سرعت سنج نیز علائم الکتریکی (سیگنال) خود را به کامپیوتر ارسال می‌کند.

**سرسیمهای (پین‌های) سوکت کامپیوتر و مقادیر مرجع**

توضیحات: اطلاعات مشخصات مقادیر مرجع هستند، و بین هریک از سرسیمهای سر سیم^{۳۵} (اتصال بدن کامپیوتر) با ولتمتر اندازه‌گیری می‌شوند.

شماره سرسیم	رنگ سیم	موارد	شرایط	اطلاعات (ولتاژ مستقیم DC)
42	W/C	حسگر سرعت خودرو	موتور روشن زیر هر چهار چرخ را جک زده و موتور را در دنده 1 و دور آرام روشن نگهادارید.	از 0 تا 5 ولت تغییر می‌کند 

دیجیتال خودرو




شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

مدل های مجهر به دور سنج

EC-VSS-01



1	2	3	4	5	6	—	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

به صفحه آخر مراجعه کنید.
(صفحه تاخورده).

(M5, E101)
(M85, E104)

1	2	3	4	—	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15


1	2	3	4	5	—	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
5	6	7	8	16	17	18	19	20	21	22

M32, F51, H.S.

برای مدل‌های بدون دور سنج

EC-VSS-02



1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

 N2 BR

21	22	23	24	25		26	27	28	29	30	N10
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	BR

M5 , E101

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

 F54 W






1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
5	6	7	8	16	17	18	19	20	21	22

 O 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


M32 , F51

H.S.

روش عیب یابی



ر* = رضایتی بخش



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



شیر برقی کنترل دور آرام (AAC) - شیر کمکی کنترل دور آرام (IACV)


شرح سیستم



شرح قطعات

شیر برقی کنترل دور آرام IACV - AAC

شیر برقی کنترل دور آرام IACV - AAC بوسیله عالم الکتریکی (پالسی یا ضربانی) باز و بسته شدن ارسالی از کامپیوتر حرکت می‌کند. هر چند مدت زمان پالس (ضربان) طولانی‌تر باشد، هوای بیشتری از طریق شیر برقی عبور می‌کند. هر چقدر هوای بیشتری از شیر برقی عبور کند، سرعت دور آرام نیز بیشتر خواهد شد.



ادامه شیر برقی کنترل دور آرام (IACV)

شیر کمکی کنترل دور آرام (AAC)

مقادیر مرجع در حالت نظارت بر اطلاعات دستگاه عیب یاب

توضیحات: اطلاعات مشخصات، مقادیر مرجع هستند.

مشخصات	شرایط	موارد مورد نظر
20 – 40%	دور آرام	<ul style="list-style-type: none"> موتور: پس از گرم شدن ایر کاندیشن (کولر): خاموش دسته دنده: در حالت خلاص بدون وجود بار روی موتور
—	2000 rpm	شیرهای کنترل دور آرام IACV – AAC /V

سرسیم‌های (پین‌های) سوکت کامپیوتر و مقادیر مرجع

توضیحات: اطلاعات مشخصات مقادیر مرجع هستند و بین هر یک از سرسیم‌ها و سرسیم (اتصال بدنه کامپیوتر) اندازه گیری می‌شوند.


اطلاعات (ولتاژ مستقیم DC)	شرایط	موارد	رنگ سیم	شماره سرسیم
10 – 13V	<div style="text-align: center;"> موتور روشن دور آرام </div>	شیرهای کنترل دور آرام IACV- AAC/V	G/Y	6
5 – 10V	<div style="text-align: center;"> موتور روشن غربیلک فرمان در حال چرخانیدن باشد. ایر کاندیشن (کولر) کار کند. گرم کن شیشه عقب روشن باشد. کلید چراغها روشن باشد. </div>			

عیب یابی برای موارد غیر قابل عیب یابی هوشمند

ادامه شیربرقی کنترل دور آرام (IACV)


شیرکمکی کنترل دور آرام (AAC)

EC-AAC/V-01



M223 BR , F3 BR







1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	F54		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24



عیب یابی برای موارد غیر قابل عیب یابی هوشمند

ادامه شیربرقی کنترل دور آرام (IACV)

شیر کمکی کنترل دور آرام (AAC)




(به صفحه بعد رجوع کنید)

عیب یابی برای موارد غیر قابل عیب یابی هوشمند

ادامه شیربرقی کنترل دور آرام (IACV)

شیر کمکی کنترل دور آرام (AAC)




دیجیتال خودرو

**بازرسی قطعات
شیرهای کنترل دور آرام خودرو سامانه (مسئولیت محدود)**


سوکت دسته سیم شیرهای کنترل دور آرام را جدا کنید.

**اویان شیرهای کنترل دور آرام خودرو در ایران
مقاآمت :**

تقریباً 10Ω در (77°F) 25 °C




- پلانجر (پیستون) را از نظر گیریاز و چسبیدگی چک کنید.
- شکستگی فنر را چک کنید.



کلید (فشنگی) وضعیت پارک / خلاص

شرح اجزاء

هنگامیکه دسته دنده در وضعیت پارک «P» (فقط مدل اتوماتیک) یا وضعیت خلاص «N» (مدل غیر اتوماتیک) قرار داشته باشد، کلید (فشنگی) پارک/خلاص در وضعیت روشن «ON» خواهد بود و پیوستگی با اتصال بدنه برقرار خواهد شد. کامپیوتر حالت کلید (فشنگی) پارک / خلاص را با توجه به برقراری اتصال بدنه کشف می کند.



مقدادر مرجع در حالت «نظرارت بر اطلاعات» دستگاه عیب یاب

توضیحات : اطلاعات مشخصات ، مقدادر مرجع هستند.

مشخصات	شرایط	موارد مورد نظرات
روشن «ON»	دسته دنده «پارک P» یا «خلاص N»	• سوئیچ خودرو روشن «ON»
خاموش «OFF»	جز وضعیت های بالا	کلید (فشنگی) پارک / خلاص

اولین سامانه دیجیتال تعمیر خودرو در ایران


سرسیمهای (پین های) سوکت کامپیوتر و مقدادر مرجع

توضیحات : اطلاعات مشخصات مقدادر مرجع هستند و بین هر یک از سرسیمهای سر سیم (۳) (اتصال بدنه کامپیوتر) اندازه گیری می شوند.

اطلاعات (ولتاژ مستقیم DC)	شرایط	موارد	رنگ سیم	شماره سر سیم
0V تقریباً	سوئیچ خودرو روشن «ON»	کلید (فشنگی) پارک / خلاص	Y/R	30
5V تقریباً	سوئیچ خودرو روشن «ON» جز وضعیت های بالا			

مدل غیر اتوماتیک

EC-PNP/SW-01




شرکت دیجیتال خودرو (Digital Car) (مسئولیت محدود)
 کلید (فشنگی) پارک / خلاص (PNP)
 E220

اولین سامانه دیجیتال خودرو در ایران



به صفحه آخر مراجعه کنید
 (صفحه تاخورده).

(M5), (E101)




ادامه کلید(فشنگی) پارک / خلاص

روش عیب یابی

مدل غیر اتوماتیک (دنده معمولی)

A



شروع بازرسی

* است

پایان بازرسی

چک عملی کلی را انجام دهید

۱. سوئیچ خودرو را روشن «ON» کنید.

۲. در حالت «آرمایش عملکرد» دستگاه

عیب یاب «مدار کلید (فشنگی) پارک /

خلاص» را انجام دهید.

یا

۳. در حالت «نظرارت بر اطلاعات» دستگاه

عیب یاب «موقعیت کلید(فشنگی) پارک /

خلاص» را انجام دهید.

۴. علائم الکتریکی (سیگنال) «کلید(فشنگی)

پارک/خلاص» را در شرایط زیر چک کنید.

«ON»: روشن

«OFF»: خاموش

یا

۵. ولتاژ بین سریم (پین) ⑩ کامپیوترا

و بدنه را با دستگاه عیب یاب یا ولتمتر در

شرایط زیر چک کنید.

ولتاژ :

موقعیت خلاص

۰V

تقریباً

۵V

تقریباً

۰V

اویس بجز موقعیت بالا

یجیتال تعییر کاران خودرو در ایران

* نیست

ر * نیست

موارد زیر را چک کنید.

• سوکت‌های دسته سیم

(E204 ، E29)

• دسته سیم از نظر قطعی یا اتصالی

بین کلید(فشنگی) پارک/خلاص

و اتصال بدن

اگر رضایتبخش نیست، قطعی در مدار

و اتصالی به بدنه یا اتصالی به برق را در

دسته سیم یا سوکت‌ها تعییر کنید.

مدار اتصال بدن را چک کنید.

۱. سوکت دسته سیم کلید(فشنگی) پارک/خلاص

را جدا کنید.

۲. پیوستگی بین سریم ② سوکت دسته سیم

کلید(فشنگی) پارک/خلاص و بدن را چک کنید.

به نقشه مدار مراجعه کنید.

پیوستگی باید وجود داشته باشد.



اگر رضایتبخش است، دسته سیم را از نظر اتصالی به

بدنه یا اتصالی به برق چک کنید.

* است

A

(به صفحه بعد رجوع کنید)




ادامه کلید (فشنگی) پارک / خلاص



انژکتور

EC-INJECT-01



1	3	5	(M20)
6	2	4	W

(1) (2) (M20), (M226), (M227), (M228), (M229), (F16), (F17), (F18), (F19)

1	2	3	4	5	<	>	6	7	8	9	10	(F54)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	O	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
5	6	7	8	16	17	18	19	20	21	22		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48


(M32), (F51)

W, W H.S.

ادامه انژکتور

شرح اجزاء

انژکتور یک شیربرقی کوچک و دقیق است. زمانیکه کامپیوتر اتصال بدنه مدار انژکتور را تامین کند، سیم پیچ داخل انژکتور فعال می‌شود. سیم پیچ فعال شده، سوزن داخل شیر را به عقب کشیده و اجازه می‌دهد سوخت از طریق انژکتور در منیفولد هوا جریان پیدا کند. مقدار سوخت پاشیده شده به مدت زمان ضربان (پالس) تزریق سوخت بستگی دارد. طول زمان ضربان (پالس) به مدت زمانی گفته می‌شود که انژکتور بحالات باز باقی می‌ماند. کامپیوتر طول زمان ضربان (پالس) را بر مبنای نیازهای موتور کنترل می‌کند.



سرسیمهای (پین‌های) سوکت کامپیوتر و مقادیر مرجع











توضیحات: اطلاعات مشخصات مقادیر مرجع هستند و بین هر یک از سرسیمهای سری ۳۵ (اتصال بدنه کامپیوتر) اندازه‌گیری می‌شوند.

شماره سرسیم	رنگ سیم	موارد	شرایط	اطلاعات (ولتاژ مستقیم DC)
W/G	1	انژکتور شماره 3	موتور روشن دور آرام	ولتاژ باتری (11-14V)
W/R	2	انژکتور شماره 2	موتور روشن	ولتاژ باتری (11-14V)
W/B	3	انژکتور شماره 4	موتور روشن دور موتور 2,000 rpm	ولتاژ باتری محدود (11-14V)
W/L	5	انژکتور شماره 1		

ادامه انژکتور

روش عیب یابی

شروع بازرسی

**A****B**

ادامه انژکتور


بازرسی قطعات

انژکتور

۱. سوکت دسته سیم انژکتور را جدا کنید.
۲. مقاومت بین سر سیمها را بطرز نمایش داده شده چک کنید.

مقاومت: ۲۰ °C(68 °F) در ۱۴ - ۱۵Ω

اگر رضایت‌بخش نیست، انژکتور را تعویض کنید.



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



عیب یابی برای موارد غیر قابل عیب یابی هوشمند

علامت الکتریکی (سیگنال) استارت

EC-S/SIG-01



- ◁ 1 مدل فرمان سمت چپ :
- ◁ 2 مدل فرمان سمت راست :
- ◁ 3 مدل فرمان سمت راست اتوماتیک :
- ◁ 4 بجز :
- *1 ... ▷ 2P ▷ 11D
- *2 ... ▷ 2P ▷ E104 , ▷ NR : ▷ E101
- *3 ... ▷ 2P ▷ M85 , ▷ NR : ▷ M5

— مدار قابل عیب یابی هوشمند :

— مدار غیر قابل عیب یابی هوشمند :

اولین سایه دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)



1 3 5 M20	1 2 3 4 5 F54
6 2 4 W	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 W

به صفحه آخر مراجعه کنند
(صفحه تاخورده).(M5) E101
,
(M85) E104

1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 0 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	M32 F51	H.S.
5 6 7 8 16 17 18 19 20 21 22 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48		

ادامه علائم الکتریکی (سینگال) استارت


روش عیب یابی



سوکت کامپیوتور را از نظر صدمه دیدگی سرسیمهای (پین ها) و سرسیمهای سوکت دسته سیم کامپیوتور را از نظر صدمه دیدگی چک کنید. سوکت دسته کامپیوتور را وصل کرده مجدد آزمایش کنید.

پمپ بنزین


شرح سیستم



کامپیوتر برای بهبود کیفیت استارت موتور، تا چندین ثانیه پس از باز کردن سوزیج خودرو «ON»، پمپ بنزین را روش نگه میدارد. پس از آن کامپیوتر با دریافت علائم الکتریکی (سیگنال) ° 180 از حسگر موقعیت میل سوپاپ، از گردش موتور آگاه شده و باعث ادامه یافتن، کار پمپ می شود. اگر کامپیوتر علائم الکتریکی (سیگنال) ° 180 را در زمان باز بودن سوزیج «ON» دریافت نکند موتور خاموش می شود. از کار انداختن پمپ بنزین توسط کامپیوتر برای جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری و کمک به اینمی بیشتر انجام می شود. کامپیوتر مستقیماً پمپ بنزین را بکار نمی اندازد بلکه عملکرد رله پمپ بنزین را کنترل می کند. رله پمپ بنزین نیز بهمین ترتیب عملکرد پمپ بنزین را کنترل می کند.

شرح اجزاء

پمپ بنزین و مستهلك کننده فشار موج بنزین (ضریبه گیر)، از نوع درونی هستند (پمپ و ضریبه گیر در داخل باک قرار دارند).



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

مقادیر مرجع در حالت «نظرارت بر اطلاعات» دستگاه عیب یاب

توضیحات: اطلاعات مشخصات، مقادیر مرجع هستند.


مشخصات	شرط	موارد مورد نظر
روشن ON	سوزیج خودرو بحالت روشن «ON» چرخانیده شده است (برای مدت 5 ثانیه کار می کند) موتور کار می کند و میل لنگ می گردد. زمانیکه موتور را از کار می افتد(ظرف مدت 1 ثانیه متوقف می شود).	رله پمپ بنزین
خاموش OFF	جز موارد ذکر شده بالا	

سرسیمهای (پین های) سوکت کامپیوتر و مقادیر مرجع

توضیحات: اطلاعات مشخصات مقادیر مرجع هستند و بین هر یک از سرسیمهای سر سیم (اتصال بدن کامپیوتر) اندازه گیری می شوند.

اطلاعات (ولتاژ مستقیم DC)	شرط	موارد	رنگ سر سیم	شماره سر سیم
1V تقریباً	«سوزیج خودرو روشن» برای 5 ثانیه پس از چرخانیدن سوزیج بحالت روشن «ON» موتور روشن	رله پمپ بنزین	Y	14
ولتاژ باتری (11 - 14V)	«سوزیج خودرو روشن» 5 ثانیه پس از چرخانیدن سوزیج بحالت روشن «ON»			

EC-F/PUMP-01



سندل فرمان سمت چپ:

مدل فرمان سمت راست اتوماتیک:

NR : RA بجز

مدل فرمان سمت راست غیر اتوماتیک :

مدل غیر اتوماتیک برای خاورمیانه :

XM : MM بجز

مدل تک دیفرانسیل برای خاورمیانه و :

س فرمان سمت راست


*1... 9H , 1L , 10B
*2 6G , 11K , 12G

*2... 6G , RA 11R , 12G
*3... 6G , RA 3R , 3R

• 3 • 9G , RA 2H , RM 9B

مدار فاصل عیب یابی هوسمند

مدار عیرب قابل عیب یابی هوشمند.






به صفحه آخر مراجعه کنید

صفحه تا خود

M5 E101

M85 E104






ادامه پمپ بنزین






- پمپ بنزین**
۱. سوکت دسته سیم پمپ بنزین را جدا کنید.
 ۲. مقاومت بین سرسیمهای ② و ④ را چک کنید.
- مقاومت : $5.0\Omega - 0.2$ در 25°C (77°C)**
- اگر رضایتبخش نیست پمپ بنزین را تعویض کنید.



عیب یابی برای موارد غیر قابل عیب یابی هوشمند

کلید(فشنگی) فشار روغن هیدرولیک فرمان

EC-PST/SW-01



مدل فرمان سمت چپ :

مدل فرمان سمت راست :

مدل اتوماتیک :

مدل غیر اتوماتیک :

مدل تک دیفرانسیل :

مدل 2 دیفرانسیل :

*1 ... A 9K , M 9A

* ... A : M85 , M : M5

*3 ... A : E104 , M : E101

مدار قابل عیب یابی هوشمند :

مدار غیر قابل عیب یابی هوشمند :

کلید (فشنگی)
فشار روغن
هیدرولیک فرمان
E207 : 4W
E208 : 2W

مرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

میلن سامانه دیجیتال تعیین خودرو در ایران

(12) GY	E204 , E207	(5) GY	(1) E205	(2) E208	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	F54 W
---------	-------------	--------	----------	----------	----------------------	-------

به صفحه آخر مراجعه کنید
(صفحه تا خورده)

(M5) , (E101)
(M85) , (E104)


1 2 3 4	9 10 11 12 13 14 15	○	23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	M32 W	F51 W	H.S.
5 6 7 8	16 17 18 19 20 21 22		36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48			

عیب یابی برای موارد غیر قابل عیب یابی هوشمند

ادامه کلید (فشنگی) فشار روغن هیدرولیک فرمان

شرح اجزاء

کلید (فشنگی) فشار روغن هیدرولیک فرمان به لوله‌های فشار قوی هیدرولیک فرمان وصل بوده و فشار واردہ بر سیستم هیدرولیک فرمان را حس می‌کند. هرگاه فشار وارد شده بر سیستم هیدرولیک فرمان حس شود، فشنگی به کامپیوتر علائم الکتریکی (سیگنال) ارسال می‌کند. کامپیوتر شیربرقی دور آرام را بر این مبنای تغییر داده و تنظیم می‌کند تا بتواند سرعت موتور را در دور آرام افزایش داده و برای فشار اضافه شده تنظیم نماید.



مقادیر مرجع در حالت «نظرارت بر اطلاعات» دستگاه عیب یاب

توضیحات: اطلاعات مشخصات مقادیر مرجع هستند.

مشخصات	شرایط	موارد مورد نظرارت
خاموش (OFF)	غربیلک فرمان در حالت خلاص (روبه جلو)	• موتور: پس از گرم کردن در دور آرام علائم الکتریکی (سیگنال)
روشن (ON)	غربیلک فرمان چرخانیده شود	روشن نگهدارید هیدرولیک فرمان

سرسیمهای (پین‌های) کامپیوتر و مقادیر مرجع

توضیحات: اطلاعات مشخصات مقادیر مرجع هستند و بین هر یک از سرسیمهای (پین‌ها) و سرسیم (اتصال بدنه کامپیوتر) با ولتمتر اندازه‌گیری می‌شوند.




اطلاعات (ولتاژ مستقیم DC)	شرایط	موارد	رنگ سیم	شماره سرسیم
0V	موتور روشن	کلید(فشنگی) فشار روغن هیدرولیک فرمان	SB	43
5V	غربیلک فرمان در حال چرخانیدن باشد شکاف اتکه دیجیتال تعییرکاران خودرو در ایران (مسئولیت محدود)	غربیلک فرمان در حال چرخانیدن باشد		

ادامه کلید (فشنگی) فشار روغن هیدرولیک فرمان

روش عیب یابی

پایان بازرسی

است
ر*



شرکت دیجیتال خودرو و سامانه (مسئولیت محدود)

موارد زیر را چک کنید.

• سوکت‌های دسته سیم (E204) E229

- دسته سیم از نظر قطعی یا اتصالی بین سوکت دسته سیم کلید (فشنگی) فشار روغن هیدرولیک و اتصال بدنه موتور اگر رضایت‌بخش نیست، قطعی مدار اتصالی به بدنه یا اتصالی برق را در دسته سیم یا سوکت‌ها تعمیر کنید.

ر* نیست



ر* رضا یتبخش

ر* است

(A) به صفحه بعد رجوع کنید

ادامه کلید(فشنگی) فشار روغن هیدرولیک فرمان

(A)

**(مسئلۀ سامانه دیجیتال تعییر کاران خودرو در ایران)****اوین سامانه دیجیتال تعییر کاران خودرو در ایران****بازرسی قطعات****کلید(فشنگی) فشار روغن هیدرولیک فرمان**

1. سوکت دسته سیم کلید(فشنگی) فشار روغن هیدرولیک فرمان را جدا کرده سپس موتور را روشن کنید.
2. پیوستگی بین سریم ① و ② را چک کنید.


پیوستگی	شرط
بلی	غربیلک فرمان در حال چرخانیدن باشد
خیر	غربیلک فرمان در حال چرخانیدن نباشد

اگر رضایت‌بخش نیست، کلید (فشنگی) فشار روغن هیدرولیک فرمان را تعویض کنید.

شیربرقی دور آرام و دور آرام زیاد - IACV –FICD

شرح اجزاء

مجموعه تنظیم دور آرام از شیرکنترل دور آرام و شیر کمکی کنترل دور آرام (IACV – AAC) و شیربرقی کنترل دور آرام و بادامک محرک دور آرام زیاد (IACV – FICD) پیچ تنظیم دور آرام تشکیل شده است. مجموعه با دریافت علائم الکتریکی (سیگنال) از کامپیوتر، اقدام به کنترل دور آرام در حد مقادیر تعیین شده می‌نماید. برای اطلاعات بیشتر به «شرح» در بخش HA مراجعه کنید.



سرسیمهای (پین‌های) سوکت کامپیوتر و مقادیر مرجع

توضیحات: اطلاعات مشخصات مقادیر مرجع هستند و بین هر یک از سرسیمهای سری (اتصال بدنه کامپیوتر) با ولتمتر اندازه‌گیری می‌شوند.

اطلاعات(ولتاژ مستقیم) (DC)	شرط	موارد	رنگ سیم	شماره سرسیم
1V تقریباً	<p>موتور روشن</p> <p>هم کلیدایر کاندیشن (کولر) و هم کلیدفن روشن «ON» باشند (کمپرسور کار نند).</p>	رله ایر کاندیشن	G/R	23
ولتاژ باتری (11-14V)	<p>موتور روشن</p> <p>کلیدایر کاندیشن (کولر) خاموش «OFF».</p>			
0V (مسئولیت محدود)	<p>موتور روشن</p> <ul style="list-style-type: none"> دور آرام درجه حرارت هوای بیرون بالای 23°C (73°F) باشد. ایر کاندیشن (کولر) کار کند. 			
ولتاژ باتری (11-14V)	<p>موتور روشن</p> <ul style="list-style-type: none"> دور آرام درجه حرارت هوای بیرون زیر 23°C (73°F) باشد. ایر کاندیشن (کولر) کار نکند. 			
5V تقریباً	<p>موتور روشن</p> <ul style="list-style-type: none"> دور آرام درجه حرارت هوای بیرون زیر 23°C (73°F) ایر کاندیشن (کولر) در حال کار نباشد 			

	<p>موتور روشن</p> <ul style="list-style-type: none"> دور آرام درجه حرارت هوای بیرون زیر 23°C (73°F) ایر کاندیشن (کولر) در حال کار نباشد 			
	<p>موتور روشن</p>			

عیب یابی برای موارد غیر قابل عیب یابی هوشمند

0V تقریباً	هم کلید ایرکاندیشن(کولر) و هم کلید فن روشن «ON» هستند. (کمپرسور کار کند).		
ولتاژ باتری (11 - 14v)	کلید ایرکاندیشن (کولر) خاموش «OFF» است.		






دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




EC-FICD-01





به صفحه آخر مراجعه کنید
(صفحه تاخورده) .

(M5 , E101)




روش عیب یابی






اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- فشنگی (پلانجر) را از نظر گیرپاچ بودن یا چسبیدن چک کنید.
- فنر را از نظر شکستگی چک کنید.



علام الکتریکی (سیگنال) مقدار بار الکتریکی

EC-LOAD-01





- مدل فرمان سمت چپ :
- مدل فرمان سمت راست :
- مدل فرمان سمت راست اتوماتیک :
- بجز :
- مدل فرمان سمت راست غیر اتوماتیک :
- *1 ... 8B, 4R, 6B

مدار قابل عیب یابی هوشمند :

مدار غیر قابل عیب یابی هوشمند :




صفحه بعد

به صفحه آخر مراجعه کنید
(صفحه تاخورده)

- ,
- ,

EC-LOAD-02




- L**: مدل فرمان سمت چپ :
- R**: مدل فرمان سمت راست :
- RA**: مدل فرمان سمت راست اتوماتیک :
- NR**: **RA** بجز :
- AW**: مدل دو کابین برای استرالیا :

- *1... **RA** 2N , **NR** 1D
- *2... **RA** 15R , **NR** 8J
- *3... **RA** 1N , **NR** 12D
- *4... **RA** 14K , **NR** 10J
- *5... **RA** : M85 , **NR** : M5
- *6... **RA** : E104 , **NR** : E101





مدار قابل عیب یابی هوشمند :

مدار غیر قابل عیب یابی هوشمند :




به صفحه آخر مراجعه کنید
(صفحه تاخورده).

- M5** , **E101**
- M85** , **E104**



سوکت‌های چراغ اعلام عیب (MIL) و ارتباط اطلاعات

EC-MIL/DL-01




○ 1 2 3 4 5 6 7 M11	1 2 3 4 5 < > 6 7 8 9 10 N1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 N2
8 9 10 11 12 13 14 GY	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 BR	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 BR

36 37 38 39 / 40 41 42 N6	21 22 23 24 25 26 27 28 29 N10	41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 N11
27 28 29 30 31 32 33 34 35 BR	30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 BR	52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 W

1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 ○ 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 M32 W	H.S.
--	------

ادامه سوکت‌های چراغ اعلام عیب MIL و ارتباط اطلاعات

EC-MIL/DL-02



○	1	2	3	4	5	6	7	M11
8	9	10	11	12	13	14	6Y	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N1	F54
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	N2
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

36	37	38	39	40	41	42	N6
27	28	29	30	31	32	33	34

21	22	23	24	25	26	27	28	29	N10
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	N11
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63

1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	○	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
5	6	7	8	16	17	18	19	20	21	22	○	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48



مشخصات عمومی

رگلاتور فشار

تقریباً 235(2.35,2.4,34)	فشار بنزین kg/cm ² PSI در دور آرام
تقریباً 294(2.94, 3.0, 43)	چندثانیه پس از اینکه سوئیچ خودرو از خاموش «OFF» به روشن «ON» چرخانیده شود.

بازرسی و تنظیم‌ها

650±50	دور آرام پایه 3	*rpm	*دور آرام 1
900±50	دور آرام هدف	بدون وجود بار روی موتور 2	بدون وجود بار روی موتور 2
		(در حالت خلاص «N»)	(در حالت خلاص «N»)
	850 یا بیشتر		ایر کاندیشن روشن «ON»
	20°±2° BTDC		زمان (تایم) جرقه

1 : توسط علائم الکتریکی برگشتی کنترل شده و نیازیه تنظیم ندارد.

2 : تحت شرایط زیرین

• کلید ایر کاندیشن : خاموش «OFF»

• غربیلک فرمان : در حالت مستقیم به جلو نگهداری شود.

• بار الکتریکی : خاموش (چراغها، فن بخاری و گرم کن شیشه عقب)

• 3 : سوکت دسته سیم حسگر دریچه گاز، جدا شده باشد

مقاومت

2 . 2	مقاومت [در] K Ω [25 °C (77°F)
-------	--------------------------------

حسگر موافقیت دریچه گاز

[25°C (77°F) مقاومت [در]	موقعیت دریچه گاز
0.6 KΩ حدوداً	کاملاً بسته
0.6 – 4.0 KΩ	نسبتاً کمی باز
4.0 KΩ حدوداً	کاملاً باز

حسگر حرارتی اکسیژن

2.3 – 4.3	مقاومت [در] Ω [25 °C (77°F)
-----------	------------------------------

حسگر ضربه احتراق موتور

500 - 620	مقاومت [در] K Ω [25 °C (77°F)
-----------	--------------------------------

حسگر مقدار هوای ورودی به موتور

ولتاژ باتری (11 – 14)	V	ولتاژ تغذیه شده
در دور آرام * 0.9 – 1.8	در دور آرام 2500rpm	ولتاژ خروجی در دور آرام

*: موتور تا حد معمول (نرمال) کار کرد گرم شده و بدون فشار بار روی

موتور کار کند.

حسگر درجه حرارت مایع خنک کننده موتور (آب)

مقادیم	درجہ حرارت C°(°F)	درجہ حرارت 20(68)
2.1 – 2.9 KΩ		50(122)
0.68 – 1.00 KΩ		90(194)
0.236 – 0.260 KΩ		