

راهنمای تعمیرات

جلد ۳

تعمیرات و نگهداری

S30 بدن

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



۱۹- بدنه خودرو

- ۱ علائم اختصاری
- ۲ شناسایی اجزای بدنه خودرو و ویژگی‌های آنها
- ۱۰ تعمیر سطوح فولادی
- ۱۲ مواد متداول در تعمیر و نگهداری در بدنه خودرو
- ۱۵ اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی برای اسپری رنگ
- ۱۵ قوانین اصلی
- ۱۵ اصول اساسی تعمیر پوشش رنگ رویی
- ۱۶ فرآیند اسپری رنگ مربوط به تعمیر گاه
- ۱۷ اسمای رنگ خودرو
- ۱۸ نوع و جنس اجزای پلاستیکی بدنه بیرونی شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
- ۱۹ عملکرد مواد پلاستیکی
- ۲۱ آبیند بدنه خودرو
- ۲۱ استفاده از چسب آبیند A1
- ۲۸ پرکننده سوراخ سطوح C5 (عامل محافظ) و C6 (ماده فومی)
- ۲۹ پوشش بتونه سنگی C3
- ۳۱ پوشش عایق صدای H5
- ۳۳ چسب آبیند H2
- ۳۴ تعویض چارچوب بالای گلگیر
- ۳۹ تعویض بخشی از لانگرون جلو
- ۴۶ تعویض محفظه چرخ و لانگرون جلو
- ۶۳ تعویض بافل بالایی مربوط به صفحه جلو پنجره

۷۳	تعویض ستون جلو
۸۳	تعویض اجزای ستون جلو
۹۱	تعویض ستون میانی
۹۹	تعویض قاب بیرونی ستون میانی
۱۰۴	تعویض رکاب
۱۱۷	تعویض مجموعه قاب بیرونی مربوط به پوشش جانبی
۱۲۴	تعویض مجموعه قاب داخلی مربوط به پوشش جانبی
۱۳۳	تعویض مجموعه پوشش جانبی در بخش عقب خودرو
۱۴۳	تعویض جزئی از پوشش جانبی در بخش عقب خودرو
۱۵۰	تعویض مجموعه قاب داخلی مربوط به پوشش جانبی عقب خودرو
۱۵۹	تعویض سطح بیرونی در خودرو
۱۶۵	تعویض قاب تقویتی زیر شیشه عقب
۱۶۹	تعویض مجموعه پوشش زیرین چراغ عقب
۱۷۴	تعویض مجموعه قاب پشت خودرو (بخش زیرین درب صندوق عقب)
۱۸۰	تعویض مجموعه قاب پشت (بخش زیرین درب صندوق عقب خودروی مدل S30 مدل ۲۰۱۱)
۱۸۸	تعویض کف عقب خودرو
۱۹۴	تعویض کامل کف عقب خودرو
۲۰۲	تعویض کامل کف عقب خودروی S30 (۲۰۱۱ مدل)
۲۱۰	تعویض قاب لانگرون عقب
۲۱۴	تعویض قاب لانگرون سمت چپ خودروی S30 (۲۰۱۱ مدل)
۲۱۸	تعویض میله های ضربدری جلویی و پشتی مربوط به کف عقب خودرو
۲۲۶	تعویض سقف خودرو

علائم اختصاری

نام	مفهوم	شماره
*	جداسازی محل جوشکاری شده (از طریق ایجاد سوراخ)	1
-----	برای ایجاد تمیزی، صاف نمودن سطوح، تریم، جداسازی آستر. توسط پوشش قابل جوشکاری پوشانده شود.	2
•	جوشکاری (شامل جوشکاری نقطه‌ای و MAG)	3
◎	جوشکاری CO2	4
-----	برش	5
---	خط کشی	6
-----	پوشش چسب آبندی	7
	پوشش مقاوم در برابر ضربه و عایق صدا	8
=====	آبرکاری	9
↗	اسپری نمودن عامل محافظت کننده سوراخ‌ها، مواد فومی و لایه واکس محافظ مایع	10
====	شیار جوشکاری اتصالات	11
⊕	سوراخکاری لبه اجزا	12
☞	اسپری پاش	13
➡	برش	14

 **توجه:** نشان دادن تعداد نقاط جوشکاری توسط مقاطع جوشکاری، تنها به منظور نشان داده محل هر دو نقطه جوشکاری باشد. تعداد نقاط جوشکاری، باید از تعداد اصلی نقاط جوشکاری کمتر باشد.

## شناسایی اجزای بدنه خودرو و ویژگی های آنها

توجه: در صورتی که بدنه خودرو تنها به لحاظ ساختاری توصیف شده و بخش های پشتیبان ذکر نشود، موقعیت دقیق و مواد واقعی بکار رفته در بدنه خودرو، می بایست به عنوان ملاک و مرجعی برای اصول نگهداری بیان شود.

بدنه خودرو به صورت ورق های فولادی با روکش گالوانیزه (غوطه وری گرم) Z50/50 در دو سمت می باشند. همچنین کد بکار رفته در این راهنمای، به شکل Zn می باشد. اجزای مختلف می بایست بر اساس میزان خوردگی، دارای روکش گالوانیزه باشد. قطعات یدکی نیز دارای روکش مشابه هستند، ولی به دلیل وجود آستر، این روکش قابل مشاهده نمی باشد.


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




بخش بالا و زیرین



شماره	نام	پوشش محافظ گالوانیزه
1	بدنه خودرو	
2	پوشش سقف	
3	میل ضربدری جلویی مربوط به پوشش سقف	Zn
4	میل ضربدری میانی مربوط به پوشش سقف	
5	میل تقویتی مربوط به پوشش سقف	
6	میل ضربدری پشتی مربوط به پوشش سقف	
7	میل ضربدری بالایی مربوط به قاب جلو	Zn
8	پوشش محافظ بالایی مربوط به قاب جلو	Zn
9	پوشش داخلی میل ضربدری بالایی مربوط به قاب جلو	Zn
10	پوشش بیرونی مربوط به قاب جلو	
11	میل ضربدری جلویی موتور	Zn
12	اولین محفظه چرخ جلویی سمت چپ و راست	
13	مجموعه محفظه چرخ جلویی سمت چپ و راست	Zn
14	پوشش داخلی مربوط به گلگیر جلویی سمت چپ و راست	Zn
15	پوشش تقویتی داخلی مربوط به گلگیر جلویی سمت چپ و راست	Zn
16	مجموعه لانگرون جلویی سمت چپ و راست	Zn
17	میل جلویی مربوط به لانگرون جلویی سمت چپ و راست	Zn

سطح جانبی



اولین آنلاین دیجیتال تخصصی خودرو سازه (مسنونیت محدود)

اولین آنلاین دیجیتال تخصصی خودرو سازه (مسنونیت محدود)

شماره	نام	پوشش محافظ گالوانیزه
18	پوشش داخلی مربوط به ستون جلو	
19	قاب اتصالی مربوط به لبه بالایی	
20	محفظه چرخ و ستون عقب	
21	پوشش داخلی مربوط به ستون وسط	
22	پوشش تقویتی داخلی مربوط به ستون جلوی سمت چپ و راست	
23	پوشش تقویتی ستون جلوی سمت چپ و راست	
24	قاب اتكا جلویی سمت چپ و راست	Zn
25	پوشش تقویتی داخلی مربوط به ستون میانی سمت چپ و راست	
26	قاب بالایی سطح داخل مربوط به ستون میانی سمت چپ و راست	
27	قاب پایینی سطح داخل مربوط به ستون میانی سمت چپ و راست	
28	پوشش تقویتی قاب اتصالی مربوط به لبه بالایی	
29	پوشش تقویتی داخلی مربوط به قاب پشت	
30	پوشش تقویتی داخلی مربوط به رکاب قاب پشت	
31	پوشش تقویتی داخلی مربوط به قاب جانبی	
32	رکاب سمت چپ و راست	
33	قاب بیرونی سمت چپ و راست مربوط به صندوق عقب	
34	مجموعه قاب جانبی خودرو	Zn
35	ستون جلویی سمت چپ	Zn
36	ستون میانی سمت چپ	Zn
37	قاب جانبی عقب، سمت چپ	Zn
38	مجموعه درب جلوی خودرو	

39	سطح بیرونی درب جلو	Zn
40	مجموعه درب عقب خودرو	
41	سطح بیرونی درب عقب	Zn


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



اجزای مربوط به سطوح انتهایی



شیوه تعمیر خودرو به همراه (مسئولیت محدود)

اولین نسخه دیجیتال تعمیر کار خودرو در ایران

## S30 CROSS

بدنه

شماره	نام	پوشش محافظ گالوانیزه
42	مجموعه پوشش داخلی گلگیر سمت چپ و راست	
43	مجموعه قاب زیر شیشه عقب	
44	قاب داخلی مربوط به پوشش عقب خودرو	
45	قاب بیرونی مربوط به پوشش عقب خودرو	
46	آبراه	Zn
47	قاب زیرین مربوط به چراغ عقب خودرو	Zn
48	مجموعه کف عقب خودرو	Zn
49	کف عقب خودرو	Zn
50	میل ضربدری جلوی متعلق به سمت چپ و راست کف عقب کابین	Zn
51	پوشش تقویتی سمت چپ و راست کف عقب کابین	Zn
52	قاب کششی سمت راست	Zn
53	مجموعه میل ضربدری جلوی مربوط به کف عقب کابین	
54	مجموعه میل ضربدری پشتی مربوط به کف عقب کابین	Zn
55	قلاب مربوط به چرخ یدکی (سمت راست)	
56	قلاب مربوط به چرخ یدکی (سمت چپ)	
57	پوشش تقویتی مربوط به تکیه گاه چرخ یدک	
58	مجموعه لانگرون عقب سمت چپ و راست مربوط به کف عقب کابین	Zn
59	قاب کششی سمت چپ	Zn
60	گلگیر جلوی سمت چپ و راست	Zn
61	درب موتور	Zn

S30 CROSS

بدنه

62	درب صندوق عقب	
----	---------------	--

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## ۲. تعمیر سطوح فولادی

### ۲.۱ سطوح فولادی گالوانیزه

تعمیر بدن خودرو

به هنگام تعمیرات بدن، سطوح مجاور ناحیه جوشکاری شده از هر دو سمت دچار آسیب می‌شود. مشابه این آسیب در سطوح گالوانیزه نیز رخ می‌دهد.

به منظور جلوگیری از صدمه دیدن ناحیه مورد تعمیر (به ویژه سطوح جوشکاری شده) لازم است اقدامات زیر انجام پذیرد:

- از گسترش آسیب به ناحیه جوشکاری شده به خصوص قطعات یدکی جدید پیشگیری کنید. (سنگ سمباده می‌تواند باعث بروز آسیب به سطوح گالوانیزه شود) از برس فلزی یا فیبری که بر روی دریل نصب شده، استفاده کنید.

- پس از آن که قطعات یدکی جدا شدند، نیاز به استفاده از سمباده سنگی می‌باشد، تا لبه جوش‌های باقی‌مانده جدا شوند.

- به منظور جدا نمودن قطعات یدکی مورد نظر، از کاردک تخت و دریل برای جداسازی نقاط جوشکاری شده استفاده کنید.

### محافظت‌های پیش از جوشکاری

لبه سطوح فلزی (گالوانیزه) که دارای جوش نقطه‌ای هستند، می‌بایست محافظت شوند. موارد زیر باید انجام گیرد:

- یا از پوشش رنگ "روی" به ضخامت ۵۰ میکرون استفاده شود (به صورت سه لایه اسپری شود).

- یا از پوشش گالوانیزه مجدد (به کمک ابزارآلات) استفاده شود.

- تحت شرایط آبیند مداوم، چسب آبیند توسط هدایت الکتریکی رسانده شود.

 توجه: تحت هیچ شرایطی رنگ دارای روی، نباید به عنوان پوشش آستر استفاده شود.

قطعات بیرونی خودرو (مانند درب، درب موتور و گلگیر)

تمامی این قطعات از پوشش دو رویه گالوانیزه ساخته می‌شوند. به طوری که قابل تعمیر می‌باشند. در طول تعمیر، پوشش گالوانیزه دچار آسیب خواهد شد.

در صورت بروز آسیب بر روی سطوح گالوانیزه، پوشش گالوانیزه مجدد (به کمک ابزارآلات) استفاده شود.

اجزای فولادی با استحکام بالا

استفاده از فولادهایی با استحکام بالا، می‌تواند سبب کاهش وزن خودرو و بهبود ایمنی سرنشیان شود.

## S30 CROSS

بدنه

## جوشکاری

استفاده از جوش های مقاوم MAG یا جوشکاری برای فولادهای با استحکام بالا (H.L.E) دارای مشکلات زیادی نخواهد بود، اما بهتر است در طی فرایند جوشکاری و برشکاری، فرایندهای تعمیراتی صورت گیرد.

 **توجه:** استفاده از روش جوشکاری لوله وزشی و نیز انواع لحیم کاری ورق های فولادی ممنوع می باشد.

## تعمیر

شبیه سایر ورق های فولادی، ورق های فولادی استحکام بالا هم بخوبی قابل تعمیر هستند.

 **توجه:** نباید تعمیر گرم انجام گیرد، زیرا این امر سبب کاهش استحکام موضوعی و شکستن می شود. این امر در قطعات نازک، متداول تر می باشد.

اقدامات مورد نیاز:

- تنها از تعمیر سرد استفاده کنید.


- قطعات با ساختار صحیح، به خوبی تعمیر می شوند؛ به خصوص مواد خمیده و گوشه ها (مانند لانگرون، میل جانی و ضربدری)

- توجه به موارد فوق برای سطوح مشابه، ضروري است.

 **توجه:** در صورتی که تجهیزات بیان شده در دسترس نباشد، قطعه مورد نظر می بايست تعویض شود.

**سرکت دیجیتال خودرو سامانه (مستولیت محدود)**

**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**



## S30 CROSS

بدنه

## مواد متداول در تعمیرات و نگهداری بدنه خودرو

## ۱. نوارهای فشرده شده

کد مربوطه	دلایل استفاده	موارد استفاده
A1	مورد استفاده بر روی سطوح فلزی متالیک پس از جوشکاری و آبیندی	آبیند بین سطوح فلزی جوشکاری شده
A3	محافظت از شیشه جلو و عقب خودرو	روکش یا محافظتی برای سطوح شیشه‌ای

## ۲. نوارهایی با قابلیت عایق‌سازی در برابر صدا

کد مربوطه	دلایل استفاده	موارد استفاده
H2	قابل استفاده بین سطوح فلزی بدون جوشکاری نقطه‌ای	چسب پلی یورتان، با قابلیت آبیندی و عایق بودن در برابر صدا
H5	قابل استفاده بر روی محفظه چرخ و نیز داخل دربها به عنوان عایق صدا	نوارهایی برای سطوح شیشه‌ای

## اول. نوارهای پوششی تعمیرکاران خودرو در ایران

کد مربوطه	دلایل استفاده	موارد استفاده
B1	قابل استفاده در آینه داخل و شیشه جلو	برای اتصال شیشه و فلز
B2 B3 B5 B6	قابل استفاده در تزئینات داخل در، قطعات پلاستیکی، آرم شرکتی و نوار تزئینی	چسب با قابلیت خشک شدن سریع
B10	قابل استفاده در نوارهای آبیندی ضد آب، تزئینات داخلی و کفپوش	پوشش نوار آبیندی
B4	تعمیر مواد کامپوزیتی	پوشش برای مواد کامپوزیتی
B8	قابل استفاده به عنوان آبیند بین سطوح فلزی، امکان پوششی بین سطوح فلزی	

## S30 CROSS

بدنه

جوشکاری نقطه‌ای پیش از خشک شدن را دارد.	جوشکاری شده	
---	-------------	--

## ۴. روغن روانکار

موارد استفاده	دلایل استفاده	کد مربوطه
گریس چند منظوره	مورد استفاده برای روانکاری عمومی	G6

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



**S30 CROSS****بدنه****۵. عامل محافظ**

کد مربوطه	دلایل استفاده	موارد استفاده
C7	مورد استفاده برای سطوح داخلی ورق های فلزی جوشکاری شده، پیش از جوش نقطه‌ای، مورد استفاده برای سطوح داخلی ورق های فلزی جوشکاری شده از دو طرف	پوشش قابل جوشکاری
C3	مورد استفاده بر روی بدنه خودرو به عنوان پوشش مقاوم در برابر خراش	پوشش مقاوم در برابر برش خورد سنگ
C5	این عامل بر سوراخ های کوچک داخل بدنه خودرو اسپری می شود، تا به عنوان عاملی برای جدا شدن زنگ زدگی ها و حفاظت سطح باشد.	عامل حفاظتی برای حفره خالی
C6	این عامل بر سوراخ های بزرگ داخل بدنه خودرو اسپری می شود، تا به عنوان عاملی برای جذب ضربات، آینندگی و حفاظت سطح باشد.	عامل فوم پایی یورتان
C8	مورد استفاده بر روی قطعات فولادی که پس از تعمیر نیاز به گالوانیزه شدن دارند.	گالوانیزه مجدد سطوح فولادی

**۶. عامل پاک کننده**

کد مربوطه	دلایل استفاده	موارد استفاده
J1	پاک کنندگی پیش از استفاده پوشش	پاک کننده پیش از استفاده اسپری، قابل استفاده برای مواد یدکی

**S30 CROSS****بدنه****۱. اقدامات ایمنی پیشگیرانه برای اسپری کردن**

**! اخطار:** ماده اصلی اکثر رنگها سمی است، لذا باید از استشمام و خوردن آن خودداری کرد. قبل از باز کردن روکش رنگ، لطفاً با دقیق برش روحی آن را بخوانید.

- هنگام استفاده از اسپری رنگ از ماسک مناسب و همچنین عینک محافظ استفاده کنید.
- هنگام استفاده از اسپری رنگ، جهت جلوگیری از تماس رنگ با پوست بدن از دستکش و لباس مناسب استفاده کنید.
- مکانی که در آن اسپری کردن صورت می‌گیرد باید از تهويه مناسب برخوردار باشد.
- به هنگام سرریز شدن رنگ، باید به وسیله شن پوشانده شده و یا در همان ابتدا تمیز شود.
- در مواقعی که رنگ در دهان و یا روی پوست ریخته شد، باید به طور کامل با آب شستشو داده شود. همچنین در مواقعی که رنگ به داخل چشم پاشیده شد، چشم‌ها را با آب بشویید و سریعاً به مراکز درمانی مراجعه کنید.
- پس از پایان عمل اسپری، صورت و چشم‌های خود را با آب، کاملاً تمیز کنید.
- رنگ قابل اشتعال است لذا باید در مکانی امن، به دور از شعله، جرقه و سیگار نگهداری شود.

**۲. قوانین اصلی**


سیستم رنگ سه لایه (3C\*SB) یک سطح عمیق براق و نمای عالی را به وجود می‌آورد. این راهنمای اطلاعات بسیاری را در خصوص رنگ کردن سطوح معیوب، بازسازی و زیبایی در اختیار می‌گذارد. همچنین اطلاعات مفید و اساسی را جهت تسلط بر رنگ آمیزی، به طور مختصر و جامع در اختیار می‌گذارد. اطلاعات صحیح بیان شده در این راهنمای، به منظور تصحیح معايب اسپری کردن رنگ قابل استفاده است.

**۳. اصل اساسی جهت بازسازی لایه بیرونی سطوح**

جهت بازسازی بهتر لایه رنگ آسیب‌دیده، باید از رنگ ترکیبی اسید اکریلیک پلی بورتان استفاده شود. فرایند

**S30 CROSS****بدنه**

تولید، پولیش کردن و پختن سه لایه، جهت تثبیت ضخامت لایه رنگ اصلی و اطمینان از اینکه رنگ همانند اصل خود شده باشد، بسیار مهم است.

**۴. فرایند اسپری کردن رنگ در تعمیرگاه****۱. عوامل موثر در فرایند****تعوییر اولیه و الکتروفورز:**

در فرایند تعمیر اولیه، کل بدنه خوردو باید روغن‌زدایی و شسته شود و نیز با یک لایه از زینک فسفاد

کاملاً پوشانده شود. بعد از آنکه بدنه با آب شستشو داده شد، باید درون محفظه‌ای از محلول اولیه به

نام کاتیون الکتروفورسایز قرار بگیرد. از این طریق یک لایه محافظ مقاوم در برابر خوردگی در سطح

داخلی و گوشه‌های مربوط به اتصال اجزاء بدنه، ستون‌ها، رکاب و اجزای پهن تشکیل می‌شود.

**آستر دو لایه:****اولین سامانه دیجیتال تعمیر کاران خودرو در ایران**

این کار برای پوشاندن آستر دو لایه روی سطحی که در مرحله قبل آماده شده است، صورت می‌گیرد

تا مانع از آسیب آن در آینده شود.

**لایه بیرونی:**

این مرحله جهت به وجود آوردن نیروی چسبنده قوی، سطحی صاف، براق و با دوام صورت می‌گیرد.


در این سطح از رنگ پلی یورتان یا رنگ رزین اکریلیک اسید استفاده می‌شود.

## S30 CROSS

بدنه

## ۵. نمای عرضی سطح رنگ

سطح جلا خورده (سطح رنگ محافظ شفاف)



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

## ۶. اسامی رنگ خودرو

اوپن سامانه دیجیتال تعمیرخواران خودرو در ایران						
رنگ قرمز	رنگ سفید	رنگ سفید	رنگ مشکی	رنگ کریستالی	رنگ خاکستری	رنگ آبی
متالیک	متالیک	آنستگماتیک معمولی	متالیک	متالیک	متالیک	متالیک

## ۷. جنس اجزای پلاستیکی بیرونی خودرو



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سازه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



**S30 CROSS****بدنه****۸. عملکرد مواد پلاستیکی**

- پیش از انجام تعمیرات، مقاومت حلال، پایداری حرارتی قطعات پلاستیکی بررسی شود.
- جنس مواد تعمیری، بر اساس جنس قطعات یدکی مربوطه انتخاب شود.
- روغن روی سطح را به طور سریع و با مقدار کمی الکل، پاک نمایید.
- با سازندگان رنگ و مواد تماس بگیرید. نظرات مختلف را در خصوص پاک کردن قطعات پلاستیکی، بررسی کنید.

کد استاندارد	نام	°C دمای مقاومت حرارتی	توضیحات
ABS	Propylene, butadiene, styrene copolymer	80	
ASA	Propylene, butadiene, styrene copolymer	80	
EVA	Ethane, acetic acid and ethane copolymer	80	از باتری حاوی اسید استفاده نشود.
PA	Polyamide	80	از حلال استفاده نشود.
PBT	Bi-formic acid butylene glycol ester (PBT)	160	از روغن ترمز، گریس و واکس استفاده نشود.
PC	Polycarbonic ester	120	از حلال استفاده نشود.
PE	Polythene	80	
PF	Phenolic aldehyde resin	150	از آب برای پاک نمودن گریس استفاده شود.
PMMA	PMMA	80	از حلال استفاده نشود.
POM	Polyformaldehyde	100	از حلال استفاده نشود.
PP	Polypropylene	80	
PRO (PPE)	Polyphenylene oxide	140	
PS	Polystyrene	60	
PUR	Polyurethane	80	

## S30 CROSS

بدنه

PVC	Polyvinyl chloride	80	
SMC	Flake type mould plastic	180	از حلال استفاده نشود.
TPE	Thermal plastic elastic object	80	از آب برای پاک نمودن گریس استفاده شود.
TPO	Olefin thermal plastic elastic object	80	از آب برای پاک نمودن گریس استفاده شود.
TPU	Thermal plastic polyurethane elastic object	80	از آب برای پاک نمودن گریس استفاده شود.
UP	Non-saturated polyester	110	از قلیا استفاده نشود.
A3			
PA6			
EPOU			
EPDM			
ECU			
T15			

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


## S30 CROSS

بدنه

آبیندی بدنه خودرو

## ۱- استفاده از چسب آبیند A1

نقاط نقطه‌چین نشان داده شده در شکل فوق را با چسب آبیند A1 بپوشانید. نوارهای چسبی که به شکل نامناسبی بكارگیری شده‌اند را اصلاح کرده و نیز شیارهای جوشکاری شده را بپوشانید.





خطوط آبیندی محفظه چرخ، لانگرون جلو و بخش

پایینی بوستر.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئلیت محدود)

خطوط آبیندی جلوی خودرو و محفظه چرخ





خطوط آبیندی محل عبور دسته سیم جلوی خودرو به

سمت چپ و راست اجزای داخل کابین.

خطوط آبیندی محل عبور دسته سیم جلوی خودرو به سمت بالا و زیرین کابین.


## S30 CROSS

بدنه



خطوط آبیندی محفظه چرخ سمت راست و  
بخش‌های زیرین قاب جلویی.

خطوط آبیندی محفظه چرخ سمت چپ



خطوط آبیندی سمت چپ قاب جلویی.

خطوط آبیندی سمت چپ قاب جلویی.

S30 CROSS

بدنه



خطوط آبیندی بخش زیرین و جانبی قاب جلویی.



خطوط آبیندی دو سمت جانبی سقف

S30 CROSS

بدنه




خطوط آبندی بخش زیرین چراغ عقب




خطوط آبندی بخش داخلی و جلویی کابین

S30 CROSS

بدنه




خطوط آبندی پوشش داخلی گلگیر و سمت قاب جلویی خودرو



خطوط آبندی کف عقب خودرو

S30 CROSS

بدنه




خطوط آبندی بخش زیرین کابین

دیجیتال خودرو

تبرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



خطوط آبندی بخش زیرین محفظه چرخ سمت چپ.

## S30 CROSS


بدنه



خطوط آبندی پوشش در عقب.



خطوط آبندی پوشش در جلو.





خطوط آبندی بخش زیرین محفظه چرخ عقب سمت راست.

## S30 CROSS


بدنه

۲. پرکننده سوراخ سطوح C5 (عامل محافظ) و  
(ماده فومی) C6


پوشش محافظ سوراخ C5 را در نقاط نشان داده  
شده در شکل زیر، اسپری کنید.



بخش زیرین محفظه چرخ عقب سمت چپ.



سطح داخلی گلگیر، سطح جانبی قاب جلویی، پوشش  
داخلی ستون جلویی و ابتدای سطح داخلی رکاب.




قاب پشت.

بخش پشتی ستون میانی و پوشش داخلی مربوط به  
انتهای رکاب.

## S30 CROSS

بدنه



پوشش داخلی قاب جانبی.

## ۳. پوشش بتوونه سنگی C3

پیش از اسپری نمودن پوشش بتوونه سنگی، تمامی فرایندهای مربوط به بدنه می‌بایست متوقف شده و یا توسط

لایه آبیند، پوشانده شود.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




پیش از اسپری نمودن رنگ محافظ، از پوشش محافظ در بخش‌های زیرین رکاب (سمت چپ و راست) استفاده

کنید. سپس مطابق شکل زیر، بخش‌های زیرین رکاب را توسط پوشش محافظ سنگی C3 اسپری نمایید.

اطمینان حاصل نمایید که بین لبه پایینی فریم و لبه بالایی پوشش ۳ میلیمتر فاصله باشد.

## S30 CROSS

بدنه



نقاط زیرین بدنه که توسط فلش نشان داده شده است را توسط آبیند پوشانده و پوشش محافظ سنگی C3 را در نقاط سایه زده شده، بکار ببرید. محل قرارگیری تایر یدک به منظور محافظت، برداشته شود.

**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**




نقاط زیرین بدنه که توسط فلش نشان داده شده است را توسط آبیند پوشانده و سپس پوشش بتونه سنگی C3 را در نقاط سایه زده شده، بکار ببرید.

## S30 CROSS

بدنه

## ۴. پوشش عایق صدای H5



قسمت جلوی کابین را که در شکل فوق سایه زده است، توسط عایق صوتی H5 بپوشانید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

ایران خودرو در ایران




قسمت زیرین شیشه جلو را که در شکل فوق سایه زده شده است، توسط عایق صوتی H5 بپوشانید.



محفظه چرخ سمت چپ و راست را که در شکل فوق سایه زده است، توسط عایق صوتی H5 بپوشانید.

## S30 CROSS

بدنه



محفظه چرخ سمت چپ و راست را که در شکل فوق سایه زده است، توسط عایق صوتی H5 بپوشانید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتالی تعمیرات خودرو کاران خودرو در ایران



کف صندوق عقب را که در شکل فوق سایه

زده شده است، توسط عایق صوتی H5

بپوشانید.

بخش عقب کابین را که در شکل فوق سایه

زده شده است، توسط عایق صوتی H5

بپوشانید.


## S30 CROSS

بدنه



بخش داخلی درب عقب را که در شکل فوق سایه زده شده است، توسط عایق صوتی H5 بپوشانید.

۵. چسب آبیند H2



بخش داخلی میلهای سقف را که در شکل فوق نقطه‌چین شده است، توسط چسب آبیند H2 بپوشانید.

## تعویض چارچوب بالای گلگیر

- قطعات را به منظور تعویض، جداسازی و جانمایی کنید.




شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

قطعات تعویضی: قاب داخلی چارچوب بالای گلگیر (۱)، صفحه تقویتی داخلی چارچوب بالای گلگیر (۲)

## S30 CROSS

بدنه

۲. قطعات مورد نیاز به منظور جداسازی




سرباتری را جدا نمایید. گلگیر جلو (۱)، شلگیر جلو (۲)، چرخ جلو (۳)، سپر جلو (۴)، چراغ جلو (۵)، چراغ مه

شکن جلو (۶)

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

۳. جداسازی محلهای جوشکاری شده


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



محل برش را علامت‌گذاری کرده و از متنه مناسبی برای

جدا کردن جوش‌های نقطه‌ای استفاده کنید. توسط کاردک

تخت جوش‌های نقطه‌ای و قاب داخلی گلگیر را جدا کنید.



از متهای به قطر ۸ میلیمتر، برای جدا کردن جوش‌های نقطه‌ای استفاده کنید. توسط کاردک تخت جوش‌های نقطه‌ای را جدا و میل تقویتی گلگیر را جدا کنید

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




## S30 CROSS

بدنه

## ۴. آماده‌سازی بدنه خودرو



## ۵. آماده‌سازی قطعات تعویضی




لبه اتصالات، سوراخها و رنگ‌ها را تمیز نموده و از پوشش محافظه قابل جوشکاری C7 استفاده کنید.

آستر، لبه‌های خمیده و اتصالات مربوط به قاب داخلی گلگیر را سمباده زده و از پوشش محافظه قابل جوشکاری C7 استفاده کنید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




فضای کافی برای علامت‌گذاری و برش اجزای داخلی گلگیر، در نظر بگیرید.

S30 CROSS

بدنه


۶. جوشکاری



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودر سازنده (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال صدور کارن خودرو در ایران



S30 CROSS

بدنه

۷. آبندی و محافظت



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال خودرو در ایران



S30 CROSS

بدنه

تعویض بخشی از لانگرون جلو

- قطعات را به منظور تعویض، جداسازی و جانمایی کنید.




قطعات تعویضی: لانگرون جلو

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

## S30 CROSS

بدنه

۲. قطعات مورد نیاز به منظور جداسازی




سرباتری را جدا نمایید. مجموعه موتور و گیربس (۱)، رادیاتور (۲)، سیستم تعلیق جلو (۳)، رام جلو (۴)، طبق (۵)، پلوس سمت راست (۶)، پلوس سمت چپ (۷)، چراغ جلو (۸)، شلگیر جلو (۹)، تایر جلو (۱۰)، سپر جلو (۱۲)، چراغ مه شکن جلو (۱۳)

## S30 CROSS

بدنه


## ۳. جداسازی محلهای جوشکاری شده



از متهای به قطر ۸ میلیمتر، برای جدا کردن جوش‌های نقطه‌ای استفاده کنید. توسط کاردک تخت جوش‌های نقطه‌ای را جدا و میل تقویتی داخل گلگیر محدود را جدا کنید.

محل برش را علامت‌گذاری کرده و از مته مناسبی برای جدا کردن جوش‌های نقطه‌ای استفاده کنید. توسط کاردک تخت جوش‌های نقطه‌ای و لانگرون جلو را جدا کنید.

**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**



**توجه:** به هنگام برش، مراقب سطوح جانبی باشید تا آسیبی نبینند.

به منظور علامت‌گذاری و برش، فضایی در حدود ۲۰ میلیمتر اضافی تر اختصاص داده شود.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## S30 CROSS

بدنه

## ۴.آماده سازی بدنه خودرو



## ۵.آماده سازی قطعات تعویضی



محل برخورد جوشها را تمیز نموده و سوراخها را پولیش بزنید. از پوشش محافظ قابل جوشکاری

محل مورد نظر بر روی لانگرون را علامت‌گذاری کرده و ببرید.

C7 استفاده کنید.



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



محل‌های برش خورده بر روی لانگرون را تمیز کرده و نقاط نشان داده شده با علامت (+) در شکل فوق را با متاهای به قطر ۸ میلیمتر سوراخ نمایید. توسط برس سیمی پولیش بزنید. از پوشش محافظ قابل جوشکاری C7 استفاده کنید.

## ۶. جوشکاری




لبه اتصالات را پولیش زده و از پوشش محافظ قابل

میل تقویتی داخلی را جوشکاری کنید.

جوشکاری C7 استفاده کنید (ضخامت ورق فلزی

در این قسمت ۱ میلیمتر با ترانس مثبت یا منفی  
جیبتال خودرو سامانه (مستویت محدود)

۰,۲ می باشد).  
۲- جیبتال تعییرکاران خودرو در ایران



لانگرون را در محل مربوطه تنظیم کرده و توسط گیره



آن را محکم نمایید. اتصال ستون جلو به بدنه، از جوش

MAG برای جوشکاری استفاده نموده و سپس شیار

ناشی از جوشکاری را سنگ بزنید.

## S30 CROSS

بدنه



از جوش MAG برای نقاط سوراخ شده

استفاده نموده و سپس شیار ناشی از جوشکاری

در نقاط نشان داده شده در شکل فوق از جوش

نقطه‌ای استفاده کنید.

را سنگ بزنید.



از جوش MAG برای نقاط سوراخ شده استفاده



نموده و سپس شیار ناشی از جوشکاری را سنگ

بزنید.

## S30 CROSS

بدنه

## ۷. آبندی و محافظت



پوشش محافظ C5 را در سوراخهای نشان داده با فلش اسپری کنید. همچنین نقاط نقطه‌چین

نقاط نقطه‌چین نشان داده شده در شکل فوق را با چسب A1 بپوشانید. نوارهای

چسبی که به شکل نامناسبی بكارگیری شده‌اند را اصلاح کرده و نیز شیارهای

جوشکاری شده را بپوشانید.


نشان داده شده در شکل فوق را با چسب آبند

A1 بپوشانید. نوارهای چسبی که به شکل

**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**

شیارهای جوشکاری شده را بپوشانید

پوشش محافظ سنگی C3 را در محل نقطه‌چین اسپری کنید.




## S30 CROSS

بدنه

## تعویض محفظه چرخ و لانگرون جلو

- قطعات را به منظور تعویض، جداسازی و جانمایی کنید.




قطعات تعویضی: لانگرون جلو (۱)، قاب داخلی چارچوب بالای گلگیر (۲)، صفحه تقویتی داخلی چارچوب بالای گلگیر (۳)، مجموعه محفظه چرخ جلو (۴)

## S30 CROSS

بدنه

## ۲. قطعات مورد نیاز به منظور جداسازی





سرباتری را جدا نمایید. مجموعه موتور و گیربس (۱)، رادیاتور (۲)، سیستم تعلیق جلو (۳)، پلوس سمت راست (۴)، پلوس سمت چپ (۵)، کنسول وسط (۶)، طبق (۷)، رام جلو (۸)، سپر جلو (۹)، چراغ جلو (۱۰)، چراغ مه شکن جلو (۱۱)، درب موتور (۱۲)، درب جلو (۱۳)، شیشه جلو (۱۴)، گلگیر جلو (۱۵)، چرخ جلو (۱۶)، موکت کابین (۱۷)، صندلی جلو (۱۸)، صندلی عقب (۱۹)، داشبورد (۲۰)

## S30 CROSS

بدنه

## ۳. جداسازی محل‌های جوشکاری شده




مطابق شکل فوق از متهای به قطر ۸ میلیمتر، برای جدا کردن جوش‌های نقطه‌ای استفاده کنید.

مطابق شکل فوق از متهای به قطر ۸ میلیمتر، برای جدا کردن جوش‌های نقطه‌ای استفاده کنید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




نقطه جوشکاری شده را علامت‌گذاری

کرده و جدا کنید.


## S30 CROSS

بدنه




مطابق شکل فوق از متهای به قطر ۸ میلیمتر، برای جدا کردن نقاط جوشکاری شده، استفاده کنید.

(مسئولیت محدود) سامانه تجییتال خودرو سامانه (تجییتال خودرو ایران)



مطابق شکل فوق از متهای به قطر ۸ میلیمتر، برای جدا کردن نقاط جوشکاری شده، استفاده کنید.




مطابق شکل فوق از متهای به قطر ۸ میلیمتر، برای جدا کردن نقاط جوشکاری شده، استفاده کنید.

## S30 CROSS


بدنه

## ۴.آمادهسازی بدنه خودرو



محل برخورد جوشها را تمیز نموده و سوراخها را پولیش بزنید. از پوشش محافظ قابل جوشکاری


## ۵.آمادهسازی قطعات تعویضی



نقاط نشان داده شده با علامت (+) در شکل فوق

که مربوط به لانگرون جلو میباشد را با متنهای به قطر ۶ میلیمتر سوراخ نمایید. لبه اتصالات را


توسط برس سیمی پولیش زده و از پوشش محافظ قابل جوشکاری C7 استفاده کنید.



## اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

لبه اتصالات را تمیز نموده و پولیش بزنید.

همچنین از پوشش محافظ قابل جوشکاری C7 استفاده کنید.



پوشش داخلی گلگیر را علامت‌گذاری نموده و

ببرید. سپس محل برش خورده را تمیز و یکنواخت


نموده و توسط برس سیمی پولیش بزنید. از پوشش

محافظ قابل جوشکاری C7 استفاده کنید.


## S30 CROSS

بدنه

## ۶. جوشکاری



توسط برس سیمی، قاب داخلی صفحه



تقویتی مربوط به گلگیر جلو را پولیش زده

موقعیت لانگرون جلو را توسط

اندزه‌گیری از نمای بالا تعیین و سپس

از جوش MAG استفاده کنید.

و سپس از پوشش محافظ قابل جوشکاری

C7 استفاده کنید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)



اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

لبه اتصالات اجزای مربوط به گلگیر جلو را تمیز و



یکنواخت نمایید. توسط برس سیمی، قاب داخلی صفحه

از جوش MAG استفاده نموده و دقت

تقویتی مربوط به گلگیر جلو را پولیش زده و سپس از



نمایید تا لبه سطوح مطابق با محل جوش

پوشش محافظ قابل جوشکاری C7 استفاده کنید.

نقطه‌ای باشد.


## S30 CROSS

بدنه



در نقاط نشان داده شده در شکل فوق از جوش MAG استفاده نمایید.

در نقاط نشان داده شده در شکل فوق از جوش MAG استفاده نمایید.




در نقاط نشان داده شده در شکل فوق از جوش نقطه‌ای استفاده نمایید.


ابتدا پوشش داخلی گلگیر را در محل خود تنظیم نموده و سپس توسط جوش نقطه‌ای آن را ثابت کنید.

## S30 CROSS

بدنه



## ۷. آبیندی و محافظت



ابتدا پوشش داخلی گلگیر را در محل خود

نقاط نقطه‌چین نشان داده شده در شکل فوق را

تنظیم نموده و پس از محکم نمودن آن  
توسط گیره، از جوش نقطه‌ای برای تثبیت  
آن استفاده کنید.

با چسب آبیند A1 بپوشانید. نوارهای چسبی که  
به شکل نامناسبی بكارگیری شده‌اند را اصلاح  
کرده و نیز شیارهای جوشکاری شده را بپوشانید.

**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**




نقاط نقطه‌چین نشان داده شده در شکل فوق را


با چسب آبیند A1 بپوشانید. نوارهای چسبی که  
به شکل نامناسبی بكارگیری شده‌اند را اصلاح  
کرده و نیز شیارهای جوشکاری شده را بپوشانید.

## S30 CROSS

بدنه



پوشش محافظ سنگی C3 را در محل نقطه‌چین اسپری کنید.



نقاط نشان داده با فلش در شکل فوق را با پوشش محافظ C5 بپوشانید.



اولین سامانه  
دهنکال تصفیه کننده هایرو در ایران



نقاط نشان داده با فلش در شکل فوق را با پوشش محافظ C5 بپوشانید.

S30 CROSS

بدنه



عایق صوتی H5 را در محل نشان داده با خطوط (شکل فوق)، نصب کنید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## S30 CROSS

بدنه

## تعویض بخشی از محفظه چرخ و لانگرون جلو

- قطعات را به منظور تعویض، جداسازی و جانمایی کنید.



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


قطعات تعویضی: لانگرون جلو (۱)، میل ضربدری جلو (۲)، محفظه چرخ جلو (۳)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

## S30 CROSS

بدنه

۲. قطعات مورد نیاز به منظور جداسازی




سرباتری را جدا نمایید. گلگیر جلو (۱)، شلگیر جلو (۲)، چرخ جلو (۳)، رادیاتور (۴)، سپر جلو (۵)، چراغ


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

جلو (۶)، چراغ مه شکن جلو (۷)

۳. جداسازی محلهای جوشکاری شده اندون سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



از متهای به قطر ۸ میلیمتر، برای جدا کردن  
جوش‌های نقطه‌ای استفاده کنید. به روش  
جداسازی میل تقویتی گلگیر جلو مراجعه شود.




جوش‌ها را جدا نموده و پس از  
اندازه‌گیری، به میزان مورد نیاز محل را  
ببرید.

## S30 CROSS

بدنه

۴. آماده‌سازی بدنه خودرو




محل برخورد جوش‌ها را تمیز نموده و سوراخ‌ها را پولیش بزنید. از پوشش محافظ قابل جوشکاری C7 استفاده کنید.



محل برخورد جوش‌ها را تمیز نموده و سوراخ‌ها را پولیش بزنید. از پوشش محافظ قابل جوشکاری C7 استفاده کنید.

۵. آماده‌سازی قطعات تعویضی



محل مورد نظر بر روی لانگرون را علامت‌گذاری کرده و براساس طول مورد نیاز آن را ببرید.




محل اتصالات مربوط به لانگرون جلو را توسط برس سیمی پولیش زده و سپس از پوشش محافظ قابل جوشکاری C7 استفاده کنید.

## S30 CROSS

بدنه

## ۶. جوشکاری



محل اتصالات مربوط به محفظه چرخ جلو را

پوشش تقویتی را بر روی بدنه خودرو قرار داده


و آن را جوشکاری کنید (ضخامت ورق تقویتی

توسط برس سیمی پولیش زده و سپس از پوشش محدود)

۱ میلیمتر با تلرانس مثبت-منفی  $\pm 0.2$  می‌باشد).

محافظ قابل جوشکاری C7 استفاده کنید.

**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**




لانگرون جلو را از طریق جوش نقطه‌ای به میل

تقویتی متصل کرده و در نهایت آنها را توسط

MAG به یکدیگر جوش دهید.

## S30 CROSS

بدنه



اجزای مختلف را در موقعیت صحیح قرار داده و پس محکم نمودن آنها توسط گیره، مطابق شکل فوق از جوش نقطه‌ای برای تثبیت آن استفاده کنید.

به جوشکاری پوشش داخلی گلگیر و میل تقویتی مراجعه شود.




**اولین سامانه دیجیتال تعویض کارخانه خودرو در ایران**

توسط ابزار محل اتصال جوش نقطه‌ای را جدا کرده و بجای جوش نقطه‌ای از جوش CO2 استفاده شود.



## S30 CROSS

بدنه



مطابق شکل فوق، میل ضربدری را توسط محافظه قابل جوشکاری، پوشانده و سپس آن را جوشکاری کنید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## S30 CROSS

بدنه

## ۷. آبیندی و محافظت



نقاط نشان داده شده با فلش (در شکل فوق) را با پوشش محافظ C5 پوشانده، و همچنین نقاط

نقاط نقطه‌چین نشان داده شده در شکل فوق را با چسب آبیند A1 بپوشانید. نوارهای

نقشه‌چین را با چسب آبیند A1 بپوشانید.  
نوارهای چسبی که به شکل نامناسبی بکارگیری شده‌اند را اصلاح کرده و نیز شیارهای

چسبی که به شکل نامناسبی بکارگیری شده‌اند را اصلاح کرده و نیز شیارهای جوشکاری شده را بپوشانید.

**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**


شده را بپوشانید.

## S30 CROSS

بدنه

تعویض بالایی مربوط به صفحه جلو پنجره

- قطعات را به منظور تعویض، جداسازی و جانمایی کنید.



**S30 CROSS****بدنه**

قطعات تعویضی: میله ضربدری بالایی مربوط به جلوی شیشه (۱)، میله ضربدری بالایی و داخلی مربوط به جلوی شیشه (۲)، بافل بالایی صفحه جلوی شیشه (۳) و پوشش بیرونی صفحه جلو شیشه (۴)

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## S30 CROSS

بدنه

۲. قطعات مورد نیاز به منظور جداسازی



سایر اینترنتی درگاه هایی

(محدود) این مامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

سرباتری را جدا نمایید. شیشه جلو (۱)، آفتابگیر (۲)، آینه داخل (۳)، رادیاتور (۴)، سیستم تعليق جلو (۵)، سپر جلو (۶)، چرخ جلو (۷)، چرخ مه شکن جلو (۸)، پلوس راست (۹)، پلوس چپ (۱۰)، طبق (۱۱)، مجموعه موتور و گیربکس (۱۲)، گلگیر جلو (۱۳)، شلگیر جلو (۱۴)، تایر جلو (۱۵)، کنسول وسط (۱۶)، پوشش تزئینی داخل (۱۷)، درب موتور (۱۸)، در جلو (۱۹)، موکت کابین (۲۰)، رام جلو (۲۱)، صندلی جلو (۲۲)، صندلی عقب (۲۳)، داشبورد (۲۴)

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)



اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## S30 CROSS

بدنه

۳. جداسازی نقاط جوشکاری شده



از متنه با قطر ۸ میلیمتر به منظور جداسازی

منظور جداسازی جوشها استفاده کنید.

از متنه با قطر ۸ میلیمتر به منظور جداسازی

جوشها، و همچنین از کاردک تخت برای

جداسازی میل ضربدری بالایی از صفحه جلویی


استفاده کنید.



محل موردنظر را علامت‌گذاری نموده و ببرید

## S30 CROSS


بدنه



جوش‌ها را جدا نموده و سپس محل موردنظر را علامت‌گذاری نموده و ببرید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مستولیت محدود)

تعمیرکاران خودرو در ایران




جوش‌ها را جدا نموده و سپس محل موردنظر را علامت‌گذاری نموده و ببرید. توسط کاردک تخت جوش‌ها را جدا کرده و بافل بالایی را از صفحه جلوی شیشه جدا کنید.

S30 CROSS

بدنه

۴. آماده‌سازی بدنه خودرو



دیجیتال خودرو

لبه اتصالات را پولیش و تمیز نموده و توسط پوشش C7، سطح پوشانده شود.  
سرگت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## S30 CROSS

بدنه

## ۵. آمادهسازی قطعات تعویضی



محل موردنظر را علامت‌گذاری نموده و ببرید. نقاط نشان داده با علامت (+) در شکل فوق را با متنهای به

قطر ۶ میلیمتر سوراخ نمایید. با برس سیمی، لبه اتصالات را پولیش بزنید. از پوشش محافظ C7، توسط القاء


الکتریکی استفاده کنید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

## S30 CROSS

بدنه



با برس سیمی، لبه اتصالات مربوط به اجزای صفحه جلو پنجره را پولیش بزنید. از پوشش محافظ C7، توسط

القاء الکتریکی استفاده کنید.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئلیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۶. جوشکاری




قطعات جدا شده را در محل مربوطه قرار داده و تنظیم نمایید. برای اتصالات از جوشکاری MAG استفاده

نموده و سپس سطوح جوشکاری شده را پولیش زده و صاف کنید. از پوشش محافظ C7، توسط القاء الکتریکی

استفاده کنید. از جوش نقطه‌ای در نقاط نشان داده شده در شکل بالا استفاده نمایید.

## S30 CROSS


بدنه




از جوش CO<sub>2</sub> برای محلهای سوراخ شده توسط جوشکاری MAG استفاده کنید.

شرکت دیجیتال نوور پسامانه (نمایندگی محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیر ماشین خودرو در ایران




قطعات جدا شده را در محل مربوطه قرار داده و تنظیم نمایید. از جوش نقطه‌ای در نقاط نشان داده شده در شکل بالا استفاده نمایید.



محل دقیق پوشش داخلی میل ضربدری مربوط به صفحه جلو پنجره را تنظیم نموده و سپس جوشکاری کنید.


## S30 CROSS

بدنه



محل دقیق میل ضربدری بالایی مربوط به صفحه جلو پنجره را تنظیم نموده و پس از محکم نمودن، جوشکاری کنید.

## ۷. آبیندی و محافظت



نقاط نقطه‌چین نشان داده شده در شکل فوق را با چسب آبیند A1 بپوشانید. نوارهای چسبی که به شکل نامناسبی بکارگیری شده‌اند را اصلاح کرده و نیز شیارهای جوشکاری شده را بپوشانید.




پیش از جوشکاری قطعات مربوطه، به هم‌گذاری پوشش روی چرخ جلو مراجعه شود.



نقاط نقطه‌چین نشان داده شده در شکل فوق را با چسب آبیند A1 بپوشانید. نوارهای چسبی که به شکل نامناسبی بکارگیری شده‌اند را اصلاح کرده و نیز شیارهای جوشکاری شده را بپوشانید.

## S30 CROSS


بدنه



از عامل محافظ C5 در محلهای نشان داده شده با فلش استفاده نمایید. نقاط نقطه‌چین نشان داده شده در

شكل فوق را با چسب آبیند A1 بپوشانید. نوارهای چسبی که به شکل نامناسبی بكارگیری شده‌اند را اصلاح کرده و نیز شیارهای جوشکاری شده را بپوشانید.

**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**



پوشش عایق صدای H5 را در محل نقطه‌چین اضافه نمایید.

## S30 CROSS

بدنه

## تعویض ستون جلویی

- قطعات را به منظور تعویض، جداسازی و جانمایی کنید.




قطعات تعویضی: قاب بیرونی ستون جلو (۱) صفحه تقویتی پوشش داخلی ستون جلو (۲) و پوشش داخلی ستون جلو (۳)

**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**

## S30 CROSS

بدنه

۲. قطعات مورد نیاز به منظور جداسازی




سرباتری را جدا نمایید. شیشه جلو (۱)، شیشه عقب (۲)، صندلی عقب (۴)، درب موتور (۵)، درب صندوق عقب (۶)، آفتابگیر (۷)، آینه داخل (۸)، صفحه گلگیر (۹)، شلگیر جلو (۱۰)، چرخ جلو (۱۱)، صفحه تزئینی پوشش بالایی (۱۲)، داشبورد (۱۳)، صندلی جلو (۱۴)، سپر جلو (۱۵)، چراغ جلو (۱۶)

## S30 CROSS


بدنه

۳. جداسازی محلهای جوشکاری شده



پوشش رویی سقف را براساس دستورالعمل جدا کنید. از متمای به قطر ۸ میلیمتر، برای جدا کردن جوش های  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
نقشهای استفاده کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



جوش های نقطهای نشان داده شده در شکل  
فوق را، جدا نموده و محل موردنظر را  
علامتگذاری نموده و ببرید.




برای جداسازی محلهای جوشکاری شده در قسمت جلو و  
بالا، توسط دریل مخصوص و کاردک تخت جوش های نقطهای  
را جدا کرده و پوشش بیرونی ستون جلو را جدا کنید.


## S30 CROSS

بدنه

## ۴. آماده سازی بدنه خودرو




برای جداسازی محلهای جوشکاری شده در قسمت جلو و بالا، توسط دریل مخصوص و کاردک تخت جوش های نقطه ای را جدا کرده و قاب داخلی صفحه تقویتی مربوط به ستون جلو را جدا کنید.  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مستولیت محدود)  
محل موردنظر را علامت گذاری نموده و ببرید.



محل نشان داده شده در شکل فوق را صاف و هموار نموده از پوشش محافظ قابل جوشکاری C7 استفاده کنید.

**اولین سامانه دیجیتال تعمیر کاران خودرو در ایران**



محل موردنظر را علامت گذاری نموده و ببرید. سپس قاب داخلی ستون جلو را جدا کنید.