

RENAULT

راهنمای تعمیرات تکمیلی

چسباندن و نصب کردن شیشه‌ها و سان رووف

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



این اطلاعیه، اطلاعیه فنی 573A را از درجه اعتبار ساقط کرده و جایگزین آن خواهد بود.

ویرایش ۷

LOGRM1L/7/1

روش کلی چسباندن و نصب کردن شیشه‌ها و سان رووف

فهرست

صفحه

شیشه‌ها

54A

شیشه‌ها: احتیاط‌های لازم برای
انجام تعمیرات

ابزارآلات: توصیف

ابزار برداشتن شیشه‌ها: استفاده

ابزار چسباندن شیشه‌ها: استفاده

محصولات آماده سازی و
چسباندن شیشه‌ها: توصیف

برداشتن شیشه‌ها: توصیف

چسباندن و نصب کردن
شیشه‌ها: توصیف

شیشه‌ها: تعمیر

چسباندن و نصب سان رووف:
توصیف

جدا کردن سان رووف: توصیف

چسب شیشه: توصیف

54A-1

54A-3

54A-6

54A-13

54A-19

54A-23

54A-27

54A-33

54A-34

54A-39

شکن دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اوین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

54A

شیشه‌ها

شیشه‌ها: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

فقط استفاده از محصول محتوی داخل کیت چسب مورد نظر الزامی است.

چسب اولیه را حداقل یک دقیقه قبل از استفاده، تکان دهید.

IV - موارد ممنوع

برخورد چسب با محصولات زیر اکیداً ممنوع است:

- رقیق کننده‌ها،
- مواد چرب،
- روغن‌ها،
- الکل‌ها،
- چسب‌های اولیه (قبل از خشک شدن)،
- محصولات سیلیکونی،
- صابون و آب صابون،

برای آلودگی‌های مهم (مانند مواد سیلیکونی) قبل از هر کاری محل را با آب مقطر پاک کنید.

V - نحوه و روش عملکرد

تذکر:
در اکثر موارد نفوذ آب از اطراف شیشه، به علت رعایت نکردن روش‌های چسبزنی است.

چسب شیشه را به صورت عمودی استفاده کنید.

I - مقدمه

شیشه‌های چسبیده از اجزاء اصلی ساختار خودرو است.

چسب‌های توصیه شده برای تعمیر، به وسیله آزمایشگاه رنو براساس مجموعه شرایط و مقررات بسیار دقیق مورد آزمایش قرار گرفته است.

برای تضمین ایمنی و کیفیت مطلوب، با دقت به موارد زیر توجه کنید:

- دستورالعمل‌های ایمنی،
- استفاده از محصولات توصیه شده،
- روش‌های تعمیر.

در صورت تغییر در طریقه مصرف محصولات، مواد و ابزارآلات، این اطلاعیه نیز ممکن است تغییر کند.

II - ایمنی شخصی

تذکرات مهم

استفاده از لوازم ایمنی شخصی مانند (دستکش، عینک و ماسک محافظه مجاری تنفسی) الزامی است.

III - مدت زمان تعمیر

با دو کیسه هوا	بدون کیسه هوا با یک کیسه هوا	خودرو مجهز
یک ساعت	۳۰ دقیقه	BIPAC EVOLUTION
یک ساعت	۳۰ دقیقه	S-P KIT
دو ساعت	یک ساعت	MONOPAC EVOLUTION
	۱۲ ساعت	SIKAFLEX - 222 UV

کلیه زمان‌های در نظر گرفته شده حداقل زمان تعمیر در درجه حرارت محیط 20°C با رطوبت نسبی 50% است.

از محصولات در دمای کمتر از 10°C استفاده نکنید.

توجه به مدت زمان تعمیر برای تضمین ایمنی مطلوب الزامی است.

برای هر گونه چسباندن، استفاده همزمان از محصولات ممنوع می‌باشد.


54A

شیشه‌ها


شیشه‌ها: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
 X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

۲ - برای "برداشتن - نصب مجدد" شیشه‌ها و سان رووف:



114002



114001

(8) شیشه + لایه اتصال یا سان رووف برداشته شده

(9) لایه باقیمانده چسب روی شیشه یا سان رووف

(10) چسب شیشه

(11) چسب اولیه روی لایه باقیمانده چسب (سبز و قرمز رنگ)

(12) لایه باقیمانده چسب

(13) بدنه خودرو

(1) شیشه + لایه اتصال یا سان رووف (قطعات یدکی)

(2) پاک کننده شیشه

(3) چسب اولیه روی شیشه (سبز و قرمز رنگ)

(4) چسب شیشه

(5) چسب اولیه روی لایه باقیمانده چسب (سبز و قرمز رنگ)

(6) لایه باقیمانده چسب

(7) بدنه خودرو


54A

شیشه‌ها

ابزار آلات: توصیف

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70


ابزار عبور سیم برش



114082

سیم برش (تابییده شده)

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)




114080

شماره مرجع: 77 11 210 485

مثال‌هایی برای مواد و ابزار آلات:

I - محافظت

(Car.1847)




127626

127626

II - برش

ابزار سوراخ کن چسب



114081


114081

54A

شیشه‌ها
ابزار آلات: توصیف

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70


ابزار نگهدارنده



114083

114083

سیم برش (مربع شکل)



142286

142286

شماره مرجع: 77 11 213 511


دستگیره کشنده سیم برش



114084

114084

ابزار برش بادی یا الکتریکی



113999

113999

54A


شیشه‌ها

ابزار آلات: توصیف

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

IV - کاربرد


پیستوله برای چسب‌های دو ترکیبی

114070
114070

شماره مرجع: 77 11 408 909

III - گرفتن


نگهدارنده مکشی

114000
114000

پیستوله برای چسب‌های تک ترکیبی

114071
114071

شماره مرجع: 77 11 171 310

101299
101299

(برای سان رووف) PARV 202 + APARV 200 ESP

(برای شیشه جلو) PARV 200

تذکر:

برای "برداشتن و نصب مجدد" سان رووف، از دو PARV 202 و دو APARV 200 ESP استفاده کنید.


54A

شیشه‌ها

ابزار برداشتن شیشه‌ها: استفاده


X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

II - انتخاب تیغه



128352

I - توصیف



128351

- انتهای کلیه تیغه‌ها به دندانه‌های ریز برنده مجهز شده است که امکان برش سریع و آسان لایه چسب را فراهم می‌آورد.

کیت برش شامل دو نوع تیغه است. (مسئولیت محدود)

1- تیغه‌های بلند

تیغه‌های بلند (1) WK 1SC و WK 2SC امکان برش

قسمت‌های پایینی شیشه جلو را با وارد کردن تیغه بین داشبورد و لبه شیشه فراهم می‌کنند.

این تیغه‌ها همچنین می‌توانند برای برداشتن شیشه روی گلگیر داخلی عقب، در قسمت‌های با دسترسی مشکل، به کار گرفته شوند.

2- تیغه‌های کوتاه

تیغه‌های کوتاه (2) WK 24ZSC و WK 24SC امکان

برش شیشه جلو در محل سقف خودرو و ستون‌های آنرا میسر می‌سازند.

تیغه (3) WK 24ZR تنها برای برش شیشه‌های مجهز به لاستیک آب بندی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- عمل برش از طریق یک حرکت رفت و برگشت خطی کوتاه به شیوه ارله صورت می‌گیرد.

□ ابزار به یک تیغه تخت محکم با دندانه‌های تیز مجهز است.

□ عملیات برش معمولاً از سطح داخلی شیشه انجام می‌شود.

□ مزایای اصلی این روش عبارتند از:

- امکان برداشتن کلیه شیشه‌ها حتی شیشه‌های «مجهز به لاستیک آب بندی»،

- نیاز به تنها یک کارگر برای جدا کردن شیشه،

- وجود کیت تجهیزات جانبی شامل تیغه‌هایی که در عین حال امکان بریدن صفحه‌های فلزی یا مواد پلاستیکی را نیز فراهم می‌آورد.


54A

شیشه‌ها

ابزار برداشتن شیشه‌ها: استفاده


X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

IV - پایه معمولی تیغه



128353

III - نصب تیغه‌ها



128365

128365

- کیت شامل یک پایه معمولی تیغه است که امکان برش دستی را جهت برداشتن کامل شیشه در پایان عملیات فراهم می‌آورد.
- پیچ (5) را شل کنید.
- تیغه را تا انتهای به داخل شیار محل قرارگیری تیغه ببروی ابزار وارد کنید.

شرکت دیجیتال خودرو مانه
(مسئولیت محدود)

- پیچ (4) را شل کنید.
- تیغه را تا انتهای به داخل شیار محل قرارگیری تیغه ببروی ابزار وارد کنید.
- پیچ (4) را محکم کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعییرکاران خودرو در ایران

تذکر:

تنها تیغه‌های بلند (1) و کوتاه (2) می‌توانند ببروی پایه معمولی نصب شوند

- پیچ (5) را محکم کنید.


54A

شیشه‌ها

ابزار برداشت شیشه‌ها: استفاده

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

7 - نصب راهنمای برش



128354

128354

برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب به رنگ اطراف محل برش توسط تیغه دندانه دار، لازم است از یک راهنمای عمق برش برای تضمین خروج حداکثر تیغه استفاده شود.

برای راهنمای نوع (6) می‌توان از تجهیزات مجاور محل برش و برای راهنمای نوع (7) می‌توان از خود لایه چسب به عنوان نقطه اتکا استفاده کرد.

راهنمای نوع (8) تنها به عنوان فاصله انداز هنگام نصب شیشه‌های مجهز به لاستیک آب بندی مورد استفاده قرار می‌گیرد (به بخش برش شیشه‌های مجهز به لاستیک آب بندی رجوع کنید).

راهنمایا با کمک پیچ تنظیم (9) به سرعت بروی سر ابزار تنظیم و محکم می‌شوند.

VI - تنظیم راهنمای برش

راهنما را تا حد امکان منطبق با محل برش قرار دهید و بدون محکم کردن پیچ تنظیم (9) آنرا به حالت شناور رها کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

54A

شیشه‌ها

ابزار برداشتن شیشه‌ها: استفاده


X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

تذکر:

برای برش زوایای شیشه، نباید از راهنمای عمق برش استفاده شود.

توصیه می‌شود خروج تیغه را از بیرون تحت نظر قرار دهید و عمق تیغه را به صورت چشمی کنترل نمایید.

در برخی از خودروها، کار برروی قسمت پایین زوار شیشه جلو نیاز به استفاده از راهنمای عمق برش ندارد.




128351

128351

□ ابزار را عمودی بر چسب شیشه قرار دهید و تیغه را با احتیاط وارد کنید تا کاملاً از چسب عبور کند.

تذکر:

توصیه می‌شود برای انجام عمل تنظیم، در بیرون خودرو قرار گیرید تا بتوانید تیغه را به محض خروج از لایه چسب مشاهده نمایید.

128355
128355

□ به منظور برش چسب شیشه در بهترین شرایط، دستورالعمل‌های زیر را رعایت نمایید:

- قسمت (10) تیغه را همیشه به صورت تخت و موازی با شیشه نگهارید،

- پایه (11) باید همیشه در تماس مدوام با شیشه قرار گیرد،

- هنگام برش چسب شیشه، بدنه ابزار را حتماً با دو دست نگه دارید،

- در صورت لزوم از راهنمای عمق برش استفاده کنید،

- قبل از شروع برش، ابزار را در خارج از چسب شیشه راه اندازی کنید،

تذکر:

مراقب باشید تیغه در حالتی که «ابزار خاموش است» در فاصله حدود ۶ میلیمتری وضعیت خروج حداکثر خود قرار داشته باشد.

□ پیچ تنظیم (9) را مholm کنید.

□ ابزار را از چسب شیشه خارج کنید.

54A

شیشه‌ها

ابزار برداشتن شیشه‌ها: استفاده

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

VIII - نحوه قرارگیری کارگر



تذکر:

به منظور پرهیز از قرار گرفتن تیغه در وضعیت بی ثبات، هنگام انجام برش در قسمت‌های کناری قاب شیشه و قسمت بالای آن از تیغه بلند استفاده نکنید.


برای اجتناب از خارج شدن دود حاصل از گرم شدن تیغه، قبل از شروع برش و در طول انجام عملیات، چسب شیشه را به طور مرتبت مروط کنید.

مراقب باشید هنگام برش چسب شیشه، راهنمای عمق برش به طور مداوم با سطح اتکای خود در تماس باشد.

چنانچه تیغه برای برش لایه ضخیم چسب شیشه با مشکل رویه رو شد، ناحیه برش را به تدریج با تیغه سوراخ کنید تا از آن عبور کند.

برای پرهیز از بروز هر گونه حادثه در طول عملیات برش، از قرار گرفتن در راستای تیغه خودداری کنید.


- چسب شیشه را با کشیدن ابزار به طرف خود برش دهید، این کار به شما اجازه می‌دهد حرکت ابزار را در طول برش بهتر کنترل نمایید.



128356

128356

1 - برش قسمت‌های جانبی



128357

تذکر:

قبل از راهاندازی ابزار، به کمک اسپری موجود در کیت برش روی چسب شیشه آب بپاشید.

وجود آب، امکان وارد شدن تیغه و برش آسان‌تر چسب شیشه را فراهم می‌آورد.

در بیرون خودرو قرار گیرید، برش را از قسمت پایین شیشه شروع کنید و با حرکت دادن ابزار به سمت زاویه فوقانی چسب را ببرید.


54A

شیشه‌ها

ابزار برداشتن شیشه‌ها: استفاده

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

۴ - برش شیشه‌های مجھز به لاستیک آب بندی



از تیغه مخصوص WK 24ZR که مانع آسیب رسیدن به لاستیک آب بندی شیشه می‌شود، استفاده کنید.


دندانه‌های برنده تیغه (14) به سمت لبه‌های در گیر قرار می‌گیرند و سمت دیگر آن برای پرهیز از آسیب رساندن به لاستیک آب بندی کمی بر جسته است.

راهنمای تخت (15) که بر روی ابزار نصب شده است باید روی شیشه قرار گیرد تا در طول عمل برش چسب شیشه (16) تیغه را در فاصله‌ای هر چه نزدیک تر به لبه قرار دهد.

تذکر:


به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به لایه اتصال شیشه، پوشاندن انتهای (15) راهنمایاً با یک لایه چسب ولکرو (موجود در کیت برش) الزامی است.

۲ - برش قسمت‌های فوقانی و تحتانی شیشه



درون خودرو قرار گیرید و عملیات را با کشیدن ابزار به سمت خود انجام دهید.

۳ - برش شیشه روی گلگیر داخلی عقب



قابل دسترس ترین قسمت را از بیرون خودرو برش دهید (12).

به کمک تیغه بزرگ WK 1SC، بقیه چسب شیشه را با وارد کردن تیغه در محل (12) تا گوشه (13) برش دهید.


54A

شیشه‌ها

ابزار برداشتن شیشه‌ها: استفاده

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

IX - استفاده از اره



128361

128361

□ ابزار می‌تواند مانند یک اره به کار بردشود.

یک تیغه (17) و یک راهنمای مخصوص در کیت پرش قرار داده شده است.

با این وسیله می‌توان به آسانی ورقه‌های فلزی یا مواد پلاستیکی را پرش داد.

سرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اوین سادانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

54A

شیشه‌ها

ابزار چسباندن شیشه‌ها: استفاده

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

تذکر:

هنگام چسباندن شیشه با ماستیک دو ترکیبی و برای اطمینان از
چسبیدن صحیح قطعه، رعایت توصیه‌های زیر الزامی است.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




54A

شیشه‌ها

ابزار چسباندن شیشه‌ها: استفاده

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

سروپوش روی کارتریج‌های دوگانه چسب و فعال کننده



120004

128364

کارتیج‌های دوگانه کیت ماستیک دو ترکیبی دارای سرپوش‌های فلزی از پیش برش داده شده است (۱).

این سریوش‌ها هنگام استفاده از پیستوله BETAGUN به طور خودکار برداشته می‌شوند.

با جلو رفتن دو اهرم متحرک پیستوله، سرپوش‌ها از کارتریج جدا شده و دو ماده (۲) و (۳) هم زمان با فشار به سمت قسمت‌های انتهایی (۴) در سمت نازل ترکیب رانده می‌شوند.


در این حالت، ماستیک و فعال کننده آن ترکیب شده و به بیرون رانده می‌شوند.

نذر:

قبل از قرار دادن کارتیج های دوگانه در داخل پیستوله، سرپوش های (۱) را جدا نکنید.

بدون وجود این سرپوش‌ها، پیستوله مستقیم روی پیستون‌های پلاستیکی عمل می‌کند و قبل از جلو راندن کارتیرج‌ها، ماستیک و فعال کننده را تحت فشار قرار می‌دهد.

با توجه به اینکه این مواد دارای غلطیت‌های متفاوت هستند، دو کارتریج به صورت همزمان به جلو رانده نمی‌شوند و دو ماده با یکدیگر ترکیب نمی‌گردند.



128363

128363

The diagram illustrates the assembly of a two-part sealant cartridge system. It shows two cylindrical components, labeled (2) and (3), which are being joined together. Each component has a cap labeled (4) being attached to its end. Two additional caps are shown separately at the bottom right.

128362

128362

54A

شیشه‌ها

محصولات آماده سازی و چسباندن شیشه‌ها: توصیف

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

BIPAC EVOLUTION - ۳

- کیت چسب **BIPAC EVOLUTION** (چسب با ضریب بالا، نارسانا) (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی):
- دو عدد کارتیج **225 ml**: چسب و تسريع کننده،
 - یک مخلوط کن،
 - یک بسته دستمال پاک کننده شیشه یا فعال کننده دو برگه‌ای: یکی خشک و یکی مرطوب،
 - یک تیوب چسب اولیه (سبز و قرمز رنگ) **10 ml**,
 - یک جفت دستکش،
 - یک عدد نازل برای زدن چسب.

تذکر:
برای هر گونه چسباندن، استفاده همزمان از محصولات ممنوع می‌باشد.

تنها استفاده از محصولات محتوى داخل کیت چسب مورد نظر الزامی است.

حتماً به تاریخ انقضاء درج شده ببروی بسته بندی کیت چسب توجه کنید.

۱- کیت چسب

MONOPAC EVOLUTION - ۱

- کیت چسب **MONOPAC EVOLUTION** (چسب با ضریب بالا، نارسانا) (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی):

- یک کارتیج اضافی **MONOPAC ÉVOLUTION** (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)،
- یک عدد کارتیج **310 ml** + نازل

- یک بسته دستمال پاک کننده شیشه یا فعال کننده دو برگه‌ای: یکی خشک و یکی مرطوب،
- یک تیوب چسب اولیه (سبز و قرمز رنگ)،
- یک جفت دستکش،
- یک عدد نازل آماده سازی برای کارتیج،
- یک عدد نازل برای زدن چسب.

S-P KIT - ۲

- کیت چسب **S-P KIT** (چسب با ضریب بالا، نارسانا) (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی):

- یک عدد کارتیج اضافه **S-P KIT** + نازل (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی)،
- یک عدد کارتیج **.310 ml**

- یک بسته دستمال پاک کننده شیشه یا فعال کننده دو برگه‌ای: یکی خشک و یکی مرطوب،
- یک تیوب چسب اولیه (سبز و قرمز رنگ) **10 ml**,
- یک جفت دستکش،
- یک عدد نازل آماده سازی برای کارتیج،
- یک عدد نازل برای زدن چسب.

114085

114085

ixell HEPTANE

Pre-paint surface cleaner

Nettoyant de surface

Oberflächenreiniger

Limpador de superficie

Detergente di superficie

Oprganic surface cleaner

Produkt für längere Lebensdauer

Spray do czyszczenia powierzchni

Tenside thinner

(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی).

هپتان حلal فراری است که امکان پاک کردن مطلوب مناطق اطراف چسب کاری را فراهم می‌کند.
تبخیر آن سریع است.

54A

شیشه‌ها

محصولات آماده سازی و چسباندن شیشه‌ها: توصیف

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

۲ - دستمال بدون پرز

تذکر:

قبل از به کار بردن چسب اولیه (سیبز و قرمز رنگ) موجود در کیت چسب، پاک کردن مواد دارای عوامل فعال با دستمال خشک الزامی است.


تذکر:

برای شیشه‌های پلی کربنات: از ماده چربی زدای فعال دارای حلال TEROSTAT 8545 OT - 25 با مارک HENKEL و کد مرجع استفاده نمایید.

III - چسب اولیه

تذکر:

برای شیشه‌های پلی کربنات: ماده چربی زدای فعال دارای حلال TEROSTAT 8545 OT - 25 با مارک HENKEL و کد مرجع استفاده نمایید.



122141

122143


(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی).

۳ - پاک کننده شیشه یا فعال کننده

۱ - چسب اولیه سیبز و قرمز رنگ (به جز پلی کربنات)

چسب اولیه چسبندگی چسب شیشه بر روی سطوح مختلف را تضمین می‌نماید.

علاوه بر این، چسب اولیه از رسیدن اشعه ماورای بنفش به چسب شیشه که باعث آسیب دیدگی ساختار مولکولی و کاهش استقامت آن می‌شود، جلوگیری می‌کند.



122436

122436

اکثر شیشه‌های نوی موجود در فروشگاه قطعات یدکی، دارای چسب اولیه می‌باشند.

قسمتی که چسب اولیه به آن زده شده است، مسیر چسباندن را نشان می‌دهد.

پاک کننده شیشه یا فعال کننده نقش فعال کنندگی مجدد چسب اولیه و تسهیل چسبندگی را به عهده دارد.

54A


شیشه‌ها

محصولات آماده سازی و چسباندن شیشه‌ها: توصیف

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

محافظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی را تضمین می‌کند.
چسبندگی چسب اولیه (سبز و قرمز رنگ) را بر روی سطوح
آلومینیمی تضمین می‌کند.

IV - استفاده از تیوب چسب اولیه




چسب اولیه (سبز و قرمز رنگ)



توجه


برای اجتناب از به جای ماندن اثر چسب بر روی شیشه، کلیه نواحی
اطراف محل چسب کاری باید سریعاً پاک شوند.

تیوب چسب را برای به دست آوردن محصولی یکنواخت به مدت
یک دقیقه تکان دهید. **میرکاران خودرو در ایران**



۲ - چسب اولیه سطوح فلزی

چسب اولیه سطوح فلزی



سر بالشتکی چسب اولیه را به سمت بالا نگه دارید و قسمت بالای
تیوب را در دست بگیرید.

(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات
رجوع کنید) (04B) (مواد مصرفی).


54A

شیشه‌ها

محصولات آماده سازی و چسباندن شیشه‌ها: توصیف


X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

V - استفاده از چسب اولیه مخصوص فلزات



122437

122437



114099

114099

روی سطح آلومینیمی بدون پوشش را به وسیله سمباده نرم لایه برداری کنید و چربی‌ها را با هپتان از بین ببرید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (0.04B مواد مصرفی).

قبل از بازکردن درب ظرف، آنرا تکان دهید. اگر مواد ته نشین شده کاملاً حل نشده‌اند، به کمک یک کاردک چوبی (یا یک پیچ گوشتی) آنرا به هم بزنید تا محلولی یکنواخت به دست آید.

درب ظرف را سریع ببندید.

بگذارید چسب اولیه فلز به مدت ۳۰ دقیقه در مجاورت هوا خشک شود.

چسب اولیه فلز باید با چسب اولیه سبز و قرمز موجود در داخل کیت چسب شیشه **IXELL** پوشانده شود (بگذارید چسب اولیه به مدت ۱۰ دقیقه برای زدن رنگ خشک شود)، (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (0.04B مواد مصرفی).

سر بالشتکی چسب را کاملاً پیچانید تا بروی تیوب محکم شود.
قبل از زدن چسب سر بالشتک را آغشته کنید.

توجه
برای اجتناب از به جای ماندن اثر چسب بروی شیشه، کلیه نواحی اطراف محل چسب کاری باید سریعاً پاک شوند.


هرگز چسب شیشه را بروی چسب اولیه که خشک نشده است، به کار نبرید.

54A

شیشه‌ها

برداشتن شیشه‌ها: توصیف

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70



کارگر اول با ابزار نگهدارنده (1) در داخل خودرو حدود ۳۰۰ میلیمتر از سیم را می‌کشد.

کارگر دوم از بیرون خودرو دستگیره کشند و سیم برش (2) را در همان جهت کارگر اول می‌کشد.
این عمل را تا برش کامل چسب شیشه تکرار کنید.

توجه

برای جلوگیری از هرگونه آسیب به هنگام برش قطعه چسبانده شده، مراقب باشید که سیم برش به قطعات مجاور نواحی چسب زده صدمه نزند.

ابزار مخصوص مورد نیاز

محافظ عمومی	Car. 1847
-------------	------------------

ابزار سوراخ کن چسب برای برداشتن شیشه‌های چسبیده.	Car. 1033
---	------------------

I - آماده سازی

تذکرات مهم

برای اطمینان از اینمی کارگر هنگام برداشتن شیشه یا سان رو福، لازم است از دستکش و عینک اینمی استفاده شود.

برای تعویض شیشه یا سان رو福 یک محل کار مناسب مورد نیاز است.

از داخل خودرو محافظت کنید.

تجهیزات مختلف داخلی و خارجی را از روی خودرو بردارید (به MR خودروی مربوطه مراجعه کنید).

برای محافظت بدن خودرو در اطراف محل شیشه از نوار چسب پوششی استفاده کنید.

محافظ عمومی (Car. 1847) را در محل خود قرار دهید یا قسمت بالای داشبورد را بردارید (بر حسب نوع خودرو).

II - برش

1 - روش اول

به کمک ابزار سوراخ کن نوار چسب شیشه را سوراخ کنید.

تذکر:


ابزار سوراخ کن را ترجیحاً در قابل دسترس ترین قسمت شیشه یا سان رو福 فرو کنید.

54A

شیشه‌ها


برداشت شیشه‌ها: توصیف

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70




142287

چسب شیشه را به وسیله ابزار سوراخ کن در قابل دسترس ترین قسمت شیشه سوراخ کنید.



142288

سیم برش را درون ابزار عبور سیم برش فرو کنید.



113999


142299

عمل برش چسب شیشه می‌تواند به کمک ابزار برش بادی انجام شود (به بخش 54A، شیشه‌ها، ابزار برداشت شیشه‌ها: استفاده، صفحه 6 54A-6 رجوع کنید).

۲ - روش دوم

تذکر:

از سیم برش با مقطع مربع استفاده کنید.



142296

142296

سیم برش را از داخل ابزار (Car. 1033)، یا تیوب کوچک با قطر ۲,۵ میلیمتر عبور دهید.

54A


شیشه‌ها

برداشتن شیشه‌ها: توصیف


X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

تذکر:


هنگام عبور دادن سیم برش به داخل خودرو مراقب باشید دو سیم روی هم قرار نگیرند.
این مورد برش را نامیسر می‌کند.




ابزار عبور سیم برش را در مجاورت اولین محل سوراخ کاری چسب
شیشه رد کنید.



به کمک ابزار عبور سیم برش، سیم را از بیرون به سمت داخل عبور
دهید.



به کمک ابزار عبور سیم برش، سیم را از بیرون به سمت داخل عبور
دهید.
اولین دستکیره کشنه را روی رشته سیم برش در داخل خودرو
نصب کنید.




سیم برش را از میان شیشه روی گلگیر داخلی عقب و بدن در تمامی
قسمت‌های بیرونی خودرو به کمک ابزار (Car. 1033) رد کنید.
سیم برش را با طول کافی ببرید.
ابزار (Car. 1033) را بردارید.

54A


شیشه‌ها

برداشت شیشه‌ها: توصیف

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70



142294



142295

142295


یکی از دو دستگیره کشنه سیم را تا برش کامل چسب شیشه
بکشید.

شیشه را به وسیله نوار پوششی روی بدنه نگه دارید.

تذکر:

طول سیم برش را به اندازه لازم برای برش کوتاه کنید.
پویانمایی دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

شیشه را بردارید.



142293

142293

دومین دستگیره کشنه را روی رشته سیم برش دیگر در داخل
خودرو نصب کنید.

54A

شیشه‌ها

چسباندن و نصب کردن شیشه‌ها: توصیف

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

برای عملیات برش (به بخش 54A، شیشه‌ها، برداشتن شیشه‌ها: توصیف، صفحه 19 مراجعه کنید).

I - روش‌های آماده‌سازی و چسباندن

ویژگی‌های عملیات آماده سازی و چسباندن شیشه‌ها

روی قطعات بدنه خودرو

روش شماره ۱	قطعه بدنه اصلی: مثال: «برداشتن - نصب مجدد» و / یا تعویض شیشه
روش شماره ۲	قطعه بدنه تعمیر شده و یا / تعویض شده: مثال: تعویض سقف خودرو، زوار شیشه جلو
روش شماره ۳	قطعات نو بدنه خودرو (فروشگاه قطعات یدکی): مثال: بدنه کامل بدون رنگ، درب بزرگ عقب کاتافورز شده، درب بزرگ عقب پلاستیکی رنگ آستر خورده

روی شیشه

روش شماره ۴	شیشه جدید (فروشگاه قطعات یدکی)
روش شماره ۵	شیشه جدید پلی کربنات (فروشگاه قطعات یدکی)
روش شماره ۶	شیشه برداشته شده (با نوار باقی مانده چسب)
روش شماره ۷	شیشه برداشته شده پلی کربنات (با نوار باقی مانده چسب)

شیشه را آماده کنید (به روش‌های شماره ۴ یا ۵ مراجعه کنید).

چسب شیشه را (ترجیحاً روی شیشه) بزنید.

شیشه را به سرعت بچسبانید.

III - روش شماره ۲: بر روی قطعه بدنه تعمیر و / یا تعویض شده

۱ - قبل از رنگ زدن

اطراف ناحیه چسب کاری را بدون تماس با چسب شیشه به دقت با هپتتان تمیز کنید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات مراجعه کنید) (04B، مواد مصرفی).

اطراف ناحیه چسب کاری را با استفاده از یک دستمال بدون پرز پاک کنید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات) مراجعه کنید (04B، مواد مصرفی).

چسب اولیه فلز را روی سطح بدون پوشش به کار نبرید (آسیب‌های سطحی به عمق بیش از ۲ میلیمتر) (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات مراجعه کنید) (04B، مواد مصرفی).

حداقل ۳۰ دقیقه برای خشک شدن آن صبر کنید.

II - روش شماره ۱: بر روی قطعه اصلی بدنه

اطراف ناحیه چسب کاری را بدون تماس با چسب شیشه به دقت با هپتتان تمیز کنید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات مراجعه کنید) (04B، مواد مصرفی).

اطراف ناحیه چسب کاری را با استفاده از یک دستمال بدون پرز پاک کنید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات) مراجعه کنید (04B، مواد مصرفی).

ضخامت باقی مانده چسب را به ۱ تا ۲ میلی متر برسانید.

چسب اولیه (سبز و قرمز رنگ) را به طور یکنواخت بر روی ناحیه چسب کاری بمالید (لایه باقی مانده چسب / رنگ).

برای خشک شدن آن حداقل ۱۰ دقیقه صبر کنید.

تذکر:

برای قطعات آلومینیمی بدنه (به بخش 54A، شیشه‌ها، محصولات آماده سازی و چسباندن شیشه‌ها: توصیف، صفحه 15 رجوع کنید).

54A

شیشه‌ها ابزار آلات: توصیف

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

۲ - بعد از رنگ زدن

نوار چسب پوششی را بردارید.

اطراف ناحیه چسب کاری را به دقت با هپتان تمیز کنید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B)، مواد مصرفی).

اطراف ناحیه چسب کاری را با استفاده از یک دستمال بدون پرز پاک کنید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات) مراجعه کنید (04B)، مواد مصرفی).

چسب اولیه (قرمز رنگ). را روی کل نواحی چسب کاری به کار ببرید.

برای خشک شدن آن حداقل ۱۰ دقیقه صبر کنید.

تذکر:

چسب اولیه را یک ساعت بعد از خشک شدن و خنک شدن کامل قطعه به کار ببرید.

تذکر:

برای قطعات آلومینیمی بدنه (به بخش 54A، شیشه‌ها، محصولات آماده سازی و چسباندن شیشه‌ها: توصیف، صفحه ۱۵ 54A-15 رجوع کنید).

شیشه را آماده کنید (به روش‌های شماره ۴ یا ۵ مراجعه کنید).

چسب شیشه را (ترجیحاً روی شیشه) بزنید.

شیشه را به سرعت بچسبانید.

۷ - روش شماره ۴: روی شیشه جدید (فروشگاه قطعات یدکی)

از سالم بودن شیشه مطمئن شوید.

عدم وجود هرگونه آسیب و ترک را بر روی آن بررسی کنید.

اطراف ناحیه چسب کاری را به دقت با هپتان تمیز کنید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B)، مواد مصرفی).

اطراف ناحیه چسب کاری را با استفاده از یک دستمال بدون پرز پاک کنید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات) مراجعه کنید (04B)، مواد مصرفی).

زوار را (بر حسب نوع خودرو) نصب کنید.

به طور آزمایشی شیشه را بر روی خودرو قرار دهید.

از پاک کننده / فعال کننده شیشه با یک دستمال مرطوب استفاده کنید.

نواحی چسب کاری را قبل از زدن رنگ، با نوار چسب پوششی پوشانید.

۳ - بعد از رنگ زدن

نوار چسب پوششی را بردارید.

اطراف ناحیه چسب کاری را به دقت با هپتان تمیز کنید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B)، مواد مصرفی).

اطراف ناحیه چسب کاری را با استفاده از یک دستمال بدون پرز پاک کنید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات) مراجعه کنید (04B)، مواد مصرفی).

ضخامت باقیمانده چسب را به ۱ تا ۲ میلی متر برسانید.

چسب اولیه (سبز و قرمز رنگ) را به طور یکنواخت بر روی ناحیه چسب کاری بمالید (لایه باقیمانده چسب / رنگ).

برای خشک شدن آن حداقل ۱۰ دقیقه صبر کنید.

تذکر:

چسب اولیه را یک ساعت بعد از خشک شدن و خنک شدن کامل قطعه به کار ببرید.

تذکر:

برای قطعات آلومینیمی بدنه (به بخش 54A، شیشه‌ها، محصولات آماده سازی و چسباندن شیشه‌ها: توصیف، صفحه ۱۵ 54A-15 رجوع کنید).

شیشه را آماده کنید (به روش‌های شماره ۴ یا ۵ مراجعه کنید).

چسب شیشه را (ترجیحاً روی شیشه) بزنید.

شیشه را به سرعت بچسبانید.

IV - روش شماره ۳: روی قطعه جدید بدنه (فروشگاه قطعات یدکی)

۱ - قبل از رنگ زدن

ناحیه چسب کاری را به وسیله یک سمباده نرم صاف کنید.

اطراف ناحیه چسب کاری را به دقت با هپتان تمیز کنید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B)، مواد مصرفی).

اطراف ناحیه چسب کاری را با استفاده از یک دستمال بدون پرز پاک کنید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات) مراجعه کنید (04B)، مواد مصرفی).

نواحی چسب کاری را قبل از زدن رنگ، با نوار چسب پوششی پوشانید.

54A

شیشه‌ها

چسباندن و نصب کردن شیشه‌ها: توصیف

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

تذکرہ:
اگر ناحیه‌ای از شیشه بدون لایه باقی مانده چسب است (مثال: ایراد چسبندگی):
- از پاک کننده / فعال کننده شیشه به کمک دستمال مرطوب بر روی مسیر چسباندن استفاده کنید،
- با دستمال خشک آن را به سرعت پاک کنید.

چسب اولیه (سیبز و قرمز رنگ) را به طور یکنواخت بر روی کل نواحی چسب کاری بمالید.

برای خشک شدن آن حداقل ۱۰ دقیقه صبر کنید.
چسب را بزنید.
شیشه را به سرعت بچسبانید.

VIII - روش شماره ۷: روی شیشه جدا شده پلی کربنات
کربنات (با لایه باقی مانده چسب)
عدم وجود هرگونه آسیب و ترک را بر روی آن بررسی کنید.
اطراف ناحیه چسب کاری را با آب به دقت پاک کنید.
اطراف ناحیه چسب کاری را با استفاده از یک دستمال بدون پرز پاک کنید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات) مراجعه کنید (04B، مواد مصرفی).
ضخامت باقی مانده چسب را به ۱ تا ۲ میلی متر برسانید.
به طور آزمایشی شیشه را بر روی خودرو قرار دهید.

تذکرہ:
اگر ناحیه‌ای از شیشه بدون لایه باقی مانده چسب است (مثال: ایراد چسبندگی):
- ماده چربی زدای فعال دارای حلال (با مارک HENKEL و کد مرجع 25 - TEROSTAT 8545 OT) را با استفاده از دستمال بدون پرز به کار ببرید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات) مراجعه کنید (04B، مواد مصرفی)،
- اطراف ناحیه چسب کاری را با استفاده از یک دستمال بدون پرز پاک کنید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات) مراجعه کنید (04B، مواد مصرفی).
ضخامت باقی مانده چسب را به ۱ تا ۲ میلی متر برسانید.

ماده چربی زدای فعال دارای حلال (با مارک HENKEL و کد مرجع 25 - TEROSTAT 8545 OT) را با استفاده از دستمال بدون پرز به کار ببرید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات) مراجعه کنید (04B، مواد مصرفی)،
از چسب شیشه (با مارک SIKA و کد مرجع 222 - UV) استفاده کنید.

با دستمال خشک آن را به سرعت پاک کنید.
چسب اولیه (سیبز و قرمز رنگ) را به صورت یکنواخت در پیرامون شیشه بروی خط چسب کاری به کار ببرید.
برای خشک شدن آن حداقل ۱۰ دقیقه صبر کنید.
چسب را بزنید.
شیشه را به سرعت بچسبانید.

VI - روش شماره ۵: روی شیشه‌های پلی کربنات جدید

از سالم بودن شیشه مطمئن شوید.

عدم وجود هرگونه آسیب و ترک را بر روی آن بررسی کنید.
به طور آزمایشی شیشه را بر روی خودرو قرار دهید.

اطراف ناحیه چسب کاری را با دقت با استفاده از دستمال بدون پرز با ماده چربی زدای فعال دارای حلال (با مارک HENKEL و کد مرجع 25 - TEROSTAT 8545 OT) تمیز کنید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B، مواد مصرفی).

اطراف ناحیه چسب کاری را با استفاده از یک دستمال بدون پرز پاک کنید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات) مراجعه کنید (04B، مواد مصرفی).
از چسب شیشه (با مارک SIKA و کد مرجع 222 - UV) استفاده کنید.

شیشه را به سرعت بچسبانید.

VII - روش شماره ۶: روی شیشه جدا شده (با لایه باقی مانده چسب)

عدم وجود هرگونه آسیب و ترک را بر روی آن بررسی کنید.

اطراف ناحیه چسب کاری را بدون تماس با چسب شیشه به دقت با هپتان تمیز کنید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات) مراجعه کنید (04B، مواد مصرفی).

اطراف ناحیه چسب کاری را با استفاده از یک دستمال بدون پرز پاک کنید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات) مراجعه کنید (04B، مواد مصرفی).
ضخامت باقی مانده چسب را به ۱ تا ۲ میلی متر برسانید.
زوار را (بر حسب نوع خودرو) نصب کنید.

به طور آزمایشی شیشه را بر روی خودرو قرار دهید.

54A

شیشه‌ها
ابزار آلات: توصیف

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

شیشه را به سرعت بچسبانید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



54A

شیشه‌ها

شیشه‌ها: تعمیر

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

II - توصیه‌های مربوط به استفاده و انبار کردن مواد

قبل از شروع هر گونه عملیات، از تمیز و خشک بودن شیشه‌ای که باید مورد تعمیر قرار گیرد و درجه حرارت مناسب آن اطمینان حاصل کنید.

درجه حرارت مناسب برای انجام عملیات بین ۱۵ و ۲۵ درجه سانتیگراد است.

در صورت فراهم نبودن شرایط حرارتی، موتور خودرو را روشن کنید و بگذارید گرم کن شیشه جلو در وضعیت حداکثر چند دقیقه کار کند تا شیشه کمی گرم شود.

رزین‌ها را با مواد خوارکی در یک محل قرار ندهید.

به منظور تضمین کیفیت رزین، این محصولات باید در محلی تاریک، خشک و خنک انبار شوند.

تذکر:

رزین را در معرض یخ زدگی قرار ندهید.


مواد را در معرض تابش نور خورشید یا نور فلورسنت قرار ندهید.

قبل از استفاده از رزین پاکت محافظ را باز نکنید.

رزین به نور مأواه بنفش (UV) واکنش نشان می‌دهد. این به معنای آن است که نور، رزین را از حالت مایع به حالت جامد تبدیل می‌کند.

اولین سامانه دیجیتال خودرو سامانه (امستولیت محدود)

۱- حوزه کاربرد



128341

128341

آسیب وارد آمده باید جدید بوده و خارج از میدان دید راننده قرار گرفته باشد.

این سطح را می‌توان به طور ساده با استفاده از دامنه حرکت برف پاک کن و پهنانی فرمان (X) تعیین نمود.

54A

شیشه‌ها

شیشه‌ها: تعمیر

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

نیم حباب


III - مواردی که می‌تواند تعمیر شود

ستاره



128344

128344



128342

128342

□ حداکثر قطر \varnothing نیم حباب = ۱۵ میلیمتر.

ستاره + حباب + ترک سامانه (مسئولیت محدود)

حباب


اولین سامانه دیجیتال تعمیر کاران خودرو در ایران



128345

128345

□ ستاره + حباب + ترک حداکثر = ۴۰ میلیمتر.



128343

128343


□ حداکثر قطر \varnothing حباب = ۱۵ میلیمتر.

54A

شیشه‌ها

شیشه‌ها: تعمیر

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70



128346

128346

- به کمک نوک کاربید قلم ترک را کمی تراش دهید و آلوگی یا خرد شیشه‌های احتمالی موجود میان ترک را خارج کنید.

نحوه در و سامانه (مسئولیت محدود) تذکر :

باید ترک یزگ تر شود.

۷ - روش کلی تعمیرات

- ترک‌های با قطر بیش از ۴۰ میلیمتر.

تذکرہ

این اکسیداسیون با یک ناحیه مات گرد بر روی شیشه مشخص می‌شود.

۷ - روش کلی تعمیرات

- تذکر: این فصل به بررسی روش‌های پایه انجام تعمیرات به وسیله ابزارهای مربوطه می‌پردازد.

۱- بررسی آسیب و نحوه استفاده از قلم با نوک کاربید

- محل آسیب را با احتیاط کامل بررسی کنید.
 - بررسی کنید که آیا ترک‌ها به صورت شعاعی طول و عمق آنها را یادداشت کنید.

۱ - نصب آسینه ذره بینی

- آیینه ذره بینی را از سمت داخل روی شیشه جلو قرار دهید، به طوری که شکستگی از بیرون دیده شود.
 - آیینه ذره بینی امکان دنبال کردن مناسب مراحل تعمیر را فراهم مم آورد.

۲ - نص بایه ایزاء

- پایه نصب، اصلی ترین ابزار تجهیزات شما به شمار می‌آید.
 - این پایه برای تزریق رزین، در صورتی که به دستگاه تزریق مجهز باشد، کاربرد دارد.
 - موقعیت مناسب را برای انجام آسان‌تر عملیات پیدا کنید.
 - بهتر است پایه ابزار، در زیر تک قرار، داده شود.

54A


شیشه‌ها

شیشه‌ها: تعمیر


X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

۴ - تزریق


- پاکت رزین شامل یک شیشه رزین و یک دستگاه تزریق پلاستیکی است.



128348




128349



- دستگاه تزریق را رو به روی مرکز ترک قرار دهید.

نصب پایه ابزار



128347

128347

- پیچ (1) سه پایه را کاملاً باز کنید تا به محل شکستگی فشار وارد نشود.

- دور تا دور ابزار مکشی را به ژل روانساز آغشته کنید.

- بررسی کنید اهرم (2) ابزار مکشی رو به جلو قرار گرفته باشد.

- پایه ابزار را طوری نگه دارید که اهرم کنترل (3) به خوبی روی بدن سمت چپ پایه در تماس باشد.

- پایه دستگاه تزریق (4) را در بالای مرکز شکستگی تنظیم کنید.

- پایه ابزار را محکم فشار دهید به طوری که قسمت مکشی کاملاً به شیشه بچسبد.

- ابزار مکشی را با استفاده از اهرم (2) ثابت کنید.

- سه پایه لوله رزو شده باید بدون وارد آوردن فشار تنظیم شود.

- پیچ (1) را محکم کنید تا سه پایه (5) روی شیشه ثابت شود.

تذکر:

بررسی کنید پایه‌های سه پایه به خوبی روی شیشه قرار گرفته باشد.

این موضوع برای به دست آوردن وضعیت کاملاً عمودی جهت تزریق اهمیت زیادی دارد.


54A

شیشه‌ها

شیشه‌ها: تعمیر

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

۵ - بازبینی تعمیرات



128350

128350

■ به کمک پیچ (7) فشار سه پایه را آزاد کنید.

■ مجموعه ابزار تزریق را بچرخانید تا محل شکستگی آزاد شود.
این عمل هر گونه فشاری را از محل تعمیر برمی‌دارد.

مرحله بازبینی نباید بیشتر از ۲ دقیقه به طول بیانجامد.

■ شکستگی را از زوایای مختلف مورد بررسی و بازبینی قرار دهید.

■ اگر بعد از ۵ دقیقه، هیچگونه بهبودی در محل شکستگی پدید نماید، باید مرکز شکستگی یک سوراخ ایجاد شود (به بخش چه وقت و چگونه باید سوراخ ایجاد کرد رجوع کنید).

این موضوع به معنای آن است که هنگام اصابت شی با شیشه جلو، شیشه تحت تأثیر موج ضربه خرد شده اما سوراخی در آن پدید نیامده است.

۶ - مرحله پرداخت

■ بعد از ناپدید شدن شکستگی، پایه نگهدارنده ابزار را کاملاً باز کنید.

■ مراحل زیر را انجام دهید:

- یک یا دو قطره رزین پرداخت کاری در مرکز شکستگی قرار دهید و ورقه پلاستیکی را روی محل تعمیر قرار دهید (مقدار رزین باید نسبتاً زیاد باشد تا تأثیر «کاهش ضحامت» هنگام ترکیب و تراکم ذرات جبران گردد)،

- لامپ ماوراء بنفس را، بعد از آغشته کردن ابزار مکشی به ژل، روی شیشه، درست در بالای محل تعمیر قرار دهید.

«TALON» ماده

- ابزار تزریق را بدون جابه‌جا کردن پایه آن جدا کنید.
- شیشه رزین را بردارید و در پوش محافظ آن را جدا کنید.
- نوک شیشه را با یک تیغ ببرید (عرضه شده در کیت).
- پیچ پیستون ابزار تزریق را ۶ میلیمتر باز کنید.
- دستگاه تزریق را از طرف واشر سفید رنگ تا لبه از رزین پر کنید.

تذکر:

برای تسهیل عمل پر کردن دستگاه تزریق، از شیشه رزین مانند قطره چکان استفاده کنید.
بررسی کنید لبه واشر سفید رنگ تمیز و خشک باشد، رزین احتمالی روی آن را تمیز کنید.

- شیشه رزین را کنار بگذارید تا از قرار گرفتن طولانی مدت آن در معرض نور اجتناب شود.
- دستگاه تزریق را بدون محکم کردن آن روی پایه نگهدارنده آن قرار دهید.
- هنگامی که واشر لاستیکی سفید رنگ با شیشه در تماس قرار گرفت، پیچ را یک یا دور دیگر محکم کنید تا آب بندی لازم چهت تحت فشار قرار گرفتن رزین ایجاد شود.
- برای این منظور، بدنه دستگاه تزریق را دو انگشت نگه دارید و با دست دیگر، به آرامی پیستون را بپیچانید.
- در طول عملیات، به آینه نگاه کنید تا متوجه انساط نسبی واشر ابزار تزریق شوید.
- حداکثر یک دور دیگر پیستون را بپیچانید و بعد دیگر به هیچ چیز دست نزنید.
- ۲ دقیقه صبر کنید، بعد در آینه نگاه کنید چه اتفاقی می‌افتد. عمولاً باید بهمود وضعیت ترک مشاهده شود.
- برای تسريع فرآید انتقال رزین به داخل ترک، گهگاه پیستون ابزار تزریق را، بدون جابه‌جا کردن آن، کمی بیشتر از زمان پر کردن شل کنید، چند دقیقه منتظر شوید و بعد آنرا محکم کنید تا واشر منبسط شود.
- عملیات را چند بار تکرار کنید تا شکستگی کاملاً ناپدید شود.
- بین ۵ تا ۲۰ دقیقه زمان لازم است تا رزین به دورترین قسمت‌های شکستگی نفوذ کند.

54A

شیشه‌ها

شیشه‌ها: تعمیر

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

ب - مرحله تعمیرات بعد از انجام سوراخ کاری

- در صورت تعمیر شکاف، لازم است انتهای شکاف برای متوقف کردن آن سوراخ شود.
- رزین را از محل سوراخ تزریق کنید.
- رزین به صورت مویرگی به درون شکاف نفوذ می‌کند.
- این قسمت را با تاباندن لامپ ماوراء بنفس محکم کنید.
- پایه تزریق را طوری قرار دهید که ابزار تزریق درست بالای شکاف در فاصله ۵ سانتیمتری ورودی رزین قبلی، قرار گیرد.
- رزین به صورت مویرگی در اطراف محل تزریق پراکنده می‌شود.
- رزین این قسمت را محکم کنید، و عملیات را تا تعمیر کامل شکاف به تدریج دنبال کنید.

تذکر:

انتهای شکاف را فقط یک بار سوراخ کنید.

- زمان خشک شدن: مطابق دفترچه راهنمای استفاده شرکت تولید کننده.

- پس از اتمام ترکیب و تراکم ذرات، رزین اضافی باقیمانده بر روی شیشه را با قرار دادن یک کاردک به صورت عمودی برآشید تا سطح یکدست شود.

- صفحه نمایی را روی دستگاه سنگ زنی نصب کنید.

- کمی خمیر جلا روی محل تعمیر قرار دهید.

- محل تعمیر را بدون فشار آوردن زیاد بروی شیشه صیقل دهید تا ظاهر مناسبی حاصل شود.

۷ - چه وقت و چگونه باید سوراخ ایجاد کرد؟

- در برخی موارد، با وجود تحت فشار قرار دادن رزین، اتفاقی رخ نمی‌دهد.

- در این صورت لازم است برای نفوذ به درون شکستگی سوراخ ایجاد شود.

- این موضوع به معنای آن است که شیشه تحت تأثیر موج ضربه از درون شکسته اما لایه شیشه‌ای آن سوراخ نشده است.

الف - مرحله سوراخ کاری

- مته را روی دستگاه دریل نصب کنید.

- برای جلوگیری از گرم شدن ابزار، عمل سوراخ کاری را به صورت منقطع و متوالی انجام دهید.

- با رسیدن به لایه پلاستیکی جداکننده دو لایه شیشه عملیات را متوقف کنید.

- مراحل تعمیرات زیر را دنبال کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اوین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

54A

شیشه‌ها

چسباندن و نصب سان رواف: توصیف

X44 – X85 – X77 – X84 – X95 – X91 – X81 – X61

برای عملیات برش (به **MR** خودرو مربوطه مراجعه کنید).

I - روش آماده سازی و چسباندن

ویژگی‌های عملیات آماده سازی و چسباندن سان رواف.

روی سان رواف

روش شماره ۱	سان رواف جدید (فروشگاه قطعات یارکی)
روش شماره ۲	سان رواف برداشته شده (نووار چسب باقی مانده)

II - روش شماره ۱: روی سان رواف نو (فروشگاه قطعات یارکی)

اطراف ناحیه چسب‌کاری را به دقت با هپتان پاک کنید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B).

اطراف ناحیه چسب‌کاری را با استفاده از یک دستمال بدون پرز پاک کنید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات) مراجعه کنید (04B).

شاخص راهنمای نصب را بر روی سان رواف قرار دهید.

به طور آزمایشی سان رواف را ببروی خودرو قرار دهید.

چسب اولیه (سیز و قرمز رنگ) را به طور یکنواخت ببروی کل نواحی چسب کاری بمالید.

برای خشک شدن آن حداقل ۱۰ دقیقه صبر کنید.

برای خشک شدن آن حداقل ۱۰ دقیقه صبر کنید.

چسب را بزنید.

سان رواف را به سرعت بچسبانید.

سان رواف را به سرعت بچسبانید.

III - روش شماره ۲: روی سان رواف جدا شده (با لایه باقی مانده چسب)

اطراف ناحیه چسب‌کاری را بدون تماس با چسب شیشه به دقت با هپتان تمیز کنید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات رجوع کنید) (04B).

اطراف ناحیه چسب‌کاری را با استفاده از یک دستمال بدون پرز پاک کنید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات) مراجعه کنید (04B).

ضخامت باقی مانده چسب را به ۱ تا ۲ میلیمتر برسانید.

شاخص راهنمای نصب را بر روی سان رواف قرار دهید.


به طور آزمایشی سان رواف را ببروی خودرو قرار دهید.

54A

شیشه‌ها


جدا کردن سان رووف: توصیف

X44 – X61 – X77 – X81 – X84 – X85 – X91 – X95




سیم برش را از داخل ابزار (Car. 1033)، یا یک تیوب کوچک با قطر ۲,۵ میلیمتر عبور دهید.

ابزار مخصوص مورد نیاز	Car. 1033
ابزار سوراخ کن چسب برای برداشتن شیشه‌های چسبیده.	



(1)
(2)

نوار چسب
 محل سوراخ کردن نوار چسب



چسب شیشه را به وسیله ابزار سوراخ کن در قابل دسترس ترین قسمت شیشه (2) سوراخ کنید.

I - آماده سازی

تذکرات مهم
برای اطمینان از اینمی کارگر هنگام برداشتن شیشه یا سان رووف، لازم است از دستکش و عینک اینمی استفاده شود.

برای تعویض سان رووف یک محل کار مناسب مورد نیاز است.

از داخل خودرو محافظت کنید.

پنل متحرک را تا نیمه باز کنید.

روکش سقف را باز کنید (به MR خودروی مربوطه رجوع کنید).

اطراف سان رووف را با نوار چسب پوششی بپوشانید.

II - برش



تذکر:
از سیم برش با مقطع مربع استفاده کنید.

54A


شیشه‌ها

جدا کردن سان رووف: توصیف


X44 – X61 – X77 – X81 – X84 – X85 – X91 – X95



سیم برش را درون ابزار عبور سیم برش فرو کنید.



به کمک ابزار عبور سیم برش، سیم را از بیرون به سمت داخل عبور دهید.



سیم برش را از میان سان رووف و بدنه در تمامی قسمت‌های بیرونی خودرو به کمک ابزار (Car. 1033) رد کنید.

سیم برش را با طول کافی ببرید.

ابزار سوراخ کن چسب را بردارید.

تذکر:

هنگام عبور دادن سیم برش به داخل خودرو مراقب باشید دو سیم روی هم قرار نگیرند.


این مورد برش را نامیسر می‌کند.

54A


شیشه‌ها

جدا کردن سان رووف: توصیف

X44 – X61 – X77 – X81 – X84 – X85 – X91 – X95



142337




142335

142335


دومین دستگیره کشنده را روی رشته سیم برش دیگر در داخل خودرو نصب کنید.

ابزار عبور سیم برش را در مجاورت اولین محل سوراخ کاری چسب شیشه رد کنید.



142338

اولین دستگیره کشنده سیم برش را تا رسیدن به قطعه عرضی مرکزی بکشید.



142336

142336

به کمک ابزار عبور سیم برش، سیم را از بیرون به سمت داخل عبور دهید.

تذکر:


طول سیم برش را هنگام برش به تدریج کوتاه کنید.

54A


شیشه‌ها

جدا کردن سان رووف: توصیف

X44 – X61 – X77 – X81 – X84 – X85 – X91 – X95




142341




142339

برش نوار چسب را با دستگیره کشنده سیم برش ادامه دهید.

دستگیره کشنده سیم برش را بردارید.



142342



142340

برای عبور دادن سیم برش، ورقه فلزی را در محل راهنمای مرکزیابی ساف رووف کمی عقب بزنید.


سیم برش را از بیتن قطعه عرضی مرکزی و سان رووف عبور دهید.

54A

شیشه‌ها


جدا کردن سان رووف: توصیف

X44 – X61 – X77 – X81 – X84 – X85 – X91 – X95



142345


142345



142343

142343

دستگیره کشنده سیم برش را در محل قطعه عرضی مرکزی رها کنید.




142346

142346

سان رووف را به کمک پایه‌های نگهدارنده مناسب بردارید (برای این عملیات به دو نفر نیاز است):

- پایه نگهدارنده: **PARV 202**
- مجموعه پایه: **APARV 200 ESP**



142344

142344

برش را با دستگیره کشنده دیگر از سر بگیرید.


54A

شیشه‌ها

چسب شیشه: توصیف

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 – X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

کاربرد بروی شیشه




وضعیت کار کردن مناسب است.

زه (3) می‌تواند به عنوان راهنمای مورد استفاده قرار گیرد.

چسب شیشه (4) در محل مناسب زده شده است، بین شیشه (5) و قاب شیشه خور (6) ارتباط برقرار می‌کند.

کاربرد بروی شیشه خور



وضعیت کار کردن خوب نیست.

علامتی برای کاربرد چسب شیشه وجود ندارد.

در چسباندن بدون راهنمای، امکان تماس نداشتن موضعی بین چسب و شیشه (7) وجود دارد و منجر به آبندی نشدن آن می‌شود.

چسب باید به صورت یکنواخت بوده و به طور قائم به محل چسب کاری قرار گیرد (شروع آن از قسمت پایین و وسط شیشه است).

ابتدا و انتهای چسب با یک هم پوشانی ۵۰ میلیمتری به هم می‌رسند.

تذکر:

در صورت استفاده از کیت چسب **BIPAC EVOLUTION** برای به دست آوردن یک ترکیب یکنواخت، قبل از استفاده نواری به طول ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیمتر از چسب را خارج کنید.

توجه


برای جلوگیری از ایجاد اختلال در گیرنده رادیو در صورتی که آتن خودرو در شیشه جاسازی شده است و همچنین جلوگیری از زنگ زدگی بروی قسمت‌های آلومینیمی، از چسب نارسانا استفاده کنید.

کاربرد

برش لایه باقی مانده چسب را برای تضمین تمیزی (کاهش خطر الودگی) تا حد ممکن به تأخیر بیاندازید.

نوار چسب شیشه باید دارای فرم مثلثی باشد (نازل مخصوص در هر یک از کیتها موجود است).

شرکت دیجیتال خودروسامانه (مسئولیت محدود)



(1) : ۱۲ میلیمتر

(2) : ۸ میلیمتر

در مواردی که نازل مخصوص در دسترس نباشد، به ابعاد نوار توجه کنید.


به دلایل زیر ترجیحاً چسب را روی شیشه بزنید:

54A


شیشه‌ها
چسب شیشه: توصیف

X06 – X44 – X57 – X65 – X85 – X77 – X90 – X53 – X64 – X84 – X95 – X48 – X56 – X74 – X91 – X29 – X54 –
X73 – X11 – X66 – X81 – X94 – X40 – X76 – X61 – X83 – X24 – X70

کاربرد بروی شیشه‌خور



کاربرد بروی سان رووف یا شیشه‌خور



تذکر:

بعد از به کار بردن چسب شیشه در دور تا دور محل، شیشه یا سان رووف را به سرعت روی خودرو قرار دهید.