


# راهنمای تعمیرات

## بدنه پژو ۴۰۵ ، پارس ، پژو RD و روآ




دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)



اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## فهرست

### بدنه و تعمیرات بدن

#### اطلاعات فنی

۷	صفحات صداگیر
۹	کد رنگهای نهایی
۱۰	آرمها و اسم خودرو
۱۲	ابزار مخصوص
۱۳	تجهیزات استاندارد تعمیرات بدن

### مشخصات فنی

۱۴	طراحی بدن
۱۹	قطعات پوشش دار
۲۱	قطعات پوشش دار (گالوانیزه)
۲۸	مفاصل اصلی یا قرارگاههای بدن
۳۰	مشخصات ستون ها
۳۰	شیشه جلو و عقب
۳۱	شیشه بالابرها
۳۱	آینه های بغل
۳۲	آماده سازی سطوح
۳۶	درزگیرها و آببندی
۳۶	عایق بندی زیر در بخش های جلو بدن
۳۷	عایق بندی زیر در بخش های عقب بدن
۳۸	پوشش های ضد خوردگی درون حفره ها
۴۰	رنگ قطعات گالوانیزه بدن

### تنظیم و تعویض

۴۱	تعمیرات بدن
۴۱	بررسی ابعاد بدن
۴۲	برش بدن
۴۳	جوشکاری
۴۴	جوشکاری ورقه ای فلزی گالوانیزه
۴۴	ضدنگ
۴۵	روش تعمیر ورقه ای پوشش دار زینک، الکترو زینک و گالوانیزه
۴۵	اجزاء کیت
۴۸	نصب روی جیگ
۵۲	برداشتن مجموعه کامل گلگیر داخلی جلو
۵۵	برش قطعات آسیب دیده
۶۶	تعویض گلگیر داخلی جلو، سینی پشت چراغ جلو
۷۱	تعویض بخش جلویی تیر جانبی جلو و جلوی تیر عرضی پایینی
۷۷	تعویض قطعه تیر جانبی جلو و قطعه کناری گلگیر داخلی
۸۳	تعویض قطعه وسطی تیر کناری
۸۹	تعویض بدن جانبی خارجی ستون جلو و تقویت لولای در جلو

۹۶	تعویض پایه تقویت سمت راست (پایه نصب موتور)
۹۷	تعویض ستون شیشه جلو
۱۰۲	تعویض ستون وسط و قطعه داخلی ستون وسط
۱۱۰	تعویض رکاب خارجی
۱۱۶	تعویض تقویت سقف
۱۱۸	تعویض مجموعه انتهای عقب
۱۲۲	تعویض سقف
۱۲۶	تعویض گلگیر عقب بدون برداشتن شیشه عقب
۱۳۳	تعویض گلگیر عقب همراه با برش گلگیر داخلی عقب
۱۴۰	تعویض مجموعه محفظه چرخ عقب
۱۵۰	برداشتن مجموعه کفی عقب
۱۵۷	تعمیر قطعه تیر جانبی عقب
۱۶۳	درب موتور
۱۶۳	لولای درب موتور
۱۶۴	میله نگهدارنده درب موتور
۱۶۴	تنظیم متوقف کننده درب موتور
۱۶۵	دستگیره درب موتور
۱۶۶	چفت درب موتور
۱۶۶	دستگیره قلاب ایمنی
۱۶۷	گل پخش کن جلو
۱۶۸	گلگیر جلو
۱۶۹	دربها
۱۷۰	زبانه قفل درب
۱۷۱	شیشه درب جلو و عقب
۱۷۲	شیشه بالابر برقی درب جلو
۱۷۴	ریل جلویی درب جلو
۱۷۵	شیشه آیینه‌های بغل
۱۷۶	آیینه برقی در جلو
۱۷۷	ریل شیشه لچکی در عقب
۱۷۸	ترمز در ب
۱۷۹	کلید قفل درب
۱۸۱	قفل درب
۱۸۴	کنترل یونیت قفل مرکزی
۱۸۵	قاب روی ستون درب
۱۸۷	شیشه جلو
۱۹۱	شیشه عقب
۱۹۲	در صندوق عقب
۱۹۳	تنظیم در صندوق عقب
۱۹۳	فنر در صندوق عقب
۱۹۴	زبانه قفل در صندوق عقب
۱۹۵	چفت در صندوق عقب
۱۹۶	سیم قفل در صندوق عقب
۱۹۸	کلید قفل در صندوق عقب
۲۰۰	موتور در بازکن برقی

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیتی محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو ایران

۲۰۱	قاب پلاستیکی روی در صندوق عقب
۲۰۲	در باک بنزین
۲۰۳	سپر جلو
۲۰۵	جلو پنجره
۲۰۵	پروانه و موتور فن
۲۰۶	سپر عقب
۲۰۸	سینی فن جلو/ قطعات جلو خودرو
۲۱۱	لاستیک‌های درزگیر
۲۱۴	زه روی در
۲۱۵	رودری درب
۲۱۷	شیشه بالابر عقب
۲۱۹	آنتن سقفی

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## صفحات صداغیر



موقعیت	نوع	شماره
در جلو (چپ/راست)	عایق صداغیر مغناطیسی	۱
در عقب (چپ/راست)	عایق صداغیر مغناطیسی	۲
گلگیرهای عقب (چپ/راست)	عایق صداغیر مغناطیسی	۳

موقعیت	نوع	شماره
سفف	عایق صداغیر خودچسب	۴


موقعیت	نوع	شماره
جلوی کفی جلو	عایق صداغیر	۵
سمت چپ عقبی کفی جلو	عایق صداغیر	۶
سمت راست عقب کفی جلو	عایق صداغیر	۷
کفی وسط	عایق صداغیر	۸
قسمت جلو سمت چپ کفی صندوق عقب	عایق صداغیر	۹
قسمت جلو سمت راست کفی صندوق عقب	عایق صداغیر	۱۰
سمت چپ کفی صندوق عقب	عایق صداغیر	۱۱
سمت راست کفی صندوق عقب	عایق صداغیر	۱۲
گوشۀ سمت راست چپ کفی صندوق عقب	عایق صداغیر	۱۳
گوشۀ سمت راست کفی صندوق عقب	عایق صداغیر	۱۴

## چسب و ماده آماده ساز قبل از نصب شیشه

کیت چسب شیشه‌ها	چسب پیوی‌سی
ماده رنگی فعال کننده چسب	V500/9292



اولين سامانه ديجيتال تعمير کاران خودرو در ايران



W78D001

کد رنگ‌های نهایی

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئلایت مددود)

١٤

برای شماره رنگ به شماره کد آن اشاره کرد.

## اخطار:



کلیه مواد شیمیایی، از قبیل رنگ، چسب... باید با اختیاط حمل شده و مطابق با استاندارد نگهداری شده و استفاده شوند.

قبلاً از استفاده، به بحث و اهنمای، روی سسته‌بندی مواد توجه فرماید.


مواد محافظت در برابر خوردگی:

- آسترنی
  - مواد جوشکاری
  - آببندها
  - آببندی حفڑہا

آرم‌ها و اسم خودرو



## تجهیز تعمیرگاهی (شاسی کش)



### SEFAC Jig Equipment

- Universal Components SEF 2081
1. SUV 200
  2. SUV 148- SUV 600
  3. SUV 240
  4. SUV 100
  5. SUV 315
  6. SUV 140
  7. SUV 215
  8. SUV 350
  9. SUV 300

- Specific Adapters SEF 2082
- |    |             |
|----|-------------|
| 10 | 1D1G AM-SM  |
| 11 | 2D2G SM     |
| 12 | 3D3G SM     |
| 13 | 4D4G AM-SM  |
| 14 | 5D5G AM-SM  |
| 15 | 6D6G AM-SM  |
| 16 | 7D7G AM-SM  |
| 17 | 8D8G SM     |
| 18 | 9D9G AM- SM |

### ابزار مخصوص


۱- دستگاه برش چسب دور شیشه و پاک کننده با کد اختصاصی  
۲۴۶۰۴۰۰۵

۲- تیغه برش چسب دور شیشه با کد اختصاصی ۲۴۶۰۴۰۰۲


۳- تیغه برش چسب دور شیشه با کد اختصاصی ۲۴۶۰۴۰۰۳



### ابزار عمومی گیره چسبانکی شیشه




## تجهیزات عمومی استاندارد تعمیر بدن



۱. پولیش بادی
۲. پرج بازن
۳. دستگاه جوش برق
۴. کپسول و ترولی جوشکاری
۵. فرچه سیمی بادی

## مشخصات فنی

طراحی بدنه



# دیجیتال خودرو



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه تعمیرکاران خودرو در ایران


سازه بدنه تاثیر بسزایی در خصوصیات خودرو از قبیل اینمی در تصادف، عمر خودرو، سروصدای، لرزش و موارد دیگر دارد. برای رسیدن به موارد فوق باید تمهداتی اندیشه شود. در طراحی بدنه سمند موارد زیر در نظر گرفته شده است:

### قابلیت تعمیرات ساده

تست های مختلف پیچشی و خمشی بر روی بدنه انجام گرفته تا از راحتی سرنشین و هر گونه تغیر شکل دائم (پلاستیک) بدنه در هنگام سرویس اطمینان حاصل شود. همچنین با بررسی استحکام اتصالات و مجموعه های اصلاح شده، فرکانس طبیعی کل بدنه در محدوده مورد تایید ارزیابی شده است.

### عمر خودرو


با هزارن کیلومتر تست جاده بر روی خودرو و بررسی اجزاء تخریب شده، اطمینان حاصل شده است که طراحی بدنه خودرو قوی است و استحکام آن در طول عمر خودرو حفظ خواهد شد.



جهت اعمال نیرو بر جلو خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین شرکت فناوری خودرو در ایران



W78S032

جهت اعمال بار و اجزاء موثر در جذب نیرو در برخورد از پهلو

**ایمنی در تصادف**

بدنه خودرو با قابلیت جذب بالای انرژی توسط قطعات جلو و عقب خودرو و نقش موثر قطعات جانبی در مقابل تصادف طراحی شده است.

برای اطمینان از حفظ خصوصیات و عملکرد بدنه بعد از تعمیرات اکیداً توصیه می‌شود که از روش‌های صحیح، ابزار و مواد مناسب استفاده شود.

**ایمنی**


توانایی تحمل ضربه خودرو به عنوان قابلیت خودرو برای محافظت کامل از سرنشینان آن در هنگام وقوع ضربات و تصادف تعریف می‌شود. بدنه سمند از مجموعه‌ای از قطعات با توانایی جذب بالای ضربه به عنوان یک ساختار مقاوم تشکیل گشته تا داخل اتاق را برای سرنشینان آن ایمن سازد.

نیروی ضربه‌ای که از جلو وارد می‌شود از طریق دو مسیر اصلی به تدریج خنثی می‌شود به طوری که حدود ۶۰٪ از کل ضربه بوسیله مجموعه‌های ریل جانبی منتقل می‌شود. با استفاده از قطعات و مجموعه‌هایی که در مقابل ضربه بخوبی تغییر شکل می‌دهند (له می‌شوند)، بخش اعظم انرژی جنبشی در این دو مسیر مستهلك می‌شود. در نتیجه این کار ضربه کمی به سرنشینان وارد شده و صدمه را به حداقل می‌رساند. باقیمانده نیرو به طور یکنواخت بین رکابها و تیرهای زیر سینی کف اتاق توزیع می‌شود.

در تصادف از پهلو، به میزان خسارت بستگی کامل به مشخصات مکانیکی و شکل هندسی بدنه دارد. برای کاهش احتمال جراحت در تصادف از پهلو ستون وسط خودرو به نحوی طراحی شده که ضربات را تا اندازه‌های استاندارد تعریف شده تحمل کند. علاوه بر طراحی مستحکم قطعات جانبی خودرو، لوله‌های کار گذاشته شده در داخل درها برای مقاومت دربرابر تصادف از پهلو، موقعیت صندلی راننده را به محلی امن در مقابل هر نوع تصادف به خصوص ضربات جانبی تبدیل کرده است.

**توجه:**


شرکت ایران خودرو و مسئولیت و تضمین (گارانتی) ایمنی بدنه در برابر تصادف را به شرطی می‌پذیرد که بدنه خودرو بر اساس دستورالعمل‌های ارائه شده در این کتاب و با استفاده از ابزار و مواد مناسب تعمیر و نگهداری شده باشد.




دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






دigiتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولين سال

تعمیرکار خودرو ایران



قسمت‌هایی که در مقابل تصادف آسیب‌پذیر هستند تقویت شده‌اند. افزون بر آن قطعات تقویتی از فولاد مقاوم ساخته شده‌اند.  
محدوده‌های انحنادار مثل سطوح خارجی بسیار آسیب‌پذیر بوده و باید تعمیرات آنها به دقت بیشتری انجام شود.

#### نکته مهم:

فقط در صورتی می‌توان قطعات تقویتی را برش داده و استفاده کرد که در دستورالعمل کتاب به آن اشاره شده باشد، در غیر این صورت قطعهٔ معیوب باید با قطعهٔ نو تعویض شود.

- ۴- تقویت بین ستون جلو، محل نصب لولای در جلو
- ۵- رکاب داخلی

- ۱- تقویت بین ستون جلو و گلگیر داخلی جلو
- ۲- تقویت بین ستون جلو، بالا
- ۳- تقویت داخلی ستون وسط

## قطعات پوشش دار (گالوانیزه)

توضیح قطعات پوشش دار

قطعات به صورت انفجاری نسبت به هم نشان داده شده و علامت پیکان جهت پوشش ورق را نشان می‌دهد.

یک پیکان = ورق یک طرف پوشش دار →


دو پیکان = ورق دو طرف پوشش دار ← →

## اسم قطعه (فارسی)


## اسم قطعه (انگلیسی)


## شماره

قطعه خارجی در موتور	PNL HOOD OUT	۱
قطعه داخلی در موتور	PNT HOOD INR	۲
قطعه تقویت لولای در موتور چپ	REINF HOOD HINGE LH	۳
تقویت ضامن ایمنی در موتور	REINF HOOD SAFETY CATCH	۴
قطعه نگهدارنده زبانه قفل در موتور	SUPPORT HOOD LOCK STRIKER	۵
قطعه گلگیر بیرونی جلو چپ	PNL FRT FENDER OUT LH	۶
قطعه داخلی در جلو چپ	PNL DOOR INR FRT LH	۷
قطعه تقویت لولای در جلو چپ	PNL HINGE REINF FRT DOOR LH	۸
قطعه تقویت داخلی بالای در جلو چپ	REINF WAIST INR FRT DOOR LH	۹
قطعه بیرونی در جلو چپ	PNL DOOR OUT FRT LH	۱۰
ناودانی شیشه در جلو چپ	CHNL GLASS RR FRT DOOR	۱۱
قطعه تقویت قفل در جلو چپ	PNL LOCK PEINF FRT DOOR LH	۱۲
قطعه تقویت در بیرونی جلو چپ	REINF WAIST OUT FRT DOOR LH	۱۳
قطعه پایه نصب آینه جانبی چپ	ATTCH MIRROR FOOT CHEATER LH	۱۴
قطعه داخلی در عقب چپ	PNL DOOR INR RR LH	۱۵
قطعه تقویت قفل در عقب چپ	PNL LOCK REINF RR DOOR LE	۱۶
قطعه تقویت لولای در عقب چپ	PNL REINF HINGR RR DOOR LH	۱۷
قطعه تقویت داخلی بالای در عقب چپ	REINF WAIST INR RR DOOR LH	۱۸
قطعه بیرونی در عقب چپ	PNL DOOR OUT RR LH	۱۹
قطعه تقویت در بیرونی عقب چپ	REINF WAIST OUT RR DOOR LH	۲۰
قطعه ناودانی نگهدارنده شیشه در عقب چپ	SUPPORT FIXED GLASS WAIST RR DOOR LH	۲۱
قطعه گلگیر بیرونی عقب چپ	PNL RR QTR OUT LH	۲۲
قطعه ناودانی گلگیر عقب	PNL DRAIN CHANNEL UPR LH	۲۳
قطعه ناودانی پایینی گلگیر عقب	RNL DRAIN CHANNEL LWR LH	۲۴
قطعه گلگیر بیرونی عقب راست	PNL RR QRT OUT RHS	۲۵
قطعه نگهدارنده گلویی باک به گلگیر عقب	PNL FUEL FILLER BOWL	۲۶
قطعه بیرونی در صندوق عقب	PNL TRUNK LID OUT UPR	۲۷
قطعه بیرونی پایینی در صندوق عقب	PNL RTUNK LID OUT LWR	۲۸



دیجیتال خودرو  
ستره دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





## قطعات پوشش دار (گالوانیزه)

یک پیکان = ورق یک طرف پوشش دار →


دو پیکان = ورق دو طرف پوشش دار ← →

## اسم قطعه (فارسی)

## اسم قطعه (انگلیسی)

## شماره


بدنه جانبی چپ	PNL BODY SIDE OUT LH	۱
قطعه اتصال ستون جلو چپ	PNT ATTCH ANGLE A POST LH	۲
قطعه تقویت کنار سقف چپ	PNL ATTCH ANGLE ROOF LH	۳
تقویت نگهدارنده آبرو سقف	BRKT MOULDING DRIP RAIL SEAL	۴
قطعه پایه نصب بالای گلگیر جلو چپ	BRKT ATTCH FRT FENDER UPPER LH	۵
قطعه تقویت پایینی ستون جلو چپ	PNL FRT PILLAR LH	۶
قطعه پایه نصب بالای گلگیر جلو چپ	BRKT ATTCH FRT FENDER LWR LH	۷
قطعه تقویت رکاب چپ	REINF SILL LH	۸
قطعه تقویت ستون وسط چپ	'REINF 'B' PILLAR LH'	۹
قطعه پایه نگهدارنده جک بازویی وسط درهای جانبی	DOOR STOP BASE	۱۰
قطعه روکش متصل به ستون جلو	FRT PILLAR PLUG	۱۱
قطعه پایه گلگیر داخلی جلو چپ	PNL FENDER INR LH	۱۲
قطعه پایه اتصال سپر جلو چپ	BRKT FRT BUMPER FIX LH	۱۳
قطعه پایه جک در موتور چپ	BRKT HOOD STAY	۱۴
قطعه پایه لولای در موتور چپ	BRKT HOOD HINGE LH	۱۵
قطعه لچکی جلوی گلگیر داخلی جلو چپ	PNL HALF FRONTAGE LH	۱۶
تقویت ستون جلو به گلگیر داخلی چپ	REINF A PILLAR TO FENDER INR LH	۱۷
قطعه زیر عرض سرشاسی جلو	SIDE RAIL FRT XMEMBER SOLE	۱۸
قطعه رویه عرض سرشاسی جلو	XMEMER RADIATOR SUPPORT	۱۹
گلگیر داخلی عقب چپ ایران خودرو دارای قطعه بیرونی پایینی محفظه چرخ چپ	PNL RR QTR INR LHS	۲۰
قطعه محفظه داخلی چرخ چپ	PANEL WHEEL HOUSE OUT LWR LH	۲۱
قطعه تقویت پایینی گلگیر داخلی عقب	PNL WHEEL HOUSE INR LHS	۲۲
قطعه تقویت گلگیر داخلی عقب	RR WHEEL HOUSE LWR REINF LH	۲۳
پایه هواکش صندوق عقب	STOP REINF	۲۴
قطعه پایه اتصال سپر عقب چپ	PNL AIR EXTRACTION BOX OUT LHS	۲۵
گلگیر داخلی عقب راست	BRKT RR BUMPER FIX LHS	۲۶
قطعه محفظه داخلی چرخ عقب راست	PNL RR QTR INR RHS	۲۷
قطعه خارجی محفظه هواکش داخل صندوق عقب راست	PNL WHEEL HOUSE INR RHS	۲۸
قطعه پایه اتصال سپر عقب راست	PNL AIR EXTRACTION BOX OUT RHS	۲۹
تیر عرضی زیر کفی عقب	BRKT RR BUMPER FIX RHS	۳۰
قطعه عرضی سرشاسی عقب	RR FLOOR RR XMEMBER	۳۱
قطعه نگهدارنده چراغ عقب چپ	RNL RR OUT	۳۲
	PNL SUPPORT RR LASMP LH	۳۳



## قطعات پوشش دار (گالوانیزه)

یک پیکان= ورق یک طرف پوشش دار →  
دو پیکان= ورق دو طرف پوشش دار ← →

شماره	اسم قطعه (انگلیسی)	اسم قطعه (فارسی)
۱	PNL FRT FLOOR	قطعة کفی جلو
۲	PNT CENT FLOOR	قطعة کفی وسط
۳	PNL TRUNK FLOOR	قطعة کفی صندوق عقب
۴	RNL SILL INR LH	قطعة رکاب داخلی چپ
۵	PNL A PILLAR LWR INR LH	قطعة داخلی پایینی ستون جلو چپ
۶	SLIDE RR SIED SUPPORT LH	قطعة داخل دنباره سرشاسی ریل صندلی جلو راست
۷	SIDE RAIL INR RR LH	قطعة داخل دنباره سرشاسی جلو چپ زیرکفی چپ
۸	SIDE RAIL RR INR RH	قطعة داخل دنباره سرشاسی جلو چپ زیرکفی راست
۹	FUEL ANK ATTCH FRT SUPPORT	قطعة پایه نگهدارنده جلوی باک بنزین به کف
۱۰	RR REINF SUPPORT SEAT BELT FIX	قطعة نگهدارنده کمربند ایمنی عقب
۱۱	SUPPORT FUEL TANK RR	قطعة پایه عقب باک بنزین
۱۲	RR SEAT BELT ATTCH REINF	قطعة تقویت نصب کمربند ایمنی صندلی عقب
۱۳	TANK ATTCH FRT REINF RH	قطعة تقویت نگهدارنده باک بنزین
۱۴	RR AXLE XMEMBER	قطعة تقویت عرضی کفی عقب
۱۵	RR RART SIDE RAIL LH	قطعة سرشاسی عقب چپ
۱۶	RR PART SIDE RAIL RH	قطعة سرشاسی عقب راست
۱۷	RR AXLE XMEMBER REINF LH	قطعة تقویت عرضی سینی عقب راست
۱۸	RR AXLE XMEMBER REINF LH	قطعة تقویت عرضی سینی عقب چپ
۱۹	EXHAUST HANGER BRKT	قطعة اتصال نگهدارنده اگزوز
۲۰	PIPE SUPPORT	قطعة نگهدارنده لوله بنزین
۲۱	XMEMBER REINF LH	قطعة تقویت نصب اکسل عقب چپ
۲۲	BRAKE APPORTIONING SUPPORT BRKT	قطعة پایه کابل ترمز دستی روی اکسل عقب
۲۳	RR SIDE RAIL LH	قطعة دنباره سرشاسی عقب چپ
۲۴	RR SIDE RAIL CLOSING LH	قطعة پرکننده دنباره سرشاسی عقب چپ
۲۵	RR AXLE FIX INT REINF LH	قطعة تقویت پایینی نصب اکسل عقب چپ
۲۶	STOP SUPPORT LH	قطعة پایه روی دنباره سرشاسی عقب چپ
۲۷	RR AXLE UPR REINF LH	قطعة تقویت رویه نصب اکسل عقب چپ
۲۸	FRT WHEEL ARCH LE	قطعة گلگیر داخلی جلو چپ
۲۹	UPR GUSSET OF LH FIREWALL	قطعة پایه طاقچه زیر شیشه به سینی داشبورد
۳۰	SUSP STRUT REINF LH	قطعة تقویت نگهدارنده اکسل جلو به گلگیر داخلی چپ
۳۱	FRT SUSP CAP LH	قطعة پایه نگهدارنده اکسل جلو به گلگیر داخلی چپ
۳۲	FRT UPR W/ARCH LH	قطعة بالایی گلگیر داخلی جلو چپ




## قطعات پوشش دار (گالوانیزه)

یک پیکان = ورق یک طرف پوشش دار →

دو پیکان = ورق دو طرف پوشش دار ← →


شماره	اسم قطعه (انگلیسی)	اسم قطعه (فارسی)
۳۳	FRT PART SIDE RAIL LH	قطعة تقویت سرشاسی جلو چپ
۳۴	CENT SIDE RAIL PNL LH	قطعة تقویت وسط سرشاسی جلو چپ
۳۵	FRT PNL ENGINE MTG LH	قطعة پایه سینی زیر باطری
۳۶	SIDE RAIL PART REINF LH	قطعة تقویت سرشاسی جلو چپ
۳۷	FRT XMEMBER OF RR PATR FLOOR	قطعة عرضی عقب کفی جلو
۳۸	FRT PART FRT FLOOR FRT XMEMBER	قطعة جلوی تیر جلوی کفی جلو
۳۹	PNL PLENUM BACK	قطعة عرضی عقب طاقچه زیرشیشه خور جلو
۴۰	FIREWALL STIFFENER	قطعة بست محکم کننده روی سینی داشبورد
۴۱	PNL CLOSING LWR RAIL	قطعة دیواره طاقچه زیر شیشه جلو
۴۲	PNL W/S LWR RAIL	قطعة زیری ریل شیشه جلو
۴۳	PNL PLENUM	قطعة طاقچه زیرشیشه جلو
۴۴	PEDAL SYSTEM ATTCH	قطعة تقویت پایه پدالها روی طاقچه زیر شیشه جلو
۴۵	BRKT SUPPORT W/S WIPER MOTOR	قطعة پایه نگهدارنده برف پاک کن
۴۶	REINF W/ARCH STIFF RHS	قطعة طاقچه زیرشیشه خور جلو به گلگیر داخلی راست
۴۷	ENGINE MTG FLANGE RH	قطعة فلنجدی روی پایه دسته موتور راست
۴۸	W/ARCH SPACER LH	واشر گلگیر داخلی جلو راست
۴۹	LWR BRKT ENGINE MTG	قطعة پایینی پایه دسته موتور

اوین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



**مفاصل اصلی یا قرارگاههای بدنه**


بسیار مهم است که تقویت‌های بدنه در خلال تعمیرات آسیب نبینند. در تصاویر زیر اطلاعات کلی در مورد اتصالات مهم (قرارگاههای بدنه) برای تعدادی از فرکانس‌های محل‌های مورد تعمیر ارائه شده است. در اکثر موارد اندازه‌های ارائه شده از نمای پهلو می‌باشد.



۱- ستون بالای جلو باید از ۳۵۰ میلیمتری نقطه A (گوشة بالای شیشه جلو) متصل شود.

۲- ستون پایین جلو باید از ۱۰۰ میلیمتری نقطه B (پایینی لولای پایین در جلو) متصل شود.






۳- ستون وسط باید از ۱۰۰ میلیمتری نقطه C (کلاف بالای شیشه در) متصل شود.




۴- لبه جلوی پایین ستون وسط باید ۳۰۰ میلیمتر جلوتر از نقطه D (سوراخ پایینی قرارگاه لولای پایینی در عقب) متصل شود.  
لبه عقب پایین ستون وسط باید ۳۰۰ میلیمتر عقب‌تر از نقطه D متصل شود.



۵- ستون عقب باید ۱۲۵ میلیمتر پایین‌تر از نقطه C (مطابق تصویر ارائه شده) متصل شود.



## مشخصات ستون ها



ستون های بدنه با حروف زیر مشخص شده است:



= ستون جلو      یا ستون سمت چپ و راست شیشه جلو زیر در جلو

= ستون وسط      یا ستون میان در جلو و عقب

= ستون عقب      یا ستون سمت چپ و راست شیشه عقب

**شیشه جلو و عقب**

**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**





شیشه جلو و عقب به استحکام بدنه خودرو می‌افزایند. بخش اعظمی از سختی پیچشی بدنه به شیشه‌ها اعمال می‌شود. طراحی به

گونه‌ای انجام شده که همه استانداردهای ایمنی را در بر می‌گیرد.


ایران خودرو تنها مسئولیت ایمنی کامل شیشه‌های تعویضی را قبول می‌کند که استفاده از آنها را تایید کرده باشد.

## شیشه بالابر



در این خودرو تنها از شیشه بالابرهاي برقی استفاده شده است . شیشه بالابرهاي جلو و عقب هر دو از نوع کابلی هستند. موتور بر روی عقب در این خودرو تنها از شیشه بالابرهاي برقی استفاده شده است . شیشه بالابر نصب شده است.

بوسیله سوئیچ های موجود بر روی در راننده همه شیشه ها قابل کنترل هستند. همچنین کلید قفل شیشه بالابرهاي عقب در این محل نصب شده است. سوئیچ شیشه بالابرهاي جلو سه حالت هستند. دو حالت برای باز کردن و یکی برای بستن. در موقعیت اول با رها کردن کلید شیشه بالابر از حرکت باز می ماند. با زدن کلید در موقعیت دوم، شیشه کاملاً باز می شود حتی اگر کلید را رها کنید. کلیدهای عقب دو حالت هستند، شیشه بالابرها تا زمانی که کلید را رها نکرده باشید یا شیشه به نقطه پایانی نرسیده باشد، کار می کنند.



**آیینه های بغل**  
آیینه های بغل برقی هستند و به وسیله یک سوئیچ چهار حالت و یک سوئیچ انتخاب چپ و راست که بر روی رودری راننده نصب شده اند، تنظیم می شوند.

## آماده سازی سطوح


### خوردگی

خوردگی یک واکنش شیمیای پیچیده است. در حالت بسیار ساده می‌توان آنرا به واکنش بین جسم و محیط اطراف آن در نظر گرفت. در مورد ورق‌های فلزی به کار رفته در بدنه خودرو، واکنش بین آهن با آب و اکسیژن که به صورت اکسید آهن که ما آنرا زنگ زندگی می‌نامیم.

یکی از ابتدایی ترین مراحل ساخت آهن دور کردن اکسیژن از معدن آهن است. انجام این کار لازم است تا استحکام آهن برای مراحل بعدی حفظ شود. در هر صورت آهن خالص از نظر شیمیایی ناپایدار است. آهن همواره تمایل دارد تا با «پس گرفتن» اکسیژن به حالت اکسید آهن (زنگ) درآمده و پایدار گردد. اگر به آهن اجازه دهیم تا به صورت اکسید آهن درآید، برای سرعت بخشیدن به کار علاوه بر اکسیژن، به آب هم نیاز داریم. آب به عنوان یک کاتالیزور عمل کرده و باعث شروع عملیات الکترومغناطیسی می‌شود که به آهن ناپایدار کمک می‌کند تا اکسیژن را از هوا جذب کند. حجم اکسید آهن از آهن بیشتر است بنابراین هنگام زنگ زدن باعث ایجاد ترک در آهن می‌شود. در این حالت اکسیژن و آب بیشتری به داخل فلز نفوذ کرده و باعث سرعت بخشیدن زنگ زدگی می‌شود.

عمل زنگ زدگی در صورت وجود نمک در الکتروولیت (آب) شتاب می‌گیرد. فاکتورهای دیگر موثر برخوردگی، گرما و کثافت روی سطح فلز است. بهترین کار برای حفاظت ورق‌های فلزی در مقابل خوردگی، حذف عوامل فوق است. معمول ترین روش این است که اجازه ندهیم آب و اکسیژن به فلز تماس پیدا کند. در خودروی سمند این کار با اضافه کردن چندین پوشش رنگ انجام شده است. همچنین قطعات بزرگ بدنه پوشش قلع داده شده تا در مقابل خوردگی بیشتر محافظت شوند.

## عملیات آماده سازی سطوح



W78S011

اولین مرحله محافظت در برابر خوردگی در سالن بدن ۱۱- تمیز کاری. آشغالها از روی بدن برداشته می‌شود. سازی انجام می‌شود. در ساخت قطعاتی که بیشتر در ۱۲- پوشش میانی (آستر). چسبیدگی و ظاهر پوشش معرض خوردگی هستند، از ورق‌های پوشش‌دار استفاده نهایی بستگی به پوشش میانی خوب دارد. هم چنین می‌شود. به بخش اطلاعات فنی، ورق‌های پوشش‌دار پوشش میانی با جلوگیری از تراشگی به عنوان سدی در مقابله خودگی عمل می‌کند. رنگ به وسیله روبات و نازل مراجعه کنید.

۱- تمیز کاری. بدن رسیده از سالن بدن سازی. هنگامی که بدن از کارگاه بدن سازی به کارگاه رنگ منتقل می‌شود، پوشش یکنواختی می‌سازد. سطوح داخلی که دسترسی ابتداء لازم است گریس، روغن و هر گونه آلودگی تمیز شود. به آنها مشکل است به صورت دستی رنگ می‌شوند.

۲- چربی زدایی. برای دستیابی به یک سطح پایه خوب ۱۳- بازرسی. بعد از آستری بدن با دقت تمام بازرسی جهت ادامه مراحل آماده سازی، با استفاده از شوینده‌های می‌شود.

الکی چربی زدایی انواع چربی‌ها و روغن‌های روی سطحها ۱۴- کوره پخت. آستری به مدت ۷-۳ دقیقه در درجه حرارت ۳۰ درجه در کابین انتظار بود می‌ماند و سپس

۳- فسفاته کردن. فسفاته کردن قطعات فلزی باعث عملکرد آستری در مدت حدودی ۲۰ دقیقه در دمای  $145 \pm 5$  و حفاظت بهتر آنها برای آستری می‌شود. دما بین ۵۲ تا درجه خشک می‌شود.

۴- سنجک‌زنی. در این مرحله آشغال رنگ و شرء رنگ ۵۵ درجه سانتیگراد.

۵- شستشو. در این مرحله آلودگی‌های ناشی از فسفاته برداشته می‌شود.

۶- تمیز کاری. آشغال رنگ ناشی از سنجک‌زنی قبل از شستشو داده می‌شود.

۷- الکتروفروز. بدن خودرو در حوضی شامل مواد اعمال پوشش نهایی کاملاً تمیز می‌شود.

۸- رنگ نهایی. رنگ نهایی هم مثل آستری توسط ضدخوردگی غوطه‌ور شده و الکترود منفی به آن وصل می‌شود. ذرات با بار مثبت رنگ به بدن و ذرات بدن به الکترود مثبت منتقل می‌شود. با این روش پوششی از مواد زده شود. ابتدا یک لایه نازک از رنگ دانه درشت و سپس یک لایه ضخیم از لعاب بی‌دانه برای محافظت از دانه‌ها و ضدخوردگی بدن لخت، شکاف‌ها، اتصالات وغیره را می‌پوشاند.

## سرگت دیجیتال خودروی ایران (مسئلیت محدود)

۹- کوره پخت. بعد از رنگ الکتروفروز، بدن باید به مدت ۱۸- کوره پخت. بدن حداقل ۳ دقیقه در کابین انتظار، در ۲۵ دقیقه در دمای  $175 \pm 5$  درجه سانتیگراد بماند دمای  $35 - 30$  درجه سانتیگراد قرار داده می‌شود و به مدت ۲۰ دقیقه در داخل کوره با درجه حرارت  $145 \pm 5$  تا رنگ پخته شود.

۱۰- عایق‌های صدایگیر. از عایق‌های صدایگیر در محل‌های درجه قرارداده می‌شود تا رنگ نهایی خشک شود. بخصوص استفاده می‌شود تا صدا، ارتعاش و تشدید ارتعاش بدن گرفته شود.


۱۱- عملیات ضدخوردگی. واکس نفوذ کننده به داخل شکاف‌های ناوданی‌ها، تیرها و غیره تزریق می‌شود. ۱۲- بازرسی نهایی. بعد از رنگ، بدن با دقت بررسی می‌شود. قبل از ارسال بده به مرحله بعدی در صورت وجود هر گونه آشغال رنگ، رنگ پریدگی و شرء رنگ یا وجود خرابی در آستری، بدن به قسمت تعمیر رنگ برگردانده می‌شود.

۱۳- درزگیری. درزها و اتصالات روی سوراخ‌های بدن با درزگیر پی‌وسی پوشانده می‌شود. درزگیرها برای جلوگیری از نفوذ مواد و صدا استفاده می‌شود.


۱۴- کوره پخت. بدن از یک کوره عبور داده می‌شود تا درزگیرها پخته شوند. عایق‌های صدایگیری در این مرحله قدری سفت شده و شکل قطعات بدن را به خود می‌گیرد.

۱۵- بازرسی و صافکاری. هر گونه آشغال رنگ و شرء رنگ برداشته می‌شود.

## درزگیرها و آببندی





اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



- پهلو
- بالاي کف
- پاين کف


تصاویر فوق محل های را که باید درزگیری شود نشان می دهد. همواره سعی کنید تا حد امکان با همان روش هایی که در تولید عمل می شود، کار کنید (از مواد مورد تایید استفاده کنید).



### درزگیرها و آببندی

تصاویر فوق محلهای را که باید درزگیری شود نشان می‌دهد. همواره سعی کنید تا حد امکان با همان روش‌هایی که در تولید عمل می‌شود، کار کنید (از مواد مورد تایید استفاده کنید).


## عایق بندی زیر (Anti- chip) در بخش‌های جلو بدنه



W78S014

تصاویر فوق محل هایی را که باید عایق بندی شود نشان می‌دهد. هموارده سعی کنید تا حد امکان با همان روش‌هایی که در تولید عمل می‌شود، کار کنید (از مواد مورد تایید استفاده کنید).



## عایق بندی زیر (Anti- chip) در بخش‌های عقب بدنه



W78S015


تصاویر فوق محل هایی را که باید عایق بندی شود نشان می‌دهد. هموارده سعی کنید تا حد امکان با همان روش‌هایی که در تولید عمل می‌شود، کار کنید (از مواد مورد تایید استفاده کنید).

## (Cavity Wax) پوشش‌های ضدخوردگی درون حفره‌ها



شرکت تخصصی تولید و توزیع محصولات خودرویی محدود


دانلود رایگان کتابهای تعمیرات خودرو در ایران



- پهلو
- بالاي کف
- پاين کف

تصاویر فوق محل‌های را که باید توسط Cavity sealant عایق‌بندی شود نشان می‌دهد (از مواد مورد تایید استفاده کنید).


## (Cavity Wax) پوشش‌های ضدخوردگی درون حفره‌ها



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



W78S017

تصاویر فوق محل‌هایی را که باید توسط Cavity sealant عایق‌بندی شود نشان می‌دهد (از مواد مورد تایید استفاده کنید).

**رنگ قطعات گالوانیزه بدنه**

ساختار سیستم‌های رنگ در تعمیرات مشابه تولید است فقط کوچک شدن مقیاس کار باعث تغییر در روش‌های کار و مواد مصرفی می‌شود. شرکت‌های سازنده رنگ روشهای مختلفی را برای پروسهٔ رنگ پیشنهاد می‌کنند. در هر صورت همه آنها شدیداً تاکید می‌کنند که رنگ باید در محیط کاملاً تمیز زده شود و لازم است از اسیدهای سخت برای چسبیدگی رنگ به سطح‌های گالوانیزه استفاده شود. بنابراین لازم است در همه موارد فوق کارگاه رنگ با شرکت‌های سازنده رنگ در تماس باشد.

**نکته مهم**

یک سطح گالوانیزه در معرض هوا به سرعت زنگ می‌زند.

بنابراین بعد از صافکاری سطح و برداشته شدن پوشش زینک فوراً ظرف چند دقیقه روی سطح آستری بزنید. از آستری اسید سخت (Etching) استفاده کنید. به بخش تعمیر و تعویض مراجعه کنید.

اگر لازم است از ضدزنگ روی سطح‌ها استفاده شود، از

ضدزنگ‌های اپوکسی استفاده کنید.

همه روش‌ها و مواد جدید را می‌توان برای ورق‌های نورد

سرد استفاده کرد.

**دیجیتال خودرو**  
**شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئلیت محدود)**  
**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**

## تنظیم و تعویض

### بررسی ابعاد بدنه

### تعمیرات بدنه

در صورتی که پلاک نمره خودرو در اثر خوردگی یا تماس بعد از تعمیر و تعویض قطعات بدنه حتماً محل نصب با قطعات پوسیده شده از بین رفته است با مراجعته به موتور، قطعات کفی و قطعات بدنه را بررسی کنید و مطمئن شوید که در موقعیت درست نصب شده‌اند و اداره راهنمایی رانندگی اقدام به تعویض نمایید. توجه کنید که نمایندگی‌های ایران خودرو مجوز تعویض درهای خودرو هنگام باز شدن در حالت صحیح قرار پلاک را ندارند.

کلیه قطعاتی که صدمات جدی دیده است باید تعویض شود. قطعه تعویضی باید در درست در جای خود بنشینند تا عدم تقارن و کجی در بدنه به وجود نیاید. صدمات جدی باعث تغییر شکل سیستم‌ها و اجزای بدنه می‌شود.

بعد از قراردادن قطعه‌های قطعه‌های قطری کج نبودن یا عدم تقارن قطعات را بررسی کنید. به قسمت اطلاعات فنی بخش ابعاد بدنه در صفحه ۴ مراجعه کنید.

# دیجیتال خودرو



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

**برش بدنه**

۱- بدنه

۲- قطعه تعویضی

۳- اتصال

**خطار**

همه اجزاء اتصالات باید به دقت و جزء به جزء جوشکاری

بسیار مهم است که در نمایندگی مجاز تجهیزات کافی برای شود. برای نتیجه بهتر، صفحات فلزی باید لب به لب هم سلامت کارکنان هنگام کارهای مختلف روی بدنه مثل قرار گیرند. برای دستیابی بهترین اتصال بین قطعه جوشکاری، صافکاری، برش و سوراخ کاری وجود داشته تعویضی و بدنه خودرو، لب قطعه تعویضی را مطابق باشد.

توضیحات زیر برش بزنید:

بنابراین باید محافظه های تنفسی مثل ماسک با فیلتر کربن • قطعه تعویض را به گونه ای برش بزنید که سه سانتیمتر از لبه برش اضافه داشته باشد. یا ماسک های بهتر و تهווیه مناسب در تعمیرگاهها وجود سانتیمتر از لبه برش اضافه داشته باشد.

**اولین سامان** • بدنه صدمه دیده را به گونه ای برش بزنید که در حدود داشته باشد. همه رنگ ها، مواد آب بندی، چسبها و مواد ضد زنگ در سه سانتیمتر نسبت به قطعه تعویضی اضافه داشته باشد.

صورت گرم شدن گازهای قابل اشتغال از خود ساعت قطعه تعویض را به وسیله سیستم های اندازه گیری دقیقاً صدمه دیده برداشته شده در جای قبلی خود، موقعیت می کنند.

قطعه فعلی تعویضی را بررسی کنید.

• حال هر دو قطعه را در محل مشترک روی هم (سه سانتیمتر) برش بزنید.

## جوشکاری صفکاری

همیشه قبل از برداشتن قطعه‌آسیب دیده تعداد و محل دقیق نقطه جوش‌ها را بررسی کنید و از همان تعداد و محل نقطه جوش، قطر نقطه جوش‌ها نباید از ۶ میلیمتر تجاوز کند. قطر حداقل مغز نقطه جوش ۵ میلیمتر باید باشد تا از استحکام بالای آن اطمینان حاصل شود. برای این کار با قراردادن یک پیچ گوشتی در شیار بین دو قطعه و ضربه زدن با چکش، بدون شکستن اتصال، استحکام آن را بررسی کنید. برای جلوگیری از خوردگی، قبل از نقطه جوش دو سطح فلز را به مواد استری جوش آغشته کنید. هنگام جوشکاری میگ مطمئن شوید که اتصال بدنه به خوبی انجام شده و کابل برق آن به خوبی به الکترود متصل شده باشد. بسیار مهم است که جوشکاری به نحوی انجام شود که نیازی به برداشتن قطعات الکتریکی از روی خودرو نباشد.

قبل از جوشکاری همه سطوح باید کاملاً تمیز و عاری از رنگ شود. از سمباده استفاده کنید.

هنگامی که قطعات پوشش‌دار (گالوانیزه) را جوشکاری می‌کنید از مشعل و فرچه سیمی به گونه‌ای استفاده کنید که پوشش ورق از بین نرود. جزئیات همه جوش‌ها و نقطه جوش‌ها را بعد از جوشکاری بررسی کنید و از کیفیت خوب جوش‌ها اطمینان حاصل کنید.

### نکته مهم

دقت کنید که سطوح را بیش از حد نسایید. در هر حالت استحکام قطعات باید حفظ شود.

از سمباده نرم P1200 استفاده کنید. استفاده از سمباده زیرباعث می‌شود که زبری سطح از زیر رنگ دیده شود. خصوصیات بخش‌های تغییرشکل داده شده بدنه و بخش‌های داخل کابین بعد از تعمیر نباید تغییر کند یا خراب به نظر رسد. بنابراین بسیار مهم است که جوشکاری طبق دستورالعمل‌های شرح داده شده و روش صحیح جوشکاری و در محل درست انجام شود. در صورت امکان استفاده از نقطه جوش به جای سیم جوش توصیه می‌شود.

اگر اتصال بدنه خوب نباشد امکان آسیب رسیدن به قطعات الکتریکی به وسیله تغییر ناگهانی جریان در بدنه فلزی وجود دارد.

**اوین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**

## جوشکاری ورق‌های فلزی گالوانیزه

ضد زنگ  
پاک کردن  
پاک کردن سطح ورق‌ها قبل از مالیدن ضدزنگ بسیار مهم است. توجه داشته باشید که جوشکاری ضدزنگ تاثیر منفی بر جسب رنگ، پرکننده و مواد آببندی دارد. از پاک‌کننده‌های غیرصابونی یا معادل آن استفاده کنید.

ضدزنگ  
همه سطوح برهنۀ فلز را که با مواد پرکننده پلاستیکی پرنمی‌شوند، ضدزنگ بزنید. توجه کنید که قبل از زدن مواد آببندی، ضدزنگ همه سطوح باید کاملاً خشک شود. از ترکیبات فسفاته یا معادل آن استفاده کنید. قبل از زدن پرکننده به ورق از ضدزنگ اپوکسی استفاده کنید. برای رنگ‌کاری به بخش «رنگ کاری و پرداخت سطوح» مراجعه کنید.

با استفاده از فرچه سیمی و سشوار هوای گرم (ابزار عمومی تعمیر بدنه) هر گونه رنگ را از روی سطوح بردارید. ماشین‌های صافکاری مثل سنگ برقی سطح گالوانیزه شده را برمی‌دارد، بنابراین از آنها استفاده نکنید.

### نکته مهم

سطح فلز روی به محض مجاورت با هوای آزاد شروع به اکسیدشدن (زنگ زدن) می‌کنند. بنابراین اکیداً توصیه می‌کنیم به محض برداشتن پوشش ورق‌ها (اصطلاحاً لخت شدن فلز) ظرف چند دقیقه سطوح را با ضدزنگ پوشش دهید. از ضدزنگ Etching استفاده کنید. اگر لازم است که سطح پرشود، از ضدزنگ اپوکسی استفاده کنید.

ورق‌های فلزی گالوانیزه شده باید با فشار و درجه حرارت بیشتری نسبت به ورق نورد سرد، نقطه جوش شوند. از ضدزنگ Zoinc-base بین سطوح جوش‌شونده به هم استفاده کنید.

از جوشکاری سیمی منطبق با ورق‌های گالوانیزه و جوشکاری گاز معمولی ترکیبی از نوع گازهای MIG استفاده کنید. از پرکننده‌های مخصوص همراه سفت‌کننده بر روی ورق‌های گالوانیزه استفاده کنید.

کار بر روی ورق‌های گالوانیزه، تجهیزات حافظتی استاندارد و پیشرفته‌تری نسبت به ورق‌های معمولی نورد سرد می‌طلبد. همه این روش‌ها و مواد جدید را می‌توان برای ورق‌های معمولی نورد سرد هم استفاده کرد.

**اوین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**

## روش تعمیر ورق های پوشش دار زنیک، الکترونیک و گالوانیزه

### اجزاء کیت عمومی

در کیت تعمیر ورق های پوشش دار اجزاء زیر مورد نیاز است:

نگهدارنده پد (AX) برای آند ۱۳ میلیمتر

نگهدارنده پد (RSE) برای آند ۵۰ میلیمتر و ۱۰۰ میلیمتر

آند ۱۳ میلیمتر (X13L)

آند ۵۰ میلیمتر (50SP)

آند ۱۰۰ میلیمتر (100 SP)

بسته ۲۵ تایی از آند ۱۳ میلیمتر

بسته ۱۰ تایی از آند ۵۰ میلیمتر و ۱۰۰ میلیمتر

ظرف های یک لیتری حلال روی (زنگ)



ظرف پلاستیکی (برای حمل حلال روی)

ژنراتور ۱۲ ولت (برای اتصال به برق ۲۲۰ ولت)


کابل اتصال منفی به طول سه متر (مشکی)

کابل اتصال مثبت به طول سه متر (قهوه ای)

رابط برای آند ۵۰ میلیمتر و ۱۰۰ میلیمتر



W78R133




### ۱- آماده سازی سطوح

سطح آسیبدیده را صاف کاری کنید

مثل کلیپ ها و محل های تعمیر شده.

سطح را پرداخت نهایی کنید.

از پاک کننده های رقیق استفاده کنید.

**۲- انتخاب آند**

آند ۱۳ میلیمتر

- برای اصلاح مساحت‌های کوچک به کار می‌رود
- (۱۰ سانتیمتر مربع یا  $1/5$  اینچ مربع)
- می‌توان آن را با توجه به شکل قطعه به گونه‌ای برید که بیشترین سطح تماس را داشته باشد.
- این کار را می‌توان با استفاده از یک چاقوی معمولی انجام داد.

- چون از نظر اندازه کوچک هستند آنها را می‌توان برای جاهایی که فضای کمی وجود دارد به کار برد.

آند ۵۰ میلیمتر:

- برای محل‌هایی با سطح متوسط به کار می‌رond
- (تا ۲۰۰ سانتیمتر مربع یا ۳۰ اینچ مربع)

**۳- تنظیم**

ژنراتور را به برق ۲۲۰ ولت وصل کنید. کابل مشکی را به خروجی وصل کنید. کابل قهوه‌ای را به خروجی ژنراتور و سردیگر را به پد انتخاب شده وصل کنید.

کابل مشکی را به اتصال بدنه خودرو وصل کنید.


W78R135

۴- درپوش را خیس کنید (قبل از بستن آنها به هم، با پاشیدن آب بر روی آنها، به اشباع حلال روی کمک کنید). آند را به نگهدارنده پد ببیچید. در پوش را روی آند قرار دهید. مجموعه درپوش و آند را در داخل ظرف پلاستیکی قرار دهید.

حال ضعیف روی را داخل ظرف پلاستیکی بربیزید.

پتانسیومتر ژنراتور را روی درجه ۶ تنظیم کنید.

هنگامی که انتقال روی (از ظرف به سطح ورق) آغاز شود، آمپرسنج آمپر ۲۰ را می خواند. این تنظیم انتقال مناسب از فلز به سطح را نشان می دهد.



## شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**

۶- محل مودر تعمیر را با آب فراوان بشویید. با استفاده از سوماتئ نرم سطح را پرداخت کنید. سطح را پاک کنید. خشک کنید.

۷- برای جلوگیری از زنگ زدگی سطحی به محض تمام شدن عملیات آبکاری سطوح را رنگ بزنید. به بخش رنگ کاری سطوح الکترونیک و گالوانیزه مراجعه کنید.

### نصب روی جیگ

- با حفظ قطعات مکانیکی جلو در موقعیت خود، پیچ عقبی اتصال موتور به کفی را باز کنید (هر دو طرف).




# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




۲- قطعه AM از جیگ را در محل فوق بندید (هر دو طرف).



۳- خودرو را روی اجزاء جیگ متصل کرده و محکم کنید.




۴- با حفظ قطعات مکانیکی عقب در موقعیت خود، خودرو را از اتصال عقبی بدنه روی اجزاء 7D 7G- AM متصل کنید.



برداشتن مهره اتصال کفی جلو

- مواد ضدتراسه را از محل بتراسید. سپس قطعه جانبی تیر تقویت داخلی جلو و درپوش فلزی با قطر ۳۵ میلیمتر را علامت زده و سوراخ کنید.




- نگهدارنده مهره را برش زده لبه آنرا بلند کنید و مهره را خارج کنید.

مهره جدید را در محل گذاشته و لبه نگهدارنده مهره را جونش میگ بزنید.




شرکت دیجیتال خودرو سازی (مسؤلیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



- از ورق فلزی به قطر ۰/۸ دایره‌ای به قطر ۳۵ میلیمتر بریده و در محل سوراخ قرارداده و لبه‌های آنرا جوش میگ یا جوش کاربیت بزنید.



۴- به محل نشان داده شده پوشش ضدخوردگی (Anti-Corrosion) بزنید.



۵- در امتداد اتصالات کفی جلو روی تیرهای اصلی مایع واکس بپاشید.




شرکت دیجیتال خودرو (مسؤلیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


## برداشتن مجموعه کامل گلگیر داخلی جلو

اقدام اولیه:

- برداشتن و نصب در جلو




۱- آماده سازی قطعات جدید، قطیعه گلگیر داخلی جلو را مطابق شکل علامت بزنید (به صورت موقت).




شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولين سامانه ديجيتال تعميركاران خودرو در ايران

۲- قطعه را بریده و بردارید.






W78R149

۳- روی قطعه تقویت تعلیق جلو سوراخ‌هایی به قطر  $6/5$  میلیمتر برای جوش در مراحل بعدی به وجود آورید.


۴- روی بخش جلویی محفظه چرخ جلو هم سوراخ‌هایی به قطر  $6/5$  میلیمتر برای جوش در مراحل بعدی به وجود آورید.




W78R150

۵- روی بخش جلویی محفظه چرخ جلو سوراخ‌هایی به قطر  $6/5$  میلیمتر برای جوش در مراحل بعدی به وجود آورید.


۶- روی بخش جلویی تیر تقویت جلو سوراخ‌هایی به قطر  $8$  میلیمتر برای جوش در مراحل بعدی به وجود آورید.




W78R151



- مطابق شکل سوراخهایی به قطر ۶/۵ میلیمتر روی بخش جانبی جلوی محفظه چرخ برای جوش در بعد به وجود آورید.




- مطابق شکل سوراخهایی به قطر ۸ میلیمتر روی بخش جلوی تیر تقویت جانبی برای جوش در بعد به وجود آورید.



- مطابق شکل سوراخهایی به قطر ۸ میلیمتر روی تقویت ستون جلو برای جوش در بعد به وجود آورید.


**برش قطعات آسیب دیده**

- ۱۰- تقویت ستون جلو گلگیر داخلی را برش زده و بردارید.



W78R155


- ۱۱- گلگیر داخلی را علامت زده و از روی خط علامت ببرید.




W78R156

- ۱۲- لبه اتصال بالاي گلگير داخلی را با سنگ ببريد.  
۱۳- اتصال مجموعه روی خط عمود را با سنگ ببريد.


- ۱۴- اتصال بين تير جلویی و کنار تير وسط را نیز ببرید.



W78R157




۱۵- استری روی نقطه جوشها را بتراسید و مطابق شکل ۹ عدد سوراخ به قطر ۸ میلیمتر برای جوش در بعد به وجود آورید.




۱۶- محفظه چرخ را ببرید.

شرکت دیجیتال خودرو امانه (مسئولیت محدود)


۱۷- نقطه جوشهای محفظه چرخ جلو را با سنگ ببرید.





۱۸- نقطه جوشاهای تیر جانبی جلو و مرکز را با سنگ

برید.




۱۹- روی نقطه جوشاهای تقویت تعليق جلو روی محفظه

چرخ جلو سوراخهایی به قطر ۸ میلیمتر برای جوش در


بعد به وجود آورید.

محفظه چرخ جلو را پیاده کنید.




۲۰- لبهای برش خورده بدنه و قطعه تعویضی را

صفکاری کنید.




۲۱- لبه‌های اتصال را آستری جوش بزنید.




۲۲- مجموعه کامل محفظه چرخ را با استفاده از جیگ در موقعیت خود قرار دهید و موارد زیر را بررسی کنید:

A طول  
B اقطار


(به اطلاعات فنی مراجعه کنید).




۲۳- مجموعه کامل محفظه چرخ جلو راست را علامت زده ببرید و پیاده کنید.



۲۴- روی خط علامت زده شده برش نهایی را به وجود آورید (مطابق شکل).




۲۵- روی محل نشان داده شده چسب استحکام بزنید. مجموعه کامل محفظه چرخ را روی جیگ گذاشته و در موقعیت قرار دهید.




۲۶- ضربه گیر جلو را با جوش میگ یا جوش کاربیت به بدنه بدوزید.







۲۷- گلگیر داخلی را با جوش میگ یا کاربیت به دیواره  
جلو جوش کنید.




۲۸- گلگیر داخلی را با جوش میگ یا کاربیت به تیر  
جانبی وسط جوش کنید.




۲۹- گلگیر داخلی را با جوش میگ یا کاربیت به بالای  
دیواره جلو جوش کنید.



۳۰- تیر جانبی جلو را با جوش میگ یا کاربیت به تیر جانبی وسط جوش کنید.




۳۱- مجموعه کامل محفظه چرخ را با جوش میگ یا کاربیت به تقویت تعليق جلو جوش کنید.




۳۲- گلگیر داخلی را به بالای دیواره جلو نقطه جوش بزنید (سه قطعه روی هم).

۳۳- محفظه چرخ را نقطه جوش بزنید.




۳۴- تقویت ستون جلو را در موقعیت قرارداده و نقطه جوش بزنید.

(سه قطعه روی هم)




۳۵- ضربه‌گیر جلو را جوش میگ یا کاربیت بزنید.



۳۶- به اتصال بالا و جلوی ضربه‌گیر جلو به دیواره اولین سامانه دیجیتال تعمیر خودرو ایران  
جلو ماستیک نرم بزنید.

۳۷- به تقویت تعليق جلو ماستیک نرم بزنید.






ماستیک نرم بزنید:

۳۸- تیر ضربه گیر کج جلو


۳۹- تیر جانبی جلو

۴۰- به داخل تقویت تعليق جلو ماستیک نرم بزنید.






- ماستیک نرم بزنید:
- ۴۱- قلاب لوله ترمز
  - ۴۲- تقویت تعليق جلو
  - ۴۳- اتصالات دیواره جلو




- ماستیک نرم بزنید:
- ۴۴- اتصالات سینی پشت چراغ جلو
  - ۴۵- اتصال گلگیر داخلی
  - ۴۶- اتصال جانبی محفظه چرخ



- ۴۷- به محفظه چرخ جلو پوشش ضد تراشه بزنید.






۴۸- به تقویت تعلیق جلو پوشش ضدتراسه بزنید.

واکس مایع بپاشید:


۴۹- داخل تیرجانبی جلو

۵۰- داخل تیر عرضی جلو (زیر رادیاتور)



شرکت دیجیتال خودرو  
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





تعویض گلگیر داخلی جلو، سینی پشت چراغ جلو و قطعه

لچکی گلگیر داخلی جلو

- پیاده کردن گلگیر داخلی

- سینی جلو



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (سولولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو ایران


آمده‌سازی قطعه تعویضی

۱- گلگیر داخلی را علامت زده و به طور موقت ببرید.


۲- سوراخ‌هایی به قطر ۶/۵ میلیمتر روی سینی پشت چراغ جلو برای جوش در بعد به وجود آورید.

۳- گلگیر داخلی روی خودرو را علامت زده و برش نهایی را روی آن به وجود آورید.






۴- گلگیر داخلی جلو، قطعهٔ تکمیلی و سینی پشت چراغ جلو را برش بزنید.




۵- اتصال پایینی را بریده و مجموعه را پیاده کنید.



۶- اثرات باقی مانده از گلگیر جلو، قطعهٔ تکمیلی را بازسازی کنید. سوراخ‌هایی به قطر  $6/5$  میلیمتر روی قطعهٔ تکمیلی افقی برای جوش در بعد به وجود آورید.






۷- لبه‌های اتصال روی بدنه و قطعه تعویضی را صافکاری کرده و آستر جوش بزنید.


**۸- نصب:**

- قطعه تكميلي بالا گلگير داخلی
- گلگير داخلی و مجموعه سيني پشت چراغ
- قطعه پلاستيكى روی دماغه جلو



۹- موقعیت نقاط اتصال را بررسی کنید. مجموعه را توسط پیچ به بدنه نصب کنید.


**۱۰- محل برش نهايی را علامت بزنيد.**




**۱۱- پياده کنيد:**

- قطعه پلاستيكى روی دماغه جلو
- قطعه تكميلي گلگير داخلی
- مجموعه قطعات جلو

۱۲- برش نهايی را به وجود آوريد. قطعه تكميلي بالا را دوباره جا بزنيد.




۱۳- قطعهٔ تکمیلی گلگیر داخلی جلو را نقطهٔ جوش بزنید.




۱۴- گلگیر داخلی و مجموعهٔ سینی پشت چراغ را نصب کرده جوش میگ یا کاربیت بزنید.

۱۵- نقطهٔ جوش بزنید.




۱۶- قطعهٔ تکمیلی بالای گلگیر داخلی جلو را جوش میگ یا کاربیت بزنید.


۱۷- اتصال پایینی را جوش میگ یا کاربیت بزنید.




۱۸- با یک فرچه ماستیک نرم بزنید.




۱۹- پوشش ضد تراشه بزنید.



۲۰- به داخل تیر جانبی جلو واکس مایع بزنید.



تعویض بخش جلویی تیر جانبی جلو و جلوی تیر  
عرضی پایینی



کارهای مقدماتی

پیاده کردن

- گلگیر داخلی جلو
- قطعات جلویی (مرحله قبل)

آماده سازی قطعه جدید


۱- قطعه جدید را مطابق اندازه نشان داده شده در شمل برش نهایی بزنید.

۲- سوراخ هایی به قطر ۸ میلیمتر در محل نقطه جوشها برای جوش در بعد بزنید.




۳- تیر جانبی جلو را علامت زده و ببرید.


نکته مهم: به تقویت داخلی آسیب نرسانید.




شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





- سوراخ هایی به قطر ۸ میلیمتر روی تیرجانبی جلو برای جوش در بعد زده و آنرا طبق شکل برش بزنید.
- مسیر نقطه جوشها را با سنگ ببرید.




- با سوراخ کردن نقطه جوشها از لبه های خارجی، تیر عرضی جلو را ببرید.




شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسنّطیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو




- مسیر سوراخ ها روی لبه جلویی را با سنگ ببرید.
- با برش سنگ روی نقطه جوشها تیر عرضی پایینی را ببرید.




۹- تیر عرضی پایینی را برش بزنید.



۱۰- لبه‌های اتصال را صافکاری کرده آستری جوش بزنید.



۱۱- به قطعه جدید آستری جوش بزنید.



۱۲- نصب کنید:

- تیر جانبی جلو
- تیر عرضی پایینی
- قطعه تکمیلی بالای گلگیر داخلی
- گلگیر داخلی و سینی پشت چراغ جلو

۱۳- موقعیت درست نقاط اتصال را بررسی کنید.


۱۴- محل برش نهایی را علامت بزنید. مجموعه را با پیچ در موقعیت خود مهار کنید.



۱۵- پیاده کنید:

- قطعه پلاستیکی نوک تیر جانبی
- گلگیر داخلی و سینی پشت چراغ جلو
- قطعه تکمیلی بالای گلگیر داخلی


۱۶- برش نهایی را به وجود آورید.



تیر جانبی جلو را جوش بزنید:

۱۷- با تکه های منقطع جوش میگ یا کاربیت

۱۸- با نقطه جوش




۱۹- لبه برش را جوش بزنید.

۲۰- تقویت کننده و تیر جانبی را به وسیله پیچ گوشتشی به


هم رسانده سپس با میگ یا کاربیت جوش بزنید.

۲۱- بخش پایینی تیر جانبی را نقطه جوش بزنید.




۲۲- تیر جانبی جلو را نقطه جوش بزنید. با جوشهای

متقارن در هر دو طرف.




۲۳- تیرعرضی پایینی جلو را با میک یا کاربیت جوش


بزنید.



۲۴- به سمت راست زیر محفظه چرخ پوشش ضد تراشگی  
برزند.



۲۵- به سمت چپ زیر محفظه چرخ پوش ضد تراشگی  
برزند.




مابع واکس بپاشید به:

۲۶- سمت راست سینی پشت چراغ

۲۷- تیر جانبی جلو

۲۸- تیر عرضی پایینی

## تعويض قطعهٔ تير جانبی جلو و قطعهٔ کناري گلگير داخلی




كارهای مقدماتی

پیاده کردن:


- گلگير جلو
- قطعهٔ گلگير داخلی جلو
- سینی پشت چراغ

۱- روی قطعهٔ جديد سوارخهایی به قطر ۸ میلیمتر مطابق  
شكل برای جوش در بعد به وجود آورید.




۲- قطعهٔ داخلی گلگير را بريده و قطعهٔ کناري را با همان  
زاویه ببريد.

۳- قطعهٔ پایینی را با به صورت عمودی با فاصلهٔ ۲۰  
ميلىمتر ببريد (به صورت موقت).




۴- قطعه داخلی گلگیر را ببرید.



۵- تیر جانبی جلو را با زاویه ببرید.

۶- محل نقطه جوشها را با سنگ ببرید.

۷- سوارخهایی به قطر ۸ میلیمتر برای جوش در بعد به وجود آورید.




۸- تیر جانبی جلو را با زاویه ببرید.

۹- محل نقطه جوشها را با سنگ ببرید.


۱۰- تیر جانبی جلو و قطعه کناری گلگیر داخلی را پیاده کنید.





۱۱- با استفاده از یک سنگ سالم (برای برش نهایی) لبه اتصال عقبی سرخم را ببرید.

۱۲- با استفاده از سنگ تکه های بجامانده از قطعات را صاف کاری کنید.




۱۳- لبه های اتصال قطعه جدید و بدنه را صاف کاری کنید.



۱۴- به محل جوش روی لبه ها آستری جوش بزنید.

## ۱۵- نصب:

- قطعه کناری گلگیر داخلی
- تیر جانبی جلو



۱۶- محل برش نهایی را علامت زده و ببرید.


۱۷- تیر جانبی جلو را بردارید.

۱۸- با استفاده از جوش میگ یا کاربیت قطعه کناری گلگیر

داخلی را به صورت منقطع جوشکاری کنید.

۱۹- همان قطعه را نقطه جوش بزنید.

۲۰- بتونه سنگی بزنید.





تیر جانبی جلو را جا زده و جوش کنید:

۲۱- با استفاده از جوش میگ یا کاربیت

۲۲- میگ یا جوش کاربیت.

۲۳- نقطه جوش.






- تیر جانبی جلو را جوش کنید:
- ۲۴- با جوش میگ یا کاربیت
  - ۲۵- با نقطه جوش

۲۶- با نقطه جوش




**اطمار**  
در این روش هم مطابق روش ارائه شده در صفحه ۶۶ بعد از تنظیم قطعه تکمیلی بالای گلگیر داخلی در محل خود، بخش جلویی تیر جانبی جلو و قطعه کناری گلگیر داخلی جوش می شوند.

۲۷- با استفاده از فرچه، ماستیک نرم به محل بزنید.



۲۸- پوشش ضدتراسه بزنید.



مایع واکس بزنید به داخل:

۲۹- تیر جانبی جلو


۳۰- تیر عرضی پایینی



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو

اولین سامانه دیجیتال  
کاران خودرو در ایران




## تعویض قطعه وسطی تیر کناری


کارهای مقدماتی  
مجموعه کامل محفظه چرخ را پیاده کنید.




- آماده سازی قطعه جدید  
1- روی قطعه وسطی تیر جانبی سوارخهایی مطابق شکل  
اندازه ۸ میلیمتر به وجود آورید.



- ۲- مواد ضدتراسه به محل نقطه جوشها بزنید و قسمت  
جلوی تیر عرضی کفی جلو را ببرید.  
۳- اتصال عقبی تیر جانبی را ببرید.



- ۴- از عقب تیر عرضی کفی جلو سوراخهایی به قطر ۸ میلیمتر برای جوش در بعد به وجود آورید.
- ۵- محل نقطه جوشهای قطعه وسطی تیر جانبی را با سنگ ببرید.




- ۶- روی اتصال عقبی قطعه وسطی تیر جانبی را برای جوش در بعد سوراخ کنید.
- ۷- روی نقطه جوشهای قطعه وسطی تیر جانبی را سوراخ کنید.




- ۸- برای پیاده کردن قطعه وسطی تیر جانبی بخش عقبی تیر عرضی کفی جلو را خم کنید.


قطعه وسطی تیر جانبی را پیاده کنید.




۹- لبه‌های اتصال روی بدنه و قطعه جدید را صافکاری کنید.




۱۰- روی موقعیت جوش‌ها در لبه‌های اتصال، آستری جوش بزنید.



۱۱- قطعه وسط تیرجانبی را در موقعیت قرار داده و لبه‌های خم شده تیر عرضی کفی جلو را روی آن برگردانید و گیره‌های جیگ را روی آن محکم کنید.








- جوش میگ یا کاربیت بزنید:
- ۱۲- اتصال عقبی تیرجانبی
  - ۱۳- قطعه وسطی تیرجانبی


۱۴- بعد از جوشکاری برای نمای بهتر، محل جوش ها را صافکاری کنید.

- ۱۵- اتصال عقبی تیر جانبی را جوش میگ یا کاربیت بزنید.
- ۱۶- دسته های جیگ را آزاد کنید.




- جوش میگ یا کاربیت بزنید:
- ۱۷- عقب تیر عرضی کفی جلو
  - ۱۸- قطعه وسط تیرجانبی






- جوش میگ یا کاربیت بزنید:
- ۱۹- جلوی تیر عرضی کفی جلو
  - ۲۰- عقب تیر عرضی کفی جلو




- بعد از نصب با فرچه ماستیک نرم بزنید:
- ۲۱- اتصال کفی جلو به رکاب داخلی
  - ۲۲- اتصال کفی جلو به دیواره جلو



- با فرچه ماستیک نرم بزنید:
- ۲۳- اتصال دیواره جلو به قطعه وسط تیر جانبی
  - ۲۴- اتصال عقب تیر جانبی به دیواره جلو و رکاب داخلی





با فرچه ماستیک نرم بزنید:

- ۲۵- به عقب تیر عرضی کفی جلو روی کفی جلو و روی قطعه وسط تیر جانبی.
- ۲۶- اتصال عقب تیر جانبی به قطعه وسط تیر عرضی.
- ۲۷- به کفی جلو






پوششی از ضدترشه بزنید به:

- ۲۸- به جلو و عقب تیر عرضی کفی جلو.
- ۲۹- قطعه وسط تیر جانبی.
- ۳۰- اتصال عقب تیر جانبی.
- ۳۱- رکاب داخلی

مایع واکس بپاشید به:


- ۳۲- به جلو و عقب تیر عرضی کفی جلو.
- ۳۳- قطعه وسط تیر جانبی.
- ۳۴- اتصال عقب تیر جانبی.
- ۳۵- رکاب داخلی.




**تعویض بدنه جانبی خارجی، ستون جلو و تقویت  
لولای در جلو  
کارهای مقدماتی**

- برداشتن و جاذدن قاب روی ستون جلو
- کندن لاستیک درزگیر دوردر
- برداشتن شیشه جلو
- برداشتن تزیینات سقف
- گلگیر جلو و پایه فلزی بالای آن
- در جلو با لولای بالا و ترمز در
- خرطومی دسته سیم
- تزیینات پایینی روی رکاب
- برداشتن لب موکت کف

۱- قطعه جدید را مطابق شکل از بدنه جانبی برش دهید.




۲- قطعه تقویت لولای در را داخل قطعه فوق قرار داده و نقطه جوش بزنید.





۳- قطعه معيوب را از ناحيۀ ستون جلو و رکاب بدنه خودرو برش داده و برداريد.  
توجه: مواطن باشيد به رکاب داخلی و ستون جلوی داخل آسيب نرسانيد.

۴- محل نقطه جوشها را برای جوش در بعد سوراخ کنيد.



۵- اتصال تقويت لولاي در به گلگير داخلی را ببريد.






۶- اتصال ستون جلوی داخلی به تقویت لولای در را بزینید و قطعه معیوب را بردارید.



۷- لبه‌های اتصال قطعه جدید و بدنه خودرو را تمیز کرده و آستری جوش بزنید.


۸- همه قطعات بدنه را جا بزنید. شیشه جلو، در جلو و گلگیر را نصب کرده و تنظیم کنید. قطعات را با پیچ در موقعیت خود ثابت کنید.

حال شیشه جلو، در جلو و گلگیر را بردارید.




۹- در این حال اگر هر گونه آسیبی به قطعه پایینی داخلی ستون جلو وارد آمده، قطعه را عوض کنید.


محل نقطه جوش‌ها را برای جوش در بعد سوراخ کنید.



۱۰- قطعه جدید را در محل خود جوش Plug بزنید.




۱۱- به اتصالات بالا و پایین درزگیر بزنید.




۱۲- قطعه جداسده از بدنه خارجی (ستون جلوی لوای در) را در موقعیت خود جوش بزنید.


۱۳- اتصال بالا و پایین قطعه را جوش میگ یا کاربیت بزنید.



۱۴- قطعه جلویی ستون جلو را در موقعیت خود جوش بزنید.




۱۵- اتصال تقویت لولای در به گلگیر داخلی را جوش میگ بزنید.




۱۶- اتصال ستون داخلی جلو به تقویت لولای در را جوش میگ بزنید.






۱۷- با فرچه روی لبه های اتصال در بالا و پایین ماستیک نرم بزنید.


۱۸- روی لبه های لولای ستون جلو نواری از درزگیر بزنید.




۱۹- با فرچه روی اتصالات قطعه جلویی ستون جلو ماستیک نرم بزنید.



۲۰- به محل های نشان داده شده پوشش ضد تراشه بزنید.



دیجیتال خودر  
شرکت دیجیتال خودر سامانه تعمیر خودر محدوده  
اولین سامانه دیجیتال تعمیر خودر ایران




۲۱- به داخل ناودانی ستون جلو و محل های تقویت، مایع و اکس ضدخوردگی (کاویتی) بپاشید.




۲۲- نبشی متصل به ستون خارجی جلو را دوباره جا زده و با استفاده از wedging قلاب محل ریل فلزی لاستیک دور در را نصب کنید.






## تعویض پایه تقویت سمت راست (پایه نصب موتور)

- سوراخهایی به قطر ۸ میلیمتر روی پایه نصب موتور برای جوش در بعد به وجود آورید.



- روی لب اتصال قطعه جدید پایه سمت راست نصب موتور، سوراخهایی به قطر ۶/۵ میلیمتر برای جوش در بعد به وجود آورید.


۳- لبه‌های اتصال را صافکاری کنید.



۴- پایه نصب موتور جدید را جا بزنید.

۵- لبه‌های پایه نصب موتور را به محل نصب قطعه، جوش میگ یا کاربیت بزنید.








تعویض ستون شیشهٔ جلو  
کارهای مقدماتی


- برداشتن و حاذهن قاب روی ستون جلو
- کندن لاستیک درزگیر دور در
- برداشتن شیشهٔ جلو
- برداشتن تزیینات سقف
- گلگیر جلو و پایهٔ فلزی بالای آن
- در جلو با لولای بالا و ترمز در
- خرطومی دسته سیم
- تزیینات پایینی روی رکاب
- برداشتن لبهٔ موکت کف

۱- قطعهٔ جدید را بریده و صافکاری کنید.




۲- قطعهٔ آسیب دیده از بدنه را ببرید.







۳- اتصال گلگیر داخلی به تقویت ستون جلو را ببرید.




۴- محل نقطه جوشها را برای جوش در بعد سوراخ کرده قطعه آسیب دیده را بردارید.



۵- از داخل خودرو نقطه جوشها را از ستون داخلی شیشه در محل اتصال به قطعه سردری داخلی و تیر عرضی جلوی سقف سوراخ کنید. همچنین اتصال جوش به قطعه تقویت لولای در را ببرید.






۶- لبه‌های اتصال در قطعه جدید و بدنه را صافکاری کرده و آستری جوش بزنید.

۷- همه قطعات جدید را جا بزنید، در جلو و گلگیر جلو و سپس موقعیت و شکاف قطعات را تنظیم کنید. سپس با تعدادی پیچ قطعات را در جای خود مهار کنید.


۸- سپس شیشه جلو و گلگیر جلو را بردارید.

۹- قطعات را بردارید.



۱۰- ستون داخلی شیشه را دوباره جازده و به سردری داخلی و ستون عرضی جلوی سقف نقطه جوش بزنید.

۱۱- اتصال به تقویت لولای در را نقطه جوش بزنید.




۱۲- قطعه جدید خارجی را جازده و نقطه جوش بزنید.

۱۳- اتصال بالا و پایین ستون جلوی بالا و تقویت لولای در به گلگیر داخلی را جوش میگ یا کاربیت بزنید.




شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال خودرو در ایران



۱۴- با فرچه روی اتصالات ستون داخلی شیشه ماستیک نرم بزنید.




۱۵- با فرچه روی اتصالات بالا و پایین ستون جلو (ستون شیشه) و اتصال به تقویت لولای در ماستیک نرم بزنید.



۱۶- به داخلی نواحی جدید واکس ضد خوردگی (کاویتی) پیشید.



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیتی خودرو)  
اولین سامانه دیجیتال خودرو



۱۷- نبشی اتصال لاستیک دور در به ستون جلو را در موقعیت خود قرار دارده و در شکاف آن پیویسی تزریق کنید.


۱۸- پایه نصب لاستیک دور را در موقعیت خود نصب کنید.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران









### تعویض ستون وسط و قطعه داخلی ستون وسط


کارهای مقدماتی

- پیاده و نصب درهای جلو و عقب
- لولاهای و ترمز در عقب
- صندلی جلو
- قاب روی ستون وسط
- خرطومی دسته سیم در
- کمربند اینمنی جلو
- برداشتن لبه موکت کف






۳- قسمت بالاي ستون را علامت بزنيد. دقت کنيد که قطعه تقويت ستون وسط را برش نزنيد (قطعه داخلی ستون).




۴- قسمت پایيني ستون را علامت بزنيد. دقت کنيد که قطعه رکاب داخلی را برش نزنيد.




۵- روی محل نقطه جوشها را سوراخ کرده و قطعه را برداريد.







۶- قطعات تقویت ستون وسط و ستون وسط داخلی را  
علامت زده و برش بزنید.




۷- محل نقطه جوشها در اتصال ستون به رکاب داخل را  
برای جوش در بعد سوراخ کنید.




۸- محل نقطه جوشها در بالای ستون وسط داخلی را  
برای جوش در بعد سوراخ کرده و بخش بالایی آنرا  
بردارید.



۹- محل نقطه جوش‌ها در اتصال پایینی ستون وسط داخلی را برای جوش در بعد سوراخ کرده و بخش پایینی آنرا بردارید.





۱۰- محل نقطه جوش‌ها در اتصال پایینی قطعه تقویت ستون وسط را برای جوش در بعد سوراخ کرده و قطعه را بردارید.




۱۱- لبه‌های برش در قطعه جدید و بدنه را آستر جوش بزنید.

۱۲- قطعه تقویت ستون را نصب کرده و اتصال بالایی آنرا جوش میگ یا کاربیت بزنید.






۱۳- به لبه‌های پایینی مواد درزگیر بزنید. اتصال پایینی را جوش میگ یا کاربیت بزنید.




۱۴- قطعه ستون وسط داخل را نصب کرده و اتصال بالایی را نقطه جوش بزنید.




۱۵- اتصال پایینی ستون وسط داخلی به رکاب داخلی را نقطه جوش بزنید.




شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت خودرو)  
اولین سامانه دیجیتال صمیمه کاران خودرو در ایران




۱۶- قطعه ستون وسط خارجی بریده شده از بدنه خارجی را نصب کرده و بررسی کنید که اندازه نشان داده شده مساوی ۱۳۴۵ میلیمتر باشد.



۱۷- درها را نصب کرده و فاصله ها را بررسی کنید. سپس درها را برداشته و قطعات را به وسیله تعدادی پیچ در موقعیت خود ثابت کنید.




۱۸- لبه های برش بالا و پایین را به صورت منقطع، جوش میگ یا کاربیت بزنید.  
۱۹- اتصالات را نقطه جوش بزنید.



۲۰- به محل اتصالات مواد دزدگير بزنيد.


۲۱- با فرچه به اتصالات بالا و پایین ماستیک نرم بزنید.

۲۲- به اتصال پایینی داخلی مواد درزگیر بزنید.




۲۳- به محل نشان داده شده واكسن ضدخوردگی

پيشيد.



۲۴- به بخش خارجی رکاب، مواد ضدتراسه بزنید.




# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






### تعویض رکاب خارجی کارهای مقدماتی


- پیاده و نصب درهای جلو و عقب
- لولای پایینی در جلو
- لولاهای و ترمز در عقب
- صندلی جلو
- قاب روی ستون وسط
- قاب روی ستونی پایین در جلو و عقب
- خرطومی دسته سیم در
- کمربند ایمنی جلو
- برداشتن لبه موکت کف



- آمده‌سازی قطعه جدید
- ۱- قطعه بدنه خارجی را انتخاب کنید.
  - ۲- برش قطعه روی بخش پایینی ستون جلو
  - ۳- برش قطعه در بالای ستون وسط
  - ۴- برش قطعه در پایین ستون عقب




- ۵- قطعه آسیب دیده روی بدنه را مطابق شکل در پایین ستون جلو، بالای ستون وسط و پایین ستون عقب برش بزنید. دقต کنید که قطعات تقویتی داخلی و ستون وسط داخل بريده نشوند.



۶- مواد درزگیر را از انتهای جلویی رکاب خارجی کنده و محل نقطه جوشها را سوراخ کنید.


۷- مواد درزگیر را از انتهای عقبی رکاب خارجی کنده و محل نقطه جوشها را سوراخ کنید.




۸- محل نقطه جوشها را سوراخ کرده و قطعه آسیب دیده را بردارید.

۹- روی لبه های اتصال که جوش می شود، آستر جوش بزنید.


۱۰- رکاب خارجی را جا بزنید. در صورت نیاز قطعه را با تعدادی پیچ در موقعیت خود ثابت کنید.



۱۱- رکاب خارجی را نقطه جوش بزنید.



۱۲- انتهای جلویی رکاب را نقطه جوش بزنید.



۱۳- اتصال روی ستون جلو را جوش میگ بزنید.

