

ارتباط با پایه ۱۳۲ میکرو با یک مقاومت **513** و ارتباط با پایه ۶ همین IC

ارتباط با پایه E۴ کانکتور مشکی خروجی منفی رله فن دور تند

ارتباط با پایه ۱۳۳ میکرو با یک مقاومت **513** و ارتباط با پایه ۸ همین IC

ارتباط با پایه D۴ کانکتور مشکی خروجی منفی رله فن دور کند



ارتباط با پایه ۶۹ میکرو با یک مقاومت **102**

GND

ارتباط با پایه ۵۷ میکرو با یک مقاومت **102**

GND