

# بخش اول



## فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه
آماده سازی	۳
ابزارهای مخصوص	۳
ابزارهای عمومی	۴
عیب یابی سر و صدا، ارتعاش و حالت غیر عادی	۶
جدول عیب یابی NVH	۶
گیربکس معمولی	۶
شرح	۷
نمای برش	۷
RS5F50A	۷
تعمیر روی خودرو	۸
تعویض کاسه نمد	۸
کاسه نمد دیفرانسیل	۸
کاسه نمد میله رابط	۸
بررسی کلید موقعیت دنده گیربکس	۹
کلید چراغ دنده عقب و کلید حالت پارک / خلاص	۹
پیاده و سوار کردن	۱۰
پیاده کردن	۱۰
سوار کردن	۱۰
تعمیر اساسی	۱۲
اهرم تعویض دنده	۱۲
اجزاء پوسته	۱۳
اجزاء گیربکس	۱۴
اجزاء کنترل تعویض دنده	۱۵
باز کردن	۱۶
تعمیر اجزاء گیربکس	۱۹
شفت ورودی و دنددها	۱۹
باز کردن	۱۹
بازرسی	۲۰
جمع کردن	۲۱
شفت زیر و دنددها	۲۴
باز کردن	۲۴
بازرسی	۲۵
جمع کردن	۲۷
کرانویل	۲۸
باز کردن	۲۸
بازرسی	۲۸
جمع کردن	۲۹
اجزاء کنترل تعویض دنده	۳۰
اجزاء پوسته	۳۱
تنظیم	۳۱
بازی انتهای شفت کلاچ (ورودی) و سفتی بلبرینگ دیفرانسیل	۳۲
سمت دیفرانسیل	۳۲
سمت شفت کلاچ	۳۲
سفتی بلبرینگ شفت کلاچ	۳۳
جمع کردن	۳۳
اطلاعات تعمیر و مشخصات	۳۵
مشخصات عمومی	۳۹
دیفرانسیل	۳۹
لقی طولی دنده	۳۹
فاصله بین دنده برنجی و دنده ۳۰۴ و ۵۰۵	۳۹

۴	- دنده برنجی دوتایی دنده ۲۹۱
۴	- برنجی دنده عقب
۴	- خار رینگی موجود
۴	- توبی سنکرونیزه دنده ۲۹۱ (روی شفت زیر)
۴	- توبی سنکرونیزه دنده ۳۰۴ (روی شفت زیر)
۴۱	- دنده ۵ زیر (روی شفت زیر)
۴۱	- واشرهای موجود
۴۱	- دنده ۶ ورودی (روی شفت کلاچ)
۴۱	- واشر دنده دیفرانسیل (سرپلوس)
۴۱	- لقی طولی شیم‌های موجود و سفتی بلبرینگ
۴۱	- گشتاور کلی چرخش (با بلبرینگ نو)
۴۲	- شیم تنظیم بلبرینگ شفت زیر
۴۲	- جدول انتخاب شیم تنظیم بلبرینگ شفت زیر
۴۲	- شیم تنظیم بلبرینگ شفت کلاچ
۴۳	- جدول انتخاب شیم لقی گیر بلبرینگ شفت کلاچ
۴۳	- شیم تنظیم بلبرینگ دیفرانسیل
۴۴	- جدول انتخاب شیم تنظیم بلبرینگ دیفرانسیل








# دیجیتال خودرو






شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





## آماده سازی ابزارهای مخصوص

شرح	شماره ابزار نام ابزار
اندازه گیری گشتاور چرخی مجموعه دیفرانسیل اندازه گیری گشتاور کلی چرخی	 <b>KV38105210</b> تبدیل اندازه گیری گشتاور
در آوردن و جازدن پین نگهدارنده 4mm (0.16 in) : a	 <b>KV32101000</b> سنیه
در آوردن کنس داخلی بلبرینگ جلو و عقب شفت زیر : قطر 82mm (3.23 in) : قطر 30 mm (1.18 in) : a : قطر b	 <b>ST22730000</b> بلبرینگ کش
در آوردن و جازدن بلبرینگ جلو و عقب شفت کلاچ، در آوردن دندۀ زیر 4 و 5 شفت خروجی : قطر 90 mm (3.54 in) : a : قطر 50 mm (1.97 in) : b	 <b>ST3090S000</b> شماره فنی قدیم: ST30031000 بلبرینگ کش ابزار خارج کردن بلبرینگ و دندۀ ها
در آوردن دندۀ برنجی 5 در آوردن دندۀ برنجی 4 در آوردن دندۀ 2 و 3 خروجی : قطر 110 mm (4.33 in) : a : قطر 68 mm (2.68 in) : b	 <b>ST30021000</b> بلبرینگ کش
در آوردن کنس داخلی بلبرینگ دیفرانسیل : قطر 38 mm (1.50 in) : a : قطر 28.5 mm (1.122 in) : b : قطر 130 mm (5.12 in) : c : قطر 135 mm (5.31 in) : d : قطر 100 mm (3.94 in) : e	 <b>ST3306S001</b> مجموعه بلبرینگ کش مخصوص بلبرینگ دیفرانسیل <b>ST33051001</b> : 1 پولی کش <b>ST33061000</b> : 2 تبدیل
در آوردن کاسه نمد دیفرانسیل در آوردن کنس خارجی بلبرینگ عقب شفت زیر در آوردن کنس خارجی بلبرینگ دیفرانسیل : قطر 250 mm (9.84 in) : a : قطر 160 mm (6.30 in) : b	 <b>ST33290001</b> پولی کش

نام ابزار	شماره ابزار	شرح
جا زدن کاسه نمد دیفرانسیل (سمت راست A و 50V) 60 mm (2.36 in) : a 47 mm (1.85 in) : b	ST33400001 سنبله	
جا زدن بلبرینگ جلوی شفت کلاچ 36 mm (1.42 in) : a 31 mm (1.22 in) : b	ST30600000 سنبله	
جا زدن دندنهای زیر 3 و 4 45 mm (1.77 in) : a 36 mm (1.42 in) : b	ST22452000 سنبله	
جا زدن کنس خارجی بلبرینگ عقب شفت زیر (با ابزار ST30611000 بکار برید). 79 mm (3.11 in) : a 59 mm (2.32 in) : b	ST30621000 سنبله	
جا زدن کنس خارجی بلبرینگ (با ابزار ST30621000 استفاده می شود). 15 mm (0.59 in) : a 335 mm (13.19 in) : b 25 mm (0.98 in) : c M12 × 1.5 P : d	ST30611000	

## ابزارهای عمومی

نام ابزار	شماره ابزار	شرح
جا زدن کنس داخلی بلبرینگ دیفرانسیل 45 mm (1.77 in) : a 41 mm (1.61 in) : b		
جا زدن کنس خارجی بلبرینگ دیفرانسیل 69 mm (2.72 in) : a 64 mm (2.52 in) : b		

نام ابزار	شرح
سنبله	جازدن کاسه نمد میله رابط 38 mm (1.50 in) : قطر a 20 mm (0.79 in) : قطر b
KV38106500 واسطه اندازه‌گیری گشتاور	اندازه‌گیری لقی دنده سر پلوس

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## عیب یابی سر و صدا، ارتعاش و حالت غیر عادی


### جدول عیب یابی NVH

برای پیدا کردن علت عیب از جدول زیر استفاده کنید، شماره‌ها دستور بازرسی مربوطه را مشخص می‌کند. در صورت لزوم قطعات را تعمیر یا تعویض کنید.

#### گیربکس معمولی

صفحه ارجاع											
قطعات مرتبط با عیب (علت احتمالی OK)											
MT۱۴	دندنه برقی (سائیده شده یا آسیب دیده است).	دندنه برقی (سائیده شده یا آسیب دیده است).	دندنه برقی (سائیده شده یا آسیب دیده است).	بلبرینگ (سائیده شده یا آسیب دیده است).	دندنه (سائیده شده یا آسیب دیده است).	ساقمه و فزر (سائیده شده یا آسیب دیده است).	میله رابط تقویض دندنه (سائیده شده است).	اویچ (سائیده شده یا آسیب دیده است).	کاسه نمد (سائیده شده یا آسیب دیده است).	واشر (آسیب دیده است).	به صفحه MA۲۳ «بررسی روغن گیربکس معمولی» (رجوع شود).
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	سر و صدا
3	3	3	3	2	2	2	2	1	3	نشتی روغن	علائم
3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	تعویض دنده انجام نمی‌شود یا به سختی انجام می‌شود.	دنده بیرون می‌زند.
3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	سطح روغن پائین تر از حد لازم است) (نوع روغن مناسب نیست)	


## نمای برشن




## تعویض کاسه نمد

### کاسه نمد دیفرانسیل

- ۱- روغن گیربکس را تخلیه کنید.
- ۲- پلوس ها را پیاده کنید. به AX160 «پلوس» رجوع شود.
- ۳- کاسه نمدهای دیفرانسیل را درآورید.



- ۴- کاسه نمدهای دیفرانسیل را جا بزنید.
- قبل از نصب به لبه کاسه نمدها گریس بزنید.
- ۵- پلوس ها را سوار کنید. به AX161 «پلوس» رجوع کنید.




کاسه نمدها را جا بزنید به طوری که فاصله «A» در حد مجاز باشد.  
فاصله «A» :

-0.5 mm (0.020 in) تا 0.5 mm (0.020 in)


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**




### کاسه نمد میله رابط


- ۱- اهرم تعویض دنده را از دو شاخه در آورید.
- ۲- پین نگهدارنده را در آورید.
- مراقب باشید گردگیر آسیب نبیند.




- ۳- کاسه نمد میله رابط را پیاده کنید.



- ۴- کاسه نمد میله رابط را جا بزنید.
- قبل از جا زدن کاسه نمد به لبه آن گریس بزنید.




- تا جایی که امکان دارد آنرا جلو ببرید.



**بررسی کلید موقعیت دنده گیربکس**  
**فشنگی دنده عقب و کلید حالت پارک / خلاص**  
 بررسی وصل بودن

• شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



اتصال دارد	وضعیت دنده
1-5	عقب
2-6	خلاص
اتصال ندارد	غیر از عقب و خلاص

## پیاده کردن


### احتیاط:

قبل از جدا کردن گیربکس از موتور، سنسور موقعیت میل لنگ (POS) را از مجموعه گیربکس باز کنید.

مراقب باشید که لبه سنسور آسیب نبیند.

۱- باطری و قاب آنرا باز کنید.

۲- محفظه فیلتر هوا و سنسور جریان هوا را باز کنید.




۳- سیلندر کلاچ (پمپ پائین) را پیاده کنید.

۴- بست شلنگ کلاچ را باز کنید.

۵- دنده پینیون سرعت سنج، کلید PNP، و کابل اتصال بدنه را باز کنید.

۶- استارت را از گیربکس باز کنید.

۷- سنسور موقعیت میل لنگ (POS) را از جلوی گیربکس باز کنید.



۸- میله رابط تعویض دنده و پایه میله نگهدارنده را از گیربکس باز کنید.

۹- روغن گیربکس را تخلیه کنید.

۱۰- پلوس ها را از گیربکس پیاده کنید. به AX160 «پلوس» رجوع شود.


۱۱- با قرار دادن جک زیر کارتر، موتور را نسبت به گیربکس مهار کنید.

### احتیاط:

**اولین سامانه در حفظ امنیت خودرو و سامانه تعییر کاران خودرو در ایران**

جک را زیر پیچ تخلیه کارتر قرار ندهید.


۱۲- پیچ های رام وسط را باز کنید.



۱۳- دسته موتور سمت چپ را باز کنید.

۱۴- پیچ های نگهدارنده گیربکس را باز کنید.

۱۵- ضمن اینکه گیربکس را با یک جک مهار کرده اید آن را پائین بیاورید.



## سوار کردن


- پیچ های دسته موتور و رام وسط را بیندید. به EM100 «سوار کردن» رجوع شود.

- پیچ های پمپ کلاچ را بیندید. به CL51 «اجزاء» رجوع شود.

- پلوس ها را سوار کنید. به AX161 «پلوس» رجوع شود.

- کلیه پیچ های گیربکس و نیز قطعاتی را که باز کرده اید، بیندید.

«L» mm (in)	N.m (kg-m,ft-lb) میزان سفت کردن پیچ	شماره پیچ
52 (2.05)	70 – 79 (7.1 – 8.1, 51 – 59)	1
65 (2.56)	70 – 79 (7.1 – 8.1, 51 – 59)	2
124(4.88)	70 – 79 (7.1 – 8.1, 51 – 59)	3
40(1.57)	36 – 47 (3.58 – 4.80, 26 – 34)	4
40(1.57)	36 – 47 (3.58 – 4.80, 26 – 34)	5



3 - همراه استارت

4 - همراه پایه میله نگهدارنده

# دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئلولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## اهرم تعویض دنده

SEC. 341



1- درپوش گیربکس

2- فنر برگردان

3- میله نگهدارنده

4- میله رابط

5- پایه میله نگهدارنده

6- دسته دنده

7- بوش

8- اورینگ

9- بوش

10- صفحه زیر دسته دنده

1- سردسته دنده

2- نگهدارنده گردگیر دسته دنده

3- گردگیر دسته دنده


4- بوش دسته دنده

5- پوسه قرقی دسته دنده

## اجزاء پوسته

SEC. 321

3.7 - 5.0 (0.38 - 0.51, 33.0 - 44.3)



15. اورینگ

16. مجموعه صفحه قابل حرکت

17. کلید PNP

18. شلنگ هواکش

19. لوله هواکش

8. کاسه نمد شفت ورودی

9. کانال روغن شفت زیر

10. محظوظه روغن

11. ناودانی روغن

12. کانال روغن شفت ورودی

13. پوسته گیربکس

14. درپوش

1. دندنه پینیون سرعت سنج

2. کاسه نمد دیفرانسیل

3. پیچ تخلیه

4. گردگیر


5. کاسه نمد

6. آهنربا

7. پوسته کلاچ

جزاء گیر بکس

SEC. 322



موقع جمع کردن به دنده ها ، شفت ها ، سنکرونیزه ها و بلبرینگ ها روغن دنده بزند.

 : N·m (kg·m, in-lb)

 : N·m (kg·m, ft-lb)


★ ت مناسب انتخاب کنید.

☆ به جهت آن توجه کنید . :  
 زچسب آب بندی استفاده کنید . : TB1215, Loctite حسب

- |                                     |
|-------------------------------------|
| ۱- شفت ورودی (شافت رو)              |
| ۲- بلبرینگ جلو شفت ورودی            |
| ۳- دنده ۳ ورودی                     |
| ۴- توبی سنکرونیزه دنده ۳ و ۴        |
| ۵- خار رینگی                        |
| ۶- کشویی                            |
| ۷- برنجی دنده ۴                     |
| ۸- دنده ۴ ورودی                     |
| ۹- دنده برنجی عقب                   |
| ۱۰- مخروطی سنکرونیزه دنده عقب       |
| ۱۱- توبی سنکرونیزه دنده ۵           |
| ۱۲- بلبرینگ عقب شفت ورودی           |
| ۱۳- شیم تنظیم بلبرینگ شفت ورودی     |
| ۱۴- برنجی دنده ۳                    |
| ۱۵- خار موشکی                       |
| ۱۶- واشر محوری دنده ۴ ورودی         |
| ۱۷- واشر رینگی                      |
| ۱۸- دنده ۵ ورودی                    |
| ۱۹- برنجی دنده ۵                    |
| ۲۰- برنجی خارجی دنده ۱              |
| ۲۱- برنجی داخلی دنده ۱              |
| ۲۲- خار رینگی                       |
| ۲۳- بلبرینگ فاصله اندازه شفت زیر    |
| ۲۴- بلبرینگ جلوی شفت زیر            |
| ۲۵- شفت زیر (شفت اصلی)              |
| ۲۶- دنده ۱ زیر                      |
| ۲۷- توبی سنکرونیزه دنده ۱ و ۲       |
| ۲۸- دنده عقب زیر و کشویی دنده ۱ و ۲ |
| ۲۹- برنجی خارجی دنده ۲              |
| ۳۰- مخروطی سنکرونیزه دنده ۲         |
| ۳۱- دنده ۲ زیر                      |
| ۳۲- دنده ۳ زیر                      |
| ۳۳- دنده ۴ زیر                      |
| ۳۴- دنده ۵ زیر                      |
| ۳۵- بلبرینگ عقب شفت زیر             |
| ۳۶- شیم تنظیم بلبرینگ شفت زیر       |

## اجزاء تعویض دنده

SEC. 328



ن سامانه دستگاه تعیین خودرو سامانه (مسئلہ حدود)

- |                                  |                          |                                 |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 29. واشر محدود کننده (خار)       | 15. دو شاخه              | 1. پین                          |
| 30. درپوش ساقمه فنر ۳ و ۴        | 16. میل رابط             | 2. ماهک دنده ۱ و ۲              |
| 31. ماهک دنده ۳ و ۴              | 17. اهرم رابط            | 3. درپوش ساقمه و فنر دنده ۱ و ۲ |
| 32. ماهک دنده ۵                  | 18. واسطه تعویض دنده     | 4. فنر برگشت                    |
| 33. میل ماهک دنده ۵              | 19. شفت واسطه تعویض دنده | 5. ساقمه                        |
| 34. درپوش ساقمه فنر دنده ۵ و عقب | 20. اورینگ               | 6. میل ماهک دنده ۱ و ۲          |
| 35. فنر اهرم دنده عقب            | 21. فنر برگرداننده       | 7. پایه میل ماهک دنده ۱ و ۲     |
| 36. فنر قفل کن دنده عقب          | 22. پین بادامک           | 8. پین قفل کننده                |
| 37. پایه میل ماهک دنده ۵ و عقب   | 23. بادامک دنده عقب      | 9. پایه میل ماهک دنده ۳ و ۴     |
| 38. اهرم کامل دنده عقب           | 24. ساقمه                | 10. فنر برگشت                   |
| 39. شفت اهرم دنده عقب            | 25. فنر انتخاب دنده      | 11. پایه دروازه‌ای عقب          |
| 40. فنر اهرم کنترل               | 26. پین قفل کننده        | 12. بازوی تعویض دنده            |
|                                  | 27. میل ماهک دنده ۳ و ۴  | 13. بلبرینگ                     |
|                                  | 28. ساقمه                | 14. بوش                         |

### باز کردن


۱- قبل از پیاده کردن پوسته گیربکس، پیچ‌ها و درپوشها، فرها و ساقمه‌ها را مطابق شکل باز کنید.

- مراقب گم شدن ساقمه‌ها باشید.


۲- پوسته گیربکس را جدا کنید.



۳- کلید حالت پارک / خلاص (PNP) را در آورید.




۴- دنده ۴ را درگیر کنید و سپس شفت دنده هرزگرد عقب و دنده هرزگرد عقب را در آورید.




شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


۵- پین نگهدارنده را بیرون بکشید.




۶- فنر اهرم دنده عقب و فنر قفل کن دنده عقب را از مجموعه اهرم دنده عقب در آورید.




۷- شفت بازوی دنده عقب را با چرخاندن در آورید.



- ۸- مجموعه اهرم دنده عقب را باز کرده و ساقمه فتر آن را در آورید.  
• مراقب گم شدن ساقمه باشد.



- ۹- درپوش، فنر و ساقمه دنده ۵ و عقب را در آورید.  
• مراقب گم شدن ساقمه باشد.




**شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)**

### اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۱۰- خارها و پین های میل ماهک های دنده ۵، ۳ و ۴ را در آورید.


۱۱- میل ماهک های ۵، ۳ و ۴ را در آورید، سپس ماهک ها و پایه میل ماهک ها را باز کنید.




- ۱۲- مجموعه شفت ورودی (شافت کلاچ) و شفت زیر و ماهک و میل ماهک ۱ و ۲ را بصورت یکجا در آورید

۱۳- مجموعه دیفرانسیل را در آورید.


- همیشه شفت زیر را مستقیم بیرون بکشید. ممکن است در اثر بی دقتی کانال روغن روی پوسته کلاچ آسیب ببیند.



- ۱۴- مجموعه ساقمه فنر دنده عقب را باز کرده ساقمه را در آورید.  
• مراقب گم شدن ساقمه باشید



۱۵- پین را در آورده و واسطه تعویض دنده را جدا کنید.





# دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- ۱۶- پیچ تخلیه را باز کنید تا بتوانید پین نگهدارنده اهرم رابط روی میله رابط را در آورید.



- ۱۷- پین نگه دارنده را در آورید، سپس اهرم و میله رابط را بیرون بکشید.




### شفت ورودی (شفت کلاچ) و دندنهای

#### باز کردن


۱- قبل از باز کردن لقی جانبی دندنهای ۳ و ۵ را کنترل کنید.

#### لقی طولی دندنهای:


به اطلاعات سرویس و مشخصات در MT۳۹ رجوع شود.




اگر لقی در حد مجاز نیست، دندنهای را پیاده کنید و سطوح تماس دندنهای شفت و توپی را بررسی کنید. لقی شیار خار رینگی را کنترل کنید. به «جمع کردن»، MT۲۱ رجوع شود.




۲- بلبرینگ شفت ورودی را در آورید.




۳- سنکرونیزه دنده ۵ و عقب و دنده ۵ ورودی را در آورید.




۴- واشر رینگی، واشر پشت دنده ۴ ورودی و دنده ۴ را در آورید.




۵- خار رینگی را در آورید.



۶- سنکرونیزه دنده‌های ۳ و ۴ و همینطور دنده ۳ ورودی را در آورید.



۷- بلبرینگ جلوی شفت ورودی (شافت کلاچ) را در آورید.




شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

#### بازرسی


#### شافت ورودی (کلاچ) و دنده‌ها

- شافت کلاچ را از نظر ترک داشتن، سائیدگی یا خمش بررسی نمایید.
- دنده‌ها را از نظر سائیدگی بیش از حد، لب پریدگی یا ترک بررسی نمایید.



#### سنکرونیزه

- هزار خاری کشویی، توپی و دنده‌ها را از نظر سائیدگی یا ترک خوردگی بررسی کنید.
- دنده برنجی‌ها را از نظر ترک داشتن یا تغییر شکل بررسی کنید.
- خار موشکی‌ها را از نظر سائیدگی یا تغییر شکل بررسی کنید.



## تعمیر اجزاء گیربکس

- لقی بین دنده برنجی و دنده (۴.۳ و ۵) را اندازه گیری کنید.


**لقی بین دنده برنجی و دنده**

استاندارد:

1.0 – 1.35 mm (0.0394 – 0.0531 in)

حد سایش:

0.7 mm (0.028 in)




- اندازه گیری سائیدگی برنجی دنده عقب
- دنده برنجی را روی یک بلبرینگ کش مناسب قرار داده سپس مخروطی سنکرونیزه دنده عقب را روی آن قرار دهید.
- از نشستن برآمدگی مخروطی سنکرونیزه روی بلبرینگ کش مطمئن شوید.
- همانطور که مخروطی سنکرونیزه دنده عقب را به خوبی داخل دنده برنجی هل می دهید با ساعت فاصله «A» را اندازه گیری کنید.

حد سائیدگی:


فاصله «A» 1.2 mm (0.047 in)

- اگر فاصله «A» کمتر از حد مجاز است دنده برنجی را تعویض کنید




## بلبرینگ


- با چرخاندن بلبرینگ، از آزاد بودن ساقمه ها مطمئن شوید و آنها را از نظر صدا، ترک، کچلی یا سائیدگی بررسی کنید.



## جمع کردن



- خار موشکی‌ها در سه شیار مربوط به آنها در کشویی (سنکرونیزه ۳ و ۴) قرار دهید.




- دنده ۳ ورودی و برنجی دنده ۳ را سوار کنید.
- توپی سنکرونیزه ۳ و ۴ را با پرس جا بزنید.
- به جهت آن توجه کنید.
- خار رینگی مناسب که حداقل لقی نسبت به شیار مربوط به آن را داشته باشد انتخاب و سپس آنرا جا بزنید.
- لقی مجاز نسبت به شیار:

**0 – 0.1 mm (0 – 0.004 in)**

خار رینگی توپی سنکرونیزه دنده ۳ و ۴ :

به اطلاعات سرویس و مشخصات در MT4 رجوع شود.



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


### اولین سامانه دیجیتال تعوییرکاران خودرو در ایران

- دنده ۴ ورودی را سوار کنید.
- واشر دو تکه مناسب انتخاب کنید که حداقل لقی را در شیار داشته باشد سپس آنها و نیز واشر رینگی را سوار کنید.
- لقی مجاز نسبت به شیار:


**0 – 0.06 mm (0 – 0.0024 in)**

واشر (دو تکه) دنده ۴ ورودی :


به اطلاعات سرویس و مشخصات در MT4 رجوع شود.



- مجموعه سنکرونیزه دنده ۵ و عقب را سوار کنید.
- a. خار موشکی‌ها را روی دنده برنجی آویزان کنید.




- .b. دنده برنجی همراه خار موشکی ها را در کشویی قرار دهید.
- به موقعیت صحیح خار موشکی ها توجه کنید.
- .c. برنجی دنده ۵ را روی دنده ۵ قرار دهید.
- .d. مخروطی سنکرونیزه دنده عقب را روی برنجی دنده عقب قرار دهید




- .e. مجموعه سنکرونیزه دنده عقب را روی دنده ۵ ورودی قرار دهید.
- شیارهای دنده ۵ ورودی را با برجستگی های مخروطی سنکرونیزه عقب در گیر کنید.

• خار موشکی های سوار شده روی دنده برنجی عقب را یکجا روی برنجی دنده ۵ سوار کنید. **دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)**


### اولین سامانه دیجیتال تعوییرکاران خودرو در ایران




- .f. سنکرونیزه دنده ۵ و عقب را با پرس در دنده ۵ ورودی جا بزنید.



- .g. بلبرینگ شفت ورودی (کلچ) را جا بزنید.







- ۹- بلبرینگ عقب شفت کلاج را جا بزنید.
- ۱۰- لقی طولی دنده را به عنوان کنترل نهایی اندازه‌گیری کنید. به «باز کردن» در MT1۹ رجوع شود.



### شافت زیر و دندنهای

#### باز کردن

- ۱- قبل از باز کردن لقی طولی دندنهای زیر ۱ و ۲ را کنترل کنید.
- ۲- **لقی طولی دنده:**  
به اطلاعات سروپس و مشخصات در MT ۳۹ رجوع شود.  
اگر در حد مجاز نیست، آنرا باز کرده و سطوح تماس دنده، شافت و توپی را کنترل کنید،  
لقی شیار خار رینگی را کنترل کنید. به «جمع» کردن در MT27 رجوع شود.
- ۳- بلبرینگ عقب شفت زیر را در آورید.




دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- ۳- واشر و خار رینگی را در آورید.
- ۴- توسط پرس دندنهای ۴ و ۵ زیر را در آورید.


۵- توسط پرس دنده‌های زیر ۲ و ۳ را در آورید.



۶- خار رینگی را در آورید.




۷- توبی سنکرونیزه دنده‌های ۱ و ۲ و دنده زیر ۱ را در آورید.



**شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)**


**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**

۸- بلبرینگ جلوی شفت زیر را توسط پرس در آورید.





### بازرسی شفت زیر و دنده‌ها

- شفت زیر را از نظر ترک، سائیدگی یا خمش بررسی کنید.
- دنده‌ها را از نظر سائیدگی بیش از حد، لب پریدگی یا ترک بررسی کنید.



## سنکرونیزه

- هزار خاری کشویی ، توپی و دنده‌ها را از نظر سائیدگی یا ترک بررسی نمایید.
- دنده برنجی‌ها را از نظر ترک یا تغییر شکل بررسی کنید.
- خار موشکی‌ها را از نظر تغییر شکل بررسی کنید



- میزان سائیدگی دنده برنجی دوتایی دنده‌های ۱ و ۲ اندازه‌گیری کنید.
- دنده برنجی‌ها را روی مخروطی سنکرونیزه در جای خود قرار دهید.
- همزمان که دنده برنجی را تا جایی که امکان دارد روی مخروطی هل دهید، مقادیر «A» و «B» را اندازه‌گیری نمایید.

### استاندارد:

A: ۰.۶ – ۰.۸ mm (0.024 – 0.031 in)

B: ۰.۶ – ۱.۱ mm (0.024 – 0.043 in)


### حد سائیدگی:

**0.2 mm (0.008 in)**


- اگر مقادیر «A» و «B» کمتر از حد سایش است، دنده برنجی داخلی و خارجی و سنکرونیزه را بصورت مجموعه تعویض کنید.

## بلبرینگ

- طمئن شوید که ساقمه‌ها آزاد هستند و سر و صدا، ترک ، کچلی یا سائیدگی ندارند.
- وقتی رولر بلبرینگ مخروطی را تعویض می‌کنید، کنس داخلی و کنس خارجی را یکجا تعویض کنید.



## جمع کردن




- ۱- دندۀ ۱ زیر، مخروطی سنکرونیزه دندۀ ۱، دندۀ برنجی‌های داخلی و خارجی و توپی سنکرونیزه ۱ و ۲ را با پرس جا بزنید.
  - ۲- خار رینگ مناسب برای توپی سنکرونیزه ۱ و ۲ انتخاب کنید به طوری که لقی آن نسبت به شیار حداقل ممکن باشد. سپس آن را جا بیاندازید.
  - به جهت توپی سنکرونیزه ۱ و ۲ توجه کنید.
- لقی مجاز رینگ در شیار:**

0 – 0.1 mm (0 – 0.004 in)

خار رینگی توپی سنکرونیزه ۱ و ۲ :



به اطلاعات سرویس و مشخصات در MT40 رجوع شود.




شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعییرکاران خودرو در ایران

- ۳- مخروطی سنکرونیزه دندۀ ۲ و دندۀ برنجی‌های داخلی و خارجی خار موشکی‌ها و کشویی دندۀ ۱ و ۲ را سوار کنید.
- ۴- دندۀ ۲ زیر را سوار کنید.
- مطمئن شوید که چهار عدد برآمدگی مخروطی سنکرونیزه دندۀ ۲ در حفره‌های دندۀ ۲ زیر جا افتاده‌اند.



- ۵- دندۀ ۳ زیر را با پرس جا بزنید.
- ۶- دندۀ ۴ زیر را با پرس جا بزنید.




- ۷- دنده ۵ زیر را با پرس جا بزنید.
- ۸- خار رینگی دنده ۵ زیر را طوری انتخاب کنید که حداقل لقی در شیار داشته باشد. سپس آن را جا بیاندازید.


#### لقی مجاز رینگ در شیار:

**0 – 0.15 mm (0 – 0.0059 in)**

- خار رینگی دنده ۵ زیر :**  
به اطلاعات سرویس و مشخصات در MT۴۱ رجوع شود.




- ۹- واشر را با پرس جا بزنید، بلبرینگ عقب شفت زیر را با پرس جا بزنید.
- ۱۰- بلبرینگ جلوی شفت زیر را با پرس جا بزنید.
- ۱۱- لقی طولی دنده را به عنوان کنترل نهایی اندازه‌گیری کنید. به «بازکردن» در MT۲۴ رجوع شود.




#### دیفرانسیل باز کردن

- ۱- دنده کرانویل را باز کنید.
- ۲- با قطع کردن سیم، دنده دور ستچ را باز کنید.
- ۳- بلبرینگ‌های دیفرانسیل را با پولی کش در آورید.
- ۴- مراقب جایجا شدن بلبرینگ‌های چپ و راست باشید.




- ۴- پین نگهدارنده را در آورید و شفت را بیرون بکشید.
- ۵- دنده‌های هرزگرد و دنده‌های سرپلوس را در آورید.



#### بازرسی


#### دنده، واشر، شفت و پوسته

- سطوح تماس را در پوسته، دنده‌های سرپلوس و دنده‌های هرزگرد بررسی کنید.
- واشرها را از نظر سائیدگی بررسی کنید.




### بلبرینگ‌ها

- مطمئن شوید ساقمه‌های بلبرینگ گیر ندارند و همین طور سر و صدا ترک، کچلی یا سائیدگی نداشته باشند.
- وقتی می‌خواهید بلبرینگ ساقمه مخروطی را تعویض کنید، کنس‌های داخلی و خارجی آنرا یکجا عوض کنید.



### جمع کردن

- ۱- واشر پشت دندنهای سر پلوس را قرار دهید. سپس واشر دندنهای هرزگرد و دندنهای هرزگرد را در محل خود قرار دهید.




۲- شفت دندنهای هرزگرد را جا بزنید.

- موقع جا زدن مراقب باشید به واشرهای پشت دنده هرزگرد آسیب نزنید.

### شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

### اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



۳- لقی بین دندنهای سرپلوس و پوسته دیفرانسیل را طبق مراحل زیر اندازه‌گیری کنید.


a. ابزار مخصوص و ساعت اندازه‌گیری را روی دنده سرپلوس مستقر کنید.

b. دنده را به بالا و پائین حرکت داده و انحراف ساعت را بخوانید.

همیشه انحراف ساعت را برای هر دو دنده سرپلوس اندازه بگیرید.

لقی بین دنده سرپلوس و پوسته (با واشر):


0.1 – 0.2 mm (0.004 – 0.008 in)




c. اگر در حد مشخص شده نیست، با تغییر ضخامت واشرهای انتخابی دنده سر پلوس، فاصله را تنظیم کنید.

واشر دنده سر پلوس :


به اطلاعات سرویس و مشخصات در MT41 رجوع شود.



- ۴- پین نگهدارنده را جا بزنید.
- مطمئن شوید که پین نگهدارنده با پوسته هم سطح شده است.



- ۵- کرانویل را سوار کنید.
- ۶- دنده محرک سرعت سنج را بیندید




## دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

### بازرسی اجزاء کنترل تعویض دنده



- سطوح تماسی و سطوح لغزشی را از نظر سایش، خراش، برآمدگی و آسیب‌های دیگر بررسی کنید.



میل ماهک




مجموعه اهرم دنده  
عقب




**اجزاء پوسته****پیاده و سوار کردن**


کاسه نمد شفت ورودی (کلاچ)



- قبل از نصب کاسه نمد به لبه آن گریس بزنید.

**کنس خارجی بلبرینگ جلوی شفت زیر**

- کanal روغن را بیرون کشیده و کنس خارجی بلبرینگ جلوی شفت زیر را در آورید.

**کنس خارجی بلبرینگ عقب شفت زیر (مسئولیت محدود)**

- به «سفتی بلبرینگ شفت زیر» در MT33 رجوع شود.


**کنس خارجی بلبرینگ دیفرانسیل تعمیرکاران خودرو در ایران**  
به «سفتی بلبرینگ دیفرانسیل و لقی طولی شفت ورودی» در MT32 رجوع شود.

## لقی طولی شفت ورودی و سفتی بلبرینگ دیفرانسیل

اگر هر کدام از قطعات زیر تعویض شده‌اند، لقی طولی شفت ورودی را تنظیم کنید.

- شفت ورودی (کلاچ)
  - بلبرینگ شفت ورودی (کلاچ)
  - پوسته کلاچ
  - پوسته گیربکس
- اگر هر کدام از قطعات زیر را تعویض کرده‌اید، سفتی بلبرینگ دیفرانسیل را تنظیم کنید.
- پوسته دیفرانسیل
  - بلبرینگ دیفرانسیل
  - پوسته کلاچ
  - پوسته گیربکس


۱- کنس خارجی بلبرینگ دیفرانسیل و شیم‌ها را در آورید. (سمت پوسته دیفرانسیل)



# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


- کنس خارجی بلبرینگ دیفرانسیل را بدون شیم‌ها مجدداً جا بزنید.
- ۲- شفت ورودی و مجموعه دیفرانسیل را در پوسته کلاچ سوار کنید.
- ۳- بدون قرار دادن شیم‌های بلبرینگ شفت ورودی پوسته گیربکس را سوار کنید.
- ۴- سپس پیچ‌های آن را به میزان مشخص شده سفت کنید:  
به «اجزاء پوسته» در **MT13** رجوع شود.




۵- طبق مراحل زیر لقی بین بلبرینگ‌ها و پوسته گیربکس را اندازه‌گیری کنید.

### سمت دیفرانسیل

- ۱- ساعت اندازه‌گیر را مستقر کنید. اگر قطر میله پایه ساعت اندازه گیر خیلی کوچک یا خیلی بزرگ است، با استفاده از پایه مغناطیسی ساعت اندازه‌گیر را مستقر کنید.




- واسطه اندازه گیری سفتی را تا آخر در دندنه سر پلوس قرار دهید.
- واسطه را به بالا و پائین حرکت دهید و انحراف ساعت را اندازه گیری کنید.
- شیم های تنظیم بلبرینگ دیفرانسیل را با ضخامت های مناسب با استفاده از جدول SDS به عنوان راهنمای انتخاب کنید. به SDS در MT۴۳، MT۴۴ رجوع شود.




### سمت شفت ورودی (کلاچ)

- ساعت اندازه گیر را روی انتهای شفت کلاچ مستقر کنید.
- شفت کلاچ را به طرف بالا و پائین حرکت داده و انحراف ساعت را اندازه گیری کنید.
- شیم های تنظیم بلبرینگ شفت کلاچ را با ضخامت های مناسب با استفاده از جدول SDS به عنوان راهنمای انتخاب کنید. به SDS در MT۴۲ و MT۴۳ رجوع شود.
- شیم تنظیم انتخاب شده و کنس خارجی بلبرینگ دیفرانسیل را سوار کنید.



- گشتاور چرخش بلبرینگ دیفرانسیل را کنترل کنید.
- .a. مجموعه پلوس را روی پوسته کلاچ سوار کنید.
- .b. پوسته گیربکس را روی پوسته کلاچ سوار کنید.
- پیچ های پوسته گیربکس را به میزان مشخص شده سفت کنید. به «اجزاء پوسته» در ۱۳ MT رجوع شود.




**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**

### سفتی چرخش بلبرینگ شفت خروجی


اگر هر کدام از قطعات زیر را تعویض شده اند، سفتی بلبرینگ شفت کلاچ را تنظیم کنید.

- شفت خروجی
- بلبرینگ های شفت خروجی
- پوسته کلاچ
- پوسته گیربکس

- کنس خارجی بلبرینگ عقب شفت خروجی و شیم (ها) را درآورید.




- ۲- کنس خارجی بلبرینگ عقب شفت زیر را بدون شیم‌ها جا بزنید.
- ۳- سطوح تماس پوسته کلاچ و پوسته گیربکس را با حلal مناسب تمیز کنید.
- ۴- شفت زیر و کنس خارجی بلبرینگ جلوی شفت زیر را در پوسته گیربکس سوار کنید. هم‌زمان که کنس خارجی بلبرینگ را جا می‌زنید، شفت زیر را بگردانید تا بلبرینگ به طور مناسب سر جای خود بنشیند




- ۵- یک خط کش (با عرض بیش از ۵۰ میلیمتر) روی پوسته گیربکس قرار دهید، و فاصله از سطح بالایی خط کش تا سطح کنس خارجی بلبرینگ را توسط یک میکرومتر عمق سنج اندازه‌گیری کنید.
- اندازه‌گیری را در سه نقطه روی کنس خارجی بلبرینگ انجام داده و معدل آنها را بگیرید.
- ۶- فاصله A را از رابطه زیر به دست آورید.

#### **فاصله اندازه‌گیری شده - عرض خط کش = اندازه A**


- ۷- فاصله لبه پوسته کلاچ تا قسمتی که کنس خارجی بلبرینگ جلوی شفت زیر باید بنشیند را اندازه‌گیری کنید.
- در سه نقطه اندازه‌گیری را انجام داده و معدل بگیرید.
- ۸- اندازه گرفته شده = اندازه B
- ۹- انداز C را از رابطه زیر پیدا کنید.




- A = B - C = اندازه A**
- ۹- ضخامت کلی شیم‌های تنظیم بلبرینگ شفت زیر را با استفاده از جدول SDS به عنوان راهنمای معین کنید به SDS در MT۴۲ رجوع شود.
  - ۱۰- شیم تنظیم انتخاب شده و کنس خارجی بلبرینگ شفت زیر را سوار کنید.
  - ۱۱- بعد از جمع کردن ، گشتاور کلی چرخش را کنترل کنید. به «جمع کردن» در MT۳۵ رجوع شود.



۱- اهرم رابط و میله رابط را نصب کنید.




۲- واسطه انتخاب دنده و پین نگهدارنده را سوار کنید.



۳- ساقمه فنر و مجموعه درپوش عقب را سوار کنید.

\* قبل از سوار کردن، میله رابط را همان طور که در شکل نشان داده شده است،


بچرخانید تا از گیر کردن آن جلوگیری شود. (مسئولیت محدود)




۴- مجموعه دیفرانسیل را سوار کنید.

۵- مجموعه شفت ورودی و شفت زیر به علاوه ماهک دنده ۱ و ۲ را سوار کنید.


\* مراقب باشید کاسه نمد شفت خروجی آسیب نبیند.




۶- ساقمه فنرا و پین قفل کننده را نصب کنید.




- ۷- پایه میل ماهک و ماهک دنده ۳ و ۴ را سوار کنید، سپس میل ماهک دنده ۳ و ۴ و خار محدود کننده و پین نگهدارنده را سوار کنید



- ۸- ساقمه و پین قفل کننده را سوار کنید.



- ۹- ماهک دنده ۵ و سپس میل ماهک، خار محدود کننده و پین نگهدارنده را سوار کنید.




**شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)**


### اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- ۱۰- ساقمه و فتر و درپوش دنده ۵ و عقب را نصب کنید.  
• به دنده‌های پیچ درپوش ساقمه فتر، چسب بزنید. به «اجزا» کنترل تعویض دنده «MT15


رجوع شود.




- ۱۱- فتر قفل دنده عقب را روی پایه میل ماهک دنده ۵ و عقب سوار کنید.  
• به جهت آن توجه کنید.




- ۱۲- ساقمه و نیز فنر اهرم دنده عقب را روی مجموعه اهرم دنده عقب سوار کنید.
- به ساقمه گریس بزنید.
  - به جهت فنر اهرم دنده عقب توجه کنید.



- ۱۳- مجموعه اهرم دنده عقب را روی پوسته کلاچ نصب کنید.




- ۱۴- شفت اهرم دنده عقب و پین نگهدارنده را جا بزنید.




**دیجیتال خودرو**  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**


- ۱۵- فنر قفل دنده عقب و فنر اهرم دنده عقب را روی مجموعه اهرم عقب آویزان کنید.



- ۱۶- دنده ۴ را در گیر کنید، سپس دنده هرزگرد عقب و شفت آن را جا بزنید.
- به جهت سوراخ مخروطی توجه کنید.



۱۷- آهنربا را روی پوسته کلاچ قرار دهید.




۱۸- اگر سفتی بلبرینگ شفت زیر تنظیم شده است، شیم‌های مشخص شده را در پوسته گیربکس قرار دهید.

- به منظور سوار کردن پوسته گیربکس، واسطه انتخاب دنده را در پایه میل ماهک دنده ۱ و ۲ و یا بین پایه ۱ و ۲ و پایه ۳ و ۴ قرار دهید.

۱۹- به لبه پوسته گیربکس چسب آب بندی زده سپس آن را سوار کنید. به «اجزاء پوسته»، در MT1۳ رجوع شود.

۲۰- کلید پارک / خلاص (PNP) را سوار کنید.



۲۱- به دنده پیچ‌های در پوش ساقمه فنر چسب آب بندی بزنید. ساقمه‌ها، فنرها و درپوش‌ها را نصب کنید. به «اجزاء کنترل تعویض دنده» در MT1۵ رجوع شود.

۲۲- بعد از جمع کردن، بررسی کنید که تعویض دنده در حالت‌های مختلف به نرمی انجام شود.

## شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)



### اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۲۳- گشتاور کلی چرخشی را اندازه‌گیری کنید.

**گشتاور کلی چرخشی (با بلبرینگ نو):**


8.8 – 21.6 N.m (90 – 220 kg-cm, 78 – 191 in-lb)

- وقتی بلبرینگ کهنه را مجدداً استفاده می‌کنید. میزان گشتاور چرخش (softi) کمتر از حالت فوق خواهد بود. مطمئن شوید که گشتاور در محدوده مشخص شده می‌باشد.



## مشخصات عمومی

## گیربکس

VQ30DE		موتور
RS5F50A		مدل گیربکس
5		تعداد دنده
Warner		نوع سنکرونیزه
		نمودار تعویض دنده
تعداد دندهانه		موقعیت دنده
دنده زیر	دنده ورودی	نسبت دنده
46	14	1 دنده
37	20	2 دنده
42	33	3 دنده
42	44	4 دنده
39	49	5 دنده
48	14	دنده عقب
29		دنده هرزگرد عقب
به جز خاور میانه و آفریقای جنوبی 4.5 – 4.8 (7-7/8 – 8-1/2)	برای خاور میانه و آفریقای جنوبی 4.4 – 4.7 (7-3/4 – 8-1/4)	ظرفیت روغن liter (Imp pt)
سنکرونیزه دنده 1 و 2		سنکرونیزه با دو دنده
اولین سامانه دیجیتال تعمیرگران خودرو در ایران		مشخصه برنجی

## دیفرانسیل

VQ30DE	موتور
RS5F50A	مدل گیربکس
3.823	نسبت دنده نهایی (کرانویل)
65/17	پینیون / کرانویل
14/10	تعداد دندهانه پینیون / دنده سر پلوس

## لقی طولی دنده


لقی جانبی	دنده
0.23 – 0.43 (0.0091 – 0.0169)	دنده 1 دنده زیر
0.23 – 0.58 (0.0091 – 0.0228)	دنده 2 دنده زیر
0.23 – 0.43 (0.0091 – 0.0169)	دنده 3 دنده ورودی
0.25 – 0.55 (0.0098 – 0.0217)	دنده 4 دنده ورودی
0.23 – 0.48 (0.0091 – 0.0189)	دنده 5 دنده ورودی

## لقی بین دنده برنجی و دنده

حد سایش	استاندارد	دنده
0.7 (0.028)	1.0 – 1.35 (0.0394 – 0.0531)	5 و 4 دنده


## دنده برنجی دوتایی دنده ۱ و ۲

واحد : mm (in)



حد سایش	استاندارد	اندازه
0.2 (0.008)	0.6 – 0.8 (0.024 – 0.031)	A
	0.6 – 1.1 (0.024 – 0.043)	B

## برنجی دنده عقب



حد سایش	اندازه
1.2 mm (0.047 in)	A

## خار رینگی‌های موجود

## اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

توبی سنکرونیزه دنده ۱ و ۲ (روی شفت زیر)

لقی مجاز	ضخامت (mm / in)
* شماره قطعه	
32269-03E03	1.95 (0.0768)
32269-03E00	2.00 (0.0787)
32269-03E01	2.05 (0.0807)
32269-03E02	2.10 (0.0827)

\*: برای کسب آخرین اطلاعات همیشه با بخش قطعات تماس بگیرید.

## توبی سنکرونیزه دنده ۳ و ۴ (روی شفت ورودی)

لقی مجاز	ضخامت (mm / in)
* شماره قطعه	
32269-03E03	1.95 (0.0768)
32269-03E00	2.00 (0.0787)
32269-03E01	2.05 (0.0807)
32269-03E02	2.10 (0.0827)

\*: برای کسب آخرین اطلاعات همیشه با بخش قطعات تماس بگیرید.

## دنده ۵ زیر (روی شفت زیر)

لقی مجاز	ضخامت (mm (in))
* شماره قطعه	
32348-05E00	1.95 (0.0768)
32348-05E01	2.05 (0.0807)
32348-05E02	2.15 (0.0846)
32348-05E03	2.25 (0.0886)

\* : برای کسب آخرین اطلاعات همیشه با بخش قطعات تماس بگیرید.

## واشرهای موجود

## دنده ۴ ورودی (روی شفت ورودی کلاچ)

اندازه مجاز	ضخامت (mm (in))
* شماره قطعه	
32278-03E01	4.500 (0.1772)
32278-03E02	4.525 (0.1781)
32278-03E03	4.550 (0.1791)
32278-03E04	4.575 (0.1801)

\* : برای کسب آخرین اطلاعات همیشه با بخش قطعات تماس بگیرید.

## واشر پشت دنده دیفرانسیل

لقی بین دنده سرپلوس و پوسته دیفرانسیل (با واشر)	ضخامت (mm (in))
* شماره قطعه	
38424-E 3020	0.75 – 0.80 (0.0295 – 0.0315)
38424-E 3021	0.80 – 0.85 (0.0315 – 0.0335)
38424-E 3022	0.85 – 0.90 (0.0335 – 0.0354)
38424-E 3023	0.90 – 0.95 (0.0354 – 0.0374)

\* : برای کسب آخرین اطلاعات همیشه با بخش قطعات تماس بگیرید.

لقی طولی شفت کلاچ و سفتی شفت زیر و بلبرینگ دیفرانسیل و شیم تنظیم

## سفتی بلبرینگ و بازی انتهایی

واحد : mm (in)

لقی بلبرینگ شفت زیر	0.06 – 0.11 (0.0024 – 0.0043)
لقی طولی شفت کلاچ	0 – 0.05 (0 – 0.0020)
لقی بلبرینگ دیفرانسیل	0.40 – 0.45 (0.0157 – 0.0177)

## گشتاور کلی چرخش (با بلبرینگ نو)

واحد : N.m (kg-cm, in-lb)

گشتاور کلی چرخش (با بلبرینگ نو)	8.8 – 21.6 (90 – 220, 78 – 191)
---------------------------------	---------------------------------

## شیم تنظیم بلبرینگ شفت زیر

* شماره قطعه	mm (in)	ضخامت
32139-03E11		0.40 (0.0157)
32139-03E00		0.44 (0.0173)
32139-03E01		0.48 (0.0189)
32139-03E12		0.52 (0.0205)
32139-03E02		0.56 (0.0220)
32139-03E03		0.60 (0.0236)
32139-03E04		0.64 (0.0252)
32139-03E05		0.68 (0.0268)
32139-03E06		0.72 (0.0283)
32139-03E07		0.76 (0.0299)
32139-03E08		0.80 (0.0315)
32139-03E13		1.20 (0.0472)

\*: برای کسب آخرین اطلاعات همیشه با بخش قطعات تماس بگیرید.

## جدول انتخاب شیم تنظیم بلبرینگ شفت زیر

mm (in) : واحد

شیم مناسب	اندازه «C»
0.40 (0.0157)	0.30 – 0.34 (0.0118 – 0.0134)
0.44 (0.0173)	0.34 – 0.38 (0.0134 – 0.0150)
0.48 (0.0189)	0.38 – 0.42 (0.0150 – 0.0165)
0.52 (0.0205)	0.42 – 0.46 (0.0165 – 0.0181)
0.56 (0.0220)	0.46 – 0.50 (0.0181 – 0.0197)
0.60 (0.0236)	0.50 – 0.54 (0.0197 – 0.0213)
0.64 (0.0252)	0.54 – 0.58 (0.0213 – 0.0228)
0.68 (0.0268)	0.58 – 0.62 (0.0228 – 0.0244)
0.72 (0.0283)	0.62 – 0.66 (0.0244 – 0.0260)
0.76 (0.0299)	0.66 – 0.70 (0.0260 – 0.0276)
0.80 (0.0315)	0.70 – 0.74 (0.0276 – 0.0291)
0.40 + 0.44 (0.0157 + 0.0173)	0.74 – 0.78 (0.0291 – 0.0307)
0.44 + 0.44 (0.0173 + 0.0173)	0.78 – 0.82 (0.0307 – 0.0323)
0.44 + 0.48 (0.0173 + 0.0189)	0.82 – 0.86 (0.0323 – 0.0339)
0.48 + 0.48 (0.0189 + 0.0189)	0.86 – 0.90 (0.0339 – 0.0354)
0.48 + 0.52 (0.0189 + 0.0205)	0.90 – 0.94 (0.0354 – 0.0370)
0.52 + 0.52 (0.0205 + 0.0205)	0.94 – 0.98 (0.0370 – 0.0386)
0.52 + 0.56 (0.0205 + 0.0220)	0.98 – 1.02 (0.0386 – 0.0402)
0.56 + 0.56 (0.0220 + 0.0220)	1.02 – 1.06 (0.0402 – 0.0417)
0.56 + 0.60 (0.0220 + 0.236)	1.06 – 1.10 (0.0417 – 0.0433)
0.60 + 0.60 (0.0236 + 0.0236)	1.10 – 1.14 (0.0433 – 0.0449)
0.60 + 0.64 (0.0236 + 0.0252)	1.14 – 1.18 (0.0449 – 0.0465)
0.64 + 0.64 (0.0252 + 0.0252)	1.18 – 1.22 (0.0465 – 0.0480)
0.64 + 0.68 (0.0252 + 0.0268)	1.22 – 1.26 (0.0480 – 0.0496)
0.68 + 0.68 (0.0268 + 0.0268)	1.26 – 1.30 (0.0496 – 0.0512)
0.68 + 0.72 (0.0268 + 0.0283)	1.30 – 1.34 (0.0512 – 0.0528)
0.72 + 0.72 (0.0283 + 0.0283)	1.34 – 1.38 (0.0528 – 0.0543)
0.72 + 0.76 (0.0283 + 0.0299)	1.38 – 1.42 (0.0543 – 0.0559)
0.76 + 0.76 (0.0299 + 0.0299)	1.42 – 1.46 (0.0559 – 0.0575)
0.76 + 0.80 (0.0299 + 0.0315)	1.46 – 1.50 (0.0575 – 0.0591)

## شیم تنظیم بلبرینگ شفت کلاچ

* شماره قطعه	ضخامت
32225-08E00	0.40 (0.0157)
32225-08E01	0.44 (0.0173)
32225-08E02	0.48 (0.0189)
32225-08E03	0.52 (0.0205)
32225-08E04	0.56 (0.0220)
32225-08E05	0.60 (0.0236)
32225-08E06	0.64 (0.0252)
32225-08E07	0.68 (0.0268)
32225-08E08	0.72 (0.0283)
32225-08E09	0.76 (0.0299)
32225-08E10	0.80 (0.0315)
32225-08E11	1.20 (0.0472)

\*: برای کسب آخرین اطلاعات همیشه با بخش قطعات تماس بگیرید.

## جدول انتخاب شیم تنظیم بلبرینگ شفت کلاچ

شیم‌های مناسب	انحراف عقریه ساعت
0.64 (0.0252)	0.65 – 0.69 (0.0256 – 0.0272)
0.68 (0.0268)	0.69 – 0.73 (0.0272 – 0.0287)
0.72 (0.0283)	0.73 – 0.77 (0.0287 – 0.0303)
0.76 (0.0299)	0.77 – 0.81 (0.0303 – 0.0319)
0.80 (0.0315)	0.81 – 0.85 (0.0319 – 0.0335)
0.40 + 0.44 (0.0157 + 0.0173)	0.85 – 0.89 (0.0335 – 0.0350)
0.44 + 0.44 (0.0173 + 0.0173)	0.89 – 0.93 (0.0350 – 0.0366)
0.44 + 0.48 (0.0173 + 0.0189)	0.93 – 0.97 (0.0366 – 0.0382)
0.48 + 0.48 (0.0189 + 0.0189)	0.97 – 1.01 (0.0382 – 0.0398)
0.48 + 0.52 (0.0189 + 0.0205)	0.01 – 1.05 (0.0398 – 0.0413)
0.52 + 0.52 (0.0205 + 0.0205)	1.05 – 1.09 (0.0413 – 0.0429)
0.52 + 0.56 (0.0205 + 0.0220)	1.09 – 1.13 (0.0429 – 0.0445)
0.56 + 0.56 (0.0220 + 0.0220)	1.13 – 1.17 (0.0445 – 0.0461)
0.56 + 0.60 (0.0220 + 0.0236)	1.17 – 1.21 (0.0461 – 0.0476)
0.60 + 0.60 (0.0236 + 0.0236)	1.21 – 1.25 (0.0476 – 0.0492)
0.60 + 0.64 (0.0236 + 0.0252)	1.25 – 1.29 (0.0492 – 0.0508)
0.64 + 0.64 (0.0252 + 0.0252)	1.29 – 1.33 (0.0508 – 0.0524)
0.64 + 0.68 (0.0252 + 0.0268)	1.33 – 1.37 (0.0524 – 0.0539)
0.68 + 0.68 (0.0268 + 0.0268)	1.37 – 1.41 (0.0539 – 0.0555)
0.68 + 0.72 (0.0268 + 0.0283)	1.41 – 1.45 (0.0555 – 0.0571)
0.72 + 0.72 (0.0283 + 0.0283)	1.45 – 1.49 (0.0571 – 0.0587)
0.72 + 0.76 (0.0283 + 0.0299)	1.49 – 1.53 (0.0587 – 0.0602)
0.76 + 0.76 (0.0299 + 0.0299)	1.53 – 1.57 (0.0602 – 0.0618)
0.76 + 0.80 (0.299 + 0.0315)	1.57 – 1.61 (0.0618 – 0.0634)
0.80 + 0.80 (0.0315 + 0.0315)	1.61 – 1.65 (0.0634 – 0.0650)
0.44 + 1.20 (0.0173 + 0.0472)	1.65 – 1.69 (0.0650 – 0.0665)

## شیم تنظیم بلبرینگ دیفرانسیل

* شماره قطعه	ضخامت (mm (in))
38453-96E00	0.40 ( 0.0157)
38453-96E01	0.44 (0.0173)
38453-96E02	0.48 (0.0189)
38453-96E03	0.52 (0.0205)
38453-96E04	0.56 (0.0220)
38453-96E05	0.60 (0.0236)
38453-96E06	0.64 (0.0252)
38453-96E07	0.68 (0.0268)
38453-96E08	0.72 (0.0283)
38453-96E09	0.76 (0.0299)
38453-96E10	0.80 (0.0315)
38453-96E11	0.84 (0.0331)
38453-96E12	0.88 (0.0346)
38453-96E13	1.20 (0.0472)

\*: برای کسب آخرین اطلاعات همیشه با بخش قطعات تماس بگیرید

### جدول انتخاب شیم تنظیم بلبرینگ دیفرانسیل

شیم‌های مناسب	انحراف عقریه ساعت
$0.44 + 0.48 (0.0173 + 0.0189)$	$0.47 - 0.51 (0.0185 - 0.0201)$
$0.48 + 0.48 (0.0189 + 0.0189)$	$0.51 - 0.55 (0.0201 - 0.0217)$
$0.48 + 0.52 (0.0189 + 0.0205)$	$0.55 - 0.59 (0.0217 - 0.0232)$
$0.52 + 0.52 (0.0205 + 0.0205)$	$0.59 - 0.63 (0.0232 - 0.0248)$
$0.52 + 0.56 (0.0205 + 0.0220)$	$0.63 - 0.67 (0.0248 - 0.0264)$
$0.56 + 0.56 (0.0220 + 0.0220)$	$0.67 - 0.71 (0.0264 - 0.0280)$
$0.56 + 0.60 (0.0220 + 0.0236)$	$0.71 - 0.75 (0.0280 - 0.0295)$
$0.60 + 0.60 (0.0236 + 0.0236)$	$0.75 - 0.79 (0.0295 - 0.0311)$
$0.60 + 0.64 (0.0236 + 0.0252)$	$0.79 - 0.83 (0.0311 - 0.0327)$
$0.64 + 0.64 (0.0252 + 0.0252)$	$0.83 - 0.87 (0.0327 - 0.0343)$
$0.64 + 0.68 (0.0252 + 0.0268)$	$0.87 - 0.91 (0.0343 - 0.0358)$
$0.68 + 0.68 (0.0268 + 0.0268)$	$0.90 - 0.95 (0.0358 - 0.0374)$
$0.68 + 0.72 (0.0268 + 0.0283)$	$0.95 - 0.99 (0.0374 - 0.0390)$
$0.72 + 0.72 (0.0283 + 0.0283)$	$0.99 - 1.03 (0.0390 - 0.0406)$
$0.72 + 0.76 (0.0283 + 0.0299)$	$1.03 - 1.07 (0.0406 - 0.0421)$
$0.76 + 0.76 (0.0299 + 0.0299)$	$1.07 - 1.11 (0.0421 - 0.0437)$
$0.76 + 0.80 (0.0299 + 0.0315)$	$1.11 - 1.15 (0.0437 - 0.0453)$
$0.80 + 0.80 (0.0315 + 0.0315)$	$1.15 - 1.19 (0.0453 - 0.0469)$
$0.44 + 1.20 (0.0173 + 0.0472)$	$1.19 - 1.23 (0.0469 - 0.0484)$
$0.48 + 1.20 (0.0189 + 0.0472)$	$1.23 - 1.27 (0.0484 - 0.0500)$
$0.52 + 1.20 (0.0205 + 0.0472)$	$1.27 - 1.31 (0.0500 - 0.0516)$

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)



اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

