

L9741

1003 — به پایه ۷ همین IC

به پایه ۱۴۰ میکرو و پایه ۱۲ IC فلش

به پایه ۲۶ همین IC

4725
C

بدون استفاده

به پایه ۲۱ همین IC

بدون استفاده

392 — به پایه های ۱۴، ۱۵، ۱۶ میکرو

ارتباط با پایه ۶۱ میکرو

سیگنال دریافتی از سنسور دور موتور به پایه ۸۵ کانکتور

سیگنال دریافتی از سنسور دور موتور به پایه ۵۴ کانکتور

2702

3002 — به پایه ۲۹ کانکتور +۱۲ ولت سوئیچ

به پایه ۵ IC شش پایه کوچک و پایه های ۶ و ۷ میکرو

VCC-5V

ورودی +۱۲ از پایه ۳۰ کانکتور با یک دیود سری

ارتباط با پایه ۲۱ کانکتور ایسیو ۵ ولت سنسور دریچه گاز

ارتباط با پایه ۵۰ کانکتور ۵ ولت TMAP

به پایه ۸۸ کانکتور شبکه CAN

به پایه ۵۷ کانکتور شبکه CAN

ارتباط با پایه ۹۱ میکرو

ارتباط با پایه ۹۲ میکرو

بدون استفاده

ارتباط با پایه ۷۸ میکرو

بدون استفاده

ارتباط با پایه ۵۶ کانکتور ایسیو کانکت به دیاگ

ارتباط با پایه ۷۷ میکرو

بدون استفاده

GND