

## بخش سوم



# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



---

### فهرست مطالب

|            |   |
|------------|---|
| شماره صفحه | عنوان   |
| ۴۳         | پیش هشدار   |
| ۴۳         | قطعاتی که نیاز به سفت کردن با آچار زاویه‌ای دارند |
| ۴۳         | روش بکار بردن چسب آب بندی                         |
| ۴۴         | آماده سازی  |
| ۴۴         | ابزارهای مخصوص                                    |
| ۴۶         | ابزارهای عمومی                                    |
| ۴۸         | قطعات اجزاء خارجی                                 |
| ۴۸         | پیاده و سوار کردن                                 |
| ۵۱         | روشهای سفت کردن                                   |
| ۵۲         | اندازه گیری فشار کمپرس                            |
| ۵۳         | کارتل روغن  |
| ۵۳         | اجزاء   |
| ۵۳         | پیاده کردن  |
| ۵۶         | سوار کردن   |
| ۶          | زنجبیر تایم                                       |
| ۶          | اجزاء   |
| ۶۱         | محل های بکار گیری چسب آب بندی                     |
| ۶۳         | پیاده کردن  |
| ۷۱         | بازرسی  |
| ۷۱         | سوار کردن   |
| ۷۶         | کاسه نمد  |
| ۷۶         | تعویض کردن  |
| ۷۶         | لاستیک ساق سوپاپ                                  |
| ۷۷         | سمت سوار کردن کاسه نمد                            |
| ۷۷         | کاسه نمد جلو                                      |
| ۷۸         | کاسه نمد عقب                                      |
| ۷۹         | سرسیلندر  |
| ۷۹         | اجزاء   |
| ۸۱         | پیاده کردن  |
| ۸۱         | باز کردن  |
| ۸۲         | بازرسی  |
| ۸۲         | تاب سرسیلندر                                      |
| ۸۲         | بررسی ظاهری میل سوپاپ                             |
| ۸۲         | لنگی میل سوپاپ                                    |
| ۸۲         | ارتفاع بادامک میل سوپاپ                           |
| ۸۳         | لقی میل سوپاپ                                     |
| ۸۴         | لقی طولی میل سوپاپ                                |
| ۸۴         | لنگی (تاب) دنده میل سوپاپ                         |
| ۸۴         | لقی گاید سوپاپ                                    |
| ۸۴         | تعویض گاید سوپاپ                                  |
| ۸۵         | سیت های سوپاپ                                     |
| ۸۵         | تعویض سیت سوپاپ با قطعات یدکی                     |
| ۸۶         | ابعاد سوپاپ                                       |
| ۸۶         | فنر سوپاپ   |
| ۸۷         | تابیت   |
| ۸۸         | جمع کردن  |
| ۸۸         | سوار کردن   |
| ۹۳         | لقی سوپاپها                                       |
| ۹۵         | تنظیمات   |
| ۹۸         | مجموعه موتور                                      |
| ۹۹         | پیاده و سوار کردن                                 |
| ۱۰۰        | پیاده کردن  |


|     |  |
|-----|--|
| ۱.۱ | سوار کردن  |
| ۱.۱ | بلوک سیلندر  |
| ۱.۲ | اجزاء  |
| ۱.۲ | پیاده و سوار کردن  |
| ۱.۲ | باز کردن   |
| ۱.۲ | پیستون و میل لنگ   |
| ۱.۲ | بازرسی   |
| ۱.۳ | لقی بین پیستون و گزن بین   |
| ۱.۳ | لقی جای رینگها در پیستون   |
| ۱.۴ | دهانه رینگ پیستون  |
| ۱.۴ | خمیدگی و قاب شاتون   |
| ۱.۵ | قاب و فرسودگی بلوک سیلندر  |
| ۱.۶ | میل لنگ  |
| ۱.۷ | لقی باتاقانها  |
| ۱.۹ | لقی بوش شاتون(سر کوچک)   |
| ۱۱  | تعویض بوش شاتون(سر کوچک)   |
| ۱۱  | لنگی/قاب/فلایویل/صفحه محرك   |
| ۱۱  | جمع کردن   |
| ۱۱  | پیستون   |
| ۱۱۱ | میل لنگ  |
| ۱۱۳ | بوش ته میل لنگ (گیربکس معمولی M/T) یا راهنمای مبدل (گیربکس اتوماتیک A/T) |
| ۱۱۳ | دراپو پلیت   |
| ۱۱۴ | اطلاعات سروپس و مشخصات (SDS)   |
| ۱۱۴ | مشخصات عمومی   |
| ۱۱۴ | فشار کمپرس موتور   |
| ۱۱۴ | سر سیلندر  |
| ۱۱۵ | سوپاپ  |
| ۱۱۵ | لقی سوپاپ  |
| ۱۱۶ | شیمهای موجود   |
| ۱۱۸ | فنر سوپاپ  |
| ۱۱۸ | تایپیت   |
| ۱۱۹ | گایید سوپاپ  |
| ۱۲۰ | سیست سوپاپ   |
| ۱۲۱ | VQ30DE   |
| ۱۲۱ | میل سوپاپ و بوش میل سوپاپ  |
| ۱۲۲ | بلوک سیلندر  |
| ۱۲۴ | پیستون، رینگ پیستون و گزن بین  |
| ۱۲۴ | پیستون های در دسترس (موجود)  |
| ۱۲۴ | رینگ پیستون  |
| ۱۲۴ | گزن بین  |
| ۱۲۵ | شاتون  |
| ۱۲۶ | میل لنگ  |
| ۱۲۷ | باتاقانهای ثابت در دسترس موجود   |
| ۱۲۷ | آندر سایز  |
| ۱۲۸ | باتاقانهای متحرک در دسترس (موجود)  |
| ۱۲۸ | باتاقانهای متحرک   |
| ۱۲۸ | آندر سایز  |
| ۱۲۸ | اجزاء متفرقه   |
| ۱۲۸ | لقی باتاقان  |

### قطعاتی که نیاز به سفت کردن با آچار زاویه‌ای دارند.

- از آچار سفت کردن زاویه‌ای برای سفت کردن نهائی قطعات موتوری زیر استفاده نمایید.
- پیچهای سر سیلندر **a**
- پیچهای کپه یا تاقانهای ثابت **b**
- مهره‌های کپه یا تاقانهای متحرک **c**
- پیچ پولی میل لنگ **d**
- برای سفت کردن نهائی از تورک متر استفاده نکنید.
- مقادیر گشتاور برای این قطعات تنها در مراحل اولیه بستن رعایت می‌گردد.
- از تمیز بودن رزووه‌ها و محل‌های تماس آنها اطمینان حاصل نموده و آنها را با روغن موتور چرب و آغشته نمایید


### روش بکار بردن چسب آب بندی

- ۱- از یک کاردک استفاده کرده و تمام باقیمانده‌های چسب آب بندی قدیمی را از سطوح تماس و شیارها بتراشید. همچنین بطور کامل این سطوح را از هرگونه چربی و روغن تمیز نمایید.
- ۲- نواری پیوسته و یکنواخت از چسب آب بندی را به سطوح تماس بزنید.  
(از چسب آب بندی اصلی یا مشابه استفاده نمایید.)
- قطر چسب آب بندی باید به مقدار مشخص شده باشد، این موضوع را حتماً رعایت نمایید.



- ۳- چسب آب بندی را در سمت داخل سوراخهای پیچها بکار بردید (مگر اینکه به نحو دیگری توصیه شده باشد).
- ۴- مونتاژ حدوداً بایستی ۵ دقیقه پس از چسب زدن انجام گیرد.

- ۵- حداقل 30 دقیقه صبر نمایید، سپس اقدام به ریختن روغن و مایع خنک کننده موتور نمایید.



## ابزارهای مخصوص

| شماره ابزار<br>نام ابزار   | شرح   |
|--|---|
| TS999-99-001<br>استند موتور و گیربکس چند منظوره<br>شماره فنی قدیم:<br>ST0501S000<br>1 ST05011000<br>2 ST05012000     | باز کردن و جمع کردن موتور                                       |
| TS999-99-016<br>واسطه پایه موتور<br>شماره فنی قدیم:<br>KV10106500<br>KV10117000<br>KV10117001                        |   |
| KV10116200<br>فنر جمع کن سوپاپ<br>1 KV10115900<br>ملحقات   | باز کردن میکانیزم سوپاپها                                       |
| KV10115600<br>سمیه لاستیک ساق سوپاپ  | سوار کردن لاستیک ساق سوپاپ<br>(از سمت A استفاده نمایید) . سمت A |
| KV10115100<br>مجموعه نگهدارنده سوپاپ<br>1 KV10115110<br>انبر نگهدارنده میل سوپاپ<br>2 KV10115120<br>نگهدارنده تایبیت | تعویض شیم   |
| ST16610001<br>ابزار بیرون کشیدن بوش راهنمای میل لنگ  | بیاده کردن بوش راهنمای میل لنگ                                  |

| شرح  | شماره ابزار<br>نام ابزار   |
|--|--|
| جدا کردن کارتل روغن استیل و قاب رنجبر<br>تایم عقب  | KV10111100<br>کاتر چسب آب بندی                                       |
| سفت کردن پیچهای کپه یاتاقانها، سر سبلتدر<br>و غیره | OUT106069T<br>آچار سفت کردن زاویهای<br>شماره فنی قدیم:<br>KV10112100 |
| پیاده کردن فیلتر روغن                              | KV10115801<br>(ساخت کنت مور - اروپا)<br>آچار فیلتر روغن              |



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

## ابزارهای عمومی

| شرح  | نام ابزار<br>شماره ابزار            |
|--|-------------------------------------|
| <b>باز کردن و بستن شمع</b><br>   | <b>چار شمع</b>                      |
| <b>آب بندی و سنگ زدن سیت سوباب</b><br>   | <b>مجموعه سیت تراش</b>              |
| <b>پیاده و سوار کردن رینگ پیستون</b><br>   | <b>رینگ باز کن</b>                  |
| <b>پیاده و سوار کردن گایید سوباب</b><br><b>هوای دود:</b><br>a = 9.5 mm (0.374 in)<br><b>قطر</b><br>b = 5.5 mm (0.217 in)<br><b>قطر</b><br><b>شرکت دیجیتال خودرو (مسویت محدود)</b><br>  | <b>صمبه گایید سوباب</b>             |
| <b>دود و هوای</b><br>d <sub>1</sub> = 6.0 mm (0.236 in)<br><b>قطر</b><br>d <sub>2</sub> = 10.2 mm (0.402 in)<br><b>قطر</b><br>   | <b>گایید تراش (برقو)</b>            |
| <b>باز سازی رزوه سیستم اگزوز قبل از سوار کردن سنسور نو اکسیژن (با روغن ضد گرفتگی معرفی شده زیر بکار ببرید).</b><br><b>a = 1.5 mm</b> <b>گام و قطر 18 mm</b><br><b>برای سنسور اکسیژن زیر کوپیا</b><br><b>b = 1.25 mm</b> <b>گام و قطر (12 mm)</b><br><b>برای سنسور اکسیژن تیتانیا</b><br> | <b>تمیز گننده رزوه سنسور اکسیژن</b> |

| نام ابزار  | شماره ابزار  | شرح  |
|--|--|--|
| روغن ضد گرفتگی<br>Permatex 133AR<br>نمای مشابه قابل<br>(MIL-A-907) تطبیق با مشخصات | روغن ضد گرفتگی<br>Permatex 133AR<br>نمای مشابه قابل<br>(MIL-A-907) تطبیق با مشخصات | وسيله تميز کردن رزوه سنسور اکسیژن در هنگام باز سازی رزووهای سیستم اگرور                              |
| آجار پیچ سر سیلندر<br>ST10120000   | آجار پیچ سر سیلندر   | شل و سفت کردن پیچ های سرسیلندر<br>قطر a : 13 (0.51)<br>b : 12 (0.47)<br>c: 10 (0.39)<br>واحد mm (in) |
| رنگ جمع کن پیستون<br>EM03470000  | رنگ جمع کن پیستون  | جا زدن مجموعه پیستون در سیلندر   |
| تفنگ چسب زن<br>WS39930000  | تفنگ چسب زن  | فشار دادن لوله چسب آب بندی<br>شرکت مهندسی خودرو سامانه (مسئلیت محدود)                                |

اولین سامانه در جهان تعمیر کاران خودرو در ایران

پیاده و سوار کردن

SEC. 111•140•148•163•164•220•223

8.5 - 10.7  
(0.86 - 1.1, 75 - 95)

 8.5 - 10.7

 8.5 - 10.7  
(0.86 - 1.1)

## **P** به روش های سفت کاری، تراجمه کنید.

روش های سنت

روش های سفت

بیو لائستیکس

۹.۸ - ۱۲.۷  
(۱.۰ - ۱.۳, ۸۷ - ۱۱۲)

 8.5 - 10.7  
(0.88 - 1.1, 75 - 95)

۱۰ در بعضی از مدل‌ها قصبه نشده است

## ۲- فقط مدلل‌های مجهیز به مبدل

راہہ کاتالوگسٹی

الله رب العالمين

شیخ گفت | جم خوش | هواي | مدونه

 8.4 - 10.8  
(0.85 - 1.1  
74 - 96)

20


**19** : N-m (kg-m, in-lb)


卷之三

9. مانیفولد هوا
10. پوسته گاز
11. شیرینیکی دور آرام
12. شیر برقی کنترل مقدار بخارات چذب شده

- 5. مجموعه لوله بترين
- 6. رگلابند فشار بترين
- 7. کوبیل چرقه با ترافرزیستور قدرتی
- 8. قاب ترزلینی موقوت


۱. پایه مانیفولد هوا (جمع کننده)
۲. مانیفولد هوا (جمع کننده)
۳. مجموعه ضربه گیر فشار بتنی و  
شلنج تندیه بتنی
۴. این






### روش‌های سفت کردن مانیفولد هوا

- به ترتیب شماره گذاری شده در شکل سفت نمایید.
- تمام پیچها و مهره‌ها را به مقدار (0.5 تا 1.0 kg-m, 44 in-lb) سفت نمایید.
- در انتهای تمام پیچها و مهره‌ها را به مقدار (2.7 تا 3.2 kg-m, 20 to 23 ft-lb) سفت نمایید.
- گشتاور سفت کردن همه پیچها و مهره‌ها را حداقل به پنج مرحله تقسیم و مرحله به مرحله سفت نمایید.




### لوله بنزین

- به ترتیب شماره گذاری شده در شکل سفت نمایید.
- تمام پیچها را به مقدار (0.95 to 1.1 kg-m, 95 to 105 in-lb) سفت نمایید.
- سپس تمام پیچها را به مقدار (2.1 to 2.7 kg-m, 15 to 20 ft-lb) سفت نمایید.




### رگلاتور فشار بنزین

- رگلاتور فشار بنزین را به مقدار (0.39 to 0.49 kg-m, 33.9 to 40.0 in-lb) سفت نمایید.
- پیچها را به مقدار مساوی در چندین مرحله سفت نمایید تا رگلاتور به مقدار مشخص شده گشتاور برسد.
  - همیشه اورینگ را با اورینگ نو تعویض نمایید.
  - اورینگ را با روغن موتور نو چرب نمایید.




### پوسته گاز

- به ترتیب شماره گذاری شده در شکل سفت نمایید.
- تمام پیچها را به مقدار (0.9 to 1.1 kg-m, 79 to 95 in-lb) سفت نمایید.
- سپس تمام پیچها را به مقدار (1.8 to 2.2 kg-m, 13 to 16 ft-lb) سفت نمایید.




### مانیفولد هوا (جمع کننده)


تمام پیچها و مهره‌ها بترتیب شماره گذاری شده در شکل به مقدار (1.1 to 1.6 kg-m, 8 to 11 ft-lb) سفت نمایید.



- ۱- موتور را گرم نمایید.
- ۲- سوئیچ خودرو را ببندید.
- ۳- فشار بنزین را آزاد نمایید.
- ۴- به صفحه EC1-۲۹ «آزاد کردن فشار بنزین» مراجعه نمایید.
- ۵- کویل جرقه‌را همراه با سوکت ترانزیستور قدرتی جدا کرده، سپس کویل جرقه را پیاده نمایید.
- ۶- تمام شمعها را پیاده نمایید.
- ۷- فیوز انژکتور بنزین را بیرون آورید



- ۸- کمپرس سنج را به سیلندر شماره ۱ وصل نمایید.
- ۹- پدال گاز را تا انتهای فشار دهید تا دریچه گاز کاملاً باز بماند.
- ۱۰- موتور را استارت بزنید و حداکثر فشار نشانده شده را یادداشت نمایید.
- ۱۱- اندازه‌گیری را برای تمام سیلندرها به نحو گفته شده در بالا تکرار نمایید.
- ۱۲- همیشه از باطری کاملاً شارژ شده استفاده نمایید تا بتوانید به سرعت یا دور مشخص شده دست یابید.



**واحد : Kpa (bar,kg/cm<sup>2</sup>,PSI) / rpm**


| حد مجاز اختلاف بین سیلندرها | حداقل                  | استاندارد                   | موتور            |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
| 98(0.98,1.0,14)/300         | 981(9.81,10.0,142)/300 | 1,275(12.75,13.0,185) / 300 | VQ20DE<br>VQ30DE |

۱- اگر مقدار کمپرس در یک یا دو سیلندر پائین بود:

- a. از طریق سوراخهای جای شمع مقدار کمی روغن به داخل سیلندرها اضافه نمایید.
- b. مقدار کمپرس را مجدداً امتحان نمایید.
- اگر اضافه کردن روغن باعث بهبود کمپرس گردید، رینگ‌های پیستون ممکن است فرسودگی یا آسیب دیدگی داشته باشند. رینگ‌های پیستون را پس از بازدید پیستون تعویض نمایید.
- اگر فشار کمپرس همچنان پائین بود، سوپاپ ممکن است چسبیده یا درست در محل نشیمنگاه ننشسته باشد، سوپاپ و سیت سوپاپ را بازرسی و تعمیر نمایید. (به اطلاعات سرویس و مشخصات (SDS، EM ۱۱۵ و EM ۱۲۰ مراجعه نمایید)، اگر سوپاپ و سیت سوپاپ آسیب دیدگی جدی داشتند آنها را تعویض نمایید.
- اگر کمپرس در دو سیلندر مجاور هم پائین بود.
- a. واشر سرسیلندر ممکن است نشتشی (سوختگی) داشته باشد یا هر دو سیلندر ممکن است چار مشکل اجزاء سوپاپ باشند. بر حسب نیاز بازرسی و تعمیر را انجام دهید.



اجزاء



سیاده کردن

blüte


در هنگام بیاده کردن کارتل روغن الومینیومی از موتور، ابتدا سنسورهای موقعیت میل لنگ

شانه (مسئولیت محدود) را از مجموعه پیاده نمایید.


مراقب آسیب‌دیدگی لبه‌های سنسور و دندانه‌های صفحه سیگنال پاشید.

- ۱- صفحه زیر موتور را پیاده نمایید.
  - ۲- روغن موتور را تخلیه نمایید.


۳- سیچهای کارتل استیل، و غر، را یاز نمایید.




- خواهد شد.
  - از پیچ گوشتی استفاده ننمایید چون باعث بهم خوردن شکل فلانچ کارتل روغن
  - مراقب آسیب دیدن سطح تماس آلومینیومی باشید.
  - a. ابزار مخصوص را بین کارتل آلومینیومی روغن و کارتل استیل روغن قرار دهید.
  - ۴- کارتل استیل روغن را پیاده ننمایید.



- .b. با زدن ضربه چکش به کناره ابزار آنرا در جهت خواسته شده بلغزانید.  
.c. کارتل روغن استیل را پیاده نمایید.





۵- صافی روغن را پیاده نمایید.





۶- لوله اگزوز جلو و پایه آنرا پیاده نمایید.  
 به صفحه ۳۷ FE «پیاده و سوار کردن» «مراجعه نمایید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





- ۷- با استفاده از جک مناسب و قرار دادن آن در زیر دیفرانسیل ، موتور را بوسیله قلاب و وینچ بالا نگهدارید.
- ۸- سنسورهای موقعیت میل لنگ (موقعیت و مرجع) را از کارتل روغن پیاده نمایید.
- ۹- مهره‌ها و پیچه‌ای دسته موتور عقب و جلو موتور را باز نمایید.
- ۱۰- رام وسط را پیاده نمایید.




- ۱۱- تسممه‌ها را پیاده نمایید.
- ۱۲- کمپرسور هوا و پایه آنرا پیاده نمایید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




- ۱۳- صفحه پوششی عقب را پیاده نمایید.
- ۱۴- فیلتر روغن، پیچ محکم کننده خنک کن روغن و شلنگهای آب یا لوله‌ها را پیاده نمایید.  
(برای مدل‌های مجهز به خنک کن روغن)



۱۵- پیچهای کارتل آلومینیومی روغن را بترتیب شماره باز نمایید.



۱۶- چهار پیچ محکم کننده موتور به پوسته دیفرانسیل را باز نمایید.



۱۷- کارتل آلومینیومی را باز نمایید.

a. ابزار مخصوص با سایز مناسب را در شکاف کارتل آلومینیومی بنحو نشانداده شده در شکل جا بزنید.



● مراقب آسیب دیدن سطح تماس آلومینیومی باشید. (مسئولیت محدود)

● از پیچ گوشته استفاده ننمایید چون باعث بهم خوردن شکل فلاونج کارتل روغن خواهد شد.

b. بوسیله حرکت ابزار مخصوص بطرف بالا و پائین، کارتل آلومینیومی روغن را جدا نمایید.

c. کارتل آلومینیومی روغن را پیاده نمایید.

۱۸- اورینگ‌ها را از بلوک سیلندر و پوسته اویل پمپ جدا نمایید.




### سوار کردن

۱- کارتل روغن آلومینیومی را سوار نمایید.


a. چسب آب بندی قدیمی را از سطوح تماس با استفاده از کاردک پاک نمایید.

● همچنین چسب آب بندی قدیمی را از سطوح تماس بلوک سیلندر، درپوش جلو و کارتل روغن استیل پاک نمایید.


● چسب آب بندی قدیمی را از سوراخ پیچ و رزوه پاک نمایید.




- b. به واشر درپوش جلو و واشر پوسته کاسه نمد عقب چسب آب بندی بزنید.




- c. نواری پیوسته و یکنواخت از چسب آب بندی را به سطوح تماس کارتل روغن آلمینیومی  
بمالید.  
• از چسب آب بندی اصلی یا مشابه استفاده نمایید.




- d. به سمت داخل سطوح آب بندی بنحو نشان داده شده در شکل چسب آب بندی بزنید.  
• مطمئن شوید پهنه‌ای چسب‌آبندی زده شده حتماً  $0.197 \text{ in}$  (0.157 mm) تا  $5.0 \text{ mm}$  (0.197 in) یا  
•  $0.217 \text{ in}$  (0.177 mm) تا  $4.5 \text{ mm}$  (0.177 in) باشد.  
شرکت دیجیتال خودرو و سامانه (مسئولیت محدود)  
مونتاز باید در حدود 5 دقیقه پس از چسب زدن انجام شود.



- e. اورینگ‌های بلوک سیلندر و پوسته پمپ روغن را سوار نمایید.




- f. کارتل روغن آلمینیومی را سوار نمایید.  
• پیچها را بترتیب شماره گذاری شده سفت نمایید.  
• قبل از ریختن مجدد روغن حداقل 30 دقیقه صبر نمایید.  
g. خنک کن روغن، شلنگها و لوله‌های آب (مدلهای مجهز به خنک کن روغن) را سوار نمایید.



۲- چهار پیچ محکم کننده موتور به پوسته دیفرانسیل را ببندید. برای میزان گشتاور سفت کردن به صفحات **۱۰ و ۱۶ AT MT ۲-۱۶** «سوار کردن» مراجعه نمایید.

۳- صفحه پوششی عقب را سوار نمایید.

برای اطلاع از مقدار سفت کردن (گشتاور) پیچهای نگهدارنده خنک کن روغن به صفحه **LC ۸** «خنک کن» مراجعه نمایید.




۴- کمپرسور هوا و پایه آنرا سوار نمایید.  
به صفحه **HA ۱۱۳** «پیاده و سوار کردن کمپرسور» مراجعه نمایید.

۵- تسمه‌ها را سوار نمایید.


۶- رام وسط را سوار نمایید.

۷- مهره‌ها و پیچهای دسته موتور عقب و جلو را سوار نمایید.




۸- سنسورهای موقعیت میل لنگ (موقعیت و مرجع) و بست دسته سیم سنسور حرارتی **۱** اکسیژن (جلو) (خورجین **۲**) را سوار نمایید.  
از نصب صحیح سنسور موقعیت میل لنگ (موقعیت) و بست دسته سیم سنسور حرارتی **۱** اکسیژن (جلو) (خورجین **۲**) بنحو نشانداده شده در شکل مطمئن شوید.

**۹**- لوله اگزوز جلو و پایه آنرا سوار نمایید.  
**۱۰**- صافی روغن را سوار نمایید.




**۱۱**- کارتل روغن استیبل را سوار نمایید.  
چسب‌های آببندی قدیمی را بوسیله کاردک از سطوح تماس پاک نمایید.  
همچنین چسب‌های آببندی قدیمی را از سطوح تماس کارتل روغن آلومنیومی پاک نمایید.




**b**- نواری پیوسته و یکنواخت از چسب آب بندی را به سطح تماس کارتل روغن استیبل بمالید.


از چسب آب بندی اصلی یا مشابه استفاده نمایید.



- عرض چسب آب بندی زده شده باید حتماً ۰.۲۱۷ in (۰.۵۴ mm) تا ۴.۵ باشد.
- مونتاژ باید در حدود ۵ دقیقه پس از زدن چسب آب بندی انجام پذیرد.



- کارتل روغن استیل را سوار نمایید.
- ترتیب شماره گذاری شده در شکل سفت نمایید.
- قبل از ریختن روغن حداقل ۳۰ دقیقه صبر نمایید.




# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



اجزاء



### محلهای بکارگیری چسب آب بندی

- به «سوار کردن» در «کارتل روغن EM ۵۶» مراجعه نمایید.
- قبل از سوار کردن، چسبهای آب بندی های بیرون زده را پاک نمایید.



# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





قاب جلو زنجیر تایم



بیرون زدن (ریشه) جسب آب بندی به سمت خارج سوارخ

قاب عقب زنجیر تایم



**شکل دیجیتالیت محدود**  
چسب زدن را در طرف بیرونی سوارخ پیچ آندازه دهید.

پندو شناخته شده دو انتهی یکدیگر را




5 قطع و سطح تقاطع به حداقل بردازید.  
بیرون زدن ریشه و این آب بندی  
در ابتدای شروع

1: به سطح گود بین پایه میل سوپاپ  
و سرسیلندر جسب آب بندی بزند




پایه میل سوپاپ



2: جسب آب بندی بیرون زده (ریشه)  
را از رویه جلو پاک کنید.  
( جسب آب بندی سفت شده را  
 فقط از سطح پاک کنید.)

mm (in): واحد

در سوپاپ



احتیاط

- پس از پیاده کردن زنجیر تایم، میل لنگ و میل سوپاپ را جداگانه (تک، تک)  
نچرخانید زیرا سوپاپها به سر پیستون‌ها برخورد خواهند کرد.
  - در هنگام سوار کردن میل سوپاپ‌ها، زنجیر سفت کن‌ها، کاسه نمدها یا دیگر قطعات  
سایشی، سطوح تماس را با روغن موتوور نو روغنکاری نمایید.
  - در هنگام سوار کردن سرسیلندر، دندنهای میل سوپاپ ، پولی میل لنگ و کپه‌های  
میل سوپاپ، پیچها و سطوح تماس آنها را با روغن موتوور نو چرب نمایید.
  - قبل از جدا کردن شلنگ بنزین، فشار بنزین را آزاد نمایید.
  - به صفحه ۱۲۹ EC مراجعه نمایید.
  - به هنگام پیاده کردن کارتل‌های روغن و مجموعه پمپ روغن و زنجیر تایم از موتوور،  
ابتدا سنسور موقعیت میل سوپاپ (فاز) و سنسورهای موقعیت میل لنگ را از مجموعه  
پیاده نمایید.
  - مراقب آسیب دیدن لبه‌های سنسور باشید.
  - مایع خنک کننده موتوور را روی تسممهای تریزید.

پیاده کردن

- ۱- روغن موتور را تخلیه نمایید.

۲- فشار بتنزین را آزاد نمایید.

۳- به صفحه EC1-۲۹ «آزاد کردن فشار بتنزین» مراجعه کنید.

۴- مایع خنک کننده موتور را بوسیله باز کردن پیچهای تخلیه بلوک سیلندر تخلیه نمایید. به صفحه MA «توضیح مایع خنک کننده موتور» مراجعه نمایید.


۵- قاب تزئینی سمت چپ را پیاده نمایید.

۶- کانال هوای متصل به مانیفولد هوا، شلنگ ارتباط درب سوپاپ ، شلنگ‌های مکش (وکیوم)، شلنگ‌های بتنزین، سیمهها، دسته سیمهها، سوکتها و دیگر تجهیزات را پیاده نمایید.


۷- موارد زیر را پیاده نمایید.

  - شلنگ‌های وکیوم
  - شلنگ‌های آب
  - شلنگ کنیستر
  - شلنگ ارتباط درب سوپاپ


۸- کوباهای حلقه سمت راست و سمت حب ایجاد نمایید.



۸- مدل بدون سیستم EGR  
پیچهای پایه بالای مانیفولد هوا را پیاده نمایید



۹- مدل مجهز به سیستم EGR  
لوله راهنمای EGR را پیاده نمایید.




# دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


۱۰- پایهای جمع کننده مانیفولد هوا و جمع کننده مانیفولد هوا ( فقط سرسیلندر سمت راست) را پیاده نمایید.




- ۱۱- مجموعه لوله بنزین را پیاده نمایید. به بخش ۱-۳۱ EC «پیاده و سوار کردن انژکتور» مراجعه نمایید.



- ۱۲- مانیفولد هوا را بترتیب عکس سوار کردن، پیاده نمایید. به «روشهای سفت کردن»، صفحه EM ۵۱ ارجاع نمایید.



- ۱۳- در سوپاپ‌های سمت راست و چپ را از سرسیلندر پیاده نمایید.




- ۱۴- سینی زیر موتور را پیاده نمایید.



- ۱۵- چرخ جلو سمت راست و سینی جانبی موتور را پیاده نمایید.

- ۱۶- تسممهای پایه پولی هرزگرد را پیاده نمایید.

- ۱۷- تسممهای پمپ هیدرولیک فرمان و مجموعه پمپ هیدرولیک فرمان را پیاده نمایید.



- ۱۸- سنسور موقعیت میل سوپاپ (فاز) و سنسورهای موقعیت میل لنگ (مرجع) / (موقعیت) را پیاده نمایید.






- ۱۹- بوسیله چرخانیدن میل لنگ، پیستون شماره ۱ را در نقطه مرگ بالا (TDC) و در وضعیت (زمان) کمپرس قرار دهید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- ۲۰- پیچ پولی میل لنگ را شل کنید. (برای این عمل صفحه روپوش عقب کارتل روغن را پیاده کرده و ابزار مناسبی را لای فلایویل قرار دهید تا میل لنگ امکان چرخش نداشته باشد.

- مراقب آسیبدیدن دندانه صفحه سیگنال باشید.



۲۱- با پولی کش مناسب پولی میل لنگ را پیاده نمایید.



۲۲- کمپرسور هوا و پایه آنرا پیاده نمایید.

۲۳- لوله اگروز جلو و پایه آنرا پیاده نمایید.

۲۴- از طریق قلابهای سمت راست و چپ، موتور را بوسیله وینچ یا جرثقیل مناسب از بالا آویزان نمایید.



۲۵- دسته موتور سمت راست، پایه دسته موتور و مهره‌های آن را پیاده نمایید.

۲۶- مجموعه رام وسط را پیاده نمایید.

۲۷- کارتل‌های روغن بالا و پائین را پیاده نمایید.


- برای اطلاع از روش‌های لازم برای انجام مراحل ۲۱ تا ۲۶ به «پیاده کردن» ۵۳ EM مراجعه نمایید.

۲۸- روپوش واتر پمپ را پیاده نمایید.




۲۹- پیچهای قاب جلو زنجیر تایم را باز نمایید.


- پیچها را بترتیب شماره گذاری شده در شکل شل کنید.



- ۳۰- قاب جلو زنجیر تایم را پیاده نمایید.  
• سطوح آب بندی را خمی نکنید.



- ۳۱- راهنمای داخلی زنجیر را پیاده نمایید.  
• ۳۲- راهنمای بالائی زنجیر را پیاده نمایید.  
• ۳۳- زنجیر سفت کن زنجیر تایم و راهنمای جانبی زنجیر را پیاده نمایید.




# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

## اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



- زنجیر سفت کن زنجیر تایم را پیاده نمایید. (پیستون را فشار داده و پین مناسبی را در داخل سوراخ پین جا بزنید).




۳۴- پیچهای دنده اول (بزرگ) میل سوپاپهای چپ و راست را باز نمایید.

۳۵- دنده‌های اول (بزرگ) میل سوپاپهای هر دو طرف، دنده میل لنگ و زنجیر تایم را پیاده نمایید.

- با رنگ به زنجیر تایم و دنده‌های اول (بزرگ) میل سوپاپ برای تنظیم مجدد در هنگام سوار کردن علامت بزنید.



۳۶- پین‌های متوقف کننده مناسی را داخل سوراخ زنجیر سفت کن‌های چپ و راست میل سوپاپ جا بزنید.





### شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**

۳۷- پیچهای دنده دوم (کوچک) میل سوپاپ دود هر طرف را باز نمایید.


- با رنگ به زنجیر تایم و دنده‌های دوم (کوچک) میل سوپاپها برای تنظیم مجدد در هنگام سوار کردن علامت بزنید.




۳۸- دنده دوم (کوچک) میل سوپاپ‌های دود، دنده دوم (کوچک) میل سوپاپ‌های هوا وزنجیرهای میل سوپاپ‌های هر دو طرف را پیدا نمایید.




۳۹- راهنمای پائینی زنجیر را پیدا نمایید.




۴۰- با کاردک چسب‌های آب بندی قاب جلو زنجیر تایم را پاک نمایید.



• چسب‌های آب بندی قدیمی را از رزووه‌ها و جای پیچ پاک کنید.




۴۱- با کاردک تمام سطح روپوش واتر پمپ را از چسب آب بندی قدیمی پاک نمایید.




**بازرسی**


دانه‌های زنجیر را از نظر ترک و فرسودگی یا سائیدگی زیاد بررسی نمایید. در صورت نیاز زنجیر را تعویض کنید.

**سوار کردن**

- ۱- دنده میل لنگ را روی میل لنگ سوار نمایید.
- ۰ از اینکه علامت‌های تطبیق روی دنده میل لنگ رو به سمت جلو موتور قرار گیرد اطمینان حاصل نمایید.




- ۲- میل لنگ را در وضعیتی قرار دهید که پیستون شماره یک در نقطه مرگ بالا (TDC) و زمان کمپرس قرار گیرد



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**

- ۳- راهنمای پائینی زنجیر را روی پین بی سر ب نحوی سوار کنید که علامت راهنما به سمت بالا قرار گیرد.



۴- علائم تطبیق روی دنده‌های دوم میل سوپاپ‌های هوای چپ و راست و دنده‌های دوم میل سوپاپ‌های دود چپ و راست و زنجیرهای میل سوپاپها را بینحو نشاندade شده تنظیم نمایید.

۵- خار میل سوپاپ‌های سمت چپ را داخل شیار دنده میل سوپاپها جا زده و همه را روی میل سوپاپ سوار نمایید. پیچ دنده دوم (کوچک) میل سوپاپ دود سمت چپ را سفت نمایید.




۶- خار میل سوپاپ‌های سمت راست را داخل شیار دنده میل سوپاپها جا زده و دنده‌ها را روی میل سوپاپها سوار نمایید.

۷- پیچ دنده میل سوپاپ دود سمت راست را سفت نمایید.

• از تنظیم بودن علائم تایم روی دنده‌های (دوم یا کوچک) میل سوپاپ‌های هوای راست و چپ با علائم روی زنجیرهای میل سوپاپها اطمینان حاصل نمایید.

• رزوه پیچ‌ها و محل نشست رزوه پیچها را با روغن موتور نو چرب نمایید.

• مراقب جایه جا شدن دنده‌های میل سوپاپ دود و هوا باشید. (ضخامت آنها با هم متفاوت است).



# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۸- پین‌های متوقف کننده راست و چپ زنجیر سفت کن‌ها را پیاده نمایید.

۹- علامت تطبیق روی دنده میل لنگ را با علامت تطبیق روی زنجیر، بنحو نشانداده شده تنظیم نمایید.


۱۰- زنجیر تایم پائین را به دنده واتر پمپ اتصال دهید.

۱۱- چرخ زنجیرهای راست و چپ اول میل سوپاپها را با تطبیق دادن شیارهای جای خار آنها با میل سوپاپها، روی میل سوپاپها سوار نمایید.

۱۲- پیچ چرخ زنجیرهای اول میل سوپاپهای راست و چپ را سفت نمایید.


**• رزوه پیچها و محل نشست رزوه پیچها را با روغن موتور نو چرب نمایید.**

۱۳- زنجیر تایم را سوار نمایید. از تنظیم بودن علامت تطبیق روی دنده میل لنگ و دندوهای راست و چپ میل سوپاپها با علامت تطبیق روی زنجیر تایم اطمینان حاصل نمایید.



۱۴- راهنمای داخلی زنجیر تایم را سوار نمایید.

۱۵- راهنمای بالائی و راهنمای جانبی زنجیر تایم را سوار نمایید.




۱۶- زنجیر سفت کن زنجیر تایم را سوار نمایید، سپس پین متوقف کننده را بکشدید.

**• هنگام سوار کردن زنجیر سفت کن زنجیر تایم باید به سوراخ روغن و زنجیر سفت کن روغن زده شود.**


۱۷- به قاب جلو زنجیر تایم چسب آب بندی بزنید.

• به « محلهای زدن چسب آب بندی » EM ۶۱ مراجعه نمایید.

• قبل از سوار کردن، چسب آب بندی بیرون زده را پاک نمایید.



- ۱۸- پین قاب عقب را داخل سوراخ پین قاب جلو زنجیر تایم جا بزنید.
- ۱۹- به ترتیب نشانده شده در شکل پیچها را به مقدار گشتاور مشخص شده سفت نمایید.  
• پس از سفت کردن، پیچها را به مدت 30 دقیقه یا بیشتر دستکاری نکنید.





- ۲۰- به روپوش واتر پمپ چسب آب بندی بزنید.
- نواری پیوسته و یکنواخت از چسب آب بندی را به سطوح تماس روپوش واتر پمپ بزنید.
- به صفحه LC «سوار کردن واتر پمپ» رجوع نمایید.
- ۲۱- روپوش واتر پمپ را سوار نمایید.
- ۲۲- به در سوپاپ‌های سمت راست و چپ چسب آب بندی بزنید.
- از چسب آب بندی اصلی یا مشابه استفاده نمایید.
- به « محلهای زدن چسب آب بندی » بخش ۶۱ EM مراجعه نمایید.

**اولین سامانه دیجیتال تعییرکاران خودرو در ایران**

- ۲۳- در سوپاپ‌های راست و چپ را سوار نمایید.

#### روش سفت کردن در سوپاپ

- به ترتیب شماره گذاری در شکل سفت نمایید.
- a. پیچهای ۱ تا ۱۰ را بترتیب شماره گذاری شده به مقدار  
6.9 N.m (0.7 to 0.9 kg-m, 61 to 78 in-lb) سفت نمایید.
- b. سپس پیچهای ۱ تا ۱۰ را بنحو نشانده شده در شکل به مقدار  
6.9 N.m (0.7 to 0.9 kg-m, 61 to 78 in-lb) سفت نمایید.



۲۴- مانیفولد هوا را سفت نمایید. مهره‌ها و پیچهای مانیفولد هوا را سفت نمایید.  
به «روشهای سفت کردن» بخش ۵۱ EM مراجعه نمایید.

۲۵- مجموعه لوله‌های بنزین را سوار نمایید.


۲۶- واشر مانیفولد جمع کننده هوا را سوار نمایید.

۲۷- پایه‌ها و پیچهای مانیفولد جمع کننده هوا را سوار نمایید.

۲۸- لوله راهنمای EGR (مدل‌های مجهز به سیستم EGR) را سوار نمایید.

۲۹- کوکیل‌های جرقه سمت راست و سمت چپ را سوار نمایید.

۳۰- قاب تزئینی در سوپاپ سمت چپ را سوار نمایید.




۳۱- پولی میل لنگ را روی میل لنگ سوار نمایید.

• رزوه پیچ و جای پیچ را با روغن موتور نو چرب نمایید.

a- به مقدار گشتاور ۳۶ ft-lb, 5.0 kg-m, 49 N.m تا ۳۹ سفت نمایید.

ب- رنگ به پولی میل لنگ علامت بنزین.

c- مجدداً به مقدار ۶۶° تا ۶۰° (به اندازه یک گوشه پیچ شش ضلعی تا گوشه دیگر پیچ) سفت نمایید.





۳۲- سنسور موقعیت میل سوپاپ (فاز)، سنسورهای موقعیت میل لنگ (مرجع) (موقعیت) و بست دسته سیم سنسور حرارتی اکسیژن (جلو) (خورجین ۲) را سوار نمایید.

• از صحیح سوار شدن سنسور موقعیت میل لنگ (موقعیت) و بست دسته سیم سنسور حرارتی اکسیژن (جلو) (خورجین ۲) اطمینان حاصل نمایید.

۳۳- قطعات پیاده شده را به ترتیب عکس پیاده کردن مجدداً سوار نمایید.  
برای سوار کردن مجموعه لوله‌های بنزین به ۱-۳۱ EC ، «پیاده و سوار کردن» «انزکتور» مراجعه نمایید.

پس از روشن کردن، موتور را برای ۳ دقیقه در دور آرام روشن نگهدارید. سپس دور موتور را تا ۳۰۰۰ RPM بدون وجود بار روی موتور بالا ببرید تا هوای موجود در محفظه پر فشار زنجیر سفت کن‌ها تخلیه شود. موتور ممکن است صدای لرزش (چق، چق) ایجاد نماید. این حالت حاکی از همچنان باقی بودن هوا در محفظه پر فشار می‌باشد و مسئله مهمی نیست.



## تعویض کردن

### احتیاط

برای پیاده کردن کارتل های روغن، مجموعه پمپ روغن و زنجیر تایم، ابتدا سنسور موقعیت میل سوپاپ (فاز) و سنسورهای موقعیت میل لنگ (مرجع)(موقعیت) را از مجموعه پیاده نمایید.  
مراقب آسیب دیدن به لبه های سنسور باشید.

## لاستیک ساق سوپاپ

- ۱- قاب تزئینی در سوپاپ سمت چپ را پیاده نمایید.
  - ۲- کویلهای جرقه سمت راست و سمت چپ را پیاده نمایید.
  - ۳- لوله راهنمای EGR (مدلهای مجهز به سیستم EGR) را پیاده نمایید.
  - ۴- پایه های مانیفولد جمع کننده هوا و مانیفولد جمع کننده هوا (فقط سرسیلندر سمت راست) را پیاده نمایید.
  - ۵- در سوپاپ های سمت راست و سمت چپ را از سرسیلندر پیاده نمایید.
  - ۶- سنسور موقعیت میل سوپاپ (فاز) و سنسورهای موقعیت میل لنگ (مرجع)(موقعیت) را پیاده نمایید.
  - ۷- کارتل روغن را پیاده نمایید. به «پیاده کردن» ۵۳ EM مراجعه نمایید.
  - ۸- زنجیر تایم را پیاده نمایید. به «پیاده کردن» ۶۳ EM مراجعه نمایید.
  - ۹- پایه های میل سوپاپ و میل سوپاپ را پیاده نمایید. به «باز کردن» ۸۱ EM مراجعه نمایید.
  - ۱۰- تایپیت ها و شیمها را پیاده نمایید.
  - ۱۱- فنر سوپاپ را با ابزار پیاده نمایید. **پیتال تعمیر کاران خودرو در ایران**
  - ۱۲- مجدداً تمام قطعات پیاده شده را به ترتیب عکس پیاده کردن سوار نمایید.
- قبل از پیاده کردن فنر سوپاپ، بشرح زیر سوپاپ را مرتب کنید.

### روش A:

پیستون مورد نظر باید در موقعیت نقطه مرگ بالا (TDC) قرار داده شود تا از افتادن سوپاپ جلوگیری شود.


### روش B:

شمع را باز نمایید سپس با گذاشتن شلنگ رابط هوا در سوراخ جای شمع با فشار هوا ۴۹۰ kPa (4.9 bar, 5 kg/cm<sup>2</sup>, 71 psi) سوپاپها را در جای خود نگهدارید با فشاری معادل




### روش C:


شمع را با واشر مناسب در سوراخ جای شمع از سمت محفظه احتراق سوار نمایید.



۱۳- لاستیک ساق سوپاپ را بیرون آورید.




۱۴- لاستیک ساق سوپاپ را با روغن موتور چرب کرده و با ابزار سوار نمایید.



### سمت سوار کردن کاسه نمد

کاسه نمد را در جهت نشانده شده در شکل سوار نمایید.



### کاسه نمد جلو

۱- قطعات زیر را پیاده نمایید.

- سینی زیر موتور

چرخ سمت راست جلو و سینی جانبی موتور

- تسمهها

سنسور موقعیت میل لنگ (مرجع)


- پولی میل لنگ

مراقب آسیب دیدن لبه سنسور باشید.

۲- با ابزار مناسب کاسه نمد را پیاده نمایید.


مراقب خراش برداشتن پوسته جلو باشید.

۳- کاسه نمد را با روغن موتور چرب کرده و با ابزار مناسب بنحوی جا بزنید که سطح خارجی کاسه نمد با سطح پوسته هم سطح شود.




### کاسه نمد عقب


- ۱- دیفرانسیل را پیاده نمایید. به ۱۰ MT مراجعه نمایید.
- ۲- فلاپیول یا صفحه محرک را پیاده نمایید.
- ۳- کارتل روغن را پیاده نمایید. به ۵۳ EM مراجعه نمایید.
- ۴- پوسته کاسه نمد عقب را پیاده نمایید.



- ۵- با کاردک چسب آب بندی قدیمی را پاک نمایید.
- چسب آب بندی قدیمی را از سوراخ پیچ و رزووهها پاک نمایید.



- ۶- به پوسته کاسه نمد عقب چسب آب بندی بزنید.



**دیجیتال خودرو**

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

## سرسیلندر

## اجزاء

SEC. 111•118•130•140•220

به "سوار کردن" در "زنجیره تایم" مراجعه کنید.



### احتیاط


- در هنگام سوار کردن میل سوپاپها، زنجیر سفت کنها ، کاسه نمدها یا دیگر قطعات سایشی سطوح تماس را با روغن موتور نو روغنکاری نمایید.
- در هنگام سوار کردن سرسیلندر، دندنهای میل سوپاپ، پولی میل لنگ و کپه‌های میل سوپاپ، رزوه پیچها و سطوح تماس آنها را با روغن موتور نو چرب نمایید.
- با زدن برچسب به تایپیت‌ها از عوض شدن آنها با یکدیگر جلوگیری کنید.

### پیاده کردن

- روش پیاده کردن همانند پیاده کردن زنجیر تایم می‌باشد به «پیاده کردن» ۶۳ مراجعه نمایید.
- به دندنهای میل سوپاپ از جهت تنظیم در هنگام سوار کردن مجدد، با رنگ علامت بزنید.

### باز کردن


۱- پیچهای قاب عقب زنجیر تایم را باز نمایید.



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


۲- قاب عقب زنجیر تایم را پیاده نمایید.




- ۳- میل سوپاپ‌های هوا و دود و کپه میل سوپاپها را پیاده نمایید.  
پیچ کپه میل سوپاپ‌ها را بترتیب شماره گذاری شده در شکل در چندین مرحله و بمقدار مساوی شل نمایید.


برای سوار کردن مجدد، کپه میل سوپاپ‌ها را قبل از پیاده کردن حتماً علامت گذاری نمایید.

- ۴- قطعات اجزاء سوپاپ را پیاده نمایید.  
به «لاستیک ساق سوپاپ» EM ۷۶ مراجعه نمایید.





۵- زنجیر سفت کن میل سوپاپهای سمت راست و چپ را از سرسیلندر پیاده نمایید.





# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۶- پیچهای سرسیلندر را باز نمایید.

- پیچهای سرسیلندر باید طی دو یا سه مرحله شل شود.
- پیاده کردن ناصحیح می تواند باعث پیچیدگی یا ترک سرسیلندر شود.



۷- سرسیلندر را پیاده نمایید.



### بازرسی تاب سرسیلندر


سطح سرسیلندر را تمیز نمایید.

با استفاده از خط کش قابل اطمینان و فیلر، تراز بودن سطح سرسیلندر را بررسی نمایید.

همانند شکل نشانده شده در شش جهت کنترل کردن را انجام دهید.

**تاب سطح سرسیلندر : حد مجاز (0.1 mm) (0.004 in)**

اگر از حد مجاز مشخص شده بیشتر بود، کف تراشی کرده یا تعویض نمایید.



حد مجاز کف تراشی سرسیلندر با درنظر گرفتن کف تراشی بلوک سیلندر محاسبه می شود.

**حد مجاز کف تراشی :**

مقدار کف تراشی سرسیلندر «A»

مقدار کف تراشی بلوک سیلندر «B»

**حداکثر مجاز :  $A + B = 0.2 \text{ mm}$  (0.008 in)**

پس از کف تراشی سرسیلندر، بوسیله دست چرخش آزادانه میل سوپاپ را بررسی نمایید. اگر مقاومتی احساس شد سرسیلندر باید تعویض شود.

**ارتفاع اسمی سرسیلندر:**

126.3 – 126.5 mm (4.972 – 4.980 in)

### بررسی ظاهری میل سوپاپ

میل سوپاپ را از نظر خشن خوردگی، بریدگی و فرسودگی بررسی نمایید.


**لنگی (تاب) میل سوپاپ**

۱- لنگی (تاب) میل سوپاپ را در A یا B بنحو نشانده شده در شکل اندازه گیری نمایید.

**لنگی (تاب) (مقدار کل نشانده شده توسط دستگاه):**


**حد مجاز (0.05 mm) (0.0020 in)**

۲- اگر از حد مجاز تجاوز کرد، میل سوپاپ را تعویض نمایید.



### ارتفاع بادامک میل سوپاپ

۱- ارتفاع بادامک میل سوپاپ را اندازه گیری نمایید.



| حد مجاز فرسودگی | ارتفاع استاندارد بادامک              | نوع |
|-----------------|--------------------------------------|-----|
| 0.2mm(0.008in)  | 43.490-44.130mm<br>(1.7299-1.7374in) | هوا |
|                 | 44.465-44.655mm<br>(1.7506-1.7581in) | دود |

۲- اگر فرسودگی از حد مجاز خارج بود، میل سوپاپ را تعویض نمایید.

### لقی میل سوپاپ

- کپه‌های میل سوپاپ را سوار کرده و پیچهای آنرا بمقدار گشتاور مشخص شده سفت نمایید.
- فطر داخلی «A» کپه میل سوپاپ را اندازه گیری نمایید.


قطر داخلی استاندارد:

شماره 1:

26.000 – 26.021 mm (1.0236 – 1.0244 in)

شماره 2, 3, 4:

23.500 – 23.521 mm (0.9252 – 0.9260 in)



- فطر خارجی محور میل سوپاپ را اندازه گیری نمایید.

قطر داخلی استاندارد:

شماره 1: 25.935 – 25.955 mm (1.0211 – 1.0218 in)

شماره 2, 3, 4: 23.445 – 23.465 mm (0.9230 – 0.9238 in)

- اگر لقی از حد مجاز تجاوز کرد، میل سوپاپ و / یا سرسیلندر را تعویض نمایید.

لقی محور میل سوپاپ:

استاندارد

شماره 1:


0.045 – 0.086 mm (0.0018 – 0.0034 in)

شماره 2, 3, 4:

0.035 – 0.076 mm (0.0014 – 0.0030 in)

حد مجاز

0.0059 in(0.15 mm )



### لقی طولی میل سوپاپ

۱- میل سوپاپ را روی سرسیلندر سوار نمایید.

۲- لقی طولی میل سوپاپ را اندازه گیری نمایید.


#### لقی طولی میل سوپاپ:

استاندارد

**0.115 – 0.188 mm (0.0045 – 0.0074 in)**

حد مجاز

**0.24 mm (0.0094 in)**



### لنگی دنده میل سوپاپ


۱- دنده را روی میل سوپاپ سوار نمایید.

۲- لنگی دنده میل سوپاپ را اندازه گیری نمایید.

لنگی (مجموع مقادیر نشانداده شده):

**0.15 mm (0.0059 in)**

۳- اگر از حد مجاز تجاوز کرد، دنده میل سوپاپ را تعویض نمایید.




### لقی گاید سوپاپ

۱- کچ شدن سوپاپ را ب نحو نشانداده شده در شکل اندازه گیری نمایید. (سوپاپ و گاید سوپاپ بیشتر در این جهت سائیده می شوند).

حد مجاز کج شدن سوپاپ (مقدار نشانداده شده بوسیله گیج ساعتی):

**0.24 mm (0.0094 in)**

دود: **0.28 mm (0.0110 in)**



۲- اگر از حد مجاز تجاوز کرد، لقی بین سوپاپ و گاید سوپاپ را بررسی نمایید.

a. قطر ساق سوپاپ و قطر داخلی گاید سوپاپ را اندازه گیری نمایید.


b. در حدود مشخصات بودن لقی را بررسی نمایید.

حد لقی مجاز بین سوپاپ و گاید سوپاپ :

**0.08 mm (0.0031 in)**


دود: **0.1 mm (0.004 in)**

c. اگر از حد مجاز تجاوز کرد، سوپاپ یا گاید سوپاپ را تعویض نمایید.




### تعویض گاید سوپاپ


۱- برای پیاده کردن گاید سوپاپ، سر سیلندر را بمقدار  $266^{\circ}\text{F}$  (230°C تا 130°C) به روش غوطه ور کردن در روغن داغ گرم نمایید.




- ۲- گاید سوپاپ را بوسیله پرس بیرون برانید :  
تحت فشار (2 ton, 2.2 US ton, 2.0 Imp ton) و یا اینکه از چکش و ابزار مناسب استفاده نمایید.



- ۳- سوراخ جای گاید سوپاپ در سرسیلندر را برقو بزنید.  
**قطر سوراخ گاید سوپاپ (برای قطعات یدکی):**  
10.175 – 10.196 mm (0.4006 – 0.4014 in)




- ۴- سرسیلندر را بمقدار (230°F - 266°F) تا 130°C گرم کرده و گاید سوپاپ یدکی را در آن جا بزنید.  
**بیرون زدن:**  
12.6 – 12.8 mm (0.496 – 0.504 in)  
۵- گاید سوپاپ را برقو بزنید.  
**اندازه تمام شده:**  
6.000 – 6.018 mm (0.2362 – 0.2369 in)



### سیت‌های سوپاپ


سطح تماس سیت‌های سوپاپ را از نظر وجود گود رفتگی بررسی نمایید. و در صورت فرسودگی بیش از حد آها را تراش داده یا تعویض نمایید.

- قبل از تعمیر سیت‌های سوپاپ، سوپاپ و گاید سوپاپ را از نظر فرسودگی بررسی نمایید. در صورت فرسوده بودن آنها را تعویض نمایید.
- به جهت یکنواختی تراش از هر دو دست استفاده نمایید.



### تعویض سیت سوپاپ با قطعات یدکی

- سیت قدیمی را بوسیله دستگاه تراش تا جدا شدن آن بتراشید. تراش نباید از سطح محل نشست سیت در سرسیلندر بیشتر ادامه یابد. برای اطمینان از این کار حد پائین رفتن دستگاه تراش را تنظیم نمایید.
- محل نشست سیت سوپاپ در سرسیلندر را برای استفاده از سیت یدکی بتراشید.



## اور سایز: [0.5 mm (0.020 in)]

|                                    |     |        |
|------------------------------------|-----|--------|
| 37.500-37.516 mm(1.4764-1.4770 in) | هوا | VQ30DE |
| 32.700-32.716 mm(1.2874-1.2880 in) | دود |        |

تراش را حتماً دایره و با استفاده از مرکز دایره گایید سوپاپ انجام دهید.  
این عمل، نشست صحیح سیت سوپاپ در سرسیلندر را ممکن می‌سازد.

۳- سرسیلندر را بروش غوطه ور کردن در روغن داغ به مقدار (230 تا 266°F) تا 130°C، گرم نمایید.

۴- سیت سوپاپ را با پرس تا انتهای محل نشست جا بزنید.

۵- سیت سوپاپ را تا بدست آمدن ابعاد مشخص شده در اطلاعات سرویس و مشخصات (EM120- SDS) با ابزار مناسب سیت تراشی نمایید.

۶- پس از تراش با روغن سمباوه سیت سوپاپ را پرداخت نمایید.


۷- وضعیت نشست سوپاپ را بررسی نمایید.

زاویه لبه سیت « $\alpha$ »: 45°

عرض تماس «W»:

هوا: 1.09 – 1.31 mm (0.0429 – 0.0516 in)

دود: 1.29 – 1.51 mm (0.0508 – 0.0594 in)



# دیجیتال خودرو


## ابعاد سوپاپ

### ابعاد سوپاپ (مسئولیت محدود)

ابعاد هر سوپاپ را کنترل کنید. برای ابعاد به اطلاعات سرویس و مشخصات (EM115- SDS) مراجعه نمایید.

اگر ضخامت لبه سوپاپ تا 0.5 mm (0.020 in) سائیده و نازک شده باشد، سوپاپ را تعویض نمایید.

حد مجاز تراش برای سر ساق سوپاپ 0.2 mm (0.008 in) یا کمتر می‌باشد.




### فنر سوپاپ

تعامد:

۱- بُعد «S» را اندازه‌گیری نمایید.

انحنای طولی:



کمتر از 2.1mm(0.083in)


VQ30DE

۲- اگر از حد مجاز بیشتر شد فنر را تعویض نمایید.

**فشار**

فشا فر سوپاپ را در ارتفاع مشخص شده بررسی نمایید.


| فشار:  |           |
|--|-----------|
| VQ30DE   | موتور     |
| 37.0 mm(1.457 in) 202 N(20.6kg,45.4lb)                   | استاندارد |
| بیش از (436n.44.5kg 98.1lb) در ارتفاع (28.2mm (1.110 in) | حد جاز    |




اگر از حد مجاز تجاوز کرد، فنر را تعویض نمایید.

**تایپیت**

۱- سطوح تماس و لغزش را از نظر سائیدگی و خش خوردگی بررسی نمایید.



۲- قطر تایپیت و قطر سوراخ جای تایپیت را اندازه گیری نمایید.



**قطر خارجی تایپیت:** خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


33.977-33.987 mm(1.3377-1.3381 in)

VQ30DE

34.000-34.016 mm(1.3386-1.3392in)

DE VQ30

**قطر داخلی جای تایپیت:**








### جمع کردن

- ۱- اجزاء سوپاپ را سوار نمایید.
- همیشه از لاستیک ساق سوپاپ نو استفاده نمایید. به «لاستیک ساق سوپاپ»، EM ۷۶ مراجعه نمایید.
- قبل از سوار کردن لاستیک ساق سوپاپ، بشقابک زیر فنر سوپاپ را سوار نمایید.
- فنر سوپاپ را ب نحوی سوار کنید که سمت گام باریک آن به سمت سرسیلندر (علامت رنگی) قرار گیرد.
- پس از سوار کردن اجزاء سوپاپ با چکش پلاستیکی به سر ساق سوپاپ برای اطمینان از جا افتدن و نشست مناسب سوپاپ ضربه بزنید.

### سوار کردن

- ۱- قبل از سوار کردن قاب عقب زنجیر تایم با کاردک چسبهای آب بندی قدیمی را از سطوح تماس پاک نمایید.
- همچنانی چسبهای آب بندی قدیمی را از سطوح تماس بلوک سیلندر پاک نمایید.



**دیجیتال خودرو**


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- ۲- قبل از سوار کردن کپه بزرگ میل سوپاپ با کاردک چسبهای آب بندی قدیمی را از سطوح تماس پاک نمایید.
- ۳- اورینگها را از بلوک سیلندر پیاده نمایید.


- ۴- میل لنگ را بچرخانید تا اینکه پیستون شماره ۱ حدوداً در وضعیت  $240^{\circ}$  قبلاً از نقطه مرگ بالا TDC در زمان کمپرس برای جلوگیری از برخورد سوپاپها و پیستونها قرار گیرد.

- ۵- سرسیلندر را با واشر نو سوار نمایید.
- میل لنگ و میل سوپاپ را جدا گانه (تک، تک) نچرخانید در غیر اینصورت سوپاپ‌ها به سر پیستون‌ها برخورد خواهند کرد.



#### احتیاط

پیچ‌های سرسیلندر برای سفت کردن تا محدوده پلاستیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. هرگاه اختلاف اندازه بین  $d_1$  و  $d_2$  از حد مجاز بیشتر شد، آنها را با نو تعویض نمایید.



حد مجاز ( $d_2 - d_1$ ):  $0.11 \text{ mm (} 0.0043 \text{ in)}$

- رزووهای پیچ و رزووهای جای پیچ را با روغن موتور نو چرب نمایید.

**اوین سامانه دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)**

#### روش‌های سفت کردن:


a. تمام پیچ‌ها را بمقدار  $98 \text{ N.m (} 10 \text{ kg-m, } 72 \text{ ft-lb)}$  سفت نمایید.

b. تمام پیچ‌ها را بطور کامل شل نمایید.



c. تمام پیچ‌ها را بمقدار  $44 \text{ N.m (} 4.5 \text{ kg-m, } 33 \text{ ft-lb)}$  سفت نمایید.

d. تمام پیچ‌ها را ۹۰ تا ۹۵ درجه در جهت حرکت عقربه‌های ساعت سفت نمایید.

e. تمام پیچ‌ها را ۹۵ تا ۹۰ درجه در جهت حرکت عقربه‌های ساعت سفت نمایید.



- بتر تیب شماره گذاری شده در شکل سفت کنید.



ع. زنجیر سفت کن میل سوپاپهای هر دو طرف را سوار نمایید.


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

### اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




۷- میل سوپاپهای دود و هوا و کپه میل سوپاپها را سوار نمایید.

- میل سوپاپ هوا با اثر نوک مته در محل فلاونج دنده میل سوپاپ نشانه گذاری شده است با توجه به علامت آنرا در محل سوپاپ هوا سوار نمایید.




میل سوپاپها با علامت شناسائی در روی آنها مشخص شده‌اند.



| علامت رنگی |     | اثر نوکمته<br>M2      M1 | علامت شناسائی<br>R3      R3 | هوا / دود | شاخه     | موتور  |
|------------|-----|--------------------------|-----------------------------|-----------|----------|--------|
| خیر        | بلی |                          |                             |           |          |        |
| بلی        | خیر | بلی                      | R3                          | هوا       | سمت راست | VQ30DE |
| خیر        | بلی |                          |                             | دود       |          |        |
| بلی        | خیر | بلی                      | L3                          | هوا       | سمت چپ   |        |
| بلی        | خیر |                          |                             | دود       |          |        |

## موقعیت میل سوپاپ‌ها

- خار (بین) میل سوپاپ دود سمت راست را حدوداً در موقعیت ساعت 10 قرار دهید.
- خار (بین) میل سوپاپ دود سمت چپ را حدوداً در موقعیت ساعت 2 قرار دهید.



۸- قبل از سوار کردن کپه‌های میل سوپاپ به سطح تماس سر کپه شماره 1 چسب آب بندی بزنید.

از چسب آب بندی اصلی یا مشابه استفاده نمایید.

- به « محل‌های استفاده از چسب آب بندی » ۶۱ EM مراجعه نمایید.
- کپه‌های میل سوپاپ را در محل‌های اولیه آنها سوار نمایید.

پیچ کپه‌های میل سوپاپ را بتدریج در دو یا سه مرحله سفت نمایید.

- اگر هریک از قطعات مجموعه سوپاپ یا میل سوپاپ تعویض گردید، لقی سوپاپ را بر حسب اطلاعات مرجع بررسی نمایید.

پس از اتمام جمع کردن، لقی سوپاپ‌ها را بررسی نمایید. به « کنترل کردن » و « تنظیم کردن » در « لقی سوپاپ » ۹۳ EM مراجعه نمایید.




اطلاعات مرجع لقی سوپاپ (سرد):

هوا (0.26 – 0.34 mm (0.010 – 0.013 in)

دود (0.29 – 0.37 mm (0.011 – 0.015 in)




- تمام رزووه‌ها و سطوح نشت کپه‌های میل بادامک را با روغن موتور نو قبل از سوار کردن روغنکاری نمایید.

علائم حک شده را بترتیب نشانداده داده شده در شکل با هم میزان نمایید.



- کپه‌های میل سوپاپ را طی مراحل زیر سفت نمایید.

| مرحله | میزان گشتاور سفت کردن  | ترتیب سفت کردن   |
|-------|--|--|
| 1     | <b>1.96 N.m (0.2 kg-m, 17 in-lb)</b>   | به ترتیب شماره 7 تا 10 سپس 1 تا 6 را سفت نمایید.                                 |
| 2     | <b>5.88 N.m (0.6 kg-m, 52 in-lb)</b>   | به ترتیب شماره گذاری شده سفت نمایید.   |
| 3     | <b>9.02-11.8 N.m (0.92-1.20 kg-m, 79.9 - 104.2 in-lb)</b><br><b>8.3 - 10.3 N.m (0.9 - 1.0 kg-m, 74 - 91 in-lb)</b> | به ترتیب شماره از 1 تا 6 را سفت نمایید.<br>به ترتیب شماره 7 تا 10 را سفت نمایید. |



## ۹- اورینگ‌ها را روی بلوک سیلندر سوار نمایید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- ۱۰- به قسمت انحنا دار قاب زنجیر تایم عقب چسب آب بندی بزنید.
- نواری پیوسته و یکنواخت از چسب آب بندی را به سطوح تماس قاب عقب زنجیر تایم بزنید.
- به « محل‌های زدن چسب آب بندی» EM ۶۱ مراجعه نمایید.
- قبل از سوار کردن، چسب آب بندی‌های بیرون زده را پاک نمایید.



۱۱- قاب عقب زنجیر تایم را با خارها (بین‌ها) میزان نمایید. سپس آنرا روی سرسیلندر و بلوک سیلندر سوار نمایید.

۱۲- پیچهای قاب عقب زنجیر تایم را سفت نمایید.

a. پیچها را بترتیب شماره گذاری شده در شکل سفت نمایید.

b. مرحله a بالا را تکرار نمایید.

روش سوار کردن مانند روش سوار کردن برای زنجیر تایم می‌باشد. به «سوار کردن» EM ۷۱ مراجعه نمایید.



### لقی سوپاپها بررسی

لقی سوپاپها را در هنگام خاموش و سرد بودن موتور بررسی نمایید.

۱- مانیفولد هوای را پیاده نمایید.

۲- قاب تزئینی در سوپاپ را پیاده نمایید.

۳- در سوپاپ‌های سمت راست و چپ را پیاده نمایید.

۴- تمام شمعها را باز نمایید.

۵- سیلندر شماره ۱ را در موقعیت نقطه مرگ بالا (TDC) و زمان کمپرس قرار دهید.


فلاش را با علامت نقطه مرگ بالا (TDC) در روی پولی میل لنگ تنظیم نمایید.

شل بودن تایپیت‌های سیلندر شماره ۱ و سفت بودن تایپیت‌های سیلندر شماره ۴ را بررسی

نمایید. اگر چنانی نبودمیل لنگ را یکدور (360°) چرخانیده و تنظیم بالا را انجام دهید.

۶- فقط سوپاپهای نشانده شده در شکل را بررسی نمایید.

| سوپاپ   |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      | موقعیت لنگ<br>(میل لنگ) |  |
|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------------------------|--|
| شماره ۶ |      | شماره ۵ |      | شماره ۴ |      | شماره ۳ |      | شماره ۲ |      | شماره ۱ |      |                         |  |
| دود     | هوای |                         |  |
|         | ○    |         |      |         |      | ○       |      | ○       |      |         | ○    |                         |  |



با استفاده از فیلر لقی بین تایپیت و میل سوپاپ را اندازه‌گیری نمایید.

لقی تمام سوپاپهای را که خارج از حدود مشخصات هستند یادداشت نمایید. این اطلاعات


بعداً برای تعیین اندازه شیمیایی تنظیم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

لqi سوپاپ در هنگام بررسی کردن (سرد):

هوای (0.010 – 0.013 in) 0.26 – 0.34 mm

دود (0.011 – 0.015 in) 0.29 – 0.37 mm

اوین سامانه دیجیتال نعمیرکاران خودرو در ایران




۷- میل لنگ را ۲۴۰° چرخانیده و مانند بالا تنظیم نمایید.

۸- سیلندر شماره ۳ را در نقطه مرگ بالا و زمان کمپرس قرار دهید.

۹- فقط سوپاپهای نشانده شده در شکل را بررسی نمایید.

| سوپاپ   |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      | موقعیت لنگ<br>(میل لنگ) |  |
|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------------------------|--|
| شماره ۶ |      | شماره ۵ |      | شماره ۴ |      | شماره ۳ |      | شماره ۲ |      | شماره ۱ |      |                         |  |
| دود     | هوای |                         |  |
|         | ○    |         |      | ○       |      |         | ○    |         | ○    |         |      |                         |  |




- ۱۰- میل لنگ را  $240^{\circ}$  چرخانیده و مانند بالا تنظیم نمایید.
- ۱۱- سیلندر شماره ۵ را در نقطه مرگ بالا و زمان کمپرس قرار دهید.
- ۱۲- فقط سوپاپهای نشانده شده در شکل را بررسی نمایید.

| سوپاپ   |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      | موقعیت<br>لنگ<br>(میل لنگ)   |  |
|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|------------------------------|--|
| شماره ۶ |      | شماره ۵ |      | شماره ۴ |      | شماره ۳ |      | شماره ۲ |      | شماره ۱ |      |                              |  |
| دود     | هوای |                              |  |
| ○       |      |         | ○    |         | ○    |         |      |         |      | ○       |      | شماره ۵.<br>نقطه مرگ<br>بالا |  |

-۱۳- اگر لقی تمام سوپاپها در حدود مشخصات هستند، قطعات زیر را سوار نمایید.

- لوله مانیفولد هوای
- در سوپاپهای سمت راست و چپ
- تمام شمعها
- قاب تزئینی در سوپاپ






#### تنظیمات

لقی سوپاپها را در هنگام سرد بودن موتور تنظیم نمایید.

- ۱- میل لنگ را طوری بچرخانید که بادامک مربوط به سوپاپ مورد تنظیم به سمت بالا قرار گیرد.
- ۲- بنحو نشانده شده در شکل ابزار مخصوص شکاف شیم را به سمت وسط سر سیلندر (به شکل نگاه کنید) بچرخانید تا بیرون آوردن شیم در مرحله بعد آسانتر انجام شود.

#### احتیاط

مراقب آسیب رساندن به سطح بادامک بواسیله ابزار مخصوص (A) باشید.




- ۴- برای نگهداری تایپیت در این حالت ابزار (B) را بین میل سوپاپ و لبه تایپیت قرار دهید.

#### احتیاط

- ابزار (B) باید تا حد ممکن نزدیک به کپه میل سوپاپ قرار داده شود.
- مراقب آسیب رساندن به سطح بادامک بواسیله ابزار مخصوص (B) باشید.
- ۵- ابزار A را پیاده نمایید.

۶- برای جدا کردن شیم تنظیم از تایپیت با شلنگ هوا بداخل سوراخ بدمید.




- ۷- با استفاده از یک پیچ گوشتی کوچک و انگشتی مغناطیسی، شیم تنظیم را خارج نمایید.
- ۸- با استفاده از فرمول زیر اندازه شیم تنظیم تعویضی را محاسبه نمایید.
- ۹- با استفاده از میکرومتر ضخامت شیم پیاده شده را اندازه گیری نمایید.
- ضخامت شیم تنظیم نو را بنحوی محاسبه نمایید که لقی سوپاپ در حدود مقادیر مشخص شده قرار گیرد.

$R$  = ضخامت شیم پیاده شده

$N$  = ضخامت شیم نو

$M$  = لقی اندازه گرفته شده



هو:


دود:

$$N = R + [M - 0.30 \text{ mm (0.0118)}]$$

$$N = R + [M - 0.33 \text{ mm (0.0130 in)}]$$



شیمها در 64 اندازه از (0.0913 in) تا 2.32 mm (0.1161 in) با اختلاف 0.01 mm (0.0004 in) از یکدیگر قابل تهیه می باشند.

- ضخامت شیم نو را بنحوی انتخاب نمایید که نزدیک ترین ضخامت به ضخامت محاسبه شده باشد.



۹- با استفاده از ابزار مناسب شیم نو را سوار نمایید.

- بنحوی سوار نمایید که سمت حک شده (مقدار ضخامت) رو به پائین قرار گیرد.




- ۱۰- ابزار (A) را بنحو ذکر شده در مراحل ۲ و ۳ قرار دهید.
- ۱۱- ابزار (B) را پیاده نماید.
- ۱۲- ابزار A را پیاده نماید.
- ۱۳- لقی سوپاپ را مجدداً کنترل نماید.

**لقی سوپاپ:**

واحد: mm(in)

| گرم (اطلاعات مرجع)       | سرد                         |          |
|--------------------------|-----------------------------|----------|
| 0.304-0.416(0.012-0.016) | 0.26 – 0.34 (0.010 – 0.013) | هوای دود |
| 0.308-0.432(0.012-0.017) | 0.29 – 0.37 (0.011 – 0.015) |          |



\* : حدود (176°F)

# دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



پیاده و سوار کردن

SEC. 112



- 7. دسته موتوور سمت چپ
- 8. قلاب عقب موتوور
- 9. جدا کننده (عایق)

- 4. دسته موتور عقب (قابل تنظیم)
- 5. رام و سط
- 6. دسته موتور جلو (قابل تنظیم)

1. قلاب جلو و بالای موتور
2. دسته موتور سمعت راست
3. پایه دسته موتور

هشدار

- خودرو را روی سطحی صاف و سفت قرار دهید.
  - جلو و عقب چرخهای عقب را با مانع مهار نمایید.
  - تا قبل از سرد شدن کامل اگزوز اقدام به پیاده کردن موتور ننمایید. در غیر اینصورت ممکن است دچار سوختگی شده یا لوله بنزین دچار آتش گرفتگی شود.
  - از نظر ایجاد اینمنی لازم در مراحل بعد باید سیمه‌هارایه سمت موتور جمع نمایید.


- قبل از جدا کردن شلنگ بنزین، فشار بنزین موجود در لوله بنزین را آزاد نمایید. به EC ۱۲۹ «آزاد کردن فشار بنزین» مراجعه نمایید.
- قبل از پیاده کردن اکسل جلو از دیفرانسیل، در نقاط مشخص زیر خودرو (سمت جلو) سه پایه ایمنی (خرک)، قرار دهید. به GI ۷۹ «جک تعمیرگاهی و سه پایه ایمنی» مراجعه نمایید.
- بلند کردن و آویزان کردن موتور را حتماً با روش ایمن انجام دهید.
- در موتورهایی که به قلاب‌های آویزان کردن مجهز نیستند. از قلاب و پیچهای شرح داده شده در کتاب قطعات استفاده نمایید.

#### احتیاط


- در هنگام بلند کردن موتور مواطن برخورد موتور با قطعات مجاور بخصوص: قاب سیم گاز، لوله‌های ترمز و سیلندر اصلی ترمز باشید.
- در هنگام آویزان کردن موتور همیشه قلاب‌ها را با روش ایمن بکار گیرید.
- در هنگام پیاده کردن پلوس مواطن آسیب‌زدن به کاسه نمد دیفرانسیل باشید.
- قبل از جدا کردن موتور و دیفرانسیل از یکدیگر ابتدا سنسور موقعیت میل لنگ (موقعیت) را از مجموعه پیاده نمایید.
- همیشه با بکار بردن دقیق بیشتر از آسیب زدن به لبه سنسور موقعیت میل لنگ (موقعیت) یا دندانه‌های فلاپویل جلوگیری نمایید.

#### پیاده کردن سریع میکیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


- ۱- سینی زیر موتور و در موتور را پیاده نمایید.  
۲- مایع خنک کننده موتور موجود در بلوک سیلندر و رادیاتور را تخلیه نمایید. به MA ۱۴ «تعیض مایع خنک کننده موتور» مراجعه نمایید.



- ۳- شلنگ‌های مکش (وکیوم)، شلنگ‌های بنزین، دسته سیمها، اتصالات وغیره را پیاده نمایید.  
۴- لوله‌های اگزوز جلو، سیبکها و پلوس‌ها را پیاده نمایید.  
۵- رادیاتور و فن‌ها را پیاده نمایید.




- ۶- سمه‌ها را پیاده نمایید.  
۷- دینام، کمپرسور و پمپ هیدرولیک فرمان را از موتور پیاده نمایید.  
۸- جک تعمیرگاهی را در زیر دیفرانسیل قرار دهید. موتور را بوسیله قلاب موتور آویزان نمایید.  
۹- دسته موتور سمت چپ را پیاده نمایید.  
۱۰- اهرم دسته دندوه‌واهرم کمکی دسته دنده را از دیفرانسیل جدا نمایید. (مدل گیربکس معمولی).  
۱۱- کابل‌های کنترل را از دیفرانسیل جدا نمایید. (مدل گیربکس اتوماتیک).




- ۱۲- دسته موتور سمت راست را پیاده نمایید.

۱۳ - رام وسط را پیاده کرده و به آرامی جک را پائین آورید.



۱۴ - موتور را همراه با گیربکس بنحو نشاندade شده پیاده کنید.



# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

## سوار کردن


سوار کردن بر عکس ترتیب پیاده کردن انجام می‌شود. دسته سیم کنترل الکترونیکی دسته موتور را بنحوی سوار نمایید که با مقادیر زیر برابری نماید.

**جلو (A – B) :**

170 mm (6.69 in)


**عقب (C – D) :**

130 mm (5.12 in)



اجزاء

SEC. 110•120•226




- |                               |   |                           |
|-------------------------------|---|---------------------------|
| ۱۶. صفحه ثقوب کننده صفحه مجرک | ۹. که باتاقان ثابت                              | ۱. پوشه کاسه نمد عقب      |
| ۱۷. رینگ روغنی                | ۱۰. بل باتاقان ثابت                             | ۲. بلوک سلیندر            |
| ۱۸. گزین بین                  | ۱۱. میل لنج                                     | ۳. سنور خربه احتراقی      |
| ۱۹. باتاقان مجرک              | ۱۲. بوش راهنمای بوش میدل                        | ۴. باتاقان ثابت بالا      |
| ۲۰. شاتون                     | ۱۳. فلاپولیل با صفحه سیگنال                     | ۵. باتاقان ثابت پائین     |
| ۲۱. پیستون                    | ۱۴. صفحه مجرک با صفحه سیگنال<br>(گیریکس معمولی) | ۶. بچ تخلیه (ست چپ)       |
| ۲۲. رینگ کمپرسی بالا          | ۱۵. صفحه ثقوب کننده فلاپولیل                    | ۷. بچ تخلیه (ست راست)     |
| ۲۳. رینگ دوم                  |   | ۸. بچ تخلیه (ست وائز پهم) |

## پیاده و سوار کردن

### احتیاط


- در هنگام سوار کردن، یاتاقان‌ها، پیستون‌ها یا قطعات لغزشی دیگر سطوح تماس را با روغن نو روغنکاری نمایید.
- قطعات پیاده شده مانند یاتاقان‌ها و کپه یاتاقان‌ها را از نظر ترتیب و سمت بطور منظم ردیف نمایید.
- در هنگام سوار کردن مهره‌های شاتون و پیچ‌های کپه یاتاقان‌های ثابت، رزووه‌ها و محل‌های نشست آنها را با روغن موتوور نو روغنکاری نمایید.
- از تماس هر نوع شیء آهنربائی با دندانه‌های صفحه سیگنال فلاکسیل یا صفحه محرك جلوگیری نمایید.



## پیاده کردن


### پیستون و میل لنگ

- روغن موتوور را تخلیه نمایید.
- موتور را روی پایه مخصوص نصب نمایید. به صفحه EM ۹۸ مراجعه کنید.
- مایع خنک کننده و روغن را تخلیه نمایید.
- کارتل را پیاده نمایید. به «پیاده کردن» EM ۵۳ مراجعه نمایید.
- زنجیر تایم را پیاده نمایید. به «پیاده کردن» EM ۶۳ مراجعه نمایید.
- سرسیلندر را پیاده نمایید. به «پیاده کردن» EM ۸۰ مراجعه نمایید.
- پیستون‌ها و شاتون‌ها را پیاده نمایید.
- برای باز کردن پیستون و دسته شاتون ابتدا خار قفلی را پیاده نمایید سپس پیستون را تا مقدار ۱۵۸°F (۱۴۰°C) ۷۰ تا ۶۰ حرارت دهید.
- پوسته کاسه نمد عقب را پیاده نمایید.




### احتیاط

- هنگامیکه رینگهای پیستون را تعویض نمی‌نمایید از قرار گرفتن رینگها در جاهای اصلی آنها مطمئن شوید.



- در هنگام تعویض رینگهای پیستون اگر رینگها با علامت حک شده مشخص نشده بودند، هر طرف آنها را می‌توانید رو به بالا قرار دهید.
- پیچها را به ترتیب شماره گذاری شده در شکل شل نمایید و پل یاتاقان‌های ثابت (VQ30DE)، کپه یاتاقان و میل لنگ را پیاده نمایید.
- قبل از پیاده کردن پل یاتاقان و کپه یاتاقان، لقی طولی میل لنگ را اندازه‌گیری نمایید. به EM ۱۱۱ مراجعه نمایید.
- پیچها باید طی دو یا سه مرحله شل شوند.



## بازرسی

### لقی پین پیستون و گژن پین

- قطر داخلی جای گژن پین در پیستون را اندازه‌گیری نمایید.


قطر استاندارد «dp»:

شماره تعییراتی، ۰

21.993 – 21.999 mm (0.8659 – 0.8661 in)

شماره تعییراتی، ۱

21.999 – 22.005 mm (0.8661 – 0.8663 in)



۲- قطر خارجی گزن پین را اندازه‌گیری نمایید. «dp»

قطر استاندارد «dp»:

درجه تعمیراتی، ۰

$21.989 - 21.995 \text{ mm (0.8657 - 0.8659 in)}$


درجه تعمیراتی، ۱

$21.995 - 22.001 \text{ mm (0.8659 - 0.8662 in)}$

۳- میزان تداخل پرسی (سفتی) پین گزن پین و پیستون را محاسبه نمایید.

$Dp - dp = 0.002 - 0.006 \text{ mm (0.0001 - 0.0002 in)}$


در صورتیکه از مقدار بالا تجاوز کرد، مجموعه پیستون و گزن پین را تعویض نمایید.



### لقی جای رینگها در پیستون

لقی:

| حد مجاز                          | استاندارد  | موتور  | رینگ       |
|----------------------------------|--|--------|------------|
| $0.11\text{mm}(0.0043\text{in})$ | $0.040-0.080\text{mm}$<br>$(0.0016-0.0031\text{in})$ | VQ30DE | رینگ بالا  |
| $0.10\text{mm}(0.0039\text{in})$ | $0.030-0.070\text{mm}$<br>$(0.0012-0.0028\text{in})$ | VQ30DE | رینگ دوم   |
| —                                | $0.015-0.185\text{mm}$<br>$(0.0006-0.0073\text{in})$ | VQ30DE | رینگ روغنی |




اگر از حدود مشخصات تجاوز کرد، رینگ را تعویض نمایید. در صورتیکه پس از استفاده از رینگ نو باز هم از حد اکثر مجاز تجاوز کرد، پیستون را تعویض نمایید.

### دهانه رینگ پیستون (مسئولیت محدود)

دهانه:

| حد مجاز                          | استاندارد   | موتور  | رینگ                 |
|----------------------------------|---|--------|----------------------|
| $0.55\text{mm}(0.0217\text{in})$ | $0.22-0.32\text{mm}$<br>$(0.0087-0.0126\text{in})$  | VQ30DE | رینگ بالا            |
| $0.85\text{mm}(0.0335\text{in})$ | $0.032-0.47\text{mm}$<br>$(0.0126-0.0185\text{in})$ | VQ30DE | رینگ دوم             |
| $0.95\text{mm}(0.374\text{in})$  | $0.20-0.60\text{mm}$<br>$(0.0079-0.0236\text{in})$  | VQ30DE | رینگ روغنی<br>(فتری) |



اگر از حدود مشخصات تجاوز کرد، رینگ را تعویض نمایید. اگر دهانه پس از استفاده از رینگ نو همچنان از حد مجاز تجاوز کرد، سیلندر را مجدداً تراش داده و از پیستون و رینگ با درجه تعمیراتی بالاتر استفاده نمایید.

### به اطلاعات سرویس و مشخصات SDS (EM124) مراجعه نمایید.

- هنگام تعویض پیستون سطح سوراخ سیلندر در بلوك سیلندر را از نظر خراشیدگی یا خط افتادگی بررسی نمایید. اگر خراش یا خط افتادگی مشاهده شد سیلندر را سنگ زده یا بلوك سیلندر را تعویض نمایید.

### خمیدگی و تاب شاتون

**خمیدگی:**

حد مجاز (in) 0.15 mm (0.0059 in)



در هر 100 mm (3.94 in) طول می‌باشد.

**تاب:**

حد مجاز (in) 0.30 mm (0.0118 in)

در هر 100 mm (3.94 in) طول می‌باشد.

اگر از حد مجاز تجاوز کرد، مجموعه شاتون را تعویض نمایید.




### تاب و فرسودگی بلوک سیلندر

**سطح بالای بلوک سیلندر را تمیز نمایید.** و سامانه (مسئولیت محدود)

- برای بررسی تاب سطح بلوک سیلندر، از یک خط کش قابل اطمینان و یک عدد فیلر استفاده نمایید. از شش جهت نشانده شده در شکل، تابیدگی را بررسی نمایید.

**حد مجاز تاب :** 0.10 mm (0.0039 in)

- اگر از حدود مشخصات تجاوز کرد، سطح بلوک سیلندر را کف تراشی نمایید. حد مجاز کفتراسی سطح بلوک سیلندر را توجه به کفتراشی سر سیلندر تعیین می‌شود.



### حد مجاز کف تراشی :

مقدار کف تراشی سر سیلندر «A»

مقدار کف تراشی بلوک سیلندر «B»

حداقل مجاز بشرح زیر محاسبه می‌شود:

$$A + B = 0.2 \text{ mm (0.008 in)}$$

مقدار ارتفاع اسمی بلوک سیلندر از وسط میل لنگ :

$$214.95 - 215.05 \text{ mm (8.4626 - 8.4665 in)}$$

به اطلاعات سرویس و مشخصات SDS (EM ۱۲۲) مراجعه نمایید.


- در صورت نیاز، بلوک سیلندر را تعویض نمایید.

### لقی بین پیستون و سیلندر

۱- با استفاده از گیج داخل سنچ سیلندر را از نظر فرسودگی، دو پهنی (بیضوی شدن) و انحنای طولی (گلدانی شدن) بررسی نمایید.

#### قطر داخلی سیلندر

| حد سایش          | قطر داخلی استاندارد                  | موتور  | درجه تعمیراتی |
|------------------|--------------------------------------|--------|---------------|
| 0.20mm(0.0079in) | 93.000-93.010mm<br>(3.6614-3.6618in) | VQ30DE | ۱ تعمیر       |
|                  | 93.011-93.020mm<br>(3.6618-3.6622in) | VQ30DE | ۲ تعمیر       |
|                  | 93.021-93.030mm<br>(3.6622-3.6626in) | VQ30DE | ۳ تعمیر       |



اگر از حد مجاز تجاوز کرد، تمام سیلندرها را دوباره تراش دهید. در صورت نیاز بلوک سیلندر را تغییض نمایید.


دو پهنی (بیضوی شدن) (X - Y) :

۰.۰۱۵mm (0.0006in)

حد مجاز طولی (گلدانی شدن) (A - B - C) :


۰.۰۱۵ mm (0.0006 in)

۲- سیلندر را از نظر خش خوردگی و خط افتادگی بررسی نمایید. اگر خط افتادگی مشاهده شد، سیلندر را سنگ بزنید.



اگر هم بلوک سیلندر و هم پیستون (هر دو) باید تعویض شوند، پیستون را با توجه به درجه تعمیراتی حک شده در سمت عقب بلوک سیلندر انتخاب نمایید.

این شماره‌ها یا به عربی و یا به لاتین می‌باشند.



۳- قطر پیستون را اندازه گیری نمایید.

قطر پیستون «A» : به اطلاعات سرویس و مشخصات SDS (EM124) مراجعه نمایید.

محل اندازه گیری «a» (فاصله از بالای پیستون)


45.4 mm (1.787 in)

۴- در حد مشخصات بودن لقی بین پیستون و سیلندر را کنترل نمایید.

لقی بین پیستون و سیلندر «B» :

VQ30DE

0.010 – 0.032 mm (0.0004 – 0.0013 in)



۵- اندازه پیستون اورسایز را بر حسب مقدار سائیدگی (فرسودگی) سیلندر تعیین نمایید.

**پیستون های اورسایز برای سرویس و تغییض در دسترس می باشند. به اطلاعات**

**سرویس و مشخصات SDS (EM124) مراجعه نمایید.**

۶- سایز داخلی سیلندر بوسیله اضافه کردن مقدار لقی بین پیستون و سیلندر به قطر پیستون «A» تعیین می شود.

**محاسبه سایز سیلندر تراشیده شده:**

**در حالیکه**

**D : قطر سیلندر تراشیده شده**

**A : قطر اندازه گیری شده پیستون**

**B : لقی بین پیستون و سیلندر**

**C : حد مجاز سنگ زنی که (0.0008 mm (0.0008 in) می باشد.**

۷- کپه های یاتاقان های ثابت را سوار کرده و پیچها را مطابق مشخصات (گشتاور) سفت نمایید، در غیر اینصورت ممکن است سیلندرها در جمع کردن نهایی تاب بردارند.

۸- سیلندرها را تراش دهید.

- زمانیکه هر یک از سیلندرها نیاز به تراش داشته باشد، بقیه سیلندرها نیز باید تراش داده شوند.

- در هر بار تراش هر سیلندر مقدار کمی از تراش را انجام داده و یکباره مقدار زیادی از تراش را انجام ندهید. هر بار حدود (0.0020 mm (0.0008 in) از تراش را انجام دهید.

۹- سیلندرها را برای بدست آمدن لقی مشخص شده سنگ بزنید.

- ۱۰- سیلندر های تعمیر شده را از نظر دو پهنی و انحنای طولی اندازه گیری نمایید.

اندازه گیری باید پس از سرد شدن سیلندر انجام گیرد.

### میل لنگ

۱- لنگ های ثابت و متحرک میل لنگ را از نظر خش خوردگی، فرسودگی (سائیدگی) یا ترک کنترل نمایید.

۲- با میکرومتر لنگها را از نظر انحنای طولی و دو پهنی (بیضوی بودن) کنترل نمایید.

**دو پهنی (بیضوی بودن) (Y - X) :**


**استاندارد**

**0.002 mm (0.0001 in)**

**انحنای طولی (مخروطی بودن) (A - B) :**


**استاندارد**

**0.002 mm (0.0001 in)**



A : انحنای طولی  
X - Y : دو پهنی

- تاب میل لنگ را اندازه‌گیری نمایید.  
**تاب (مجموع مقادیر نشانده شده)**  
**حد مجاز (0.10 mm (0.0039 in)**




### لقی یاتاقان‌ها

- یکی از دو روش زیر را بکار گیرید هر چند روش «A» نتایج مطمئن تری را بدست می‌دهد و به روش دیگر ترجیح دارد.


**روش A (با استفاده از قطر سنج داخلی و میکرومتر)**

### یاتاقان‌ثابت

- یاتاقان‌های ثابت و کپه‌های مربوطه را ترتیب مناسب و صحیح روی بلوك سیلندر قرار دهید.



- کپه‌های یاتاقان‌ها و پل یاتاقان را روی بلوك سیلندر سوار نمایید.  
**تمام پیچها را بترتیب صحیح سفت نمایید.**



- قطرهای خارجی «Dm» هریک از لنگ‌های ثابت را اندازه گیری نمایید.

- لقی یاتاقان ثابت را محاسبه نمایید.

$$\text{لقی لنگ‌های ثابت} = A - Dm$$

استاندارد (لقی واقعی) :


**0.035 – 0.045 mm (0.0014 – 0.0018 in)**

**حد مجاز :**

**0.065 mm (0.0026 in)**

- اگر از حد مجاز تجاوز کرد، یاتاقان را تعویض نمایید.


- اگر با استفاده از یاتاقان‌های استاندارد نتوان لقی را تنظیم نمود، یاتقان میل لنگ را تراش داده و از یاتاقان‌های آندر سایز (ضخیم تر) استفاده نمایید.



- هنگام تراش یاتقان میل لنگ از بیشتر بودن عمق سطح سخت کاری شده یاتقان میل لنگ «L» از مقدار مشخص شده مطمئن شوید.


**«L» : 0.1 mm (0.004 in)**

- برای اطلاع از تراشکاری میل لنگ و قطعاتیدکی به اطلاعات سرویس و مشخصات SDS مراجعه نمایید.




۶- اگر میل لنگ یا بلوک سیلندر را تعویض کردید، یاتاقان‌های ثابت را بشرح زیر انتخاب نمایید:

a. شماره تعمیراتی هر ثابت بلوک سیلندر در روی سطح بلوک سیلندر حک شده است. این شماره‌ها به عربی یا لاتین حک شده‌اند، به اطلاعات سرویس و مشخصات SDS، EM122 مراجعه نمایید. اگر قطر اندازه گیری شده از شماره تعمیراتی حک شده تجاوز کرد، با استفاده از جدول مربوطه در اطلاعات سرویس و مشخصات SDS اندازه مناسب را انتخاب نمایید.



b. شماره تعمیراتی هر ثابت میل لنگ در روی میل لنگ حک شده است. این شماره‌ها به عربی یا لاتین حک شده‌اند. به اطلاعات سرویس و مشخصات SDS، **EM۱۲۶** مراجعه نمایید. اگر قطر اندازه‌گیری شده از شماره تعمیراتی حک شده تجاوز کرد، با استفاده از جدول مربوطه در اطلاعات سرویس و مشخصات SDS، اندازه مناسب را انتخاب نمایید.


c. یاتاقن‌های ثابت با قطر مناسب را بر حسب جدول زیر انتخاب نمایید. به اطلاعات سرویس و مشخصات SDS، **EM۱۲۷** برای اطلاع از یاتاقن‌های قلایا، دسترس (موجود) مراجعه نمایید.



| علامت | قطر سوراخ                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | علامت                             | قطر سوراخ                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| A     | 59.975 - 59.974 (2.3612 - 2.3612) | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 12 | 12 | F                                 | 63.993 - 63.994 (2.5194 - 2.5194) | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 12 | 12 | G  |
| B     | 59.974 - 59.973 (2.3612 - 2.3611) | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 12 | 12 | G                                 | 63.994 - 63.995 (2.5194 - 2.5195) | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 12 | 12 | H  |
| C     | 59.973 - 59.972 (2.3611 - 2.3611) | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 12 | 12 | H                                 | 63.995 - 63.996 (2.5195 - 2.5195) | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 12 | 12 | I  |
| D     | 59.972 - 59.971 (2.3611 - 2.3611) | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 12 | 12 | I                                 | 63.996 - 63.997 (2.5195 - 2.5196) | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 12 | 12 | J  |
| E     | 59.971 - 59.970 (2.3611 - 2.3610) | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 12 | 12 | J  | 64.000 - 64.001 (2.5197 - 2.5197) | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 12 | 12 | K  |    |
| F     | 59.970 - 59.969 (2.3610 - 2.3610) | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 12 | 12 | 12 | 2  | 2  | 2  | K                                 | 64.001 - 64.002 (2.5197 - 2.5198) | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 12 | 12 | L  |
| G     | 59.969 - 59.968 (2.3610 - 2.3609) | 1  | 1  | 1  | 1  | 12 | 12 | 12 | 2  | 2  | 2  | 23 | L                                 | 64.002 - 64.003 (2.5198 - 2.5198) | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 12 | 12 | M  |
| H     | 59.968 - 59.967 (2.3609 - 2.3609) | 1  | 1  | 12 | 12 | 12 | 2  | 2  | 2  | 23 | 23 | 23 | M                                 | 64.003 - 64.004 (2.5198 - 2.5197) | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 12 | 12 | N  |    |
| J     | 59.967 - 59.966 (2.3609 - 2.3609) | 1  | 12 | 12 | 12 | 2  | 2  | 2  | 23 | 23 | 23 | 23 | N                                 | 64.004 - 64.005 (2.5198 - 2.5199) | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 12 | 12 | O  |    |
| K     | 59.966 - 59.965 (2.3909 - 2.3908) | 12 | 12 | 12 | 2  | 2  | 23 | 23 | 23 | 3  | 3  | 3  | O                                 | 64.005 - 64.006 (2.5199 - 2.5199) | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 12 | 12 | P  |    |
| L     | 59.965 - 59.964 (2.3608 - 2.3608) | 12 | 12 | 2  | 2  | 23 | 23 | 23 | 3  | 3  | 3  | 34 | P                                 | 64.006 - 64.007 (2.5199 - 2.5200) | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 12 | 12 | Q  |    |
| M     | 59.964 - 59.963 (2.3608 - 2.3607) | 12 | 2  | 2  | 23 | 23 | 23 | 3  | 3  | 3  | 34 | 34 | Q                                 | 64.007 - 64.008 (2.5200 - 2.5200) | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 12 | 12 | R  |    |
| N     | 59.963 - 59.962 (2.3607 - 2.3607) | 2  | 2  | 23 | 23 | 23 | 3  | 3  | 3  | 34 | 34 | 34 | R                                 | 64.008 - 64.009 (2.5200 - 2.5201) | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 12 | 12 | S  |    |
| P     | 59.962 - 59.961 (2.3607 - 2.3607) | 2  | 23 | 23 | 23 | 3  | 3  | 3  | 34 | 34 | 34 | 34 | S                                 | 64.009 - 64.010 (2.5201 - 2.5201) | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 12 | 12 | T  |    |
| R     | 59.961 - 59.960 (2.3607 - 2.3606) | 2  | 23 | 23 | 23 | 3  | 3  | 3  | 34 | 34 | 34 | 34 | T                                 | 64.010 - 64.011 (2.5201 - 2.5201) | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 12 | 12 | U  |    |
| S     | 59.960 - 59.959 (2.3606 - 2.3606) | 23 | 23 | 23 | 3  | 3  | 3  | 34 | 34 | 34 | 4  | 4  | 4                                 | 45                                | 45 | 45 | 45 | 5  | 5  | 5  | 56 | 56 | 56 | 6  | 6  | 6  |
| T     | 59.959 - 59.958 (2.3606 - 2.3605) | 23 | 23 | 3  | 3  | 3  | 34 | 34 | 34 | 4  | 4  | 4  | 45                                | 45                                | 45 | 45 | 5  | 5  | 5  | 56 | 56 | 56 | 6  | 6  | 6  | 67 |
| U     | 59.958 - 59.957 (2.3605 - 2.3605) | 23 | 3  | 3  | 3  | 34 | 34 | 34 | 4  | 4  | 4  | 45 | 45                                | 45                                | 45 | 5  | 5  | 5  | 56 | 56 | 56 | 6  | 6  | 6  | 67 | 67 |
| V     | 59.957 - 59.956 (2.3605 - 2.3605) | 3  | 3  | 3  | 34 | 34 | 34 | 4  | 4  | 4  | 45 | 45 | 45                                | 45                                | 5  | 5  | 5  | 56 | 56 | 56 | 6  | 6  | 6  | 67 | 67 | 7  |
| W     | 59.956 - 59.955 (2.3605 - 2.3604) | 3  | 3  | 34 | 34 | 34 | 4  | 4  | 4  | 45 | 45 | 45 | 45                                | 5                                 | 5  | 5  | 56 | 56 | 56 | 6  | 6  | 6  | 67 | 67 | 7  |    |
| X     | 59.955 - 59.954 (2.3604 - 2.3604) | 3  | 34 | 34 | 34 | 4  | 4  | 4  | 45 | 45 | 45 | 45 | 5                                 | 5                                 | 5  | 56 | 56 | 56 | 6  | 6  | 6  | 67 | 67 | 7  |    |    |
| Y     | 59.954 - 59.953 (2.3604 - 2.3603) | 34 | 34 | 34 | 4  | 4  | 4  | 45 | 45 | 45 | 45 | 5  | 5                                 | 5                                 | 56 | 56 | 56 | 6  | 6  | 6  | 67 | 67 | 7  |    |    |    |
| 4     | 59.953 - 59.952 (2.3603 - 2.3603) | 34 | 34 | 4  | 4  | 4  | 45 | 45 | 45 | 5  | 5  | 5  | 56                                | 56                                | 56 | 6  | 6  | 6  | 67 | 67 | 7  | 7  |    |    |    |    |
| 7     | 59.952 - 59.951 (2.3603 - 2.3603) | 34 | 4  | 4  | 4  | 45 | 45 | 45 | 5  | 5  | 5  | 56 | 56                                | 56                                | 6  | 6  | 6  | 67 | 67 | 7  | 7  |    |    |    |    |    |

### یاتاقان متحرک

- ۱- یاتاقان‌های شاتون را روی شاتون و کپه آن قرار دهید.
- ۲- کپه را روی شاتون سوار نمایید.
- پیچه را به مقدار مشخص شده سفت نمایید.**
- ۳- قطر داخلی سریزگ شاتون «C» را اندازه‌گیری نمایید.



- ۴- قطر خارجی هریک از متحرک‌های میل لنگ را «Dp» را اندازه‌گیری نمایید.
- ۵- لقی یاتاقان میل لنگ را اندازه‌گیری نمایید.

$$\text{لقی یاتاقان متحرک (شاتون)} = C - Dp$$


استاندارد (لقی واقعی):

0.034 – 0.059 mm (0.0013 – 0.0023 in)

حد مجاز:

0.070 mm (0.0028 in)

- ۶- اگر از حد مجاز تجاوز کرد، یاتاقان را تعویض نمایید.
- ۷- اگر نتوان لقی هریک از یاتاقان‌ها را در حد استاندارد تنظیم نمود، میل لنگ را تراشکاری و از یاتاقان اندر سایز (ضخیم‌تر) استفاده نمایید.




به «لقی یاتاقان – یاتاقان ثابت» ۱۷ EM مراجعه نمایید.

- ۸- در صورتیکه میل لنگ با میل لنگ نو تعویض شود، یاتاقان متحرک را بر مبنای جدول زیر انتخاب نمایید.

شماره تعمیراتی یاتاقان متحرک (رنگ مشخص کننده):

این شماره‌ها به عربی یا لاتین حک شده‌اند


| شماره تعمیراتی متحرک میل لنگ | شماره اندازه یاتاقان متحرک (شاتون) |
|------------------------------|------------------------------------|
| 0 (سیاه)                     | 0                                  |
| 1 (قهوه‌ای)                  | 1                                  |
| 2 (سیز)                      | 2                                  |



### روش «B» (استفاده از پلاستی گیج)

#### احتیاط

- در هنگام جازدن پلاستی گیج از چرخانیدن میل لنگ یا شاتون خودداری نمایید.
- در صورتیکه لقی یاتاقان از حد مشخص شده تجاوز کرد حتماً از یاتاقان مناسب استفاده شده و نصب شود. اگر لقی موجود یاتاقان صحیح نیست از یاتاقان ثابت ضخیم‌تر یا آندرسایز استفاده کنید تا لقی مشخص شده مطمئناً رعایت شود.



### لقی بوش شاتون (سرکوچک)


- ۱- قطر داخلی بوش «C» را اندازه‌گیری نمایید.
- ۲- قطر خارجی گزن پین «Dp» را اندازه‌گیری نمایید.
- ۳- لقی بوش شاتون را محاسبه نمایید.

$$\text{لقی بوش شاتون} = C - Dp$$

استاندارد: 0.005 – 0.017 mm (0.0002 – 0.0007 in)

حد مجاز: 0.030 mm (0.0012 in)

اگر از حد مجاز تجاوز کرد، مجموعه شاتون یا بوش شاتون و / یا مجموعه پیستون و گزن پین را تعویض نمایید.




### تعویض بوش شاتون (سرکوچک)

۱- بوش شاتون را ب نحوی جا بزند که با شاتون هم سطح شود.  
از تنظیم بودن سوراخهای روغن مطمئن شوید.

۲- پس از جا زدن بوش شاتون، بوش را سنگ بزند. این عمل برای اطمینان از بدست آمدن لقی مشخص شده بین بوش شاتون و گرزن پین انجام می شود.  
لقی بین بوش شاتون و گرزن پین:

**0.005 – 0.017 mm (0.0002 – 0.0007 in)**



### لنگ فلایویل / صفحه محرک (DRIVE PLATE / ENGINE PLATE)

لنگ (مجموع مقادیر اندازه گیری شده):

فلایویل (مدل گیربکس معمولی) \*

کمتر از 0.15 mm (0.0059 in)


صفحه محرک (مدل اتوماتیک)

کمتر از 0.15 mm (0.0059 in)

\* محل اندازه گیری:

تقریباً (5.71 in) 145 mm از وسط میل لنگ

احتیاط




- صفحه سیگنال در مجموعه فلایویل تعییه شده است، مواضع آسیب زدن به صفحه سیگنال بخصوص دندانهای باشد.
- صفحه محرک را از نظر تغییر شکل یا ترک کنترل کنید.
- هرگز مجموعه فلایویل را در حالیکه صفحه سیگنال آن رو بسمت زمین باشد، روی زمین قرار ندهید.
- هر نوع شیئی که خاصیت آهنربائی داشته باشد را از صفحه سیگنال دور نگهدارید.
- از تماس هر نوع شیئی که خاصیت آهنربائی داشته باشد با دندانهای صفحه سیگنال جلوگیری نمایید.
- فلایویل را کف تراشی ننمایید، در صورت نیاز تعویض نمایید.

### جمع کردن


#### پیستون

- ۱- در یک سمت جای گرزن پین در روی پیستون، خار قفلی نو سوار نمایید.
- ۲- پیستون را (140 تا 158°F) 70°C تا 60 حرارت دهید. سپس پیستون، گرزن پین، شاتون و خار قفلی نو را جمع نمایید.
- جهت پیستون و شاتون را با هم تنظیم نمایید.
- شماره مربوط به هر سیلندر روی شاتون و کپه آن حک شده است.
- پس از جمع کردن، از حرکت چرخشی نرم و آرام شاتون مطمئن شوید.
- ۳- رینگهای پیستون را ب نحو نشانده شده تنظیم نمایید.




## احتیاط

- حتی اگر اقدام به تعویض رینگ‌های پیستون ننموده‌اید، حتماً از نحوه قرار گرفتن رینگها به ترتیب اولیه مطمئن شوید.
- در هنگام تعویض رینگ‌های پیستون، آنها که دارای علامت حک شده نمی‌باشند را می‌توانید از هر طرف رو بسمت بالا قرار دهید.




- رینگ‌های پیستون را بنحوی تنظیم کنید. که دهانه‌های رینگ‌ها به نحو نشانداده شده در شکل قرار گیرند.




## میل لنگ

- یاتاقان‌های ثابت را در محل‌های مناسب آنها در بلوک سیلندر و پیل یاتاقان‌های ثابت قرار دهید.
- از بکار گرفتن یاتاقان‌های صحیح مطمئن شوید. به «بازرسی» در این بخش مراجعه نمایید.



- برای سفت کردن پیچ کپه یاتاقان‌های ثابت از روش سفت کردن تا مرحله پلاستیک استفاده می‌شود. بنحو نشان داده شده در شکل  $d_2$ ,  $d_1$ ,  $d_3$ ,  $d_4$  را اندازه گیری نمایید.



**اولین ماهه دیجیتال تعییرکاران خودرو در ایران**


۲: کم قطرترین ناحیه رزووه‌ها را انتخاب نمایید.  
اگر اختلاف بین  $d_2$ ,  $d_1$  از حد مجاز تجاوز کرد، پیچها را با نو تعویض نمایید.

حد مجاز ( $d_1 - d_2$ ) : 0.11 mm (0.0043 in)

- پس از سوار کردن میل لنگ، کپه یاتاقان، پل کپه‌های یاتاقان (VQ30DE) و پیچ کپه یاتاقان‌ها، پیچ‌ها را بترتیب نشانداده شده در شکل سفت کنید.

## روش سفت کردن

- تمام پیچه را به مقدار 24 N·m (3.9 kg-m) تا 28 ft-lb (3.9 kg-m) سفت نمایید.
- با آچار زاویه‌ای تمام پیچها را 90 تا 95 درجه در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بیچانید.
- قبل از سفت کردن پیچ کپه یاتاقان‌ها، میل لنگ را در جهت طولی تکان، تکان دهید تا پل کپه یاتاقان‌ها را در محل نشست خود جا بیافتد.



- پس از سفت کردن پیچ کپه یاتاقان‌ها از چرخیدن نرم میل لنگ بوسیله دست اطمینان حاصل نمایید.

روزوه‌ها و سطوح تماس رزووه پیچها را با روغن نو چرب نمایید.

- لقی طولی میل لنگ را اندازه گیری نمایید.

لقی طولی میل لنگ:


استاندارد

0.10 – 0.25 mm (0.0039 – 0.0098 in)


حد مجاز

0.30 mm (0.0118 in)


اگر از حد مجاز تجاوز کرد، یاتاقان‌ها را با نو تعویض نمایید.




- ۵- یاتاقان‌های متحرک را روی شاتون‌ها و کپه یاتاقان‌ها سوار نمایید.  
 • از صحیح و مناسب بودن یاتاقان‌ها مطمئن شوید.



- ۶- پیستون‌ها را همراه با شاتون‌ها سوار نمایید.  
 a. با استفاده از ابزار آنها را در سیلندر مربوطه جا بزنید.  
 • مراقب خراشیده شدن دیواره سیلندر بوسیله شاتون باشید.  
 • ترتیبی اتخاذ نمایید که علامت جلو روی پیستون در سمت جلوی موتور قرار گیرد.




- b. برای سفت کردن پیچها و مهره‌های شاتون از روش سفت کردن تا مرحله پلاستیک استفاده می‌شود. قبل از استفاده از پیچهای کهنه آنها را از نظر تغییر شکل کنترل نمایید.  
 • از روان پیچیدن مهره تا انتهای رزووه شاتون اطمینان حاصل نمایید.  
 • اگر این کار بار وانی انجام نشد با استفاده از قطرسنج کشوئی در طول  $16\text{ mm}(0.63\text{ in})$   
 از انتهای رزووه، قطر باریک ترین قسمت رزووه را اندازه‌گیری نمایید.  
 اگر کمتر از حد مجاز بود پیچ و مهره شاتون را تعویض نمایید.  
 استاندارد :  $7.90 - 8.00\text{ mm}$  ( $0.3110 - 0.3150\text{ in}$ )



حد مجاز:  $7.75\text{ mm}$  ( $0.3051\text{ in}$ )

- c. کپه یاتاقان‌ها را سوار نمایید.  
 • با روغن موتور نو رزووه‌ها و حای رزووه‌ها را چرب نمایید.  
 مهره‌های کپه یاتاقان‌های شاتون را بمقدار مشخص شده سفت نمایید.  
 مهره یاتاقان‌های شاتون  
 (1) مهره‌ها را به مقدار  $15\text{ ft-lb}$  تا  $21\text{ N.m}$  ( $1.9\text{ kg-m}$ ) سفت نمایید.  
 (2) با آچار زاویه‌ای مهره‌ها را  $90$  تا  $95$  درجه در جهت حرکت عقربه‌های ساعت سفت نمایید.




- ۷- لقی جانبی شاتون را اندازه‌گیری نمایید.  
 لقی جانبی شاتون:

استاندارد  $0.20 - 0.35\text{ mm}$  ( $0.0079 - 0.0138\text{ in}$ )


حد مجاز  $0.40\text{ mm}$  ( $0.0157\text{ in}$ )

- اگر از حد مجاز تجاوز کرد، شاتون و / یا میل لنگ را تعویض نمایید.  
 ۸- پوسته کاسه نمد عقب را سوار نمایید.




**تعویض بوش راهنما (گیربکس معمولی M/T) یا راهنما مبدل (کانورتر) (گیربکس اتوماتیک A/T)**

۱- بوسیله ابزار مخصوص یا ابزار مناسب بوش راهنما یا راهنما کانورتر را پیاده نمایید.




۲- بنحو نشانده شده بوش راهنما یا راهنما مبدل (کانورتر) را سوار نمایید.



**صفحه محرک (درایو پلیت)**

درایو پلیت را سوار نمایید.

- صفحه محرک و صفحه تقویتی صفحه محرک را در جهت نشانده شده در شکل سوار نمایید.
- با قرار دادن مانع متوقف کننده در بین دندانه های فلاپویل از حرکت و چرخش میل لنگ جلوگیری نمایید.
- **اوین پیچهای محکم کننده را بطور ضربه‌ای در چندین مرحله پیچانیده و سفت نمایید.**



## مشخصات عمومی

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| VQ30DE                           | موتور                              |
| 6 سیلندر خورجین (V-6)            | نوع و تعداد سیلندر                 |
| 2,988 (182.33)                   | حجم موتور $\text{cm}^3$ (cu in)    |
| 93 × 73.3 (3.66 × 2.886)         | قطر سیلندر و کورس پیستون (in) (mm) |
| دو میل سوپاپ روی سرسیلندر (DOHC) | نوع و ترتیب سوپاپها                |
| 1-2-3-4-5-6                      | ترتیب احتراق                       |
| 2                                | کمپرسی                             |
| 1                                | روغنی                              |
| 4                                | تعداد یاتاقانهای ثابت              |
| 10.0                             | نسبت تراکم                         |

## فشار کمپرس موتور

 واحد : kPa (bar, kg/cm<sup>2</sup>, psi)/ 300 rpm


|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1,275 (12.75, 13.0, 185) | استاندارد                      |
| 981 (9.81, 10.0, 142)    | حداقل (کمترین مقدار قابل قبول) |
| 98 (0.98, 1.0, 14)       | حد اختلاف بین سیلندرها         |

فشار کمپرس موتور

شماره سیلندر

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




## سر سیلندر

واحد : mm (in)

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| حد مجاز     | استاندارد        |                  |
| 0.1 (0.004) | کمتر از (0.0012) | تاب سطح سرسیلندر |



## سوپاپ



واحد : mm (in)

| VQ30DE   |     | مoter                            |
|--|-----|----------------------------------|
| 36.0 – 36.3 (1.417 – 1.429)  | هوا | قطر سر پهن سوپاپ «D»             |
| 31.2 – 31.5 (1.228 – 1.240)  | دود |                                  |
| 97.32 – 97.82 (3.8315 – 3.8512)                                    | هوا | طول سوپاپ «L»                    |
| 94.85 – 95.35 (3.7342 – 3.7539)                                    | دود |                                  |
| 5.965 – 5.980 (0.2348 – 0.2354)                                    | هوا | قطر ساق سوپاپ «d»                |
| 5.945 – 5.960 (0.2341 – 0.2346)                                    | دود |                                  |
| $45^{\circ}15'$ - $45^{\circ}45'$<br>زاویه نشست سوپاپ « $\alpha$ » | هوا | ضخامت لبه سوپاپ «T»              |
|  | دود |                                  |
| 0.95 – 1.25 (0.0374 – 0.0492)                                      | هوا | حد مجاز ضخامت لبه سوپاپ «T»      |
| 1.15 – 1.45 (0.0453 – 0.0571)                                      | دود |                                  |
| 0.5 (0.020)<br>بیش از  |     | حداکثر تراش سطح انتهای ساق سوپاپ |
| 0.2 (0.008)<br>کمتر از   |     |                                  |
| 0.26 – 0.34 (0.010 – 0.013)  | هوا | لقی سوپاپ (سرد)                  |
| 0.29 – 0.37 (0.011 – 0.015)  | دود |                                  |

## لقی سوپاپ

واحد : mm (in)

| گرم *                         | سرد                         |     |
|-------------------------------|-----------------------------|-----|
| 0.304 – 0.416 (0.012 – 0.016) | 0.26 – 0.34 (0.010 – 0.013) | هوا |
| 0.308 – 0.432 (0.012 – 0.017) | 0.29 – 0.37 (0.011 – 0.015) | دود |

\* : تقریباً  $80^{\circ}\text{C}$  ( $176^{\circ}\text{F}$ )


## شیمیایی در دسترس (موجود)

| VQ30DE                                    | موتور         |
|---|---------------|
| mm (in)                                   | علامت شناسایی |
| —   | 210           |
| —   | 212           |
| —   | 214           |
| —   | 216           |
| —   | 218           |
| —   | 220           |
| —   | 221           |
| —   | 222           |
| —   | 223           |
| —   | 224           |
| —   | 225           |
| —   | 226           |
| —   | 227           |
| —   | 228           |
| —   | 229           |
| —   | 230           |
| شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) | 231           |
| 2.32 (0.0913)                             | 232           |
| 2.33 (0.0917)                             | 233           |
| 2.34 (0.0921)                             | 234           |
| 2.35 (0.0925)                             | 235           |
| 2.36 (0.0929)                             | 236           |
| 2.37 (0.0933)                             | 237           |
| 2.38 (0.0937)                             | 238           |
| 2.39 (0.0941)                             | 239           |
| 2.40 (0.0945)                             | 240           |
| 2.41 (0.0949)                             | 241           |
| 2.42 (0.0953)                             | 242           |
| 2.43 (0.0957)                             | 243           |
| 2.44 (0.0961)                             | 244           |
| 2.45 (0.0965)                             | 245           |
| 2.46 (0.0969)                             | 246           |
| 2.47 (0.0972)                             | 247           |
| 2.48 (0.0976)                             | 248           |
| 2.49 (0.0980)                             | 249           |
| 2.50 (0.0984)                             | 250           |
| 2.51 (0.0988)                             | 251           |
| 2.52 (0.0992)                             | 252           |

| VQ30DE        | مотор         |
|---------------|---------------|
| mm (in)       | علامت شناسائی |
| 2.53 (0.0996) | 253           |
| 2.54 (0.1000) | 254           |
| 2.55 (0.1004) | 255           |
| 2.56 (0.1008) | 256           |
| 2.57 (0.1012) | 257           |
| 2.58 (0.1016) | 258           |
| 2.59 (0.1020) | 259           |
| 2.60 (0.1024) | 260           |
| 2.61 (0.1028) | 261           |
| 2.62 (0.1031) | 262           |
| 2.63 (0.1035) | 263           |
| 2.64 (0.1039) | 264           |
| 2.65 (0.1043) | 265           |
| 2.66 (0.1047) | 266           |
| 2.67 (0.1051) | 267           |
| 2.68 (0.1055) | 268           |
| 2.69 (0.1059) | 269           |
| 2.70 (0.1063) | 270           |
| 2.71 (0.1067) | 271           |
| 2.72 (0.1071) | 272           |
| 2.73 (0.1075) | 273           |
| 2.74 (0.1079) | 274           |
| 2.75 (0.1083) | 275           |
| 2.76 (0.1087) | 276           |
| 2.77 (0.1091) | 277           |
| 2.78 (0.1094) | 278           |
| 2.79 (0.1098) | 279           |
| 2.80 (0.1102) | 280           |
| 2.81 (0.1106) | 281           |
| 2.82 (0.1110) | 282           |
| 2.83 (0.1114) | 283           |
| 2.84 (0.1118) | 284           |
| 2.85 (0.1122) | 285           |
| 2.86 (0.1126) | 286           |
| 2.87 (0.1130) | 287           |
| 2.88 (0.1134) | 288           |
| 2.89 (0.1138) | 289           |
| 2.90 (0.1142) | 290           |
| 2.91 (0.1146) | 291           |

|               |               |
|---------------|---------------|
| VQ30DE        | موتور         |
| mm (in) ضخامت | علامت شناسایی |
| 2.92 (0.1150) | 292           |
| 2.93 (0.1154) | 293           |
| 2.94 (0.1157) | 294           |
| 2.95 (0.1161) | 295           |

—: موجود نیست



## فنر سوپاپ


|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| VQ30DE                           | موتور                                  |
| 47.10 (1.8543)                   | ارتفاع آزاد mm (in)                    |
| 202 (20.6, 45.4) در 37.0 (1.457) | استاندارد فشار                         |
| 436 (44.5, 98.1) در 28.2 (1.110) | اندازه مجاز mm (in) در ارتفاع N(kg,lb) |
| کمتر از 2.1 (0.083)              | انحنای طولی mm (in)                    |

## تاپیت

واحد : mm (in)

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| VQ30DE                            | موتور                      |
| 33.977 – 33.987 (1.3377 – 1.3381) | قطر خارجی تاپیت            |
| 34.000 – 34.016 (1.3386 – 1.3392) | قطر سوراخ گاید             |
| 0.025 – 0.061 (0.0010 – 0.0024)   | لقی بین تاپیت و سوراخ گاید |


## گاید سوپاپ



واحد : mm (in)

|                                   |                                   |                                  |                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| سرویس (قابل قبول)                 | استاندارد                         |                                  |                          |
| 10.223 – 10.234 (0.4025 – 0.4029) | 10.023 – 10.034 (0.3946 – 0.3950) | قطر خارجی                        | گاید سوپاپ               |
| 6.000 – 6.018 (0.2362 – 0.2369)   | قطر داخلی (اندازه نهائی)          |                                  |                          |
| 10.175 – 10.196 (0.4006 – 0.4014) | 9.975 – 9.996 (0.3927 – 0.3935)   | قطر سوراخ گاید سوپاپ در سرسیلندر |                          |
| 0.027 – 0.059 (0.0011 – 0.0023)   |                                   | میزان تداخل پرسی (تولرانس)       |                          |
| حداکثر تولرانس                    | استاندارد                         |                                  |                          |
| 0.08 (0.0031)                     | 0.020 – 0.053 (0.0008 – 0.0021)   | هوا                              | لقی بین گاید و ساق سوپاپ |
| 0.1 (0.004)                       | 0.040 – 0.073 (0.0016 – 0.0029)   | دود                              |                          |
| 0.24 (0.0094)                     | —                                 | هوا                              | اندازه مجاز خمس سوپاپ    |
| 0.28 (0.0110)                     | —                                 | دود                              |                          |
| 12.6 – 12.8 (0.496 – 0.504)       | اوین                              | «L» طول بیرون زدگی               |                          |

### سیت سوپاپ



اولین سامانه دیجیتال تعییر کاران خودرو در ایران

## VQ30DE


واحد : mm (in)

| سرمیس (قابل قبول)                 | استاندارد                         |     |                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----|---------------------------|
| 37.500 – 37.516 (1.4764 – 1.4770) | 37.000 – 37.016 (1.4567 – 1.4573) | هوا | قطر محل نشست سیت (D)      |
| 32.700 – 32.716 (1.2874 – 1.2880) | 32.200 – 32.216 (1.2677 – 1.2683) | دود |                           |
| 0.081 – 0.113 (0.0032 – 0.0044)   |                                   | هوا | میزان تداخل پرسی (تولرنس) |
| 0.064 – 0.096 (0.0025 – 0.0038)   |                                   | دود |                           |
| 37.597 – 37.613 (1.4802 – 1.4808) | 37.097 – 37.113 (1.4605 – 1.4611) | هوا | قطر خارجی سیت سوپاپ «d»   |
| 32.780 – 32.796 (1.2905 – 1.2912) | 32.280 – 32.296 (1.2709 – 1.2715) | دود |                           |
| 5.05 – 5.15 (0.1988 – 0.2028)     | 5.9 – 6.0 (0.232 – 0.236)         | هوا | ارتفاع «h»                |
| 4.95 – 5.05 (0.1949 – 0.1988)     | 5.9 – 6.0 (0.232 – 0.236)         | دود |                           |
| 5.9 – 6.1 (0.232 – 0.240)         |                                   |     | عمق                       |

## میل سوپاپ و بوش میل سوپاپ

واحد : mm (in)


| حد مجاز       | استاندارد   |                               |
|---------------|---|-------------------------------|
| 0.15 (0.0059) | No. 1<br>0.045 – 0.086 (0.0018 – 0.0034)<br>No 2, 3, 4<br>0.035 – 0.076 (0.0014 – 0.0030)     | لقی پین میل سوپاپ و کپهها     |
|               | No. 1<br>26.000 – 26.021 (1.0236 – 1.0244)<br>No 2, 3, 4<br>23.500 – 23.521 (0.9252 – 0.9260) | قطر داخلی بوش میل سوپاپ (کپه) |
|               | No. 1<br>25.935 – 25.955 (1.0211 – 1.0218)<br>No 2, 3, 4<br>23.445 – 23.465 (0.9230 – 0.9238) | قطر خارجی میل سوپاپ           |
| 0.05 (0.0020) | کمتر از 0.02 (0.0008)   | لنگی میل سوپاپ                |
| —             | کمتر از 0.15 (0.0059)   | لنگی دنده میل سوپاپ           |
| 0.24 (0.0094) | 0.115 – 0.188 (0.0045 – 0.0074)   | لقی طولی میل سوپاپ            |



| VQ30DE                            | موتور                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 43.940 – 44.130 (1.7299 – 1.7374) | هوا                               |
| 44.465 – 44.655 (1.7506 – 1.7581) | دود                               |
|                                   | ارتفاع بادامک «A»                 |
| 0.2 (0.008)                       | اندازه مجاز فرسودگی ارتفاع بادامک |

\*: مجموع مقادیر نشانده شده بوسیله گیج

## زمان باز و بسته شدن سوپاپ (تایمینگ سوپاپ)




درجه: واحد

| f  | e | d  | c | b   | a   | VQ30DE |
|----|---|----|---|-----|-----|--------|
| 49 | 3 | 41 | 3 | 224 | 232 |        |

## بلوک سیلندر

mm (in) : واحد




| حد مجاز       | VQ30DE                            |                                    |                        |  |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|--|
|               | استاندارد                         |                                    |                        |  |
| 0.1 (0.004)   | کمتر از 0.03 (0.0012)             | صفی سطح                            |                        |  |
| 0.20 (0.0079) | 93.000 – 93.010 (3.6614 – 3.6618) | اندازه تعمیراتی 1                  | قطر داخلی سوراخ سیلندر |  |
|               | 93.011 – 93.020 (3.6618 – 3.6622) | اندازه تعمیراتی 2                  |                        |  |
|               | 93.021 – 93.030 (3.6622 – 3.6626) | اندازه تعمیراتی 3                  |                        |  |
| —             | 0.015 (0.0006)                    | بیضوی بودن (دو پهنی) (X – Y)       |                        |  |
| —             | 0.015 (0.0006)                    | مخروطی شدن انحنای طولی (A – B – C) |                        |  |

|  |                                   |                             |   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|
|  | 63.993 – 63.994 (2.5194 – 2.5194) | A<br>اندازه تعمیراتی        | قطر داخلی محل یاتاقنهای ثابت<br>میل لنگ |
|  | 63.994 – 63.995 (2.5194 – 2.5195) | B<br>اندازه تعمیراتی        |   |
|  | 63.995 – 63.996 (2.5195 – 2.5195) | C<br>اندازه تعمیراتی        |   |
|  | 63.996 – 63.997 (2.5195 – 2.5196) | D<br>اندازه تعمیراتی        |   |
|  | 63.997 – 63.998 (2.5196 – 2.5195) | E<br>اندازه تعمیراتی        |   |
|  | 63.998 – 63.999 (2.5196 – 2.5195) | F<br>اندازه تعمیراتی        |   |
|  | 63.999 – 64.000 (2.5196 – 2.5195) | G<br>اندازه تعمیراتی        |   |
|  | 64.000 – 64.001 (2.5197 – 2.5195) | H<br>اندازه تعمیراتی        |   |
|  | 64.001 – 64.002 (2.5197 – 2.5195) | J<br>اندازه تعمیراتی        |   |
|  | 64.002 – 64.003 (2.5198 – 2.5195) | K<br>اندازه تعمیراتی        |   |
|  | 64.003 – 64.004 (2.5198 – 2.5195) | L<br>اندازه تعمیراتی        |   |
|  | 64.004 – 64.005 (2.5198 – 2.5195) | M<br>اندازه تعمیراتی        |   |
|  | 64.005 – 64.006 (2.5199 – 2.5195) | N<br>اندازه تعمیراتی        |   |
|  | 64.006 – 64.007 (2.5199 – 2.5195) | P<br>اندازه تعمیراتی        |   |
|  | 64.007 – 64.008 (2.5200 – 2.5195) | R<br>اندازه تعمیراتی        |   |
|  | 64.008 – 64.009 (2.5200 – 2.5195) | S<br>اندازه تعمیراتی        |   |
|  | 64.009 – 64.010 (2.5200 – 2.5195) | T<br>اندازه تعمیراتی        |   |
|  | 64.010 – 64.011 (2.5201 – 2.5195) | U<br>اندازه تعمیراتی        |   |
|  | 64.011 – 64.012 (2.5201 – 2.5195) | V<br>اندازه تعمیراتی        |   |
|  | 64.012 – 64.013 (2.5202 – 2.5195) | W<br>اندازه تعمیراتی        |   |
|  | 64.013 – 64.014 (2.5202 – 2.5195) | X<br>اندازه تعمیراتی        |   |
|  | 64.014 – 64.015 (2.5202 – 2.5195) | Y<br>اندازه تعمیراتی        |   |
|  | 64.015 – 64.016 (2.5203 – 2.5195) | 4<br>اندازه تعمیراتی        |   |
|  | 64.016 – 64.017 (2.5203 – 2.5195) | 7<br>اندازه تعمیراتی        |   |
|  | کمتر از 0.03 (0.0012)             | تفاوت در قطر داخلی سیلندرها |   |

## پیستون، رینگ پیستون و گژن پین

پیستون‌های قابل دسترس (موجود)

واحد mm (in)



| VQ30DE                            | موتور                                    |
|-----------------------------------|--|
| 92.979 – 92.988 (3.6606 – 3.6609) | اندازه تعمیراتی 1                        |
| 92.988 – 93.000 (3.6609 – 3.6614) | اندازه تعمیراتی 2*                       |
| 93.000 – 93.009 (3.6614 – 3.6618) | اندازه تعمیراتی 3                        |
| 93.179 – 93.209 (3.6685 – 3.6696) | 0.20 (00079) اورسایز (سرویس و قابل قبول) |
| 45.4 (1.787)                      | ابعاد «a»                                |
| 21.993 – 21.999 (0.8659 – 0.8661) | اندازه تعمیراتی 0                        |
| 21.999 – 22.005 (0.8661 – 0.8663) | اندازه تعمیراتی 1                        |
| 0.010 – 0.032 (0.0004 – 0.0013)   | لقی بین پیستون و بلوك سيلندر             |

\*: ممکن است این اندازه تعمیراتی موجود نباشد.

## رینگ پیستون

## اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو (mm : واحد)

| حد مجاز       | استاندارد                          | موتور                     |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|
| VQ30DE        | VQ30DE                             | لقی جای رینگ‌ها در پیستون |
| 0.11 (0.0043) | 0.040 – 0.080<br>(0.0016 – 0.0031) |                           |
| 0.10 (0.0039) | 0.030 – 0.070 (0.0012 – 0.0028)    |                           |
| _____         | 0.015 – 0.185 (0.0006 – 0.0073)    |                           |
| 0.55 (0.0217) | 0.22 – 0.32<br>(0.0087 – 0.0126)   |                           |
| 0.85 (0.0335) | 0.32 – 0.47<br>(0.0126 – 0.0185)   |                           |
| 0.95 (0.0374) | 0.20 – 0.60 (0.0079 – 0.0236)      |                           |

## گژن پین

واحد mm (in)

|                                   |                   |   |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 21.989 – 21.995 (0.8657 – 0.8659) | اندازه تعمیراتی 0 | قطر خارجی گژن پین                         |
| 21.995 – 22.001 (0.8659 – 0.8662) | اندازه تعمیراتی 1 |   |
| 0.002 – 0.006 (0.0001 – 0.0002)   |                   | 踏入ل پرسی (تولرانس) گژن پین و سوراخ پیستون |
| 0.005 – 0.017 (0.0002 – 0.0007)   | استاندارد         | لقی بین گژن پین و بوش شاتون               |
| 0.030 (0.0012)                    | حد مجاز           |   |

\*: مقادیر در درجه حرارت (68°F) (20°C) اندازه‌گیری شده‌اند.

## شاتون

واحد : mm (in)

|                                   |                   |                    |                        |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 147.60 – 147.70 (5.8110 – 5.8149) |                   |                    | فاصله مرکز تا مرکز     |
| 0.15 (0.0059)                     | اندازه مجاز       | [100 mm (3.44 in)] | خمیدگی [در]            |
| 0.30 (0.0118)                     | اندازه مجاز       | [100 mm (3.44 in)] | تاب [در]               |
| 23.980 – 24.000 (0.9441 – 0.9449) |                   |                    | قطر داخلی سرکوچک شاتون |
| 22.000 – 22.006 (0.8661 – 0.8664) | اندازه تعمیراتی 0 |                    | قطر داخلی بوش شاتون *  |
| 22.006 – 22.012 (0.8664 – 0.8666) | اندازه تعمیراتی 1 |                    |                        |
| 48.000 – 48.013 (1.8898 – 1.8903) |                   |                    | قطر داخلی سربزرگ شاتون |
| 0.20 – 0.35 (0.0079 – 0.0138)     | استاندارد         |                    | لقی جانبی              |
| 0.40 (0.0157)                     | اندازه مجاز       |                    |                        |

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## میل لنگ

واحد : mm (in)

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 59.975 – 59.974 (2.3612 – 2.3612) | اندازه تعمیراتی A           |
| 59.974 – 59.973 (2.3612 – 2.3611) | اندازه تعمیراتی B           |
| 59.973 – 59.972 (2.3611 – 2.3611) | اندازه تعمیراتی C           |
| 59.972 – 59.971 (2.3611 – 2.3611) | اندازه تعمیراتی D           |
| 59.971 – 59.970 (2.3611 – 2.3610) | اندازه تعمیراتی E           |
| 59.970 – 59.969 (2.3610 – 2.3610) | اندازه تعمیراتی F           |
| 59.969 – 59.968 (2.3610 – 2.3609) | اندازه تعمیراتی G           |
| 59.968 – 59.967 (2.3609 – 2.3609) | اندازه تعمیراتی H           |
| 59.967 – 59.966 (2.3609 – 2.3609) | اندازه تعمیراتی J           |
| 59.966 – 59.965 (2.3609 – 2.3608) | اندازه تعمیراتی K           |
| 59.965 – 59.964 (2.3608 – 2.3608) | اندازه تعمیراتی L           |
| 59.964 – 59.963 (2.3608 – 2.3607) | اندازه تعمیراتی M           |
| 59.963 – 59.962 (2.3607 – 2.3607) | اندازه تعمیراتی N           |
| 59.962 – 59.961 (2.3607 – 2.3607) | اندازه تعمیراتی P           |
| 59.961 – 59.960 (2.3607 – 2.3606) | اندازه تعمیراتی R           |
| 59.960 – 59.959 (2.3606 – 2.3606) | اندازه تعمیراتی S           |
| 59.959 – 59.958 (2.3606 – 2.3605) | اندازه تعمیراتی T           |
| 59.958 – 59.957 (2.3605 – 2.3605) | اندازه تعمیراتی U           |
| 59.957 – 59.956 (2.3605 – 2.3605) | اندازه تعمیراتی V           |
| 59.956 – 59.955 (2.3605 – 2.3604) | اندازه تعمیراتی W           |
| 59.955 – 59.954 (2.3604 – 2.3604) | اندازه تعمیراتی X           |
| 59.954 – 59.953 (2.3604 – 2.3603) | اندازه تعمیراتی Y           |
| 59.953 – 59.952 (2.3603 – 2.3603) | اندازه تعمیراتی 4           |
| 59.952 – 59.951 (2.3603 – 2.3603) | اندازه تعمیراتی 7           |
| 44.968 – 44.974 (1.7704 – 1.7706) | اندازه تعمیراتی 0           |
| 44.962 – 44.968 (1.7702 – 1.7704) | اندازه تعمیراتی 1           |
| 44.956 – 44.962 (1.7699 – 1.7702) | اندازه تعمیراتی 2           |
| 36.61 – 36.69 (1.4413 – 1.4445)   | شعاع مرکزی گردش میل لنگ «r» |

اندازه تعمیراتی قطر ثابت میل لنگ «Dm»



قطر متحرک‌های میل لنگ «Dp»

بیضوی بودن (دو پهنه) (X-Y) (A-B) گلدانی بودن (انحنای طولی) (TIR) لنگی (تاب) (TIR)


استاندارد استاندارد اندازه مجاز استاندارد

اندازه مجاز استاندارد اندازه مجاز

لقی طولی میل لنگ

(X) - بیضوی بودن (دو پهنه)  
(Y) - گلدانی بودن (انحنای طولی)  
(A) - متحرک‌های بودن (تاب)

## یاتاقنهای ثابت در دسترس موجود



| ملاحظات   | رنگ شناسائی<br>(پائینی / بالائی) | «P»<br>mm (in)                  | ضخامت «T»<br>mm (in)            | درجه تعمیراتی    |
|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|
| درجه تعمیراتی برای<br>یاتاقنهای بالا و پائین<br>یکسان است   | سیاه                             | 19.9 – 20.1<br>(0.783 – 0.791)  | 2.000 – 2.003 (0.0787 – 0.0789) | 0                |
|   | قهوه‌ای                          |                                 | 2.003 – 2.006 (0.0787 – 0.0789) | 1                |
|   | سبز                              |                                 | 2.006 – 2.009 (0.0787 – 0.0789) | 2                |
|   | زرد                              |                                 | 2.009 – 2.012 (0.0787 – 0.0789) | 3                |
|   | آبی                              |                                 | 2.012 – 2.015 (0.0787 – 0.0789) | 4                |
|   | صورتی                            |                                 | 2.015 – 2.018 (0.0787 – 0.0789) | 5                |
|   | ارغوانی                          |                                 | 2.018 – 2.021 (0.0787 – 0.0789) | 6                |
|   | سفید                             |                                 | 2.021 – 2.024 (0.0787 – 0.0789) | 7                |
| درجه تعمیراتی برای<br>یاتاقنهای بالا و پائین<br>متفاوت است. | سیاه / قهوه‌ای                   | 19.9 – 20.1<br>(0.783 – 0.791)  | 2.003 – 2.006 (0.0787 – 0.0789) | بالائی<br>پائینی |
|   | سبز / قهوه‌ای                    |                                 | 2.000 – 2.003 (0.0787 – 0.0789) | پائینی           |
|   | سبز / زرد                        |                                 | 2.006 – 2.009 (0.0787 – 0.0789) | بالائی           |
|   | زرد / آبی                        |                                 | 2.003 – 2.006 (0.0787 – 0.0789) | پائینی           |
|   | آبی / صورتی                      |                                 | 2.009 – 2.012 (0.0787 – 0.0789) | بالائی           |
|   | صورتی / ارغوانی                  |                                 | 2.006 – 2.009 (0.0787 – 0.0789) | پائینی           |
|   | ارغوانی / سفید                   |                                 | 2.012 – 2.015 (0.0787 – 0.0789) | بالائی           |
|   |                                  | 2.009 – 2.012 (0.0787 – 0.0789) | بالائی<br>پائینی                | 34               |
|   |                                  |                                 | 2.015 – 2.018 (0.0787 – 0.0789) | بالائی<br>پائینی |
|   |                                  |                                 | 2.012 – 2.015 (0.0787 – 0.0789) | بالائی<br>پائینی |
|   |                                  |                                 | 2.018 – 2.021 (0.0787 – 0.0789) | بالائی<br>پائینی |
|   |                                  |                                 | 2.015 – 2.018 (0.0787 – 0.0789) | بالائی<br>پائینی |
|   |                                  |                                 | 2.021 – 2.024 (0.0787 – 0.0789) | بالائی<br>پائینی |
|   |                                  |                                 | 2.018 – 2.021 (0.0787 – 0.0789) | بالائی<br>پائینی |

آندر سایز

واحد : mm (in)

| «Dm»  | ضخامت                           |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| بنحوی تراشکاری نمائید که لقی یاتاقن در حد<br>مقدار مشخص شده باشد. | 2.132 – 2.140 (0.0839 – 0.0843) | 0.25 (0.0098) |

## یاتاقانهای متحرک در دسترس (موجود)

## یاتاقانهای متحرک

| رنگ شناسائی (علامت) | mm (in) «T»                      | ضخامت | درجه تعمیراتی |
|---------------------|----------------------------------|-------|---------------|
| سیاه                | 1.500 – 1.503 ( 0.0591 – 0.0592) |       | 0             |
| قهوه‌ای             | 1.503 – 1.506 (0.0592 – 0.0593)  |       | 1             |
| سبز                 | 1.506 – 1.509 (0.0593 – 0.0594)  |       | 2             |

آندر سایز

واحد : mm (in)

| قطر متحرک میل لنگ «Dp»                                    | ضخامت                           |
|---|---------------------------------|
| بنحوی تراشکاری نمایید که لقی یاتاقان در حد مشخص شده باشد. | 1.626 – 1.634 (0.0640 – 0.0643) |

## اجزاء متفرقه

واحد : mm (in)

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| کمتر از 0.15 (0.0059) | [TIR] * لنگی فلاپل     |
| کمتر از 0.15 (0.0059) | [TIR] * لنگی صفحه محرک |

\*: مجموع مقادیر نشانده شده بوسیله گیج

لقی یاتاقان

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

|  |                   |
|--|-------------------|
| استاندارد (لقی واقعی)<br>حد مجاز 0.035 – 0.045 (0.0014 – 0.0018)<br>0.065 (0.0026) | لقی یاتاقان ثابت  |
| استاندارد (لقی واقعی)<br>حد مجاز 0.034 – 0.059 (0.0013 – 0.0023)<br>0.070 (0.0028) | لقی یاتاقان متحرک |

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

