



فیدبک منفی گرمکن سنسور اکسیژن پایین ارتباط با پایه ۳۹ کانکتور B